



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2025-18506984-GCABA-COMUNA7

Buenos Aires, Miércoles 7 de Mayo de 2025

Referencia: Extracciones (Emergencias)

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777 El Decreto N° 166/GCABA/2013 y Decreto 55/GCABA/2014, el expediente EX 2025-03696678-GCABA-COMUNA7 y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. a) de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada por el Decreto N° 166/GCABA/2013, corresponde a las comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que, de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco o, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o, para garantizar la seguridad de las personas o bienes, o cuando se encuentre fuera de la linea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección, oportunamente realizados, obrantes en este expediente en el orden 33 según IF-2025-18250727-GCABA-COMUNA7, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad ALTA;

Que, recurriendo a la Ley de Arbolado Urbano N° 3263 incisos a), b) y c), resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10 días, tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada Ley;

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, atento a las normativas mencionadas, la Comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercierizada MIICA SA (CUIT Nro 30-60812520-1), según lo establecido en los Pliegos de Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, RS-2023-36359994-GCABA-SECACGC;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección citados, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares cuyas inspecciones obran en el orden 33 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1777 y el Decreto N° 166/13,

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7

RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares inspeccionados según Anexo I IF-2025- 18250727-GCABA-COMUNA7 obrante en orden 33 del expediente citado en el visto, ubicados en las siguientes direcciones:

- Alberdi Juan B. 2476 LA
- Castañón 850
- De Vedia Agustín 2590 Fte
- Laferrere G. 3211
- Laferrere G. 2975 LA
- Martí José 722
- Martí José 773
- Ortiz Carlos 944
- Pedernera 894
- Picheuta 1410 LA
- Roldán Pje. 24 (24/26 fte edificio)

Artículo 2º.- Encomiéndase a la empresa MIICA S.A. CUIT 30-60812520-1, la realización de tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3º .- Regístrese, cumplido archívese.

Digitally signed by IARA NAHIR SURT
Date: 2025.05.07 13:40:55 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

IARA NAHIR SURT
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 7
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: / 29 - 1 - 2025

Aviso: EMERGENCIA

Planilla de Inspección de Árboles

ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: XX

Calle: LAFERRERE, GREGORIO DE

Nº/Ref.: 3211

Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 34 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:

Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: <input type="checkbox"/>
	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas: <input type="checkbox"/>
	Grandes				Codominancias: <input checked="" type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____ Chorreados:

RAÍCES

Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: <input checked="" type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/>
Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/>	Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>	Tocones: <input type="checkbox"/>
Con cavidades, tumores o cancros: <input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Codominantes: <input type="checkbox"/>

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>
	Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Signos de insectos: <input type="checkbox"/>

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

EXEMPLAR CON ENIEBLE A LO LARGO DEL FUSTE POR PUDRICIÓN.

UNA DE LAS RAMAS PRINCIPALES (LA QUEBRADA) CAYÓ SOBRE VEHÍCULO DE PATENTE: "TLV 261". A SIMPLE VISTA NO SE OBSERVAN DAÑOS EN EL AUTO.

SE REALIZARÁ EL DESCOPADO CON LA GRADILLA DE PUNTUALES.
POSTERIORMENTE SE DEBERÁ REALIZAR LA EXTRACCIÓN PARA LUEGO REPOBLAR CON UN ÁRBOL VITAL DE ACUERDO AL PLAN MAESTRO.

INSPECTOR DE ARBOLADO

D. INSAURRALDE

Nombre y apellido

33824834

D.N.I.

Firma





PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO: SOS
ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO:

31/11/25

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE J. B. AlberdiNº 2476 L1ESPECIE BOTÁNICA Fresno

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX. (m) 9
DAP (cm) 30 INCLINACIÓN: SI NO
Mayor a 45°
Menor a 45°

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA			DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Cavidades</i>		CODOMINIAS	
	basal	media	CHORREADOS	
RAIZ	pequeñas		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	grandes		Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
	Levanta vereda: m ²			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominias	
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones	
HOJAS	Bajas		Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas			
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial		
	Con signos de insectos			

Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL PROFUNDA
 A: Objetivos de poda Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética
 B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo
 C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

Observaciones:

*Árbol con predisposición avanzada para colapso
 el fuste y puerlo. Sólo se recomienda descopado y
 extracción del mismo.*

Prioridad: Alta.

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

Giacomo G.

Nombre y Apellido

DT

Firma

32595059

DNI



**Alberdi 2476 la
SOS
Antes**



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 10 / 3 / 05

Aviso:

ARME: SOS

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Riccheri 725 Especie botánica: Acacia
 N°/Ref.: 1410 LA Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 32 Inclinación: Sí NO
 Mayor a 40°: Menor a 40°:
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
 Copo: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			<u>L</u>

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados:

RAÍCES

Expuestas: Levanta vereda (m²): _____Fisuras en el frente de la propiedad: Sí NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas: Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones: Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: Con manchas foliares: Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

En espesos y a altos daños descopados
 Albel descorcezados; podados; ATACADO
 por insectos
 Falta extiración del tocón.
 Poco rosetas de hojas en el tronco.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Giacomo C

Nombre y apellido

32575057

D.N.I.

HH

Firma



Picheuta 1410
F. I
S.O.S



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 10 / 3 / 2025Aviso: oficio

ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Pedernera Especie botánica: Fresno N°/Ref.: B94 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 22 Inclinación: SI NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			
	Grandes	X		

Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados: Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): 2RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NORAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes: HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado: C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo: D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se observó un ejemplo de que se encuentra descubierto producto de una poda de sombra en la base del fuste y en sus raíces. Se solicita su extracción.

INSPECTOR DE ARBOLADO

José Quirón García

Nombre y apellido

36818595

D.N.I.

Firma



Pedernera 894
despues



Pedernera 894
despues



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 25 / 03 / 25
Aviso: Emergencia

ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: Ibira Pita		
Calle: Laferrere	Nº/Ref.: 2975 LA	Árbol seco: <input type="checkbox"/>	Árbol semiseco: <input type="checkbox"/>


PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL			
Altura (m): 9	D.A.P. (cm): 44	Inclinación: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input checked="" type="checkbox"/>
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle: <input type="checkbox"/>	Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/>	Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/>
Copa:	Desbalanceada: <input checked="" type="checkbox"/>	Descopado: <input type="checkbox"/>	Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>

FUSTE					
Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: <input type="checkbox"/>
	Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fructificaciones fúngicas: <input type="checkbox"/>
	Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Codominancias: <input type="checkbox"/>
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____				Espesor de la pared remanente (cm): _____	Chorreos: <input type="checkbox"/>
RAÍCES	Expuestas: <input type="checkbox"/>	Levanta vereda (m ²): _____		Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/>		
	Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/>	Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>	Tocones: <input type="checkbox"/>		
	Con cavidades, tumores o cancros: <input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Codominantes: <input checked="" type="checkbox"/>		
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>		
		Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Signos de insectos: <input type="checkbox"/>		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo: <input checked="" type="checkbox"/>	Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/>	Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/>	Regulación de estructura: <input type="checkbox"/>		
B: TIPOS DE PODA	Formación: <input type="checkbox"/>	Limpieza: <input type="checkbox"/>	Aclareo: <input type="checkbox"/>	Refaldado: <input type="checkbox"/>	Terciado: <input type="checkbox"/>
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial: <input type="checkbox"/>	Profundo: <input type="checkbox"/>			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO	<input type="checkbox"/>	E: TRASPLANTE <input type="checkbox"/>	F: EXTRACCIÓN <input checked="" type="checkbox"/>		

OBSERVACIONES

Ejemplar vital con copa de brazos codominantes de los cuales uno se quebró, produciendo rajadura en el fuste, a fin de evitar daño a personas o bienes se solicita realizar su extracción.

INSPECTOR DE ARBOLADO	Micaela Andrade	37256635		Firma
Nombre y apellido		D.N.I.		



Laferre 2975 antes



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 19/4/2025

Aviso:

ARME: EMERGENCIA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: JOSE MARTI

Especie botánica: FRESNO

Nº/Ref.: 722

Árbol seco:

Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 11 D.A.P. (cm): 60

Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:

Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento:

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas: Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

ÁRBOL SECO C/ RAMA 1/2 PORTE QUEBRADA
sus pendiente.

Se solicita EXTRACCIÓN URGENTE -

RIESGO EMERGENCIA.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Pons

Nombre y apellido

14809428

D.N.I.

J. Pons

Firma

Nombre y apellido

D.N.I.



Jose Marti 722 SOS

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Emergencia

Fecha de relevamiento 15/04/25

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Melia azedarach (Paraiso)
 Calle: Paseo Rosas N° ED (24-75-26) Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 45 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE			Descortezaamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
basal	media	alto				
Pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
Grandes			Espesor de pared remanente (cm)			

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros		

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

- | | | | |
|---|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| A: OBJETIVOS DE LA PODA | B: TIPOS DE PODA | C: EXTRACCIÓN | F: CORTE DE RAÍCES |
| <input type="checkbox"/> Reducción Riesgo | <input type="checkbox"/> Formación | <input checked="" type="checkbox"/> Balanceo | <input type="checkbox"/> Superficial |
| <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias | <input type="checkbox"/> Limpieza | <input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE | <input type="checkbox"/> Profunda |
| <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio | <input type="checkbox"/> Aclareo | <input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO | |
| <input type="checkbox"/> Regulación de estructura | <input type="checkbox"/> Refaldado | | |
| | <input type="checkbox"/> Terciado | | |

OBSERVACIONES

El ejemplar completamente seco, presenta fisura longitudinal, descortezaamiento y se observa principios de pudorilosis en la base. Tiene movimientos al moverse sobre el fuste.

Sobre él se ve una planta viva, de approx 6 mts de alto, su diámetro que resiste se encuentra junto al ejemplar seco resiste 1 que opera su sostén.

Sigue actividad.

Resquebrado

37921339

INSPECTOR/VERIFICADOR





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: SOS EMERGENCIA

Fecha de relevamiento: 22/4/2015

Arma:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: ACACIA PODA						
Calle: 10 SE MARTI N° 773						
<input type="checkbox"/> Árbol Seco <input checked="" type="checkbox"/> Árbol Semi Seco						
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL						
Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NO <input type="checkbox"/> Mayor a 40° <input type="checkbox"/> Menor a 40°						
Orientación de la inclinación <input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda						
<input type="checkbox"/> Descopado <input type="checkbox"/> Descopado y brotado <input checked="" type="checkbox"/> Copa desbalanceada						
FUSTE Descortezamiento: Cavidades <input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas <input type="checkbox"/> Codominacias <input type="checkbox"/> Chorreados						
<table border="1"><tr><td>Pequeñas</td><td>basal</td><td>media</td><td>alto</td></tr></table>			Pequeñas	basal	media	alto
Pequeñas	basal	media	alto			
Cavidad longitudinal en el fuste (m) 4						
Grandes <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>						
Espesor de pared remanente (cm) 5						
RAIZ <input type="checkbox"/> Expuesta <input type="checkbox"/> Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO						
RAMAS <input type="checkbox"/> Tocones <input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción						
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas <input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas <input type="checkbox"/> Bajas						
<input type="checkbox"/> Codominancias <input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros <input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo						
HOJAS <input type="checkbox"/> De coloración anormal <input type="checkbox"/> Defoliación Total <input type="checkbox"/> Con signos de insectos <input type="checkbox"/> Con manchas foliares						
<input type="checkbox"/> Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:						

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

- A: OBJETIVOS DE LA PODA
- Reducción Riesgo
 - Eliminar Interferencias
 - Adecuación al sitio
 - Regulación de estructura

- B: TIPOS DE PODA
- Formación
 - Limpieza
 - Aclaro
 - Refaldado
 - Terciado

- C: EXTRACCIÓN
- Balanceo
 - E: TRASPLANTE
 - D: TRATAMIENTO SANITARIO

- F: CORTE DE RAÍCES
- Superficial
 - Profunda

OBSERVACIONES: EJEMPLAR DESCORTEZADO DESDE LA PARTE DEL TALLO.

CON GRAN MOVIMIENTO DEL TRONCO PUNTAZAL RECOMENDADO.

EXTRACCIÓN CON URGENCIA POR LO QUE ESTA ENPILO.

REEMPLAZAR POR OTRO EJEMPLAR.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Miguel Angel
37801-51



José Martí 773 SOS



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: SOS ENGAÑO

Fecha de relevamiento: 22/4/2021

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: ALAMO
Calle: AGUAFIN DE VEDIA N° 2590/1600 Árbol Seco Árbol Semi Seco**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**
Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 60 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada**FUSTE** Descorzamiento: Cavidades Fructificaciones húngicas Codominacias Chorreados

Pequeñas	basal	media	alto
Grandes	X	X	-

Cavidad longitudinal en el fuste (m) 2
Espesor de pared remanente (cm) 10**RAIZ** Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO**RAMAS** Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo**HOJAS** De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR****A: OBJETIVOS DE LA PODA**
 Reducción Riesgo
 Eliminar Interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura**B: TIPOS DE PODA**
 Formación
 Limpieza
 Aclaro
 Refaldado
 Terciado**C: EXTRACCIÓN**
 Balanceo
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO**F: CORTE DE RAÍCES**
 Superficial
 Profunda**OBSERVACIONES. EMPLAZAMIENTO CON GRAN RIESGO DE DEFOLIACIÓN**

ESTAR EN ALTA ALTURA Y DE CIMA DE ARBOL ESTA MUY EXPUESTO AL VIENTO
ESTAR SECO Y SER UN ALAMO MUY PROPENSO AL PUEBLO
ESTAR EN UN PUEBLO DE UN GLEBIO CON EL RIESGO QUE
ESTO IMPULSA.

INSPECTOR/VERIFICADOR

D. *Miriam Muñoz*
37207071





Planilla de Inspección de Árboles
Aviso. EMERGENCIA SOS.

Fecha de relevamiento 24/4/2014

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica NO IDENTIFICABLE
Calle CASTAÑON Nº 850 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 10 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

■ FUSTE Descorzamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Pequeñas	basal	media	alto
----------	-------	-------	------

Grandes			
---------	--	--	--

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
Espesor de pared remanente (cm) _____

■ RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar Interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado

C: EXTRACCIÓN
 Balanceo
 C: EXTRACCIÓN
 E: TRASPLANTE

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda

D: TRATAMIENTO SANITARIO


■ OBSERVACIONES. EJEMPLAR CON EL FUSTE AGRIPPADO, DESCORZADO
EN MOVIMIENTO E INCLINACIÓN HACIA LA PROPIEDAD TIENE
RIESGO DE CAIDA INMINENTE. EXTRACCION DE URGENCIA

INSPECTOR/VERIFICADOR

D. Miller Miller
31607051



Castañon 850 SOS



Carlos ortiz 944