



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2025-29413611-GCABA-COMUNA7

Buenos Aires, Martes 15 de Julio de 2025

Referencia: Extracciones (Emergencias - Miica)

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777 El Decreto N° 166/GCABA/2013 y Decreto 55/GCABA/2014, el expediente EX 2025-03696678-GCABA-COMUNA7 y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. a) de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada por el Decreto N° 166/GCABA/2013, corresponde a las comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que, de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco o, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o, para garantizar la seguridad de las personas o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección, oportunamente realizados, obrantes en este expediente en el orden 49, según IF-2025-29372565-GCABA-COMUNA7, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad ALTA;

Que, recurriendo a la Ley de Arbolado Urbano N° 3263 incisos a), b) y c), resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10 días, tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada Ley;

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, atento a las normativas mencionadas, la Comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada MIICA SA (CUIT Nro 30-60812520-1), según lo establecido en los Pliegos de Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, RS-2023-36359994-GCABA-SECACGC;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección citados, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares cuyas inspecciones obran en el orden 49 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1777 y el Decreto N° 166/13,

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7

RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizase a la realización de las extracciones de los ejemplares inspeccionados según Anexo I IF-2025-29372565-GCABA-COMUNA7 obrante en orden 49 del expediente citado en el visto, ubicados en las siguientes direcciones:

- * Asamblea 292
- * Bonorino 1461/63/65
- * Bonorino 1542
- * Bonorino 1660 Fte
- * Bonorino 124
- * Carabobo 1031
- * Del Barco Centenera 2161
- * Int Latinoamericana IL-38
- * Lautaro 1176
- * Miraflores 2165
- * Miraflores 2268
- * Pergamino 1685
- * Pergamino 1639
- * Perrault 1267
- * Saraza (B° Balbastro) 2361 LD
- * Senillosa 1212 LD

* Velázquez 3320

* Viel 1160

Artículo 2º.- Encomiéndase a la empresa MIICA S.A. CUIT 30-60812520-1, la realización de tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3º. - Registrese, cumplido archívese.

Digitally signed by IARA NAHIR SURT
Date: 2025.07.15 15:38:00 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

IARA NAHIR SURT
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 7
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.07.15 15:36:01 -03:00



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 21.10.25

Aviso. Emergencia

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica XX
Calle Int. Lat. Americano N° I.L.-3.8. Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m) 13 DAP (cm) 40 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de Insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar Interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado

C: EXTRACCIÓN
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda

OBSERVACIONES.....


Ejemplar completamente Seco, con la copa desbalanceada
hacia la AV. Perito Moreno.

Sesión de Extracción como emergencia

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicola Andrada

Jr. 256.635





Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 23 / 05 / 2025

Aviso: OFICIO

ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: ACER

Calle: BALCO CENTRAL

Nº/Ref.: 2151

Árbol seco:

Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 25

Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°:

Menor a 40°:

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle:

Hacia la propiedad:

Hacia el largo de la vereda:

Copa:

Desbalanceada:

Descopado:

Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento:

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreos:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Exuestas:

Levanta vereda (m²): 7

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas:

Excesivas / Cruzadas:

Bajas:

Secas / Secas en los ápices:

Invasión de espacio aéreo:

Tocones:

Con cavidades, tumores o cancros:

Con mal ángulo de inserción:

Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal:

Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades:

Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación:

Limpieza:

Aclareo:

Refaldado:

Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

ESTRUCTURA DAÑADA EN MUY MÍNICO ESTADO GENERAL.

RAÍCES SECAS Y EXPOSTAS. FUSTE DESCORTEZADO.

ACER FLEJO Y CON MUCHAS DECODIFICACIONES (TUBULOS?).

INCUNDOS. COPA TOTALMENTE SECAS. COPA KARAS (PLUS).

SE QUEDÓ CON 10% DE RAMAS. SE PUEDE DESPIEDRAR UN 60%.

DESENDAJAR NISMA CODO Y DESPIEDRAR JUNTO A C.

COMBINADOR EN BALCO CENTRAL Y SCHIUSI.

SE SUSPENDE SU EXTRACCION. PRIMERAS 3 ENERGIAS.

(Y 326-161 IS INI)

EL PIEDDO PIERDE COMO BALCO CENTRAL 2153.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Perez, Lucas

Nombre y apellido

310266A

D.N.I.

Firma



Barco centenera 2161



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: **EMERGENCIA**FECHA DE RELEVAMIENTO: **23/05/2025**

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE **LAUTARO**N° **1176**ESPECIE BOTÁNICA **TILO**

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX. (m) **41** INCLINACIÓN: SI / NO **Mayor a 45°**DAP (cm) **8** Menor a 45°

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE DESCORTEZAMIENTO CAVIDADES FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

basal media alta CODOMINIAS

pequeñas CHORREADOS

grandes CAVIDAD longitudinal en el fuste (m)

RAIZ Expuesta Espesor de pared remanente (cm)

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas/ Fisuradas CODOMINIAS

Secas/ Secas en las puntas Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros Tocones

Bajas Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS De coloración anormal Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del Inspector:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/Limpieza/Aclareo/Refaldado/Reducción de copa/Terciado/Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

Observaciones: ARBOL CON GRAN HUECO EN EL CUELLO

de 25 cm diámetro y 5cm pared remanente.

Se SOLICITA EXTRACCION URGENTE

RIESGO: (emergencia)

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

Pons

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Impreso en la Imprenta del GCABA

Impreso en la Imprenta del GCABA





Planilla de Inspección de Árboles
EMERGENCIA

Aviso:

Fecha de relevamiento 28/5/2025

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica JACARANDA

Calle ASAMBLEA N° 292 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 45 Inclinación SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descorado Descorado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descorzeamiento: Cavidades		
	basal	media
Pequeñas		
Grandes		

Fructificaciones fúngicas Cadominacias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____

Espesor de pared remanente (cm) _____

RAÍZ

Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominacias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- Aclareo
- Refaldado
- E: TRASPLANTE
- Terciado
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES ARBOL YA DESCOPADO (ATENDIDA LA EMERGENCIA)

INCLINADO HACIA LA CALLE Y CON GRAN RAYADURA

ABIERTA VERTICAL.

SE SOLVIO LA EXTRACCION CON RIESGO ELEVADO
YA NO ES EMERGENCIA / PERO REALIZAR PRIORITARIAMENTE

INSPECTOR/VERIFICADOR

Juan Pons



Asamblea 292 foto
inicial descope s.o.s



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 06 / 06 / 2025
Aviso: Oficio

ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: Limpiatubos
Calle: Senilloso	Nº/Ref.: 1212 LD
	Árbol seco: <input type="checkbox"/> Árbol semiseco: <input type="checkbox"/>

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 28 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES	Expuestas: <input type="checkbox"/>	Levanta vereda (m²): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
--------	-------------------------------------	----------------------------	---

RAMAS	Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/>
	Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/>	Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>	Tocones: <input type="checkbox"/>
	Con cavidades, tumores o cánceros: <input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Codominantes: <input type="checkbox"/>

HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>
		Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Signos de insectos: <input type="checkbox"/>

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado: C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo: D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

Extracción atendida como emergencia el día 30/05. Al momento de la inspección no se encuentran restos.

Cerrar plantera ya que no hay espacio disponible.

INSPECTOR DE ARBOLOADO

Micaela Andrade

Nombre y apellido

37256635

D.N.I.

Firma





PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO:

EMERGENCIA

ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO:

3 - 6 - 2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE CARABOBÓ

Nº 1031

ESPECIE BOTÁNICA JACARANDA

ÁRBOL SECO X

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

ALTURA APROX. (m)

8

DAP (cm)

24

Mayor a 45°

Menor a 45°

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO			
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			
	Cavidades				
	basal	media	alta		
pequeñas				CODOMINANCIAS	
grandes				CHORREADOS	
RAIZ		Cavidad longitudinal en el fuste (m)		Espesor de pared remanente (cm)	
Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
Levanta vereda: m²					
RAMAS	Quebradas/Fisuradas			Codominancias	
	Secas/Secas en las puntas			Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/Tumores o Cancros			Tocones	
HOJAS	Bajas			Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/Cruzadas				
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades			
Con manchas foliares		Defoliación total / parcial			
Con signos de insectos					

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/Limpieza/Aclareo/Refaldado/Reducción de copa/Terciado/Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

Observaciones:

ÁRBOL SECO. Se solicita descopal (extracción) para reducir riesgo
PRIORITY: emergencia.

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

Pons

Nombre y Apellido

Firma

DNI



Carabobo 1031 antes





Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles
Aviso. SOY EMERGENCIA

Fecha de relevamiento 4/6/2025

Arme:

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica NO ESPECIFICADA
Calle PERNAULT N° 1167 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

- | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|--------------------------|---------------|--------------------------------------|
| A: OBJETIVOS DE LA PODA | B: TIPOS DE PODA | C: EXTRACCIÓN | D: TRATAMIENTO SANITARIO | E: TRASPLANTE | F: CORTE DE RAÍCES |
| <input type="checkbox"/> Reducción Riesgo | <input type="checkbox"/> Formación | <input type="checkbox"/> Balanceo | | | <input type="checkbox"/> Superficial |
| <input type="checkbox"/> Eliminar Interferencias | <input type="checkbox"/> Limpieza | <input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN | | | <input type="checkbox"/> Profunda |
| <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio | <input type="checkbox"/> Aclareo | <input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE | | | |
| <input type="checkbox"/> Regulación de estructura | <input type="checkbox"/> Refaldado | <input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO | | | |
| | <input type="checkbox"/> Terciado | | | | |

■ OBSERVACIONES EJEMPLAR MUERDE CON DOCUMENTO ALÉGICO

DEBIEN DESEAR EXTRACCION, Y REEMPLAZAR POR
OTRO EJEMPLAR NUEVO QUE CORRESPONDA SEGUN PLAN MAESTRO.

INSPECTOR/VERIFICADOR

J. M. Colom Müller
3760701.



Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Emergencia

Fecha de relevamiento 11/06/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FresnoCalle Boulevard N° 1461/13165 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 33 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceadaFUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

	basal	media	alto.	
Pequeñas				
Grandes			<input checked="" type="checkbox"/>	

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NORAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreoHOJAS De coloración anormal Defollación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defollación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: TRASPLANTE

OBSERVACIONES

Ejemplar seca VIVA con podredumbre en la base de la copa en la inserción del V de la codominancia.

Se recomienda su extracción de emergencia a fin de evitar daños a personas o bienes.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ticulka Andrade

77.256.635



Bonorino 1461/3/5

Sos



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Ene 2023Fecha de relevamiento 11/06/23

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fresno
Calle Boulevard Nº 1542 Árbol Seco Árbol Semi Seco**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**
Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 36 Inclinación: Si NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copas desbalanceadas

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreos
	basal	media	alto			
Pequeñas						
Grandes						

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO**RAMAS** Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo**HOJAS** De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR****A: OBJETIVOS DE LA PODA**
 Reducción Riesgo
 Eliminar Interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura**B: TIPOS DE PODA**
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado
 Balanceo
 C: EXTRACCIÓN
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO**F: CORTE DE RAÍCES**
 Superficial
 Profunda**OBSERVACIONES**

Ejemplo con más del 50% de la copa seca, con descortezamiento del fuste, lo cual indica un avanzado estado de deterioro.

Se solicita su extracción para evitar daño a personas o bienes.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Miguel Andreu

37-256.635



Bonorino 1542

(Emergencia) antes

BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles
Aviso: Emergencia

Fecha de relevamiento 11.06.23

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus
Calle Avellaneda Nº 1600 FKR Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 35 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE

Descorzamiento: Cavidades					
Pequeñas	basal	media			
Grandes	X	X			
			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	<u>7.5</u>	
			Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominacias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo Eliminar interferencias Adecuación al sitio Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA
 Formación Balanceo
 Limpieza C: EXTRACCIÓN
 Aclareo E: TRASPLANTE
 Refaldado D: TRATAMIENTO SANITARIO
 Terciado

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial Profunda

OBSERVACIONES:

Ejemplar con podredumbre longitudinal en el fuste, que se extiende desde la base, la pared remanente es menor al 20%.

Se solicita extracción a fin de evitar daños a personas o bienes.

INSPECTOR/VERIFICADOR
Nicola Andrei Anabel 34-236-635

Bonorino 1660 FTE

SOS

Descope



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 11/06/25

Aviso:

ARME: 805

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: PAULISO

Calle: Miraflores

Nº/Ref.: 265

Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 50

Inclinación: Sí NO Mayora 40°: Menor a 40°: Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda: Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
	Grandes		<input checked="" type="checkbox"/>	

Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreos:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas: Levanta vereda (m²): Fisuras en el frente de la propiedad: Sí NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas: Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones: Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares: Sintomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado: C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo: D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

ejemplar semi seco con pudoroso

aventada: descorzamiento. P.M.

Cronica: muerte, desvitalizado. Manejo.

Polaro Descopado SOS. y luego se para

INSPECTOR DE ARBOLADO

G. Acuña G.

Nombre y apellido

32575057

D.N.I.

Firma



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles
Aviso: *Emergencia*

Fecha de relevamiento: 11-06-25

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Ficus
Calle: Diagonal Flores Nº: 22.6.8 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 6 DAP (cm): 25 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
basal	media	alto			
Pequeñas					
Grandes			<input checked="" type="checkbox"/>		

Cavidad longitudinal en el fuste (m):
Espesor de pared remanente (cm):

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción Riesgo Eliminar interferencias Adecuación al sitio Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA Formación Limpieza Aclareo Refaldado Terciado

C: EXTRACCIÓN Balanceo E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES Superficial Profunda

OBSERVACIONES:

*Ejemplo con brotos codominantes con pudrición en la base
La pared remanente es menor al 20%.*

Realizar extracción a fin de evitar daños a personas o bienes.

INSPECTOR/VERIFICADOR: Nicolas Andrade Andrade N°: 22.256.635



Miraflores 2268 final
Emergencia



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 13/06/12

Aviso ESRV/AR/12

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica AORN NEGUNDO

Calle PERGAMINO Nº 1685 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 46 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceadaFUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Pequeñas					
Grandes	X	X	X		

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NORAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreoHOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado
- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES ESRV/AR/12 SERV. S.R.C. C.R. CAVALIERI

GRANOS EN BASE FUSTE Y ZONA DE DESCRIZADO
DE NUEVOS PUNTOS BURGO DE QUERER TERRAZA.


SE SOLICITA SU REMOCIÓN - AUTORIZACIÓN

INSPECTOR/VERIFICADOR

Natalia M. M.

MML

27215776



Pergamino 1685
Descope
SOS

BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: EJERCICIO Fecha de relevamiento: 13/06/25

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Acer NEGUNDO
 Calle: PRAGMINO Nº: 1639 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 10 DAP (cm): 52 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descorado Descorado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descorzamiento: Cavidades		
basal	media	alto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pequeñas		
Grandes	X	X

Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
 Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominacias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES

<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar Interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
	<input type="checkbox"/> Terciado		

OBSERVACIONES: EJEMPLO CON CAVIDADES GRANDES
LA BASE Y ACTUALMENTE, FRUCTIFICACIONES FÜNGICAS, MUSGOS
SE SECAS - RIESGO DE QUEBRADURA.
SER SOLVENTE PRIMARIA - RENOVACION

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolás Mazzoni 27011272 Mazzoni

Fotografía de uso exclusivo para el CICBAA



Pergamino 1639
Descope
SOS



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Emergencia

Fecha de relevamiento 18-06-25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRENOCalle Boulevard N° 124 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 40 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceadaFUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

basal media alto

Pequeñas Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____Grandes Espesor de pared remanente (cm) _____RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NORAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreoHOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado
- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES.....

Ejemplar con más del 50% de la copa seca. Fructificaciones fúngicas a lo largo de las ramas principales de la copa. A fin de evitar daño a personas o bienes se solicita su extracción como emergencia.

INSPECTOR/VERIFICADOR
Nicolete AndradeAbdón

Jz. 216.635



Bonorino 124



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 18 / 06 / 2025
Aviso: Emergencia

ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: Acer		
Calle: Saraza	Nº/Ref.: 2361 LD	Árbol seco: <input type="checkbox"/>	Árbol semiseco: <input type="checkbox"/>

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL			
Altura (m): 12	D.A.P. (cm): 37	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input checked="" type="checkbox"/>
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle: <input type="checkbox"/>	Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/>
Copas:		Desbalanceada: <input type="checkbox"/>	Descopado: <input type="checkbox"/>
		Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>	

FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: <input type="checkbox"/>
Cavidades:	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas: <input type="checkbox"/>
	Grandes	X			Codominancias: <input type="checkbox"/>
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		Espesor de la pared remanente (cm): _____			Chorreados: <input type="checkbox"/>

RAÍCES	Expuestas: <input type="checkbox"/>	Levantá vereda (m ²): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
--------	-------------------------------------	---	---

RAMAS	Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/>
	Secas / Secas en los ápices: X	Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>	Tocones: <input type="checkbox"/>
	Con cavidades, tumores o cancros: <input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Codominantes: <input checked="" type="checkbox"/>

HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>
		Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Signos de insectos: <input type="checkbox"/>

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado: C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo: D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN X

OBSERVACIONES

Ejemplar ubicado en el espacio verde del barrio balbastro. Al momento de la inspección se encuentra en aparente estado vital, fuste levemente inclinado con cavidades grandes en la base y también en la base de la codominancia de la copa, ramas secas distribuidas por la copa. Realizar extracción a fin de evitar daño a personas o bienes.

INSPECTOR DE ARBOLADO


Micaela Andrade

Nombre y apellido

37256635

D.N.I.

Firma



Sarasa 2361 LD (barrio
balbastro) SOS



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: SOS

18/16)-25

Fecha de relevamiento

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Ficus* N° 116.0 Árbol Seco Árbol Semi Seco
Calle *Vial el*

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) <i>8</i>	DAP (cm) <i>28</i>	Inclinación: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Mayor a 40° <input type="checkbox"/> Menor a 40°
<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda		
<input type="checkbox"/> Descopado <input type="checkbox"/> Descopado y brotado <input type="checkbox"/> Copa desbalanceada		

FUSTE

Pequeñas	Descortezamiento: Cavidades		
	<input checked="" type="checkbox"/> basal	<input type="checkbox"/> media	<input type="checkbox"/> alto
	<input checked="" type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas <input type="checkbox"/> Codominancias <input type="checkbox"/> Chorreados		
Cavidad longitudinal en el fuste (m) <input type="checkbox"/>			
Grandes	Espesor de pared remanente (cm) <input type="checkbox"/>		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado
- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar con fuertes cavidades en todos sus troncos provocando predilección AVANZADA Tuber 310.

Se observan troncos sin fagos / fructificaciones.

Se recomienda extracción con urgencia de los mismos ya que tienen un gran peso y están sostenidos por cables.

INSPECTOR/VERIFICADOR

*Giacomo G**S**32545054*





Fecha: / 27-6-2025

Aviso: _____

ENFERMEDAD

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Morus sp. (MORERA)Calle: VELAZQUEZNº/Ref.: 3320Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 48 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°: Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda: Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			<input checked="" type="checkbox"/>
	Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados: Cavidad longitudinal en el fuste (m): 2 Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: Levanta vereda (m²): SI Fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: <input checked="" type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input checked="" type="checkbox"/>
Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/>	Invasión de espacio aéreo: <input checked="" type="checkbox"/>	Tocones: <input type="checkbox"/>
Con cavidades, tumores o cancros: <input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Codominantes: <input type="checkbox"/>

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>
	Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Signos de insectos: <input type="checkbox"/>

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo: D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

EJEMPLAR VITAL, EN PROCESO DE SENESCENCIA FOLIAR.

SE ENCUENTRA INCLINADO POR DÉBIL ANCLAJE, LAS RAÍCES DEL LADO CONTRARIO A LA INCLINACIÓN LEVANTAN LA VEREDA RIESGO DE VUELCO.

PUNTALADO POR EL vecino "3320".

PRESENTA DESCORTEZAMIENTO, CAVIDADES EN TODO EL FUSTE CON PULVERIZACIÓN Y UNA CAVIDAD LONGITUDINAL.

POR EL ALTO RIESGO DE FALLA Y PARA EVITAR DANOS / ACCIDENTE, SE SOLICITA SU EXTRACCIÓN.

ALTA PRIORIDAD

INSPECTOR DE ARBOLADO

D. INSUARRALDE

Nombre y apellido

33824334

D.N.I.

S.

Firma

