



## G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

**Referencia:** Resolución Extracción Arbórea. Actas 7708 a 7728. Comuna 9

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 3263 y Nº 1777, el Decreto Nº 166/2013, las actas de inspección Nº 7708, 7709, 7710, 7711, 7712, 7713, 7714, 7715, 7716, 7717, 7718, 7719, 7720, 7721, 7722, 7723, 7724, 7725, 7726, 7727, 7728, IF-2025-24813094-GCABA-COMUNA9 y

#### CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto Nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley Nº 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley Nº 1777;

Que la Ley Nº 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto Nº 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley Nº 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo

de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Acassuso 6790, Av. Directorio 4609, Av. Escalada 1709, Basualdo 1039, Caroya 2133, Cosquin 1504, Alejandro Dumas 1875, Fonrouge 1092, General Eugenio Garzón 4346, Homero 679, Manuel De Artigas 6353, Monte 4950 L.A, Pola 2333, Pola 2337, Remedios 4437, Saladillo 1588, San Pedro 6727, José León Suarez 1488, Tandil 4574, White 1915, Bragado 5602, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL**

**DE LA COMUNA 9**

**RESUELVE**

Artículo 1º.- Autorizase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Acassuso 6790, Av. Directorio 4609, Av. Escalada 1709, Basualdo 1039, Caroya 2133, Cosquin 1504, Alejandro Dumas 1875, Fonrouge 1092, General Eugenio Garzón 4346, Homero 679, Manuel De Artigas 6353, Monte 4950 L.A, Pola 2333, Pola 2337, Remedios 4437, Saladillo 1588, San Pedro 6727, José León Suarez 1488, Tandil 4574, White 1915, Bragado 5602, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2025-24813094-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni  
Cédula: TINAR-20251816582  
Fecha: 2025/06/11 16:12:46-0300

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500613952/25  
500613961/25

Fecha de relevamiento

33/5/2025

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Morus sp.* (Mora).  
 Calle AGASSIZO N° 6190  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 30. Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades  Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados  

basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

  
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_  
 Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

RAÍZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

RAMAS  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades \_\_\_\_\_

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

## C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES Riego muy bajo.

Especie no apta

Cortar ramas

Replantar 2,5 m<sup>2</sup>, corresponden al clote de planta.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Proluco  
Nombre y Apellido

  
Firma

20.248.692  
DNI

Calle ACASSUSO•6790

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7708  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Reservado a pedido de Gerencia.

Fecha de relevamiento 1/5/2025

Anexo

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Melia azedarach (lauris)

Calle Av. Directorio

Nº 4609

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 35 Inclinación SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda

Descopado  Descopado y brotado  Corte desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Chorreando

basal	media	alto
-------	-------	------

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Pequeñas	✓	-
----------	---	---

Espesor de pared remanente (cm)

Grandes	-	✓
---------	---	---

### RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m<sup>2</sup>

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cáncros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Adorneo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo

#### D: TRASPLANTE

- Trasplante

#### E: CÓRTE DE RAÍCES

- Superficial

- Profunda

**OBSERVACIONES** Cavidades en el cuello de la raíz, con pudrición avanzada. Cavidades en zona de la corona con unión débil de rama (origen epícorírica).

Post extracción: rehacer plantera de 1,20m x 1,20m hacia LA, entre pluviales. Reparar cordón y vereda.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto

Nombre y Apellido

Firma

31.084.026

DNI

Calle DIRECTORIO AV. 4609

IMAGEN DEL EJEMPLAR

Av. Directorio 4609



N° DE ACTA: 7709

Informe N° \_\_\_\_\_.

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: So0522857/25

Fecha de relevamiento 22/4/2025

Árbol

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie horánica *Fraxinus pennsylvanica* (Fresno)

Calle Av. ESCALADA

N° 1709

 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

 Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 55 Inclinación  SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copia desbalanceada

**FUSTE**

## Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Fructificaciones fungicas

 Codominacias

 Chorrados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

**RAÍZ**
 Exuesta

Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**
 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajos

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**
 De coloración anormal

Detallación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Pandal Síntomas de enfermedades.

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**
**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

**B: TIPOS DE PODA**

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Reforizado
- Terciado

 Balanceo

 C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

**E: CORTE DE RAÍCES**

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES** Ejemplar con inclinación de aprox. 25° hacia la calle.

En imágenes de hace un año atrás se observa que el ejemplar no presentaba inclinación. Al momento de la inspección se observaron levantamiento reciente de raíces próximas al cuello de la raíz del lado opuesto a la inclinación y hundimiento pronunciado del suelo en el lado que coincide con la inclinación. Prioridad muy alta por riesgo de vuelco.

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

Paulina Lopretto

Nombre y Apellido

Firma

31.624.026

DNI

Calle ESCALADA AV. 1709

[IMAGEN DEL EJEMPLAR]



Av Escalada 1709

N° DE ACTA: 7710

Informe N° \_\_\_\_\_

## Plantilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento 13/5/25

Arbol

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *Ficus benjamina*

Calle **BASUALDO** N° **1039**  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **7,0** DAP (cm) **65** Inclinación: Si  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la Inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Corte desbalanceada

**FUSTE**

Descortezamiento- Cavidades		
basal	media	alto
<input type="checkbox"/> Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados  
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_  
 Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

**RAÍZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad-  Si  No

**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cáncros  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Adarren
- Retalldado
- Terclado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo

#### D: TRASPLANTE

- Terreno

#### E: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Extracción de especie no permitida para arbolado local su e  
 BONITA. Quitar las sus. RAÍCES. REPARAR 20 m2 de Bajosetas  
 y. DRAZ. PLANTAR 1,2 m x 1,2 m para plantar nueva  
 ESPIA.

INSPECTOR/VERIFICADOR

*Eduardo Fernández*  
 Nombre y Apellido

*LMA*  
 Firma

36454502  
 ONI

Calle BASUALDO 1039

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7711  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Plantilla de Inspección de Árboles

Aviso ... 502569471/25

Fecha de relevamiento 23/5/25

Arme ...

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica TIGUÍN

Calle ... CALOYIA N° 2133

Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) ... 12 ... DAP (cm) ... 60 ... Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la Inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copia desbalanceada

### FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones Fúngicas Cedominadas Chorreados

	basal	media	alta			
Pequeñas						
Grandes						

Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_

Espesor de pared permanente (cm) \_\_\_\_\_

RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m² Provoca fisuras en el freno de la propiedad:  Sí  No

RAMAS  Tocones  Exdesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción

Quebrados / Fisurados  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Cedominadas  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refaldado
- Tertiado
- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### E: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Ejemplar con p. tanto vereda como propiedad, pro...  
 El estar ubicado en una vereda angosta, no es pos...  
 ble realizar corte de raíz sin incrementar considerable...  
 mente el riesgo. Reparar 24m² de vereda y reducir...  
 plantas a 2,1,2x1,2.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

6932-E LA  
GRANINA  
60762

Nombre y Apellido

  
Firma

35263728  
ONI

Cel e CAROYA 2133

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7712

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500 624 699/25

Fecha de relevamiento 29/05/15

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica	<i>Ficus</i>
Calle	Nº	Árbol Seco
<i>Cosquín</i>	1509	Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)	10	DAP (cm)	60	Inclinación:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Mayor a 40°	<input type="checkbox"/>	Menor a 40°
Orientación de la inclinación	Hacia la calle		Hacia la propiedad		Hacia el largo de la vereda			
	Descopado		Descopado y brotado		Copa desbalanceada			

FUSTE	<input type="checkbox"/> Descortezamiento	<input type="checkbox"/> Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fungicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorrados
	baja	media	alto		
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)	

RAIZ	<input type="checkbox"/> Expuesta	<input checked="" type="checkbox"/> Levanta vereda m2	Provoca fisuras en el frente de la propiedad:	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
------	-----------------------------------	---	---	--	-----------------------------

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS	<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación Total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares
	Defoliación Parcial	Síntomas de enfermedades		

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
	<input type="checkbox"/> Terciado		

OBSERVACIONES *Exterior de ejemplar ubicado cerca de edificios y fregado a luminaria.*

*Presenta crecimiento de fuste aferrado a poste de luminaria y rompe lecho de propiedad, devorando obstáculos la iluminación.*

*Cerrar plantas 6m<sup>2</sup> saldo 6APG.*

Prioridad corto plazo

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ivan Sardelli  
Nombre y Apellido

35945874  
DNI

Calle COSQUIN 1504

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7417

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso S00590484125

Fecha de relevamiento 23/5/25

Arme

## UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle Dunes, A.

Lugusto

Nº 1875

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3

DAP (cm) 25

Inclinación:  NO Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación

 Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezeamiento/ Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

## RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI NO

## RAMAS

 Tacones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

## C: EXTRACCIÓN

## D: TRASPLANTE

## E: TRASPLANTE

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial

- Profunda

## OBSERVACIONES

Extracción de ejemplar ruerto en pie, sin otros defectos importantes.

Revernar plantas a 1,20 m de largo por 0,80 m ancho.  
PL 4m.Reparar vereda 4m<sup>2</sup>, solo L64  
Ingreso con chips 1883.Prioridad corto plazo

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ivan Szczodlaf

35945874

DNI

Calle DUMAS, ALEJANDRO 1875

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTAS: 7714

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

21/4/25

Árbol

Aire

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *ficus*  
 Calle *FONDOUZE* N° *1092*  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *10* DAF (cm) *55* Tiltación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copia desbalanceada

### FUSTE

	Desvitalización: Cavidades		
	basal	media	alta
Pequeñas			
Grandes			

Fractificaciones fungibles

Cudumiñadas

Chorreados

Cantidad longitudinaria en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

**RAÍZ**  Expuesta  Levanta vereda 1m2  Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI  NO

**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cárros  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con nicténias foliares

Defoliación Parcial  Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al s.tio
- Regularización estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Adaros
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

EXTRACCIÓN

E. TRASPLANTE

#### C: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

#### D. TRATAMIENTO SANITARIO

### OBSERVACIONES

Extracción de ejemplo no permitida para arbolado lineal que genera la ruta en vereda.

Retirar 10 m<sup>2</sup> se baldosas y dejar abierta 1,2m x 1,2m para plantar nuevo ejemplar

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Eduardo Fernández  
Nombre y Apellido

  
Firma

36494502  
DNI

Calle

FONROUGE 1092

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7715

Informe N°

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500311448/21

Fecha de relevamiento 22/4/2025

Arbol:

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *Platanus x acerifolia* (PLÁTANO)

Calle *Garzón 4346* N°  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *14* DAP (cm) *80* Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descupado y brotado  Copia desbalanceada

FUSTE	Descontaminación: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominadas	<input type="checkbox"/> Chorrados		
	pequeñas	medias	grandes					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared permanente (cm)				

RA17  Exuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Socas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Canoras	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### E: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES.** Árbol 90% seco, dañado intencionadamente mediante múltiples perforaciones en el fuste (cerca del cuello de la raíz) donde se vió herbicida total. Prioridad alta, ubicado en la vereda de una escuela.

Post extracción cerrar platería por proximidad a luminaria y reparar vereda del 4346 y del 4368

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto

Nombre y Apellido

Firma

31.624.026

DNI

Calle GARZON EUGENIO GENERAL 4346

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Garzón 4346

N° DE ACTA: 7716  
Informe Vº \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500602024/25

Fecha de relevamiento

23/5/2025

Arme

## UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

*Melia Azedarach (París)*Calle **Homer**

Nº 679

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **7**

DAP (cm)

**32**

Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación

 Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezeamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

basal media alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

## RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI NO

## RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## OBSERVACIONES Prioridad Media - Riesgo Medio.

Se observa seco, invadido por clavel del aire.  
Cavidad basal media.Alinear pluma al borde la vereda (1,5 m<sup>2</sup> de HA)

## INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Proluco

Nombre y Apellido




Firma

20248692  
DNI

Calle HOMERO 679

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7717

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 19/5/2025

Aviso

Arbolito

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie: otoño ca *Actel. Nogundo*

Calle *Manuel A. Belgrano* N° *6353*  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *8* DAP (cm) *30* Inclinación:  SI NC  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Corte desbalanceada

<b>FUSTE</b>	<input type="checkbox"/> Descomenzamiento / Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Chorrados
	<input type="checkbox"/> basal <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alto			
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	

**RAÍZ**  Exuesta  Levanta veredas m2 Provoca surcos en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajitas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cánceres	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con marchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Reforzado
- Terclado

#### C: EXTRALCIÓN

- 
- E. TRASPLANTE
- D. TRATAMIENTO SANITARIO

#### E: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

*Exclusión de estribos totalmente seco, con fuste desbalanceado e inclinación hacia la calle.*  
*Colgar plantas por uniraria muy cerca.*

### INSPECTOR/VERIFICADOR

*Juan Fernandez*

Nombre y Apellido



Firma

*36494502*

DNI:

C.º 10 ARTIGAS MANUEL DE 6353

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7718  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso SAGAS # 9268125

Fecha de relevamiento 21/05/2017

Name \_\_\_\_\_

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica G. EUSTROCalle Av. E.E. Nro. 4950 L4 Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) \_\_\_\_\_ DAP (cm) ..... Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°Orientación de la Inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda Descopado  Descopado y brotado  Corte desbalanceadaFUSTE Descortezamiento. Cavidades  Fructificaciones fúngicas  Cedominaciones  Chorreados

Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_

Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

RAÍZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NORAMAS  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas Cedominaciones  Con cavidades / Tumores / Cáncer  Que invaden espacio aéreoHOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Adarreo
- Refaldado
- Terciado

## C: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## D: EXTRACCIÓN

## E: TRASPLANTE

## F: TRATAMIENTO SANITARIO

## OBSERVACIONES

Árbol muerto en pie

## INSPECTOR/VERIFICADOR

GARIBOLDI FRANCIA Gómez

Nombre y Apellido

35263722

DNI

Calle MONTE•4950 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7719

Día \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: SOPORTARÁLES

Fecha de relevamiento: 20/05/25

Arme:

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: PLÁTANO

Calle: POLA

Nº: 2333

Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 17 DAP (cm): 85 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Cepa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Frustricaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
basal	media	alto			
Pequeñas					
Grandes					

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_

Espesor de pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

RAÍZ  Expuesta  Levanta vereda m<sup>2</sup> Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

RAMAS  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas

Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: \_\_\_\_\_

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

#### D: TRASPLANTE

#### E: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda


### OBSERVACIONES

Síbel semi seca. Tiene más de la mitad de la copa seca. Reparar vereda ≥ 38m<sup>2</sup>. Reducir plantea a 1,2x1,2m.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

GABRIELA  
GRANJA  
Gómez

Nombre y Apellido



Firma

37263228  
DNI

Cv't POLA 2333

[IMAGEN DEL EJEMPLAR]



N° DE ACTA: 7720

Informe N° \_\_\_\_\_

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso S.00560209/25

Fecha de relevamiento 20/5/25

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica RUALIANO

Calle Polt. N° 2337  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 14 DAP (cm) 36 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

**FUSTE**  Descontaminamiento- Cavidades  Fructificaciones fúngicas  Cudomirrias  Cho-reados

	basal	medio	alto	
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2  Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**  Tocunes  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo o de inserción

Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas

Codominantes  Con cavidades / Tumores / Cáncres  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

**B: TIPOS DE PODA**

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Retalado
- Terciado

Balanceo  
 C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

**F: CORTE DE RAÍCES**

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES**

*Árbol seco...*

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

*GABRIELA  
BRANCA  
BONET*

Nombre y Apellido



*35263729*

DNI

Calle POLA•2337

[IMAGEN DEL EJEMPLAR]



N° DE ACTA: 7721

\_\_\_\_\_

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Relevado a pedido de Gerencia

Fecha de relevamiento 2/5/2025

Armc

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Magnolia grandiflora (MAGNOLIA)*

Calle Remedios

Nº 4437

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 38 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descomulado  Descomulado y brotado  Copia desbalanceada

■ FUSTE

Descomunalamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones Fúngicas

Codominancias

Chorrados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defollación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defollación Parcial Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A. OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Adarve
- Retallado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES Especie no apta para arbolado viario

obs: se han de roturar en vereda. Post extracción:

rehacer plantera de 1,20 m x 1,20 m y reparar

vereda completa (36,5 m2). Suelo actual: AC 44 negro.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Pauina Lopretto

Nombre y Apellido

Firma

31.624.026

DNI

Calle

REMEDIOS 4437

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Remedios 4437

N° DE ACTA: 7722

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500596530/27

Fecha de relevamiento: 20/5/20

Arme:

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: SACADILLO

Especie botánica: MORA

Nº: 1580

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 9

DAP (cm): 35

Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle  Descopado

Hacia la propiedad  Descopado y brotado

Hacia el largo de la vereda  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de pared remanente (cm):

### RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades:

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo

Eliminar interferencias

Adecuación al sitio

Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

Formación

Limpieza

Aclareo

Refaldado

Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

### OBSERVACIONES

Extracciones progresiva de ejemplares no recomendadas para madera vial; Verde hoy x hacer.

Retiran 12 m<sup>2</sup> de jardín,

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Valentín J. Salazar



Nombre y Apellido:

Firma:

32738663

DNI:

Calle SALADILLO 1588

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7723

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500637473 / 25

Fecha de relevamiento

3/6/25

Arme:

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *Casuarina cunninghamiana*  
 Calle San Pedro N° 6721  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 15 DAP (cm) 70 Inclinación: SI  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copia desbalanceada

**FUSTE**  

Descortezaamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas <input checked="" type="checkbox"/>		
Grandes		<input checked="" type="checkbox"/>

 Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados  
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_  
 Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

## C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES**

El ejemplar está enfermo, cuenta con hongos en la base, atuecamiento en contacto con el suelo y descortezaido en todo el largo del fuste. En la parte superior del fuste se visualiza un desgarro grande y profundo en proceso de pudrición, es un riesgo ya que en esa parte salen ramas primarias que pueden colapsar en un futuro.

Extraer árbol y achicar plantiere a 1,6 m x 1,6 m. La vereda está nivele y transitible por lo que solo hay que agregar y reparar 4,2 m<sup>2</sup> de la plantiere.

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

Paola Sacilotto  
Nombre y Apellido

Paola Sacilotto  
Firma

31281193

DNI

Calle SAN PEDRO 6727

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7724  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500631404 / 25

Fecha de relevamiento 20/5/2015

Arbol

UBICACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica	<i>Poráiso</i>
Calle	Nº	Árbol Seco <input checked="" type="checkbox"/> Árbol Semi Seco <input type="checkbox"/>
S. L. Suarez	1488	

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)	10	DAP (cm)	50	Inclinación: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
Orientación de la inclinación		Hacia la calle		Hacia la propiedad	Hacia el largo de la vereda
		Descopado		Descopado y brotado	Copa desbalanceada

FUSTE	<input checked="" type="checkbox"/> Descortezaamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorrreados
	basal media alto			
Pequeñas				
Grandes				

Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_

Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI  NO

RAMAS  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

Defoliación Pácial Síntomas de enfermedades \_\_\_\_\_

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA  
 Reducción Riesgo  
 Eliminar interferencias  
 Adecuación al sitio  
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA  
 Formación  
 Limpieza  
 Aclareo  
 Refaldado  
 Terciado

Balanceo  
 C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE  
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial  
 Profunda

OBSERVACIONES Extracción de ejemplar semi seco, con ramas primarias secas, con descortezamientos y estructura debilitada. Presenta descortezamientos en el fuste y copa desbalanceadas.

Ramas expuestas y descortezadas.

Alzarse plantas 1,20 m x 1,20 m, PL 4,8 m.  
 Reparar vereda 11 m2, Solado 64 p6.  
 Reparar pluvial.

Prioridad Corto plazo.


INSPECTOR/VERIFICADOR

JUAN SANCHIS  
 Nombre y Apellido

35945879  
 DNI

Calle SUAREZ, JOSE LEON 1488

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7725

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Referido a pedido de Gerencia

Arme

Fecha de relevamiento

7/5/2025

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus benjamina

Calle TAHUIL N° 4534  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBDL

Altura aprox. (m) DAP (cm). Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copia desbalanceada

### FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas  Codominadas  Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI  NO

### RAMAS

Tacones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajos

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Adarce
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficil
- Profunda

**OBSERVACIONES** Especie no apta para arbolado viario causando roturas en vereda y afectando propiedad. Por el tamaño del ejemplar y por estar entre dos garajes, no es posible ampliar plantera ó realizar corte de raíz a una distancia segura. Post extracción: rehacer plantera de 1,60 m x 1,30 m y reparar 11 m<sup>2</sup> de vereda (66.6%).

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto

Nombre y Apellido

Firma

31.624.026

DNI

Calle TANDIL 4574

**IMAGEN DEL EJEMPLAR**



N° DE ACTA: 7726

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

AVISO S00 610929/25

Fecha de relevamiento 26/5/25

Arbol

## UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle: White

Fresno

Nº 1915

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8

DAP (cm)

45

Inclinación: SI / NO

 Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación

 Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento- Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Pequeñas

basal media alto

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

0,60

Grandes

8 8

Espesor de pared remanente (cm)

## RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI NO

## RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Pcial

Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES Extracción de ejemplar con cuidad basal y pudrición en la zona del cuello y descortezamiento defectuoso. Desplazar plantas 1,5 m hacia lado ascendente por cercanía a garaje y desague pluvial. Rezarar plantas 1,20 m x 1,20 m, PL 4,8 m. Reparar vereda 8 m<sup>2</sup>, solado L 64. Reparar pluvial. Prior. de corto plazo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ivan Stachay  
Nombre y ApellidoS3/11/25  
Firma35945814  
DNI

Calle WHITE•1915

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7727

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 15/4/25

Aviso

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *Ficus* N° 5602

Calle Bilbao Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura arbol (m) 8 DAP (cm) 70 Inclinación: Sí  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descapotado  Descolgado y brotado  Corte desbalanceada

FUSTE			Descortezamiento Cavidades	Fructificaciones fungicas	Codominacias	Chorreos
	basal	media	alto			
Pequeñas						
Grandes						

Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_  
 Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

**RAÍZ**  Explorada 10 Levanta vereda m? Provoca surcos en el frente de la propiedad:  SI  NO

RAMAS		Excesivas / Cruzadas	Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Tacones	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Coexistencias / Tumores / Cánceros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Sintomas de aglomeraciones

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A. OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducir riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B. TIPOS DE PODA

- Formación
- Balanceo
- Limpieza
- Aclarado
- Refaldado
- Terciado

#### C. CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

extensión de especie no permitida para desarrollo linear.  
 Crear plantas por luminaria cerca y zona de polvorín  
 de servicios. Repagar 10 m<sup>2</sup> de baldosas.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Eduardo Fernández  
 Nombre y Apellido

36494502  
 DNI

Calle:

BRAGADO 5602

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Nº DE ACTA: 7728

Informe N° \_\_\_\_\_



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** ACTAS DE 7708 A 7728

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 42 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.06.11 15:57:58 -03:00