



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Arbolado ABRIL 2024

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263/2009 Arbolado Público Urbano y N° 1777/2005 Ley Orgánica de Comunas, el Decreto N° 166/GCABA/2013, la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, las Planillas de Inspección N° 048 a 065 y las fotografías previas de cada ejemplar, obrantes en el informe N° IF-2024- 15422534-GCABA-COMUNA8, vinculado a la presente como archivo de trabajo, y

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de

arbolado público urbano;

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley N° 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección y fotografías previas de cada ejemplar, citados en el visto y a lo indicado por el sector comunal de Inspectores de Arbolado mediante las actas de inspección y fotografías del anexo, corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles **Aquino 5453, José P. T. Batlle y Ordóñez 6111 LD, Bergantín Vigilante 6060, Cañada de Gómez 4485, Corrales 2580, Cosquín 4454, Lisandro de la Torre 4025, Lisandro de la Torre 5399 LD3, Lisandro de la Torre 5399 LD5, Lisandro de la Torre 5399 LD6, Av. F. Fernández de la Cruz 4861 LA1, Av. F. Fernández de la Cruz 5498 LD5, Martiniano Leguizamón 3054 EXACTA, Martiniano Leguizamón 3054 LA, Fructuoso Rivera 6975, Fructuoso Rivera 6985, Tabaré 6998, Unanué 5878, Valparaíso 3599 LA6** en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N° 8

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase a la Empresa MIICA S.A. CUIT N° 30-60812520-1 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tareas de extracción de los ejemplares ubicados en las calles **Aquino 5453, José P. T. Batlle y Ordóñez 6111 LD, Bergantín Vigilante 6060, Cañada de Gómez 4485, Corrales 2580, Cosquín 4454, Lisandro de la Torre 4025, Lisandro de la Torre 5399 LD3, Lisandro de la Torre 5399 LD5, Lisandro de la Torre 5399 LD6, Av. F. Fernández de la Cruz 4861 LA1, Av. F. Fernández de la Cruz 5498 LD5, Martiniano Leguizamón 3054 EXACTA, Martiniano Leguizamón 3054 LA, Fructuoso Rivera 6975, Fructuoso Rivera 6985, Tabaré 6998, Unanué 5878, Valparaíso 3599 LA6**, conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2°.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.

Artículo 3°.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-

BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles
Aviso 5000 56496/24

Fecha de relevamiento 24-1-2024
Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **SÓFORA**
Calle **Ayacucho** Nº **5453** Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **7** DAP (cm) **38** Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Pequeñas	Descortezaamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados	
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)			

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 **Provoca fisuras en el frente de la propiedad:** SI NO


RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial **Síntomas de enfermedades:**

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	
	<input type="checkbox"/> Terciado	
		C: EXTRACCIÓN
		E: TRASPLANTE
		D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES Prioridad: **MUY ALTA** **ALTA** **MEDIA** **BAJA** **MUY BAJA**
cavidad basal de gran profundidad. sin reparación de vereda

INSPECTOR/VERIFICADOR
Julio Boggado 
DNI: 27592814

Calle: Aquino 5453

Informe N° 048



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso OFICIO Fecha de relevamiento 4/1/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Sofora

Calle Batlle y Ordóñez N° 6111 LD Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 60 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descorcezamiento / Cavidades		
basal	media	alto
<input type="checkbox"/> Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas

Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
	<input type="checkbox"/> Terciado		

OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Extracción sin vereda

Exemplar con regresión de copa, pudrición de madera y descorcezamiento

INSPECTOR/VERIFICADOR

F. Losa
Nombre y Apellido

.....
Firma

37884458
DNI

Calle: José P. T. Batlle y Ordóñez 6111 LD

Informe N° 049



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 1000 99732 /24

Fecha de relevamiento: 19-1-24

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: *Ligustrum*

Calle: *BENITO VILLEGAS 16* N°: *6060*

Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): *3* DAP (cm): *31* Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezaamiento: Cavidades		
basal	media	alto
<input type="checkbox"/> Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____

Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas

Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción Riesgo Eliminar interferencias Adecuación al sitio Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA Formación Limpieza Aclareo Refaldado Terciado

C: EXTRACCIÓN Balanceo E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES Superficial Profunda

OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

SIN VEREDA

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nombre y Apellido: *AYTON HERRAN*

Firma: *MP*

DNI: *32321623*

Calle: Bergantín Vigilante 6060

Informe N° 050



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: *Arbol seco* Fecha de relevamiento *20/11/24*

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Acer Wigandii*

Calle *CÁNDIDA de GÓMEZ* N° *4405* Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *9* DAP (cm) *62* Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Pequeñas	Descortezaamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
			<i>ok</i>			
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		
	<i>ok</i>					

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
	<input type="checkbox"/> Terciado		

OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Árbol seco

INSPECTOR/VERIFICADOR

ENRIQUE
 Nombre y Apellido

Firma
 Firma

36905700
 DNI

Calle: Cañada de Gómez 4485

Informe N° 051



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 11/11/24

Aviso oficio Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Bonaria
Calle CORIALES Nº 2580 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 30 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descorado Descorado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado

C: EXTRACCIÓN
 Balanceo
 C: EXTRACCIÓN
 E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda

OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Árbol seco.

INSPECTOR/VERIFICADOR

E. VILLAFRANC
Nombre y Apellido _____ Firma _____ DNI _____

Calle: Corrales 2580

Informe N° 052



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles
Aviso. S 009 SS335/23

Fecha de relevamiento 5/12/23

Arme.

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica T. I. O
Calle COSQUÍN N° 4454 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
<input type="checkbox"/> Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
	<input type="checkbox"/> Terciado		

OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
AGRANDAR PLATO 0 1,6x1,2 = 3,6 ml
Detrás borde elevado

INSPECTOR/VERIFICADOR

Emilio Spinazzola
Nombre y Apellido

Emilio Spinazzola
Firma

119
DNI

Calle: Cosquín 4454

Informe N° 053



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 100107877/24 Fecha de relevamiento: 19/12/24

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: LIBUVITR2

Calle: DELA TORRE Nº 4025 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 4 DAP (cm): 25 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezeamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
basal	media	alto			
Pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m):		
Grandes			Espesor de pared remanente (cm):		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	C: EXTRACCIÓN
	<input type="checkbox"/> Terciado	E: TRASPLANTE
		D: TRATAMIENTO SANITARIO


OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
 Sin VENIDA

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nombre y Apellido: GASTON MURILLO Firma: JD DNI: 3534623

Calle: Lisandro de la Torre 4025

Informe N° 054



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 04150 Fecha de relevamiento 8/1/24

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica PIRNARITO
 Calle L. DE LA TORRE Nº 5399 LD3 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 45 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
<input type="checkbox"/> Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	D: TRATAMIENTO SANITARIO	E: TRASPLANTE	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Terciado				

OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
sin vereda.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nombre y Apellido BARON MARIANO Firma NP DNI 35321623

Calle: Lisandro de la Torre 5399 LD3

Informe N° 055



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 8/2/24

Aviso: 0 Frío Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica PARAISO
 Calle L. DE LA Torre Nº 5399 LOTS Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 40 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Pequeñas	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
				Espesor de pared remanente (cm)		
Grandes						

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	D: TRASPLANTE	E: TRATAMIENTO SANITARIO	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> TRASPLANTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/>			

OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
SEN VEREDA

INSPECTOR/VERIFICADOR

BARON YEMTA Nombre y Apellido M Firma 3532625 DNI

Calle: Lisandro de la Torre 5399 LD5

Informe N° 056



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 07/02 Fecha de relevamiento 8/1/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica PARAISO
 Calle L. DE LA TORRE Nº 5399 LP6 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 20 DAP (cm) 45 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE

Pequeñas	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Grandes	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
	Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción Riesgo Eliminar interferencias Adecuación al sitio Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA Formación Limpieza Aclareo Refaldado Terciado

C: EXTRACCIÓN Balanceo E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO F: CORTE DE RAÍCES Superficial Profunda

OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
SIN VERGON

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nombre y Apellido 695201 462222 Firma WP DNI 31321623

Calle: Lisandro de la Torre 5399 LD6

Informe N° 057



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: *Definido* Fecha de relevamiento: *31/12/24*

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: *fresno*
Calle: *FERNANDO de la CRUZ* N° *4861 LAI* Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): *7* DAP (cm): *27* Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezaamiento: Cavidades

basal	media	alto
<input type="checkbox"/> Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
 Espesor de pared remanente (cm): _____

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción Riesgo Eliminar interferencias Adecuación al sitio Regulación de estructura
 B: TIPOS DE PODA Formación Limpieza Aclareo Refaldado Terciado Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO
 F: CORTE DE RAÍCES Superficial Profunda

OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Árbol seco

INSPECTOR/VERIFICADOR

E. Villanueva
Nombre y Apellido

Eugenio H. Lopez
Firma

36905700
DNI

Calle: Av. Francisco Fernández de la Cruz 4861 LA1

Informe N° 058



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: af:10 Arme: _____

Fecha de relevamiento 31/11/24

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica fresno
Calle FERNANDEZ de la CRUZ N° 5408 105 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 40 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Pequeñas	Descortezamiento; Cavidades		
	basal	media	alto
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Grandes	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Grandes	Espesor de pared remanente (cm)		
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción Riesgo Eliminar interferencias Adecuación al sitio Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA Formación Limpieza Aclareo Refaldado Terciado

C: EXTRACCIÓN Balanceo E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO F: CORTE DE RAÍCES Superficial Profunda


OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Árbol con gran cavidad longitudinal 2 mts del fuste.
Poco espesor remanente y ca. inclinación hacia el ancho de la vereda.

INSPECTOR/VERIFICADOR

E. VILVIRINE
Nombre y Apellido E. Vilvirine Firma E. Vilvirine DNI 3680570

Calle: Av. Francisco Fernández de la Cruz 5498 LD5

Informe N° 059



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: *En trámite como Emergencia*

Fecha de relevamiento: *3/4/24*

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: *Liquidambar*

Calle: *Martimiro Luján* N°: *3054 LA* Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): *5* DAP (cm): *22* Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			Fructificaciones fúngicas	Codominacias	Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm): _____		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	D: TRATAMIENTO SANITARIO	E: TRASPLANTE	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES Prioridad: **MUY ALTA** ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
ejemplar seco. Proceso irreversible.

M. Luján 3054 exacto: nn 30/6 : seco. Proceso irreversible.

(2 ejemplares) .

INSPECTOR/VERIFICADOR

G. Alarcón

Nombre y Apellido: *G. Alarcón* Firma: *G. Alarcón* DNI: *33485827*

Calle: Martinano Leguizamón 3054 EXACTA y LA

Informe N° 060



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 3/1/24

Aviso: Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Inglesia*..... N° 6825..... Árbol Seco Árbol Semi Seco
Calle *Fructuoso Rivero*.....

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *5*..... DAP (cm) *20*..... Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descorado Descorado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Pequeñas	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grandes	Fructificaciones fúngicas		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
Espesor de pared remanente (cm)			

RAIZ Expuesta Levanta vereda m²..... Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
	<input type="checkbox"/> Terciado		

OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Árbol Seco

INSPECTOR/VERIFICADOR

E. Villafañe
Nombre y Apellido

Eugenio Villafañe
Firma

36905200
DNI

Calle: Fructuoso Rivera 6975

Informe N° 061



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 31/12/24

Aviso Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acer negundo
Calle Franckius 123 Nº 6895 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 60 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Orientación de la inclinación Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	
	<input type="checkbox"/> Terciado	

OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Árbol seco

INSPECTOR/VERIFICADOR

E. Villenueve
Nombre y Apellido _____ Firma _____ DNI _____

Calle: Fructuoso Rivera 6985

Informe N° 062




 Buenos Aires
Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

7-2-2024

Aviso: _____ Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica AILANTHUS ALTISSIMA

Calle TABANÉ N° 6808 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 65 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezeamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

basal media alto

Pequeñas
 Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas

Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

INSPECTOR/VERIFICADOR

Mónica M. Vives

Nombre y Apellido

Firma

23.377.223

DNI

Calle: Tabaré 6998

Informe N° 063



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 5000540124

Fecha de relevamiento: 14/2/24

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: **ACER NEGUNDO**

Calle: **UNANUE** N°: **5878**

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): **9** DAP (cm): **47** Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descorzamiento: Cavidades		
basal	media	alto
<input type="checkbox"/> Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
 Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado

C: EXTRACCIÓN
 Balanceo
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda

OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Árbol seco

INSPECTOR/VERIFICADOR

E. UNANUE
Nombre y Apellido

Emilia L. Lira
Firma

36905700
DNI

Calle: Unanué 5878

Informe N° 064



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500120584/20 Fecha de relevamiento 20-2-24

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: ROBINAIA

Calle: VIA LPNARIA N° 3599 La b. Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 5 DAP (cm): 38 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descorzamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
basal	media	alto			
Pequeñas					
Grandes					

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____

Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	F: CORTE DE RAÍCES	
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
	<input type="checkbox"/> Terciado		

OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

SIN VERDAD

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nombre y Apellido: BARON HERRERA Firma: HP DNI: 31321627

Calle: Valparaíso 3599 LA6

Informe N° 065



Detalles de ubicaciones y prioridades:

EXTRACCIONES CUPO ABRIL 2024			
URGENCIA	ARME	CALLE	CHAPA
MEDIA	408028700	AQUINO	5453
MEDIA	408027591	BATLLE Y ORDOÑEZ	6111 LD
BAJA	408027599	BERGANTIN VIGILANTE	6060
MEDIA	408027665	CAÑADA DE GOMEZ	4485
MEDIA	408027667	CORRALES	2580
BAJA	408028536	COSQUIN	4454
BAJA	408028593	DE LA TORRE, LISANDRO	4025
MEDIA	408028625	DE LA TORRE, LISANDRO	5399 LD3
MEDIA	408028625	DE LA TORRE, LISANDRO	5399 LD5
MEDIA	408028625	DE LA TORRE, LISANDRO	5399 LD6
MEDIA	408028636	FERNANDEZ DE LA CRUZ	4861 LA1
MEDIA	408028683	FERNANDEZ DE LA CRUZ	5498 LD5
ALTA	408033511	LEGUIZAMON	3054 EXACTA
ALTA	408033511	LEGUIZAMON	3054 LA
MEDIA	408028731	RIVERA, FRUCTUOSO	6975
MEDIA	408028733	RIVERA, FRUCTUOSO	6985
ALTA	408028778	TABARE	6998
ALTA	408028864	UNANUE	5878
BAJA	408028867	VALPARAISO	3599 LA 6

Sub Gerencia Operativa de Control Comunal y Obras
 Gerencia Operativa Gestión Comunal
 Comuna 8

Alba María Formoso
 Resp. Arbolado – Raíces, Extracciones, Plantaciones
 Gestión Urbanística



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Anexo Planillas de Inspección y Fotos Resol. Arbolado ABRIL 2024

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 37 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.04.22 09:10:25 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.04.22 09:10:26 -03:00