



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Arbolado - Extracciones de Emergencia – Año 2024

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263/2009 Arbolado Público Urbano, N° 6684/2023 y N° 1777/2005 Ley Orgánica de Comunas; los Decretos N° 166/GCABA/2013 y su modificatorio, N° 360/23, N° 387/23 y N° 110/20; la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23; las Planillas de Inspección internas, las fotografías previas de cada ejemplar, obrantes en los informes N° IF-2025-32369568-GCABA-COMUNA8 (ENERO'24), IF-2025-32369933-GCABA-COMUNA8 (FEBRERO'24), IF-2025-32370217-GCABA-COMUNA8 (MARZO'24), IF-2025-32370507-GCABA-COMUNA8 (ABRIL'24), IF-2025-32370790-GCABA-COMUNA8 (MAYO'24), IF-2025-32370982-GCABA-COMUNA8 (JUNIO'24), IF-2025-32371165-GCABA-COMUNA8 (JULIO'24), IF-2025-32371488-GCABA-COMUNA8 (AGOSTO'24), IF-2025-32371752-GCABA-COMUNA8 (SEPTIEMBRE'24), IF-2025-32372011-GCABA-COMUNA8 (OCTUBRE'24), IF-2025-32372335-GCABA-COMUNA8 (NOVIEMBRE'24), IF-2025-32373312-GCABA-COMUNA8 (DICIEMBRE'24), vinculados a la presente Resolución como archivos de trabajo, y;

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley N° 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes técnicos de Inspección citados en el visto y a lo indicado por el área comunal de Inspecciones de Arbolado mediante las actas de inspección, corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares mencionados en dichos informes, en un todo de acuerdo a la normativa vigente, por EMERGENCIA y en carácter de urgente, ante el potencial riesgo de caída y peligro inminente que ello implica para la integridad física y bienes de las personas;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL


DE LA COMUNA N° 8

RESUELVE

Artículo 1°.- Convalídense las extracciones de emergencia realizadas por la Empresa prestataria CASA MACCHI S.A. CUIT N° 30-60812520-1 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, según Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, conforme a los Informes Técnicos de Inspección y sus correspondientes fotos, presentados en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución por EMERGENCIA y en carácter de urgente por peligro a terceros.

Artículo 2°.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.

Artículo 3°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso OficioFecha de relevamiento 9/8/24

Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Paraná.
 Calle GUAVINI, N° 3370 1D6 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOLAltura aprox. (m) 9 DAP (cm) 42 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento / Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Descope de Emergencia en Corredor (lineal).

Ejemplar y ramos principales de gran parte con cavidades grandes y roqueduras, en movimiento.

INSPECTOR/VERIFICADORGallachio, María

Nombre y Apellido

Gallachio, María

Firma

33485827-

DNI



**Foto final
Guamini 3370 Ld6**

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 12/06/24

Aviso: Emergencia

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica Palo Seco

Calle Cotayote

Nº 5300 (escalilla)

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 14

DAP (cm) 75

Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la Inclinación

- Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezaamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado

- Balanceo
 C: EXTRACCIÓN
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
 Profunda


OBSERVACIONES

Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Extracción de emergencia de ejemplar seco en establecimiento EPC N° 15. DR calle Alberto Monilli.
 Dirección Cotayote 5300.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Leticia Cobos
 Nombre y Apellido



Firma

20001195
 DNI





**Cafayate 5388 f.f.4. ext
int escuela**

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Emergencia

Fecha de relevamiento: 12/03/24

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Morera
Calle: C. J. P. y C. N°: S38B (Excul) Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 18 DAP (cm): 5 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copas desbalanceadas

FUSTE

Pequeñas	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Grandes			

Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____

Espesor de pared remanente (cm): _____

RAÍZ

Expuesta Levanta vereda m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones
 Quebradas / Fisuradas
 Codominancias

Excesivas / Cruzadas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Bajas

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Extracción de emergencia de troncos, por presencia movimientos e inclinaciones pronunciadas, todo el potro de actividad de menor tamaño. Si lo mismo mantiene postura excesiva rotación que resulta peligroso a vecinos.

Establecimiento EPC N° 15 DR. Cesar Alberto Veronelli
Dirección Cojapte S38B


INSPECTOR/VERIFICADOR

Nombre y Apellido: Leandro Cobano


Firma

Zerocellars

DNI





CAFAYATE 5388 (1) EXT FF

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. Oficio

Fecha de relevamiento 13-8-2024

Arme.

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ACER
 Calle CARRAZABAL N° 2808 E Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 50 Inclinación SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreos
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas			Espesor de pared remanente (cm)			
Grandes						

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES. Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Extracción EMERGENCIA

Sin Veredo

DESCOPADO EN LINEAL

INSPECTOR/VERIFICADOR

Emilio Spurzabal (118)
Nombre y Apellido

Firma

176056600
DNI







Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

S00584890/24

Fecha de relevamiento 13/8

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *ZUVIMAS* Limítulos

Calle

Nº 5772

Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 25 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezaamiento: Cavidades		
basal	media	alto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pequeñas		
Grandes		

Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____

Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m² Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

D: TRATAMIENTO SANITARIO

E: TRASPLANTE

OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

ejemplar descolgado; Apoyado sobre tronco.
 Se solicite extinción en
 Emergencia


INSPECTOR/VERIFICADOR

Gallardo, M.

Gallardo
M.

33485827.

DNI





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 10940517

Fecha de relevamiento

22/8/24

Arme

EPC N°9 y JIC N°3 DE 21

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle BERÓN DE ATRAMA

ÁCER

Nº 5920

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 60 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo

Eliminar interferencias

Adecuación al sitio

Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

Formación

Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

Limpieza

C: EXTRACCIÓN

Superficial

Aclareo

E: TRASPLANTE

Profunda

Refaldado

D: TRATAMIENTO SANITARIO

Terciado

OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

ADEMÁS SE ANEXAN LOS SIGUIENTES EXTRACCIONES:

- MONO 17/3 = MONO que ha crecido contra reja de patio de jardín del fultonelo. Tronco visible en muro y mono -
 EX. P. ALTA

ALAMO 65/11: ubicado en patio lateral y principal. Presente conellos, desbalanceamiento en ramos principales en gran parte.
 EXTRACCIÓN P. ALTA.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Gallardo, Maris

Nombre y Apellido

Gallardo
Maris

Firma

33495827-

DNI



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 10940517

Fecha de relevamiento 22/8/24

ELC N° 9 y JIC N° 3 DE 21
UBICACIÓN DEL ÁRBOL Espécie botánica **MORA**
 Calle **BERÓN DE ATRAMA** N° 5920 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 60 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE
 Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Pequeñas	basal	media	alto
Grandes			

 Cavidad longitudinal en el fuste (m)
 Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO
RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

D: TRATAMIENTO SANITARIO

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES. Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Asumos se anoden los siguientes extractos:

- Mora 17/3 = Mora que ha crecido contra reja de patio de jardín de fultón de torreto de su muro y Mora -
EX P. ALTA
- Alamo 65/11: ubicado en patio sobre y principal presente conellos, desarrollo en ramos principales en gran muro.
EXTRACTUM P. ALTA -

INSPECTOR/VERIFICADOR

Gallardo, Maris

Gallardo
Firma

Nombre y Apellido

33495827-

DNI









Berón de Astrada f.i.1.
ext. Interior escuela



Berón de Astrada 5920
f.f.2 ext interior escuela

Berón de Astrada
5920 f.f.1 ext. Interior
escuela



Berón de Astrada
5920 f.i.1. ext interior
escuela





Berón de Astrada
5920 f.i.2 ext. Interior
escuela



Berón de Astrada
5920 f.f.2. ext. Interior
escuela

Berón de Astrada
5920 f.f.3 ext. Interior
escuela



Berón de Astrada
5920 f.i.3 ext. Interior
escuela



Berón de Astrada
5920 f.f.4. ext. Interior
escuela



Berón de Astrada
5920 f.i.4. ext. Interior
escuela

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. OFICIO

Fecha de relevamiento 27/8/24

Arme.

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FD BESNO

Calle FERNANDEZ DE LA CRUZ N° 5546 LD Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 32 Inclinación SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			9

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

OBSERVACIONES. Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

EMERGENCIA . DESCOPADO EN LINEA

INSPECTOR/VERIFICADOR

Pinarola
Nombre y Apellido

Firma


17605640
DNI





CALLER	Nº CHAPA	REF.	ESPECIE	OM	Nº	VEREDA	TIPOS DE PODA	RETIRG.	PAGOS	CLAVE MODULO	PUNTUAL	CORTE RADIZ	OBSERVACIONES	PIANILLA N°					QUADILLA: BURLAS						
														1	2	3	DESGT	EXTRA	COL. A	REDUCTIVA	TROCEO	PI	FI	FF	PIOTS
190 nro 30	4344		peones mts						X					805 tués de hojas	ejemplar con do										

BURLAS
INSEGURIDAD FONDA
MINAS TUMAC











Saraza 4344 final



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Agosto 2024 Extracciones emergencia

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 40 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.05 13:52:27 -03:00