



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Arbolado - Extracciones de Emergencia – Año 2024

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263/2009 Arbolado Público Urbano, N° 6684/2023 y N° 1777/2005 Ley Orgánica de Comunas; los Decretos N° 166/GCABA/2013 y su modificatorio, N° 360/23, N° 387/23 y N° 110/20; la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23; las Planillas de Inspección internas, las fotografías previas de cada ejemplar, obrantes en los informes N° IF-2025-32369568-GCABA-COMUNA8 (ENERO'24), IF-2025-32369933-GCABA-COMUNA8 (FEBRERO'24), IF-2025-32370217-GCABA-COMUNA8 (MARZO'24), IF-2025-32370507-GCABA-COMUNA8 (ABRIL'24), IF-2025-32370790-GCABA-COMUNA8 (MAYO'24), IF-2025-32370982-GCABA-COMUNA8 (JUNIO'24), IF-2025-32371165-GCABA-COMUNA8 (JULIO'24), IF-2025-32371488-GCABA-COMUNA8 (AGOSTO'24), IF-2025-32371752-GCABA-COMUNA8 (SEPTIEMBRE'24), IF-2025-32372011-GCABA-COMUNA8 (OCTUBRE'24), IF-2025-32372335-GCABA-COMUNA8 (NOVIEMBRE'24), IF-2025-32373312-GCABA-COMUNA8 (DICIEMBRE'24), vinculados a la presente Resolución como archivos de trabajo, y;

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley N° 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes técnicos de Inspección citados en el visto y a lo indicado por el área comunal de Inspecciones de Arbolado mediante las actas de inspección, corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares mencionados en dichos informes, en un todo de acuerdo a la normativa vigente, por EMERGENCIA y en carácter de urgente, ante el potencial riesgo de caída y peligro inminente que ello implica para la integridad física y bienes de las personas;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N° 8

RESUELVE

Artículo 1°.- Convalídense las extracciones de emergencia realizadas por la Empresa prestataria CASA MACCHI S.A. CUIT N° 30-60812520-1 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, según Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, conforme a los Informes Técnicos de Inspección y sus correspondientes fotos, presentados en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución por EMERGENCIA y en carácter de urgente por peligro a terceros.

Artículo 2°.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.

Artículo 3°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.



v. Olímpica canil
Alamo 50x13
F.I

V. Olímpica canil
Alamo 70x11
F. I



V. Olímpica canil
Alamo 50x13
F. F



V. Olímpica canil
Álamo 70x11
F.F





Fecha: 22 / 10 / 2024

Aviso:

ARME:

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Tilo

Calle: Colgoso Delphi

Nº/Ref.:

Árbol seco:

Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 4 D.A.P. (cm): 5

Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:

Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:

| Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|----------------|-------|-------|------|
| Pequeñas | | | |
| Grandes | | | |

Descortezamiento:

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas:

Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas:

Excesivas / Cruzadas:

Bajas:

Secas / Secas en los ápices:

Invasión de espacio aéreo:

Tocones:

Con cavidades, tumores o cancros:

Con mal ángulo de inserción:

Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal:

Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades:

Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación:

Limpieza:

Aclareo:

Refaldado:

Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

Arbolito crece en parte interna

INSPECTOR DE ARBOLADO

E. ULLAUME

Nombre y apellido

36905700

D.N.I.

Eugenio Ullame

Firma

Fecha: 22 / 10 / 2024

Aviso:

ARME:

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: *Fresno*

Calle: *Colegio Delphini*

Nº/Ref.:

Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 100 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:

Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:

| Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|----------------|-------|-------|------|
| Pequeñas | | | |
| Grandes | | | |

Descortezamiento:

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas:

Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas:

Excesivas / Cruzadas:

Bajas:

Secas / Secas en los ápices:

Invasión de espacio aéreo:

Tocones:

Con cavidades, tumores o cancros:

Con mal ángulo de inserción:

Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal:

Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades:

Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

Arbolitos secos en patio interno del Colegio.

INSPECTOR DE ARBOLADO

E. Hernández

Nombre y apellido

36905703

D.N.I.

González

Firma

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 3.9.24

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Rubus*

Calle *Colegio Delphi* Nº _____ Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 50 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

| | | | |
|-------------------------------|---|--|--|
| Orientación de la inclinación | <input type="checkbox"/> Hacia la calle | <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad | <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda |
| | <input type="checkbox"/> Descopado | <input type="checkbox"/> Descopado y brotado | <input type="checkbox"/> Copa desbalanceada |

FUSTE

Descortezamiento Cavidades

| | basal | media | alto |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|
| Pequeñas | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Grandes | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____

Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA


Árbol en patio de un Colegio.

Descortezamiento importante hacia el este, que se extiende a los troncos principales.

INSPECTOR/VERIFICADOR

E. VILLANUEVA

Nombre y Apellido


Firma

36905700


DNI


EMET N°3 DE 21
ING. JOSE LUIS DELPINI

CONSTRUCCIONES CIVILES - ELECTRONICA

Alquiler de maquinaria de construcción - Sistemas de materiales computarizados

Alquiler de Sistemas de Vidrios - Microcine







Avenida Gral.
F. F. de la Cruz
5400 - 5500

Chilavert 5472
Colegio delpini

Ext
F. F



Chilavert 5472
Colegio delpini
Robinia ext
FF



Chilavert 5472
Colegio delpini
Fresno ext
F. F

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 5 / 9 / 2024
 Aviso: EMERGENCIA

ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Alamo

Calle: Terrazas de locy

Nº/Ref.: 2778

Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

| | | | |
|--------------------------------|--|---|---|
| Altura (m): <u>12</u> | D.A.P. (cm): <u>62</u> | Inclinación: SI / NO | Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input type="checkbox"/> |
| Orientación de la inclinación: | | Hacia la calle: <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/> | Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/> |
| Copa: | Desbalanceada: <input checked="" type="checkbox"/> | Descopado: <input type="checkbox"/> | Descopado y brotado: <input type="checkbox"/> |

FUSTE

Cavidades:

| Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|----------------|-------|-------|------|
| Pequeñas | | | |
| Grandes | | | X |

Descortezamiento:

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas:

Excesivas / Cruzadas:

Bajas:

Secas / Secas en los ápices:

Invasión de espacio aéreo:

Tocones:

Con cavidades, tumores o cancros:

Con mal ángulo de inserción:

Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal:

Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades:

Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

Se solictó extracción de emergencia de ejemplo, con predilección avanzado en su brozón principal y respeto de copa.

extracción emergencia

INSPECTOR DE ARBOLADO

Lautaro Cobos

Nombre y apellido

20006195

D.N.I.



Firma



TALLER MECÁNICO DIESEL
FRENOS - DIESEL

| Reformas | Reparaciones de válvulas y compresores |
Teléfono: 4918 - 7666
Av. Cruz 2778 - Capital Federal

PUNK



Fernández de la cruz
2778 ext. f.f.2





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 2.00.63.93.S1/24

Fecha de relevamiento 02/09/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica CECIBO

Calle GOLETA SANTA Cruz N° 6870

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 45 DAP (cm) 8 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceadaFUSTE Descortezaamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

| | basal | media | alto | Cavidad longitudinal en el fuste (m) | |
|----------|-------|-------|------|--------------------------------------|--|
| Pequeñas | | | | | |
| Grandes | | | | | |

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NORAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreoHOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
 - Limpieza
 - Aclareo
 - Refaldado
 - Terciado
- Balanceo
 - C: EXTRACCIÓN
 - E: TRASPLANTE
 - D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES: Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

EJEMPLAR SECO, CON DESCORTEZAAMIENTO y FRUCTIFICACIONES FUNGICAS. DESPRENDIMIENTO DE RAMA PRINCIPAL.

SE SOLICITA EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA

INSPECTOR/VERIFICADOR

NOELIA MERINO
Nombre y Apellido

Noelia M.

Firma

33942811
DNI



Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRESNO

Calle: BARDILLO, 2170 700

Nº/Ref.: 4173

Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 4 D.A.P. (cm): 25

Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:

Copa:

Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:

| Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|----------------|-------|-------|------|
| Pequeñas | | | |
| Grandes | | | |

Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreos:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas:

Levanta vereda (m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas: Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones: Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: Con manchas foliares: Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

COLOCACIÓN.
 TA SINO COLOC DE RAIZ, Y METRIO 600' DEBE HACER
 UNA REPARACIÓN (CAMBIO DE RAIZ) INTE POCADO
 DEL ÁRBOL.

INSPECTOR DE ARBOLADO

barro naranja

Nombre y apellido

3837623

D.N.I.

MB

Firma:















Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 2-9-2024

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Z MORA PAPER / MOROCalle Escuelo 10 DE 21 N°. 2 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) DAP (cm) Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------|------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| FUSTE | Descortezamiento: Cavidades | | | <input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas | <input type="checkbox"/> Codominacias | <input type="checkbox"/> Chorreados | |
| | basal | media | alto | Cavidad longitudinal en el fuste (m) | | | |
| Pequeñas | | | | Espesor de pared remanente (cm) | | | |
| Grandes | | | | | | | |

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO**RAMAS** Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo**HOJAS** De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

D: Balanceo

E: EXTRACCIÓN

F: Corte de Raíces

- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

- Superficial

- Profunda

OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

EXTRACCION EMERGENCIA 3 ÁRBOLES

1) MORA PAPER 30 X 7

2) " " " 20 X 7

3) MORA 15 X 7

Escuela ubicada en Lorozabal 500!
Por pedido de dirección escuela

INSPECTOR/VERIFICADOR


Spizzirri (119)

Nombre y Apellido


Firma

17609640

DNI







Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 23/09/2024
 Aviso: 500695651/24

ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Ramírez

Especie botánica: Sauv/Ruivo

Nº/Ref.: 3045

Árbol seco:

Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 9,2 D.A.P. (cm): 30,9

Inclinación: SI NO

Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle:

Hacia la propiedad:

Hacia el largo de la vereda:

Copa:

Desbalanceada:

Descopado:

Descopado y brotado:

FUSTE

| Cavidades: | Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|------------|----------------|-------|-------|------|
| | Pequeñas | | | |
| | Grandes | | | |

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

Descortezamiento:

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreos:

RAÍCES

Expuestas:

Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas:

Excesivas / Cruzadas:

Bajas:

Secas / Secas en los ápices:

Invasión de espacio aéreo:

Tocones:

Con cavidades, tumores o cancros:

Con mal ángulo de inserción:

Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal:

Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades:

Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación:

Limpieza:

Aclareo:

Refaldado:

Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

Extracción de insegurias de ejemplo, presenta inclinación, con hundimiento de tronco y obstrucción de la corona. Punto de fundido de tronco de Imperial. Ademas otros Ruivo (ojo toro) que se encuentra al lado de Nispero.

Extracción Emergencia


INSPECTOR DE ARBOLADO

Cintia Colino

Nombre y apellido

20004195

D.N.I.



Firma







**PIEDRA BUENA 5605
EXT FF**





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 9 / 9 / 24

Aviso:

ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: TILO

Calle: SUMACA ITATI

Nº/Ref.: 5968 LA

Árbol seco:

Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 40

Inclinación: SI NO

Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle:

Hacia la propiedad:

Hacia el largo de la vereda:

Copa:

Desbalanceada:

Descopado:

Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:

| Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|----------------|-------|-------|------|
| Pequeñas | | | |
| Grandes | | | |

Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

Descortezamiento:

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreados:

RAÍCES

Expuestas:

Levanta vereda (m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas:

Excesivas / Cruzadas:

Bajas:

Secas / Secas en los ápices:

Invasión de espacio aéreo:

Tocones:

Con cavidades, tumores o cancros:

Con mal ángulo de inserción:

Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal:

Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades:

Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación:

Limpieza:

Aclareo:

Refaldado:

Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

PR BAJA 20 ~ 2 VEREDA 64P6

INSPECTOR DE ARBOLADO

BARON HENRY AM

Nombre y apellido

35321623

D.N.I.

Firma





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Septiembre 2024 Extracciones emergencia

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 40 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.05 13:53:12 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.05 13:53:14 -03:00