



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Arbolado JUNIO 2025

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263/2009 Arbolado Público Urbano y N° 1777/2005 Ley Orgánica de Comunas, el Decreto N° 166/GCABA/2013, la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, las Planillas de Inspección internas N° 098 a 135 y las fotografías previas de cada ejemplar, obrantes en el informe N° IF-2025-25469411-GCABA-COMUNA8, vinculado a la presente como archivo de trabajo, y;

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de

arbolado público urbano;

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley N° 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección y fotografías previas de cada ejemplar, citados en el visto y a lo indicado por el sector comunal de Inspectores de Arbolado mediante las actas de inspección y fotografías del anexo, corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles **Albariño 3008, Av. Argentina 6010 LD, José Barros Pazos 6128, José Barros Pazos 6468 LD, José Barros Pazos 6660, Cañada de Gómez 4256 FRENTE, Castaño 2853, Castaño 3633, Corbeta Agreeable 5120, Dr. José I. De la Rosa 7351 FRENTE, Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz 3370, Fonrouge 3776, Timoteo Gordillo 4144 LD, Guardia Nacional 2536, Guardia Nacional 2615, Itaquí 2253, Itaquí 2787, Itaquí 2860, Itaquí 2870, Lafuente 2499 LD8, Madariaga 6571, Gral. Fructuoso Rivera 3100 (esquina J. Martí 3209), Oliden 4637, Av. Eva Perón 6800 (esquina Av. Piedra Buena), Av. Piedra Buena 3100 (Escuela esquina Av. E. Perón), Av. Cnel. Roca 6100 LD2, Santander 4780, Saraza 5733, Sayos 5360, José León Suárez 3453 LA, José León Suárez 3711, José León Suárez 3842/40, José León Suárez 3872, José León Suárez 5021, Sumaca Santísima Trinidad 5088 LA2, Zelarrayán 6350, Zuviría 6971, Zuviría 6931 FRENTE**, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N° 8

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase a la Empresa MIICA S.A. CUIT N° 30-60812520-1 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tareas de extracción de los ejemplares ubicados en las calles **Albariño 3008, Av. Argentina 6010 LD, José Barros Pazos 6128, José Barros Pazos 6468 LD, José Barros Pazos 6660, Cañada de Gómez 4256 FRENTE, Castaño 2853, Castaño 3633, Corbeta Agreeable 5120, Dr. José I. De la Rosa 7351 FRENTE, Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz 3370, Fonrouge 3776, Timoteo Gordillo 4144 LD, Guardia Nacional 2536, Guardia Nacional 2615, Itaquí 2253, Itaquí 2787, Itaquí 2860, Itaquí 2870, Lafuente 2499 LD8, Madariaga 6571, Gral. Fructuoso Rivera 3100 (esquina J. Martí 3209), Oliden 4637, Av. Eva Perón 6800 (esquina Av. Piedra Buena), Av. Piedra Buena 3100 (Escuela esquina Av. E. Perón), Av. Cnel. Roca 6100 LD2, Santander 4780, Saraza 5733, Sayos 5360, José León Suárez 3453 LA, José León Suárez 3711, José León Suárez 3842/40, José León Suárez 3872, José León Suárez 5021, Sumaca Santísima Trinidad 5088 LA2, Zelarrayán 6350, Zuviría 6971, Zuviría 6931 FRENTE**, conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2°.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.

Artículo 3°.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-

Digitally signed by Lautaro Miguel EVINER
Date: 2025.06.18 10:35:43 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 17 / 03 / 2025
Auto: 500220471125
ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Especie botánica: LIBUITO
Nº Ref: 3008
Árbol seco Árbol semiseco
Calle: ALBALIN 2

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 3 D.A.P. (cm): 18 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: <input type="checkbox"/>
Cavidades:	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas: <input type="checkbox"/>
	Grandes				Codominancias: <input type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____
Chorreados:

RAÍCES	Expuestas: <input type="checkbox"/>	Levanta vereda (m ²): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
RAMAS	Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/>
	Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/>	Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>	Tocones: <input type="checkbox"/>
	Con cavidades, tumores o cancros: <input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Codominantes: <input type="checkbox"/>

HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>
		Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Signos de insectos: <input type="checkbox"/>

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES
EJEMPLAR CON FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS.
SE SOLICITA EXTRACCIÓN prioritaria BAJA


INSPECTOR DE ARBOLADO

Nombre y apellido: ANGELA MOLIN D.N.I.: 33942814 Firma: Angela M.

Calle: ALBARIÑO 3008.

Informe N° 098



 <p>Buenos Aires Ciudad</p>		<p>Fecha: <u>30 / 4 / 2025</u> Aviso: <u>400</u> ARME: _____</p>												
<p>Planilla de Inspección de Árboles</p>														
<p>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</p>														
<p>Calle: <u>AV. ARGENTINA</u></p>		<p>Especie botánica: <u>fresco</u> N°/Ref.: <u>600 LDM</u></p>												
<p>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</p>														
<p>Altura (m): <u>5</u> D.A.P. (cm): <u>30</u></p>		<p>Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input type="checkbox"/></p>												
<p>Orientación de la inclinación: Hacia la calle: <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/></p>		<p>Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/></p>												
<p>Copa: Desbalanceada: <input checked="" type="checkbox"/> Descopado: <input type="checkbox"/></p>		<p>Descopado y brotado: <input type="checkbox"/></p>												
<p>FUSTE</p>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tamaño / Parte</th> <th>Basal</th> <th>Media</th> <th>Alta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pequeñas</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Grandes</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Descortezamiento: <input checked="" type="checkbox"/> Fructificaciones fungicas: <input type="checkbox"/> Codominancias: <input type="checkbox"/> Chorreados: <input type="checkbox"/></p>
Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta											
Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
<p>Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____</p>														
<p>RAÍCES Expuestas: <input type="checkbox"/> Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO</p>														
<p>RAMAS Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/> Bajas: <input type="checkbox"/> Secas / Secas en los ápices: <input checked="" type="checkbox"/> Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/> Tocones: <input type="checkbox"/> Con cavidades, tumores o cancos: <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/> Codominantes: <input type="checkbox"/></p>														
<p>HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: <input type="checkbox"/> Con manchas foliares: <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/> Signos de insectos: <input type="checkbox"/></p>														
<p>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</p>														
<p>A: OBJETIVOS DE LA PODA</p>														
<p>Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/> Regulación de estructura: <input type="checkbox"/></p>														
<p>B: TIPOS DE PODA Formación: <input type="checkbox"/> Limpieza: <input type="checkbox"/> Aclareo: <input type="checkbox"/> Refaldado: <input type="checkbox"/> Terciado: <input type="checkbox"/></p>														
<p>C: CORTE DE RAÍCES Superficial: <input type="checkbox"/> Profundo: <input type="checkbox"/></p>														
<p>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO <input type="checkbox"/></p>		<p>E: TRASPLANTE <input type="checkbox"/></p>												
<p>F: EXTRACCIÓN <input checked="" type="checkbox"/></p>														
<p>OBSERVACIONES</p>														
<p>Árbol seco, base de ramas ppal. seca, descortezamiento y copa desbalanceada. Cancos (en su tronco) c/cuadros en el fuste.</p>														
<p>Pr. baja.</p>														
<p>INSPECTOR DE ARBOLADO</p>														
<p><u>E. VILLAFNÍNE</u> Nombre y apellido</p>		<p><u>36905700</u> D.N.I.</p>												
		<p> Firma</p>												

Calle: AV. ARGENTINA 6010 LD1.

Informe N° 099



Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: *rrr*
 Calle: *Buenas Vidas* N°/Ref: *6128* Árbol seco: Árbol semiseco:

Fecha: *6, 6, 25*

Aviso: *OFICIO*

ARME _____

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): *4* D.A.P. (cm): *15* Inclinación: *5* / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
 Copas: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descorfezamiento:
	Pequeñas				Fructificaciones fungicas:
	Grandes				Codominancias:
	Cavidad longitudinal en el fuste (m):		Espesor de la pared remanente (cm):		Chorreados: <input type="checkbox"/>

RAÍCES

Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

PL ALTA

SIN VEREDA

INSPECTOR DE ARBOLADO

GAYRON HERNAN

Nombre y apellido

33341623

D.N.I.



Firma

Calle: JOSE BARROS PAZOS 6128

Informe N° 100



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 5 / 6 / 2023
Aviso: Oficio
ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Calle: BARROS PIZZOS Especie botánica: Araucaria
Nº/Ref.: 6468 LD Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 70 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento:
Fructificaciones fúngicas:
Codominancias:
Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES

*Cavidad basal grande c/penetración de madera.
Cavidades y descortezamiento en troncos apalares, negro o
caído.*

Pr. Alta

INSPECTOR DE ARBOLADO

E. URIBANTE
Nombre y apellido

36905700
D.N.I.

Gonzalo Uribante
Firma

Calle: JOSE BARROS PAZOS 6468 LD.

Informe N° 101



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Balcarce Pkrs Especie botánica: Liquidambar
Nº/Ref.: 6660 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 20 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Pequeñas				<input type="checkbox"/>
	Grandes				<input type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES

Árbol seco.

Pr. media

INSPECTOR DE ARBOLADO

C. VILLAFRANCA
Nombre y apellido

36905700
D.N.I.

C. Villafanca
Firma

Calle: JOSE BARROS PAZOS 6660.

Informe N° 102



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: CAÑADA DE GOMEZ Fecha: 16 / 05 / 2025
 N°/Ref.: 4256 FTE Aviso: SUCESO
 ARME: _____

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 9 Especie botánica: FICUS
 D.A.P. (cm): 45 N°/Ref.: 4256 FTE Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
 Copa: Desbalanceada Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Descortezamiento:
 Fructificaciones tóxicas:
 Codominancias:
 Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refajado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:


D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES

Ejemplar seco. Proceso irreversible. Sin movimiento.
Se solicita Extracción
Corresponde a suceso "CAÑADA DE GOMEZ 4257".

P. Alta

INSPECTOR DE ARBOLADO

Gallachio Main **33485827** 
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: CAÑADA DE GOMEZ 4257 (real 4256 FRENTE)

Informe N° 103



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: CASTAÑON Especie botánica: FRASIN Fecha: 06 / 06 / 2025
Nº/Ref.: 2853 Aviso: 50066737125 ARME: _____

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 40 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y bretado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Pequeñas				<input type="checkbox"/>
	Grandes				<input type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____ Fructificaciones fúngicas:
Codominancias: Chorreados:

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES

*EJEMPLAR SECO SE SOLICITA EXTRACCIÓN
PUNCIÓN EN RAMAS FICHAZONES PRINCIPALES
PRIORIDAD MEDIA*

INSPECTOR DE ARBOLADO

Noelia MERINO _____ 33942811 _____
Nombre y apellido D.N.I. _____

Noelia M. _____
Firma

Calle: CASTAÑON 2853.

Informe N° 104



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Fecha: 9 / 5 / 2025
Aviso: 500320456/2Y
ARME: _____

Calle: CASTAÑON Especie botánica: FRESNO
Nº/Ref.: 3633 Árbol seco: Árbol semieseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 35 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopada: Descopada y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento:
Fructificaciones fúngicas:
Codominancias:
Chorreos:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES

Ejemplar. Una cavidad en medio de raíz y multiples cavidades en brazos principales.
Se soluciona Exhacar.

P. BAJA.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Gallachio, María
Nombre y apellido

33485827
D.N.I.

Gallachio
Firma

Calle: CASTAÑON 3633.

Informe N° 105



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Fecha: 18 / 3 / 2025
Aviso: 500220121 / 25
ARME: _____

Calle: Corteza Agradable N°/Ref.: 5120 Especie botánica: Arbol del cielo
Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 25 Inclinación: SI NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: Descortezamiento:
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____ Fructificaciones fúngicas:
Cavidades: Codominancias:
Chorreados:

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**


OBSERVACIONES
Sin reparación de vereda. Contra cordón de la vereda.

PRIORIDAD MEDIA

INSPECTOR DE ARBOLADO

Julio Bogado
Nombre y apellido

27592814
D.N.I.


Firma

Calle: CORBETA AGREABLE 5120.

Informe N° 106



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 14 / 3 / 2025
Aviso: 500218714 / 25
ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Calle: De la Rosa Especie botánica: Paráiso
Nº/Ref.: 7351 Frente LD Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 18 D.A.P. (cm): 90 Inclinación: SI NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE
Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes	X	X	

 Descortezamiento:
Fructificaciones fúngicas:
Codominancias:
Chorreos:
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:


C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES
Fuste deteriorado con posibilidad de quebradura de rama principal, sin reparación de vereda.

PRIORIDAD ALTA

INSPECTOR DE ARBOLADO

Nombre y apellido: Julio Bogado D.N.I.: 27592814
Firma: 

Calle: JOSE I. DE LA ROSA 7351 FRENTE LD.

Informe N° 107



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 21/6/2025
Aviso: 551473816/1473917

ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRESNO
Calle: E de la cruz
Nº/Ref: 3370 Árbol seco Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 40 Inclinación: SI NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento:
Fructificaciones fúngicas:
Codominancias:
Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:


B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES
Extracción de prioridad ACTA

INSPECTOR DE ARBOLADO

Enrico Spiazzi 17605640 
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: AV. F. FERNANDEZ DE LA CRUZ 3370.

Informe N° 108



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 3 / 6 / 25
Aviso: EX 2025-23200032-6CABA-CORUÑA8
ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Calle: FONROBLE Especie botánica: FAGUS S
Nº/Ref.: 3776 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 4 D.A.P. (cm): 25 Inclinación: SI / Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE
Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

 Descortezamiento:
Fructificaciones fúngicas:
Codominancias: Chorreados:
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): — Fisuras en el frente de la propiedad: SI /

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES
PLAÑAS
CENTRAR PLAMERAS (CERCANO A LUMINARIA).

INSPECTOR DE ARBOLADO

GATZON HERNAN 35327623 HO
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: FONROUGE 3776.

Informe N° 109



Área
Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso SCD 867385/24

Fecha de relevamiento 10/6/25

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle Timoteo Gómez

Nº 4144 L1

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 30 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezeamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

■ OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Extracción por presentar podredumbre en fuste alto

INSPECTOR/VERIFICADOR

Firma

DNI

Calle: TIMOTEO GORDILLO 4144 LD.

Informe N° 110



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 3 / 6 / 25
Aviso: 50177678/25

ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: rrn
Calle: GUARDIA NACIONAL N°/Ref.: 2536 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 2 D.A.P. (cm): 8 Inclinación: SI / Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copas: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

Descortezamiento:
Fructificaciones fúngicas:
Codominancias:
Chorreados:

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI /

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES
RR. BAJA
SIN VEREDA

INSPECTOR DE ARBOLADO

GASTON HERRERA Nombre y apellido 35321623 D.N.I. 
Firma

Calle: GUARDIA NACIONAL 2536.

Informe N° 111



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 6 / 3 / 2025
Aviso: 500155760/25
ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Especie botánica: FRESNO
Calle: Guardia Nacional N°/Ref.: 2615
Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 28 Inclinación: SI NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento:
Fructificaciones fúngicas:
Codominancias:
Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defollación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**


OBSERVACIONES
Árbol seco. Sin reparación de vereda.

PRIORIDAD MEDIA

INSPECTOR DE ARBOLADO

Julio Bogado
Nombre y apellido

27597814
D.N.I.


Firma

Calle: GUARDIA NACIONAL 2615.

Informe N° 112



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: ITINQUI Fecha: 5 / 6 / 2015
 Aviso: oficio ARME: _____

Especie botánica: Fresno N°/Ref.: 2253 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 35 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:

Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas:
 Codominancias: Chorreos:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES

Árbol con cancro longitudinal en todo el fuste. Llega hasta la base de los ramos principales. Base de ramos principales con descortezamiento y concos.

Pr. baj.

INSPECTOR DE ARBOLADO

E. LILIANA F.
 Nombre y apellido

3690520
 D.N.I.

Eugenio L. Luján
 Firma

Calle: ITAQUI 2253.

Informe N° 113



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Ytoqui Fecha: 04 / 06 / 2025
 N°/Ref.: 2787 Aviso: Oficio
 ARME: _____

Especie botánica: Ficus

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 31 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
 Copo: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

Descortezamiento:
 Fructificaciones fúngicas:
 Codominancias:
 Chorreados:

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES

*Ejemplar y pluricíni avanzado en base
 a la altura principal. A lo largo de
 la totalidad del fuste.
 Cavidad basal (en cuello de rizo).
 Se observa un corredor.*

P. Alto

INSPECTOR DE ARBOLADO

Collatti, M Nombre y apellido

33485827 D.N.I.

Gallardo Firma

Calle: ITAQUI 2787

Informe N° 114



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Fecha: 04 / 06 / 2015
Aviso: Oficio
ARME: _____

Calle: Itagüí N°/Ref.: 2860 Especie botánica: FICELNO
Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 10.7 D.A.P. (cm): 4142 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento:
Fructificaciones fúngicas:
Codominancias:
Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES

*Ejemplar judicado arriesgado en base a
branquias principales.
Se realizó descope en concreto por encontrarse
frente a una erupción.*

INSPECTOR DE ARBOLADO

Gallardo, Mario
Nombre y apellido

33405827
D.N.I.

Gallardo
Firma

Calle: ITAQUI 2860.

Informe N° 115



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 04 / 06 / 2025
Aviso: Oficio
ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Especie botánica: ENESNO
Calle: ITaqui N°/Ref.: 2870 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 33 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Pequeñas				<input type="checkbox"/>
	Grandes				<input type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____ Chorreos:

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES

Ejemplar de pudrición avanzada en base de tallos principales. Peligro de colapso.
Se realizó derribo en corredor por encontrarse frente a una escuela.

P. Atta

INSPECTOR DE ARBOLADO

Gallardo, Miro
Nombre y apellido

33485827
D.N.I.

Gallardo, Miro
Firma

Calle: ITAQUI 2870.

Informe N° 116



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 14 / 3 / 2025
Aviso: Oficio
ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Especie botánica: Tucún
Calle: LA FUENTE N°/Ref.: 2499 LD8 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 1,8 D.A.P. (cm): 32 Inclinación: SI NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copas: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento:
Fructificaciones fúngicas:
Codominancias:
Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR


A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES
Tucún 32/1,8. Sin reparación de vereda
PRIORIDAD BAJA

INSPECTOR DE ARBOLADO

Julio Bogado
Nombre y apellido

27592814
D.N.I.


Firma

Calle: LAFUENTE 2499 LD8.

Informe N° 117



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 20 / 05 / 25
Aviso: 100604339/25
ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Especie botánica: ROBINAIA
Calle: 17 ADOPIABA N°/Ref.: 6577 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 4 D.A.P. (cm): 30 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copas: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento:
Fructificaciones fúngicas:
Codominancias:
Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): — Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES
PE ALTA.
SIN VEREDA.
ÁRBOL SECA.

INSPECTOR DE ARBOLADO

barzán Hernán Nombre y apellido 3534623 D.N.I. UD. Firma

Calle: MADARIAGA 6571.

Informe N° 118



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 29/1/2025
Aviso: Oficio
ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Especie botánica: Tilo
Calle: Olivden N°/Ref.: 4637 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 10 Inclinación: SI Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas				
Grandes				

Descortezamiento:
Fructificaciones fúngicas:
Codominancias:
Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI /

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:


B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES
Árbol seco, sin reparación de vereda.
Prioridad Media.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Nombre y apellido: Julio Bogado D.N.I.: 27592814 Firma: 

Calle: OLIDEN 4637.

Informe N° 119



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 26 / 3 / 2025
Aviso: Oficio
ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Especie botánica: Mora de papel
calle: AV. Eva Perón y Piedra Buena N°/Ref.: 6800 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 50 Inclinación: SI NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Média	Alta	Descortezamiento:
	Pequeñas				<input type="checkbox"/>
	Grandes				<input type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____ Chorreados:

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR


A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES
Obstruye semáforo y paso peatonal. Sin reparación de vereda.
PRIORIDAD MEDIA

INSPECTOR DE ARBOLADO

Julio Boyado
Nombre y apellido

27592814
D.N.I.


Firma

Calle: AV. EVA PERON 6800 (esquina AV. PIEDRA BUENA)

Informe N° 120



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 27 / 3 / 2025
Aviso: Oficio
ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Especie botánica: Mora de papel
Calle: Av. Piedra Buena y Eva Perón N°/Ref.: 3100
Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 0,1 D.A.P. (cm): 30 Inclinación: SI NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Descortezamiento:
Fructificaciones fúngicas:
Codominancias:
Chorreos:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:



D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES
Dentro del patio del jardín de infantes 311 n° 3 de 20
Av. Piedra Buena 3100, patio que da a Av. Eva Perón.

PRIORIDAD BAJA

INSPECTOR DE ARBOLADO

Julio Bogaño 275928M

Nombre y apellido D.N.I.   Firma

Calle: AV. PIEDRA BUENA 3100 - esquina AV. EVA PERON (ESCUELA)

Informe N° 121





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 23 / 5 / 2025
Aviso: OFICIO

ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: NN

Calle: José Martí

Nº/Ref.: 3207/09

Árbol seco:

Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 0,45 D.A.P. (cm): 18

Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°:

Menor a 40°:

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle:

Hacia la propiedad:

Hacia el largo de la vereda:

Copa:

Desbalanceada:

Descopado:

Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: <input type="checkbox"/>
	Pequeñas				
	Grandes				

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreados:

RAÍCES

Expuestas:

Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas:

Excesivas / Cruzadas:

Bajas:

Secas / Secas en los ápices:

Invasión de espacio aéreo:

Tocones:

Con cavidades, tumores o cancos:

Con mal ángulo de inserción:

Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal:

Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades:

Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

EXTRACCIÓN de Tocón para ciere de
plantea prioridad ALTA
Vereda 25m² sobre F. Bivero 3100


INSPECTOR DE ARBOLADO

Emilio Spinazzola

Nombre y apellido

12605640


D.N.I.



Firma

Calle: Gral. FRUCTUOSO RIVERA 3100 (esquina JOSE MARTI 3207/09)

Informe N° 122



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Fecha: 18 / 5 / 2025
 Aviso: OFICIO
 ARME: _____

Calle: ROCA Especie botánica: Plátano
 N°/Ref.: 6100 LDZ Árbol seco Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 45 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
 Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Pequeñas				<input checked="" type="checkbox"/>
	Grandes	<u>o</u>	<u>o</u>		<input type="checkbox"/>

Fructificaciones fúngicas:
 Codominancias:
 Chorreos:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o canceros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES

Árbol seco.

pr. mediz

INSPECTOR DE ARBOLADO

E. VILLAFRANCA Nombre y apellido 36905700 D.N.I. C. B. V. - Firma

Calle: AV. Cnel. ROCA 6100 LD2.

Informe N° 123



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 25 / 11 / 2024
Aviso: Oficio
ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Especie botánica: Ficus
Calle: Santander N°/Ref.: 4780 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 37 Inclinación: SI NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			
	Grandes		<input checked="" type="checkbox"/>	

Descortezamiento:
Fructificaciones fúngicas:
Codominancias:
Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI /

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR


A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES
Sin reparación de vereda.

INSPECTOR DE ARBOLADO
Nombre y apellido: Julio Bogaño D.N.I.: 27542814 Firma: 

Calle: SANTANDER 4780.

Informe N° 124



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: SARATEA Especie botánica: Ligustrum Fecha: 10 / 3 / 2025
Nº/Ref.: 5733 Aviso: _____ ARME: _____

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 3 D.A.P. (cm): 7 Inclinación: SI NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Cavidades:	Pequeñas				<input type="checkbox"/>
	Grandes			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fructificaciones fúngicas:
Codominancias:
Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**


OBSERVACIONES
Inclinado y con podredumbre en parte superior. Sin reparación de vereda. **PRIORIDAD ALTA.**

INSPECTOR DE ARBOLADO

Nombre y apellido: Julio Bogado D.N.I.: 27592814 Firma: 

Calle: SARAZA 5733.

Informe N° 125



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Fecha: 21/05/2025
Aviso: Oficio
ARME: _____

Calle: SAYOS Especie botánica: Paraiso
Nº/Ref.: 5360 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 13 D.A.P. (cm): 92 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copas: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: Fructificaciones fungicas:
Codominancias: Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES


Ejemplar con cavidades múltiples en troncos principales de gran porte y gruesa pared remanente. Se observa fuste de descortezamiento y pudrición avanzada. Por peligro de colapso se solicita extracción.

P. Alta

INSPECTOR DE ARBOLADO

Gallardo, Maris
Nombre y apellido

33485827
D.N.I.


Firma

Calle: SAYOS 5360.

Informe N° 126



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 30 / 4 / 2025
Aviso: odc Co
ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Calle: J.L. SUAREZ Especie botánica: Tilo
Nº/Ref. 3453 LA Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 12 D.A.P. (cm): 40 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Pequeñas				<input checked="" type="checkbox"/>
	Grandes				<input checked="" type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____ Chorreados:

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

Árbol seco con fructificaciones fungicas a lo largo del fuste.

Alta.

INSPECTOR DE ARBOLADO

E. ULLHAFNG 36805200 S. 164
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: JOSE LEON SUAREZ 3453 LA.

Informe N° 127



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 3 / 6 / 25
Aviso: EX 2025-23103586-6CABA-M 0674
ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Calle: JOSÉ LEÓN SÁNCHEZ Especie botánica: L16V57120
Nº/Ref.: 3771 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 3 D.A.P. (cm): 25 Inclinación: SI NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE
Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezaamiento:
Fructificaciones fúngicas:
Codominancias:
Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o canceros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:


D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES
DL ALTA
15 m² HA (HAB. CINTA VERDE)

INSPECTOR DE ARBOLADO

GASTON HERRMANN
Nombre y apellido

3534623
D.N.I.


Firma

Calle: JOSE LEON SUAREZ 3711.

Informe N° 128



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 28 / 05 / 2025
Aviso: 500622626125
ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Especie botánica: LIGUSTIMO
Calle: José León Suárez
Nº/Ref.: 3842/40
Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 35 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento:
Fructificaciones fúngicas:
Codominancias:
Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES

Ejemplar seco.

SE SOLICITA EXTRACCIÓN PRIORIDAD MEDIM

INSPECTOR DE ARBOLADO

Noelia Merino
Nombre y apellido

33942811
D.N.I.

Noelia M.
Firma

Calle: JOSE LEON SUAREZ 3840/42.

Informe N° 129



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 28 / 05 / 2025
Aviso: 500622675/25
ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Especie botánica: TÍLO
Calle: JOSE LEÓN SUÁREZ N°/Ref: 3872
Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 2 D.A.P. (cm): 25 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE		Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Cavidades:	Tamaño / Parte				<input type="checkbox"/>
	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas: <input type="checkbox"/>
	Grandes			Codominancias: <input type="checkbox"/>	

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____ Chorreados:

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o canceros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES

EJEMPLAR MOCHADO SECO.

COMBRES RONDE EXTRACCIÓN Y REPARACIÓN DE VEREDA

por 28 m² AV 4m L69. PROPIEDAD BAJA

PLANTILLA 1,60x1,6 m.

INSPECTOR DE ARBOLADO

NOÉLIA MERINO
Nombre y apellido

33942811
D.N.I.

Noelia M.
Firma

Calle: JOSE LEON SUAREZ 3872.

Informe N° 130



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Fecha: 08 / 05 / 2025
 Aviso: _____
 ARME: _____

Especie botánica: ROBINIA PSEUDO ACACIA
 N°/Ref.: 5021 Árbol seco: Árbol semiseco:

Calle: JOSE LEÓN SUÁREZ

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 49 Inclinación SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
 Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento:
 Fructificaciones fúngicas:
 Codominancias:
 Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
 Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

B: TIPOS DE PODA

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE **F: EXTRACCIÓN**


OBSERVACIONES

EJEMPLAR INCLINADO, DESCALZADO, SE SOLICITA
EXTRACCIÓN PRIORIDAD ALTA

INSPECTOR DE ARBOLADO

NOELIA MERINO Nombre y apellido

33942811 D.N.I.


 Firma

Calle: JOSE LEON SUAREZ 5021.

Informe N° 131



BA Buenos Aires Ciudad
Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
 Calle: Sumaca Sra. TRINIDAD Especie botánica: Acer nepundo
 N°/Ref: 5088 LAZ ARME: _____

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 30 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
 Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE
 Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

 Descortezamiento:
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____ Fructificaciones fúngicas:
 Cordonancias: Chorreados:

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES
Ejemplar inclinado hacia la calle con fundición en base de los troncos principales.

P. ALTA

INSPECTOR DE ARBOLADO
Gallardo, Marín
 Nombre y apellido

33485827
 D.N.I.

Gallardo Marín
 Firma

Calle: SUMACA SANTISIMA TRINIDAD 5088 LA2.

Informe N° 132



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Telorrayan Especie botánica: TACON
Nº/Ref.: 6350 ARME: _____

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 0,7 D.A.P. (cm): 30 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Pequeñas				<input type="checkbox"/>
	Grandes				<input type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA


Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES
Ejemplar vandalizado. Proceso irreversible. seca.

INSPECTOR DE ARBOLADO
G. H. M. M. M. 33485827 
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: ZELARRAYAN 6350.

Informe N° 133



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRESNO
Calle: ENVIRÍA N°/Ref.: 6931 FT Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 18 Inclinación: SI NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			
	Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____ Descortezamiento:
Fructificaciones fúngicas:
Codominancias:
Chorreados:

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES
PRIORIDAD ALTA

INSPECTOR DE ARBOLADO

Julio Bogado 27597814 
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: ZUVIRIA 6931 FRENTE.

Informe N° 134



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 12 / 5 / 2025
Aviso: DRIVE ENERGÉTICA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Especie botánica: FRESNO
Calle: ZUVIRIA N°/Ref.: 6971 ARME: _____

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 20 D.A.P. (cm): 20 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Pequeñas				<input type="checkbox"/>
Grandes				<input type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:


HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES
EXTRACCION Prioridad alta

INSPECTOR DE ARBOLADO

Emilio Spinazzol 17605640
Nombre y apellido D.N.I. 
Firma

Calle: ZUVIRIA 6971.

Informe N° 135



Detalles de ubicaciones y prioridades:

EXTRACCIONES CUPO JUNIO 2025					
URGENCIA	ARME	CALLE	CHAPA	VEREDA	OBSERVACIONES
BAJA	408177689	ALBARIÑO	3008	S/V	Ejemplar seco y con fructificaciones fúngicas.
BAJA	408177691	ARGENTINA AV.	6010 LD	S/V	Ejemplar semiseco, con descortezamiento, base de ramas principales secas, copa desbalanceada, cancro longitudinal y cavidad en el fuste.
ALTA	408000146	BARROS PAZOS	6128	S/V	Ejemplar seco, con inclinación.
ALTA	408000148	BARROS PAZOS	6468 LD	S/V	Ejemplar descopado y brotado, con cavidad basal grande, pudrición de madera, cavidades y descortezamiento en brazos principales.
MEDIA	408186409	BARROS PAZOS	6660	S/V	Ejemplar seco.
ALTA	408182613	CAÑADA DE GOMEZ	4256 FTE	S/V	Ejemplar seco. Suceso ingresado por 4257.
MEDIA	408186413	CASTAÑON	2853	S/V	Ejemplar seco y con pudrición en ramificaciones principales.
BAJA	408177694	CASTAÑON	3633	S/V	Ejemplar con cavidad en cuello de raíz y múltiples cavidades en brazos principales.
MEDIA	408177698	CORBETA AGREABLE	5120	S/V	Ejemplar con copa desbalanceada y ramas quebradas.
ALTA	408177745	DE LA ROSA	7351	S/V	Ejemplar con cavidades basales y medias, fuste deteriorado y posibilidad de quebradura de ramas.
ALTA	408186416	FERNANDEZ DE LA CRUZ AV.	3370	S/V	Ejemplar seco.
MEDIA	408186460	FONROUGE	3776	1,5m (L64)	Ejemplar seco, descopado. Cerrar plantera por interferencia con luminaria. Vereda ARME 408189760.
ALTA	408189510	GORDILLO, TIMOTEO	4144 LD	S/V	Ejemplar con fructificaciones fúngicas, cavidades medias y podredumbre en fuste alto.
BAJA	408186462	GUARDIA NACIONAL	2536	S/V	Ejemplar seco.
MEDIA	408177815	GUARDIA NACIONAL	2615	S/V	Ejemplar seco.
BAJA	408186464	ITAQUI	2253	S/V	Ejemplar con descortezamiento, cancro longitudinal en todo el fuste, base de ramas principales con descortezamiento y cancros.
ALTA	408186466	ITAQUI	2787	S/V	Ejemplar con pudrición avanzada en base de brazos principales y a lo largo de la totalidad del fuste, cavidad basal en el cuello de raíz, descopado en corredor de Poda Lineal.
ALTA	408186468	ITAQUI	2860	S/V	Ejemplar con pudrición avanzada en base de brazos principales. Se realizó descope en corredor de Poda Lineal por encontrarse frente a una escuela.
ALTA	408186470	ITAQUI	2870	S/V	Ejemplar con pudrición avanzada en base de brazos principales, con peligro de colapso. Se realizó descope en corredor de Poda Lineal por encontrarse frente a una escuela.
BAJA	408177831	LAFUENTE	2499 LD8	S/V	Ejemplar tocón seco.
ALTA	408182662	MADARIAGA	6571	S/V	Ejemplar seco, con inclinación.
ALTA	408182668	FRUCTUOSO RIVERA	3100	25m (64PG)	Ejemplar tocón seco. Cerrar plantera por interferencia con ochava. Vereda ARME 408182685. (Martí 3207/09).
MEDIA	408177834	OLIDEN	4637	S/V	Ejemplar seco.
MEDIA	408177836	PERON, EVA AV. y AV.	6800	S/V	Ejemplar que obstruye semáforo y paso peatonal.
BAJA	408177870	PIEDRA BUENA AV. Y AV. E.	3100 (ESCUELA)	S/V	Ejemplar cepa dentro de patio de Jardín de Infantes JII N°3 DE20.
MEDIA	408182676	ROCA, CNEL. AV.	6100 LD2	S/V	Ejemplar seco y con cavidades basales y medias.

EXTRACCIONES CUPO JUNIO 2025					
URGENCIA	ARME	CALLE	CHAPA	VEREDA	OBSERVACIONES
MEDIA	408177872	SANTANDER	4780	S/V	Ejemplar con cavidades medias.
ALTA	408177874	SARAZA	5733	S/V	Ejemplar con inclinación, cavidades altas, fructificaciones fúngicas y podredumbre en la parte superior.
ALTA	408182681	SAYOS	5360	S/V	Ejemplar con descortezamiento de fuste, chorreados, cavidades múltiples en brazos principales de gran porte con escasa pared remanente, pudrición avanzada.
ALTA	408178562	SUAREZ, JOSE LEON	3453 LA	S/V	Ejemplar seco, con descortezamiento y fructificaciones fúngicas a lo largo del fuste.
ALTA	408186472	SUAREZ, JOSE LEON	3711	15m (HA)	Ejemplar seco. Rectificar vereda, pero no tapar toda la cinta verde. Vereda ARME 408189772.
MEDIA	408189602	SUAREZ, JOSE LEON	3842/40	S/V	Ejemplar seco, descopado y brotado.
BAJA	408189606	SUAREZ, JOSE LEON	3872	28m (64PG)	Ejemplar seco, descopado. Reparación de plantera de 1,6x1,6m (6,4ml). Vereda ARME 408189786.
ALTA	408177876	SUAREZ, JOSE LEON	5021	PLANTERA	Ejemplar con inclinación y semidescalzado. Plantera 2x2m (8ml). Vereda ARME 408189615.
ALTA	408186474	SUMACA SANTISIMA	5088 LA2	S/V	Ejemplar con inclinación y pudrición en la base de los brazos principales.
MUY BAJA	408178564	ZELARRAYAN	6350	S/V	Ejemplar seco y vandalizado.
ALTA	408178569	ZUVIRIA	6971	S/V	Ejemplar seco y con inclinación.
ALTA	408178567	ZUVIRIA	6931	FRENTE	Ejemplar seco.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ANEXO Resol. Arbolado - Planillas Inspección y Fotos - JUNIO 2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 79 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.06.17 14:51:01 -03:00