

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso . S00358641/25

Fecha de relevamiento 01/04/2025

Arme . 408162390

### ■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Jacaranda*

Calle . Av. Santa Fe ..... N° . 1884 .....  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) .... 8 ..... DAP (cm) .... 20 ..... Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### ■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

### ■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m<sup>2</sup>

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### ■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### ■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES Jacaranda posee ramas bajas que interfieren con el paso peatonal y ramas que invaden balcón. Se recomienda realizar poda de refaldado y de despeje de propiedad con el fin de eliminar interferencias.

### ■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas M. Frol

Nombre y Apellido

Firma

36.066.020

DNI

Calle Av. Santa Fé 1884

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° \_\_\_\_\_

ORDEN NRO: 408162390

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 01.04.2025



Buenos Aires Ciudad

Descripción: SANTA FE AV. 1884-PODA-25		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.04.2025
				Fecha Fin: 30.04.2025
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-20057-01801-PAR-SANTA FE AV. 1802-1900 Acera Par		Equipo Cab:		
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 04/2025		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1884	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		JACARANDA	20.000	8.000		0
0020				1884	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1



## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso . S00391769/25

Fecha de relevamiento 07/04/2025

Arme . 408163936

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus

Calle . Av.Callao N° 1410 EX  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 50 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

■ FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

■ RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

■ RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo  
 C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE  
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES Corresponde poda de ramas debido a invasión área de propiedad.

■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Carolina Carrillo

Nombre y Apellido

Clh

Firma

35072278

DNI

Calle Av.Callao 1410 EX

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° \_\_\_\_\_

ORDEN NRO: 408163936

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 07.04.2025



Buenos Aires Ciudad

Descripción: CALLAO AV. 1410-PODA-25		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.04.2025
				Fecha Fin: 30.04.2025
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03030-01401-PAR-CALLAO AV. 1402-1500 Acera Par		Equipo Cab:		
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 04/2025		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1410	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FICUS	50.00 0	11.00 0		0
0020				1410	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso .....

S00444629/25

Fecha de relevamiento 09/04/2025

Arme .....

408165640

### ■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica .....

Calle .....

Av.del Libertador

Nº 1784 EX

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) ..... 16 DAP (cm) ..... 80 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### ■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

### ■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### ■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### ■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades .....

### ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### ■ OBSERVACIONES

Corresponde de ramas bajas debido a invasión área sobre toldo de la pizzería.

### ■ INSPECTOR/VERIFICADOR


Nombre y Apellido

Clh  
Firma

35072278  
DNI

Calle ..... Av.del Libertador 1784 EX

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° \_\_\_\_\_

ORDEN NRO: 408165640

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 09.04.2025



Buenos Aires Ciudad

Descripción: DEL LIBERTADOR AV. 1784EX-PODA-25			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.04.2025				
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)		Barrio: Recoleta	Zona:					
Ubicación Técnica Cab: B-VP-12107-01701-PAR-DEL LIBERTADOR AV. 1702-1800 Acera Par			Equipo Cab:						
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 04/2025						
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB						

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1784	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		TIPA	80.00 0	16.00 0		0
0020				1784	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso . . . . . S00443305/24

Fecha de relevamiento 08/04/2025

Arme . . . . . 408165133

### ■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus

Calle . . . . . Azcuénaga N° . . . . . 1380 EX  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) . . . . . 15 DAP (cm) . . . . . 25 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### ■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### ■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m<sup>2</sup>

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### ■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### ■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades . . . . .

### ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### ■ OBSERVACIONES

Corresponde poda de ramas debido a invasión área y balanceo . . . . .

### ■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Carolina Carrillo

Nombre y Apellido

35072278

DNI

Calle Azcuénaga 1380 EX

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° \_\_\_\_\_

ORDEN NRO: 408165133

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 09.04.2025



Buenos Aires Ciudad

Descripción: AZCUENAGA 1380-PODA-25			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.04.2025
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)			Barrio: Recoleta	Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-01147-01301-PAR-AZCUENAGA 1302-1400 Acera Par			Equipo Cab:		
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 04/2025		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1380	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FICUS	25.00 0	15.00 0		0
0020				1380	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1



## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso . . . . . S00330152/25

Fecha de relevamiento 28/03/2025

Arme . . . . . 408161406

### ■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus

Calle Juncal N° 1978 EX/ LD  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12/12 DAP (cm) 25/20 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### ■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

### ■ RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### ■ RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

### ■ HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### ■ OBSERVACIONES

Corresponde poda de ramas de los ejemplares de ficus debido a invasión área.

### ■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Carolina Carrillo

Nombre y Apellido

Clh



Firma

35072278

DNI

Calle Juncal 1978 EX/LD

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° \_\_\_\_\_

ORDEN NRO: 408161406

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 28.03.2025



Buenos Aires Ciudad

Descripción: JUNCAL 1978 EX/LD-PODA-25			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.04.2025				
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)		Barrio: Recoleta	Zona:					
Ubicación Técnica Cab: B-VP-10014-01902-PAR-JUNCAL 1902-2000 Acera Par			Equipo Cab:						
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 04/2025						
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB						

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1978	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FICUS	25.00 0	12.00 0		0
0020				1978	AR-PP02	Poda árbol complementario (hasta 2 por cada posición)	LD	1,0		FICUS	20.00 0	12.00 0		0
0030				1978	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						
0040				1978	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	LD	1,0						

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso . S00297446/25

Fecha de relevamiento 27/03/2025

Arme . 408161214

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Mora*

Calle Montevideo N° 858 LA  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 35 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
basal	media	alto				
Pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
Grandes			Espesor de pared remanente (cm)			

### RAIZ

Expuesta  Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Mora de copa frondosa posee ramas de poco diámetro invadiendo ventanas.

Se recomienda realizar poda de despeje de propiedad para eliminar interferencias.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas M. Frol

Nombre y Apellido

Firma

36.066.020

DNI

Calle Montevideo 858 LA

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° \_\_\_\_\_

ORDEN NRO: 408161214

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 28.03.2025



Buenos Aires Ciudad

Descripción: MONTEVIDEO 858 LA-PODA-25			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.04.2025
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 01			Barrio: Recoleta	Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-13118-00801-PAR-MONTEVIDEO 802-900 Acera Par			Equipo Cab:		
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 04/2025		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				858	AR-PP01	Poda primer árbol	LA	1,0		MORA	35.000	9.000		0
0020				858	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	LA	1,0						

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso . S00297446/25

Fecha de relevamiento 27/03/2025

Arme . 408161211

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Tilo*

Calle Posadas N° 1528 LA  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 16 DAP (cm) 25 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Pequeñas	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Cavidad longitudinal en el fuste (m)						
Grandes			Espesor de pared remanente (cm)			

### RAIZ

Expuesta  Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Tilo de copa frondosa posee ramas de poco diámetro invadiendo balcones y ventanas.

Se recomienda realizar poda de despeje de propiedad para eliminar interferencias.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas M. Frol

Nombre y Apellido

Firma

36.066.020

DNI

Calle Posadas 1528 LA

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° \_\_\_\_\_

ORDEN NRO: 408161211

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 28.03.2025



Buenos Aires Ciudad

Descripción: POSADAS 1528 LA-PODA-25			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.04.2025
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)			Barrio: Recoleta	Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-17114-01501-PAR-POSADAS 1502-1600 Acera Par			Equipo Cab:		
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 04/2025		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1528	AR-PP01	Poda primer árbol	LA	1,0		TILO	25.00 0	16.00 0		0
0020				1528	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	LA	1,0						

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1