



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2025-40607320-GCABA-COMUNA7

Buenos Aires, Martes 23 de Septiembre de 2025

Referencia: Extracciones (Emerg)

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777 El Decreto N° 166/GCABA/2013 y Decreto 55/GCABA/2014, el expediente EX 2025-03696678-GCABA-COMUNA7 y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. a) de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada por el Decreto N° 166/GCABA/2013, corresponde a las comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que, de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco o, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o, para garantizar la seguridad de las personas o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección, oportunamente realizados, obrantes en este expediente en el orden 59, según IF-2025-40485181-GCABA-COMUNA7, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad ALTA;

Que, recurriendo a la Ley de Arbolado Urbano N° 3263 incisos a), b) y c), resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10 días, tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada Ley;

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, atento a las normativas mencionadas, la Comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercierizada MIICA SA (CUIT Nro 30-60812520-1), según lo establecido en los Pliegos de Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, RS-2023-36359994-GCABA-SECACGC;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección citados, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares cuyas inspecciones obran en el orden 59 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1777 y el Decreto N° 166/13,

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7

RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizase a la realización de las extracciones de los ejemplares inspeccionados según Anexo I IF-2025- 40485181-GCABA-COMUNA7 obrante en orden 59 del expediente citado en el visto, ubicados en las siguientes direcciones:

- Alberdi Juan B. 2226 LD
- * Aranguren 2744
- Balbastro 2367
- Balbastro 2800 F.I
- * Bolivia 915
- * De la Industria 928
- * De la Industria 1039
- Fray Cayetano Rodríguez 713 F.F
- * Quirno 845
- * Quirno 845 LA
- * Senillosa 1433

Artículo 2º.- Encomiéndase a la empresa MIICA S.A. CUIT 30-60812520-1, la realización de tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3º .- Regístrese, cumplido archívese.

Digitally signed by IARA NAHIR SURT
Date: 2025.09.23 10:35:48 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

IARA NAHIR SURT
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 7
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.09.23 10:35:49 -03:00



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 05 / 08 / 2020Aviso: OFICIO - SOS

ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: J.B. LIBERTADEspecie botánica: FRESNONº/Ref.: 2226 LDÁrbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 19 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°: Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda: Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas				
Grandes				

Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: <input checked="" type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/>
Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/>	Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>	Tocones: <input type="checkbox"/>
Con cavidades, tumores o cancros: <input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Codominantes: <input type="checkbox"/>

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>
	Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Signos de insectos: <input type="checkbox"/>

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado: C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo: D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

SE ENCUENTRA UN ÁRBOL QUE PRESENTA DAÑOS EN SU FUSTE, DESPIERVANDO UN GRAN DESCIRPO DE TEJIDO EN LA ZONA AFECHADA, ESTIMANDOSE C 10 % DE TEJIDO REMANENTE EN SU UNIÓN A LA COPA, LA CUEVA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA SOBRE CUEVAS Y LINDAMOS DE LA COPA EN LA CONSTRUCCION. SE SIGUE SU DESARROLLO FAVORECIDO Y POSTERIOR EXTRACCION (EN BOCAS ALTA Y BAJA) PROVOCADA POR EL FRONTE DE AVANCE DE LA PODA Y DETERIORO.

INSPECTOR DE ARBOLADO

WILSON DIAZ SEP.

Nombre y apellido

31026617

D.N.I.

Firma





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Extracción

Fecha de relevamiento 5/11/2015

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRESNO

Calle 505 Nro. 1432 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 40 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copas desbalanceadas

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes	X	X	X

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) 5

Espesor de pared remanente (cm) 20

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de Insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES. EXEMPLAR DEBILITADO POR PUDRICIÓN DE RAÍCES

Y QUE FUERTE CON BAJO PRINCIPAL DESGAJADO CON RIESGO DE
CAÍDA INMINENTE PARA EXTRACCIÓN URGENTE.

INSPECTOR/VERIFICADOR

D. Molina Müller
3860151



Senillosa 1433 SOS



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso .. EMERGENCIA // 500805448/25

Fecha de relevamiento 7-8-2025

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica BeaumariagauiaCalle Bolivia N° 915 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 37 Inclinación SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NORAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreoHOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructuraB: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 TerciadoC: EXTRACCIÓN
 Balanceo
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIOF: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 ProfundaOBSERVACIONES. ingreso como "PUNTUAL"

EJEMPLAR VITAL, DE APARENTE BUEN ESTADO FITOSANITARIO, UBICADO EN EL FRENTE DE OBRA EN PROCESO.

PRESENTA RAJADURAS EN BASE DEL FUSTE, Y OTRA DE MAYOR LONGITUD QUE AFECTA EL EJE PRINCIPAL Y SE EXTIENDE A RAYA PRIMARIA.

LAS RAMAS EN ALTURA SE OBSERVAN CON DAÑOS POR LAS ESTRUCTURA DE LA OBRA Y OTRAS CON CORTES DE PODA (TOCONES).

PODRIA OCURRIR UN COLAPSO, SE SOLICITA UNA EXTRACCION.

DEJAR LA PLANTERA EN CONDICIONES PARA REFORZAR CON UN NUEVO EJEMPLAR VITAL.

INSPECTOR/VERIFICADOR

 D. INSURRALDE
33824334





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Oficio SOS.

Fecha de relevamiento 8/8/2025

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ARCE NEGRO
Calle DE LA INDUSTRIA N° 928 Árbol Seco Árbol Semi Seco**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la Inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copas desbalanceadas**FUSTE**

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____

Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO**RAMAS** Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo**HOJAS** De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades PRESENCIA DE Bicho TAUERO**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado
- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES EJEMPUL AVERTIO EN PIE QUE RESQUEBRADA

SOLO RESERVO PARA QUIENES CIRCULAN POR ALLI CON

BICHO TAUERO PERO A PUERTO CON DE PODER LOS EJES

INSPECTOR/VERIFICADOR


D 37607059
NÚÑEZ NIÑAS



De la industria 928

Antes

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
INSPeCCION N° _____			
AVISO:		Emergencia (ya atendida por empresa)	
ARME		FECHA DE RELEVAMIENTO: 21/08/2025	
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	Balbastro	N°	2367
ESPECIE BOTANICA	Fresno		
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	9	INCLINACION:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45°
DAP (cm)	33	ORIENTACION DE LA INCLINACION	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTAZO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	Cavidades		CODOMINIAS
	basal	media	CHORREADOS
	pequeñas		Cavidad longitudinal en el fuste (m)
grandes		Espesos de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	Levanta vereda: m2		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominias
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones
	Bajas		Que invaden espacio aéreo
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal		Sintomas de enfermedades
	Con manchas foliares		Defoliación total <input type="checkbox"/> parcial <input type="checkbox"/>
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Reducir sombra <input type="checkbox"/> resistencia al viento <input type="checkbox"/> mejorar la estética <input type="checkbox"/>			
B: Tipos de poda: Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Reducción de copa <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo <input type="checkbox"/>			
C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>			
Observaciones:			
Emergencia atendida por la empresa.			
Se observa fuste desgarrado, y parcialmente carbonizado.			
Completar la extracción (prioridad baja) y retirar los restos.			
Datos del Inspector/Verificador			
Nicolás Altamari			
		27215272	
Nombre y Apellido		Firma	FM ó DNI



Balbastro 2367 inicio SOS



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso ENERGÉTICA

Fecha de relevamiento 21/06/25

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ACER
Calle FRAY CAYETANO N° 713 Arbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 60 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copas desbalanceadas

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			Fructificaciones fúngicas <input checked="" type="checkbox"/>	Codominacias <input type="checkbox"/>	Chorreados <input checked="" type="checkbox"/>
	basal	media	alto			
Pequeñas						
Grandes	X	X				

Cavidad longitudinal en el fuste (m) 1.50 m

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES ARBOL SECO ATAQUADO X HONGOS Y CON
grandes CAVIDADES
se quebraron 2 CAYERON RAMAS de gran
porte sobre LA CALLE 7 VEREDA
se SOLICITA EXTRACCION URGENTE -
PRIORIDAD EMERGENCIA

Despejar de ramas vereda y calle abrevada

INSPECTOR/VERIFICADOR

Mauricio Pons





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

SOS

20/01/25

Fecha de relevamiento

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FN 50
 Calle BALBASMO N° 2800 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)	S	DAP (cm)	28	Inclinación: SI / <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Mayor a 40° <input type="checkbox"/> Menor a 40°
Orientación de la inclinación	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input checked="" type="checkbox"/> Descorado <input type="checkbox"/> Descorado y brotado <input type="checkbox"/> Copa desbalanceada			

FUSTE

Descortezaamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas <input type="checkbox"/> Codominacias <input type="checkbox"/> Chorreados
basal media alto	
Pequeñas	
Grandes	

Cavidad longitudinal en el fuste (m)
 Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de Insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

- A: OBJETIVOS DE LA PODA
- Reducción Riesgo
 - Eliminar interferencias
 - Adecuación al sitio
 - Regulación de estructura

- B: TIPOS DE PODA
- Formación
 - Limpieza
 - Aclareo
 - Refaldado
 - Terciado

- C: EXTRACCIÓN
- Balanceo
 - E: TRASPLANTE
 - D: TRATAMIENTO SANITARIO

- F: CORTE DE RAÍCES
- Superficial
 - Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplo por el desgaste ya la copa.
 El mismo pedo como "descorado".
 Pode descortezaamiento, producen solido fer
 estuado.

Se observa que los mimos se cogen sobre un
 auto aveo - chevrolet patente LLF 040.

el ejemplo esto de la vereda del cementerio - frente bds l.

INSPECTOR/VERIFICADOR

C. INCOLVANZ

D.

32595094



Balbastro 2800
F. I



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento 22/3/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica bahuiñaCalle ARANGUREN Nº 2944 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 25 Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pequeñas		
Grandes		

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS

<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación Total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares
<input type="checkbox"/> Defoliación Parcial	Síntomas de enfermedades.		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
 - Limpieza
 - Aclareo
 - Refaldado
 - Terciado
- Balanceo
 - C: EXTRACCIÓN
 - E: TRASPLANTE
 - D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

En la inspección se observó un ejemplar inclinado, con daños en fuste en diversas posiciones, desliza o su terreno no es viable para su soporte por eso se recomienda su extracción, ya que representa un riesgo para bienes y personas

a.uy CRISTIAN PONCE

INSPECTOR/VERIFICADOR





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. LICENCIA - SOS

22/08/2025

Fecha de relevamiento

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica JACARÉCalle QUIKNO N° 845 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 35 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descorzamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES. AVALADA: JUSTE CON INCLINACIÓN ≈ 45° SENTIDO AL ESTE
VEHICULACIÓN: AL DERECHO LEVEMENTE DESPLAZADA CON
FACILIDAD, ASÍ MISMO SE OBSERVA DESCURVAMIENTO Y MUY POCAS
LECHAS POR ENFERMOS DE PODA EN ESTADO DE DESCOMPOSICIÓN.
CUA DIFERENCIADA CON RAMAS SECAS Y DESCURVADAS
SE SUBIRE SU INTENSIDAD EXTRACTIVA (PESOS
DE 3263 ALT 154 INGRESO B Y D)
Y SU ENFRESCO CON OTRO DE MÁS DE 100%
Y PLUMIFICACIÓN.

INSPECTOR/VERIFICADOR

P. R. 2, 100
D.N. 31055A.

Quirno 845 sos





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: OFICIOSOS

22/08/2023

Fecha de relevamiento

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica JAUCE

Calle QUIKRO Nº 845 64 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 37 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	Espesor de pared remanente (cm)	
Pequeñas						
Grandes						

RAIZ Exuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input checked="" type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defollación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado
- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES: EL MADERO ES MUY FUERTE EN ESTADO CALENTADO. SE OBSERVÓ EN SECCIÓN BASAL DEL FUSTE UNA GRAN CAVIDAD ESTIMANDOSE UN PORCENTAJE DE PIERDIDA SUPERIOR AL 25%. SE SEÑALÓ UNA ZONA DE DESPIEDRA EN UNA GRAN FALDA, CON UN RIESGO DE COLAPSO DE 45%. NO SE OBSERVARON MÚLTIPLES CORTES DE PODA NO CORRESPONDIENTES, TURMADAS EN ESTADO DE PODERSE AVISAR. CON DESPIEDRADA, SEÑALÓ EN SEVERAS PARTES PODER EL CAPIÓN DOBLE UNA RAYA SECA Y ALGUNAS YAGAS DESCORTEZADAS. SE SUBIÓ SU PLAZO DE EXPIRACIÓN (PSSOS) (SY 3RG3 ALT 15 IN 8 YD). Y NO SE SUBIÓ LA PLAZA DE EXPIRACIÓN (PSSOS) (SY 3RG3 ALT 15 IN 8 YD).

INSPECTOR/VERIFICADOR A OCHVA (Alusivo de Seguridad)

Quirno 845 la sos



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 8 / 09 / 2025
Aviso: EMERGENCIA
ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Especie botánica: CIRUELA DE JARDÍN
Calle: B. De La Industria N°/Ref.: 1039 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 31 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento:
Fructificaciones fúngicas:
Codominancias:
Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m^2): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cánceros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

ÁRBOL MUY INCLINADO/DESCALZADO
HACIA LA CALLE
SE SOLICITA DESCOPADO POSTERIOR
EXTRACCIÓN
PRIORIDAD: EMERGENCIA

INSPECTOR DE ARBOLADO

Pons
Nombre y apellido _____ D.N.I. _____ Firma _____

Fons
Nombre y apellido _____ D.N.I. _____ Firma _____



De la industria 1039

