



## G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Arbolado Emergencias MARZO 2025

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263/2009 Arbolado Público Urbano y N° 1777/2005 Ley Orgánica de Comunas, el Decreto N° 166/GCABA/2013, la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, las Planillas de Inspección internas y/o de la contratista N° 016 a 049 y las fotografías previas y posteriores a la intervención de cada ejemplar, obrantes en el informe N° IF-2025-45611835-GCABA-COMUNA8, vinculado a la presente como archivo de trabajo, y;

#### CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, se deberá tener en especial consideración y para su estricto cumplimiento, las pautas judiciales emanadas en los casos de Amparo Ambiental, garantizando el acceso público a la información respectiva.

Que, las pautas señaladas en el considerando precedente han emanado de la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado –MEPHU-, en concordancia con las directivas que le fueran comunicadas por la Procuración General.

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley N° 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección y fotografías previas de cada ejemplar, citados en el visto y a lo indicado por el sector comunal de Inspectores de Arbolado mediante las actas de inspección y fotografías del anexo, o las producidas por la contratista prestadora del servicio de mantenimiento del arbolado público –gestión de oficio ante riesgo inminente-, corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles **Av. 27 de Febrero y Av. Escalada 6300 LA2**, **Av. 27 de Febrero y Av. Escalada 6300 LA7**, **Av. 27 de Febrero y Av. Escalada 6300 LA23**, **Av. 27 de Febrero y Av. Escalada 6300 LA42**, **Av. 27 de Febrero y Av. Escalada 6300 LA47**, Crisóstomo Álvarez 4921, Aquino 5654, Av. Argentina 5791, Emilio Aubrun y Larrazábal, José Barros Pazos 3708 LA8 F, José P. T. Batlle y Ordóñez 5455 LA1, Bergantín Nancy 5163, Berón de Astrada 6031, Cafayate 5115 (4 ejemplares en escuela), Dr. Horacio Casco 4922, Av. Castañares 6500, Av. Escalada 4551, Ferre 6872, Fonrouge 3037, Cnel. Pedro García 5890 y Cafayate, Goleta Santa Cruz 6997 A y B, Hudson 4491/99, Hudson 4551, Guillermo Hudson 4139, Av. Larrazábal 5140 (7 ejemplares), Montiel 3841, Av. Piedra Buena 3154, Av. Int. Rabanal 3019, Av. Cnel. Roca 6660, Unanué 5742, Unanué 6311 LD, Zuviría 4967, Zuviría 5542, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL**

**DE LA COMUNA N° 8**

**RESUELVE**

**Artículo 1°.-** Convalídase las intervenciones correspondientes a extracciones, llevadas a cabo en los ejemplares arbóreos ubicados en **Av. 27 de Febrero y Av. Escalada 6300 LA2**, **Av. 27 de Febrero y Av. Escalada 6300 LA7**, **Av. 27 de Febrero y Av. Escalada 6300 LA23**, **Av. 27 de Febrero y Av. Escalada 6300 LA42**, **Av. 27 de Febrero y Av. Escalada 6300 LA47**, Crisóstomo Álvarez 4921, Aquino 5654, Av. Argentina 5791, Emilio Aubrun y Larrazábal, José Barros Pazos 3708 LA8 F, José P. T. Batlle y Ordóñez 5455 LA1, Bergantín Nancy 5163, Berón de Astrada 6031, Cafayate 5115 (4 ejemplares en escuela), Dr. Horacio Casco 4922, Av. Castañares 6500, Av. Escalada 4551, Ferre 6872, Fonrouge 3037, Cnel. Pedro García 5890 y Cafayate, Goleta Santa Cruz 6997 A y B, Hudson 4491/99, Hudson 4551, Guillermo Hudson 4139, Av. Larrazábal 5140 (7 ejemplares), Montiel 3841, Av. Piedra Buena 3154, Av. Int. Rabanal 3019, Av. Cnel. Roca 6660, Unanué 5742, Unanué 6311 LD, Zuviría 4967, Zuviría 5542, en el mes de **MAYO** del año en curso, a la Empresa MIICA S.A. CUIT N° 30-60812520-1 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

**Artículo 2°.-** Se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.

**Artículo 3º.-** Se ha fijado un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informara sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

**Artículo 4º.-** Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-

Digitally signed by Lautaro Miguel EVINER  
Date: 2025.10.23 10:41:58 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires



Buenos  
Aires  
Ciudad

Planilla / Informe N° 016

CALLE		Nº CHAPA	NºP.	EPOCA	DM	NP	MATERIAL	VEREDA	TIPOS DE PODA	RETIRAR	POS.				FOTOS	
									CONTA ANTE INI	1	2	3	RECOLECTAR	TRONCO	CLAVE MODULO	
Izquierdo	✓	2954	ex	Fresno	32	6							X			
G. Estero	✓	6929														Hecho por el año 2004
S. Trinidad	✓	5088														Hecho antes de 1994
Pera	✓	3019	ex	NN	15								X			ya ha realizado corte
J. Martí	✓	3209														Cortado Control marrón
27 de Febrero	✓	647	ex	Sauce	35	5							X			Lado Derecho
27 de Febrero	✓	642	ex	Alemano	30	5							X			

Calle: AV. 27 DE FEBRERO 6300 LA2 (ESCALADA)

Informe N° 016 – FOTO INICIAL



Calle: AV. 27 DE FEBRERO 6300 LA2 (ESCALADA)

Informe N° 016 – FOTO FINAL





Buenos  
Aires  
Ciudad

Planilla / Informe N° 017

Calle: AV. 27 DE FEBRERO 6300 LA7 (ESCALADA)

Informe N° 017 – FOTO INICIAL



Calle: AV. 27 DE FEBRERO 6300 LA7 (ESCALADA)

Informe N° 017 – FOTO FINAL





## Buenos Aires Ciudad

Planilla / Informe N° 018

Calle: AV. 27 DE FEBRERO 6300 LA23 (ESCALADA)

Informe N° 018 – FOTO INICIAL



Calle: AV. 27 DE FEBRERO 6300 LA23 (ESCALADA)

Informe N° 018 – FOTO FINAL



27 de febrero LA 23  
F. F  
Cantero central



Planilla / Informe N° 019

Calle: AV. 27 DE FEBRERO 6300 LA42 (ESCALADA)

Informe N° 019 – FOTO INICIAL



Calle: AV. 27 DE FEBRERO 6300 LA42 (ESCALADA)

Informe N° 019– FOTO FINAL





## Buenos Aires Ciudad

Planilla / Informe N° 020

Calle: AV. 27 DE FEBRERO 6300 LA47 (ESCALADA)

Informe N° 020 – FOTO INICIAL



Calle: AV. 27 DE FEBRERO 6300 LA47 (ESCALADA)

Informe N° 020 – FOTO FINAL



 <b>Planilla de Inspección de Árboles</b>		Fecha: <u>16 / 02 / 2023</u> Asunto: <u>EMERGENCIA OFICIO</u> ARME: _____			
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b> Especie botánica: <u>LIGUSTRO</u> Calle: <u>CALLE SOSTIENO ALVAREZ</u> N° Ref.: <u>4971</u> Árbol seco: <input type="checkbox"/> Árbol semiseco: <input type="checkbox"/>					
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>					
Altura (m): <u>6</u>	D.A.P. (cm): <u>18</u>	Inclinación: Si / NO      Mayor a 40° <input checked="" type="checkbox"/> Menor a 40° <input type="checkbox"/>			
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle: <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/>				
Copa: Desbalanceada: <input type="checkbox"/> Descopado: <input type="checkbox"/> Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>					
<b>FUSTE</b>					
Cavidades:	Tamaño / Parte:	Basal	Media	Alta	Descopezamiento: <input type="checkbox"/>
	Pequeñas				Fructificaciones fungicas: <input checked="" type="checkbox"/>
	Grandes				Codominancias: <input type="checkbox"/>
Cavidad longitudinal en el fuste (m):		Espesor de la pared remanente (cm):		Chorreados: <input type="checkbox"/>	
<b>RAÍCES</b> Expostas: <input type="checkbox"/> Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: Si / NO					
<b>RAMAS</b> Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/> Bajas: <input type="checkbox"/> Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/> Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/> Tocones: <input type="checkbox"/> Con cavidades, tumores o cánceros: <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/> Codominantes: <input type="checkbox"/>					
<b>HOJAS</b> Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: <input type="checkbox"/> Con manchas foliares: <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/> Signos de insectos: <input type="checkbox"/>					
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>					
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b> Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/> Regulación de estructura: <input type="checkbox"/> <b>B: TIPOS DE PODA</b> Formación: <input type="checkbox"/> Limpieza: <input type="checkbox"/> Adarce: <input type="checkbox"/> Reforzado: <input type="checkbox"/> Terciado: <input type="checkbox"/> <b>C: CORTE DE RAÍCES</b> Superficial: <input type="checkbox"/> Profundo: <input type="checkbox"/> <b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b> <input type="checkbox"/> <b>E: TRASPLANTE</b> <input type="checkbox"/> <b>F: EXTRACCIÓN</b> <input checked="" type="checkbox"/>					
<b>OBSERVACIONES</b> <u>EJEMPLAR DESCALZADO, INCLINADO (máx a 45°)</u> <u>SE SOLICITA EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA</u>					
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b> <u>Noelia MERINO</u> Nombre y apellido <u>33942811</u> D.N.I. <u>Noelia M.</u> Firma					

Calle: ALVAREZ, CRISOSTOMO 4921

Informe N° 021 – FOTO INICIAL



Calle: ALVAREZ, CRISOSTOMO 4921

Informe N° 021 – FOTO FINAL





Planilla / Informe N° 022

CALLE		Nº CHAPA	REF.	ESPECIE	DBH	HP	PARTIAL	TIPO DE PODA		RETIRADA		PARD		TACO		CLAVE MÓDULO	OBSERVACIONES		PI	PI	PI
								TODA LA RAMA	1	2	3	SPEC	EXT	CERA	RECICL	PIEDRA					
SEVILLA	1216			CALIFORNIA	30-40			X									Emergencia CB				
SOY (en 3400)	5162			FRESNO	80-15				X								Emergencia CB (madera)				
PERON SUCRE	3122			FRESNO	60-10			X									Emergencia CB (madera)				
CANADA DEL NORTE	3224	3720		PARAISO	100-19			X									Emergencia CB (madera)				
ZUMIRIA	15543			ACACIA	40-10												Emergencia CB (madera)				
DELICIAS Y BOSQUES	A			FRESNO	80-20				X								Emergencia CB (madera)				
DELICIAS Y BOSQUES	B			FRESNO	80-14					X							Emergencia CB (madera)				
DELICIAS Y BOSQUES	C			FRESNO	80-15					X							Emergencia CB (madera)				
AGUA	6070	6071	6072	AGUA	10-10					X							Emergencia CB (madera)				
AGUADA	5634			AGUA	15-20	18											Emergencia CB (madera)				
AGUADIA	5670			AGUA	10-10					X							Emergencia CB (madera)				

Calle: AQUINO 5654

Informe N° 022 – FOTO INICIAL



Calle: AQUINO 5654

Informe N° 022 – FOTO FINAL



CUADRILLA SILVA - SILVERO		PLANILLA N°		COMUNA 8 "Rubio"										FECHA SÁBADO 01/3/2025			
COPACIÓN -				VEREDA	TIPOS DE PODA	RETIRO		P401		TROZO	CLAVE MÓDULO	OBSERVACIONES	FOTOS				
CALLE	Nº CHAPA	REF.	ESPECIE	DM	HP	PUNTUAL	CONCRE NAZAG	1	2	3	D E S C O	E X T	C E P A	PRODUCTIVA	IT	II	III
Febrero 25 de Mayo	5947		PIÑONERO	30	9			X							SOS Pedido como 5947		
"	6015		JACARANDA	45	12			X							"	"	"
AV. ESCALADA	4900 L03		"	30	6				X						SOS EN VEREDA VILLA OLIMPICA		
"	4900 L02		"	35	7					X					"	"	"
"	L400 L08		"	30	7			X							"	"	"
ALBARINO	2848		FRESCO	60	12			X							SOS AGREGADO		
ZULIA	4972		PARAISO	60	13				X						SOS INSPECCIÓN		
Pela y Horacio Casco -			LIGUSTRO	40	8			X							SOS		
TON ROUGE	3037		FICUS	30	9					X					SOS		
MIRALLA	2911		PARAISO	70	14			X							SOS AGREGADO		
CORJALAN	2773		FRESNO	60	12			X							SOS AGREGADO EN FOTO 2.384		
CREU LAW	2748		FRESNO	60	15			X							SOS		
AV. CASTAÑARES	5486		FRESNO	50	10			X							SOS AGREGADO		
"	5820		FRESNO	40	9			X							SOS		
AV. ARGENTINA	5791		LIGUSTRO	30	8					X					SOS AGREGADO		
MULGRENDO	6813		ACACIA	30	10			X							SOS		
M. LEGUIZAMON	3785		ACER	50	9			X							"		
"	4074		PARAISO	90	18			X							"		
MULGRENDO	6443		PARAISO	60	12			X							"		
UNA NUE	5742		PARAISO	90	15					X					"		

FIRMA RESP. TRABAJOS EJECUTADOS:

CLAVE MÓDULO EN LA PARTE DE ATRÁS

FIRMA INSPECTOR:

Calle: ARGENTINA, AV. 5791

Informe N° 023 – FOTO INICIAL



Calle: ARGENTINA, AV. 5791

Informe N° 023 – FOTO FINAL



CALLE	Nº CHAPA	REF.	ESPECIE	DH	M	PUNTAJ.	VEREDA	TIPOS DE PODA	REFINO			PASO REDUCTIVA	TRONCO	CLAVE MODELO	NOTAS	FIRMAS
									1	2	3					
Rivadavia	3700		Blanca	11 m	40/12			X							Emergencia CB	
Ferre	4872		Lequeu	50/10							X				OK	Emergencia CB
Ferre	4930		Blanca	63/12				X							Emergencia CB VASL?	
La Puebla 21	5005		Pitanga	90/19				X							Emergencia CR	
Lecocq 1001	5006	F(B)	Pitanga	90/20				X							Emergencia CB	
Autoroute Larrainhol	4825		Blanca	65/12						X					Autoroute Emergencia CB	
Asturias	48520		Acer	80/15						X					Accesso 22 Emergencia CB	
Costanera	4995														ya redondeada (esta caida)	
Bv. Viruta	4957														ya redondeada (esta caida)	
Hudson	4520		Guavo	90/18				X							Residencia Emergencia CB	
Frances Asturias	6215		Papayo	60/10				X							Emergencia CB	
Zona	5500		Pitanga	90/20				X							Agileza Emergencia CB	
12 de Octubre y Cambio															NO hay nora Y	
Fr de la Cruz y Guem	4816		Ara	100/20				X							Corriente CB	
Montiel			Leucodendro	70/17						X					Emergencia CB	
S. La Cruz	5670		Acer	50/15				X							Emergencia CB	
LA Torre	5200		Resino	60/17				X							Emergencia CB	
Escalada	4367		Eucalipto	90/20				X							Emergencia CB	
José Leon Suarez	5073		Olmo	70/12				-X							Emergencia CB	

CLAVE MODELO EN LA PARTE DE ATRAS

FIRMA INSPECTOR:


Calle: AUBRUN, EMILIO Y LARRAZABAL

Informe N° 024 – FOTO INICIAL



Calle: AUBRUN, EMILIO Y LARRAZABAL

Informe N° 024 – FOTO FINAL





Calle: BARROS PAZOS 3708 LA8 F

Informe N° 025 – FOTO INICIAL



Calle: BARROS PAZOS 3708 LA8 F

Informe N° 025 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad		Fecha: <u>5/3/02/2025</u>			
Planilla de Inspección de Árboles		Aviso: <u>SOS</u>			
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL		ÁRME:			
Calle: <u>BATlle y Ordóñez</u>		Especie botánica: <u>Panamá</u>			
Nº del: <u>SYS 1 LA 1</u>		Árbol seco: <input type="checkbox"/> Árbol muerto: <input type="checkbox"/>			
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): <u>10</u>	D.A.P. (cm): <u>65</u>	Inclinación: SI / NO <input type="checkbox"/> Mayor a 40° <input type="checkbox"/> Menor a 40° <input type="checkbox"/>			
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>	Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>			
Copa: Desbalanceada <input type="checkbox"/> Descopada <input type="checkbox"/> Descopada y brotada <input type="checkbox"/>					
FUSTE					
Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: <input type="checkbox"/>
	Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fruicificaciones fungosas: <input type="checkbox"/>
	Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Codominancias: <input type="checkbox"/>
Cavidad longitudinal en el fuste (m):		Espesor de la pared remanente (cm):			Chomados: <input type="checkbox"/>
RAÍCES	Expuestas: <input type="checkbox"/>	Levantá vereda (m²):		Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/> Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/> Con cavidades, tumores o cancos: <input type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/> Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>		Bajas: <input type="checkbox"/> Tocones: <input type="checkbox"/> Codominantes: <input type="checkbox"/>	
HOJAS	Defollación: PARcial / TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>		Con manchas foliares: <input type="checkbox"/> Signos de insectos: <input type="checkbox"/>	
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/>	Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/>	Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/>	Regulación de estructura: <input type="checkbox"/>		
B: TIPOS DE PODA					
Formación: <input type="checkbox"/>	Limpieza: <input type="checkbox"/>	Actarao: <input type="checkbox"/>	Reforzada: <input type="checkbox"/>	Terciada: <input type="checkbox"/>	
C: CORTE DE RAÍCES					
Superficial: <input type="checkbox"/>	Profundo: <input type="checkbox"/>				
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO <input type="checkbox"/>					
E: TRASPLANTE <input type="checkbox"/>					
F: EXTRACCIÓN <input checked="" type="checkbox"/>					
OBSERVACIONES					
<p><i>Exemplar de madera broncada.</i>  <i>Presenta bases principales desgarrado, peligro</i>  <i>de colapso inminente.</i></p>					
EXTRACCIÓN DE 2 mtrs. de altura.					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
<u>Maria Gallicchio</u>		<u>33491827</u>		<u>J. Gallardo</u>	
Nombre y apellido		D.N.I.		Firma	

Calle: BATLLE Y ORDOÑEZ 5455 LA1

Informe N° 026 – FOTO INICIAL



Calle: BATLLE Y ORDOÑEZ 5455 LA1

Informe N° 026 – FOTO FINAL



QUADRILLA:		PLANILLA Nº:		COMUNA 8 "RUBRO 3"										FECHA: SABADO 08/03/2025			FOTOS		
CALLE	Nº CHAPA	REF	ESPECIE	DM	Hº	PUNTUAL	CORTE RADIAL	TIPOS DE PODA			RETIRO		P401		CLAVE MÓDULO	OBSERVACIONES	FI	FI	FF
								VEREDA	1	2	3	D E S C	E X T	C E P A	REDUCTIVA				
OLIDEN y Unanue	-	1	ACER	40	8			X								SOS			
" "	-	2	FRESNO	30	6			X								"			
Rucci	4355		TILO	60	15			X								"			
"	4349		ACER	80	17			X								"			
UNANUE	6311		ACER	60	12			X								" INSPECCIONAR.			
CAÑADA DE Fdez	4689	4683	FRESNO	60	15			X								SOS			
GUAMINI	4743		FRESNO	80	15			X								"			
"	4746		PARADISO	70	13			X								"			
"	4744		FRESNO	60	8			X								"			
"	4740		PARADISO	90	10			X								"			
"	4726		PARADISO	60	12			X								"			
"	4778		PARADISO	60	16			X								"			
PEDRO GARCIA y CAFAYATE			PINO	90	17						X					"			
" "			MORA	60	16						X					"			
PIERRENTIN Alvaro	5775		ALAMO	80	15			X								" AGREGAR			
" "	5163		PINO	80	15						X					" "	" "		
AU. Roca Fte Comuna 8			FRESNO	20	6						X					" "	" "		
AU. Roca	5050	Fte	TIPA	30	8			X								" "	" "		
" "	5070		PINO	30	10			X								" "	" "		
" "	5025		PLATANO	40	10			X								" "	" "		

FIRMA RESP. TRABAJOS EJECUTADOS:

CLAVE MÓDULO EN LA PARTE DE ATRÁS

FIRMA INSPECTOR:

Calle: BERGANTIN NANCY 5163


Informe N° 027 – FOTO INICIAL



Calle: BERGANTIN NANCY 5163

Informe N° 027 – FOTO FINAL



 <p>Buenos Aires Ciudad</p>		<p>Fecha: <u>13, 03, 2025</u>          Avda: <u>Emperador Túroso</u>          ARME</p>			
<p><b>Planilla de Inspección de Árboles</b></p>					
<p><b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b></p>					
Calle: <u>Chacabuco</u>	Especie botánica: _____				
Nº (Ref.): <u>5115</u>	Árbol seco: <input type="checkbox"/>	Árbol enfermo: <input type="checkbox"/>			
<p><b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b></p>					
Altura (m)	D.A.P. (cm)	Indicación: SI / NO      Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input type="checkbox"/>			
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle: <input type="checkbox"/>	Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/>	Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/>		
Copa:	Desbalanceada: <input type="checkbox"/>	Decapitada: <input type="checkbox"/>	Decapitada y brotada: <input type="checkbox"/>		
<p><b>FUSTE</b></p>					
Cavidades:	Tamaño / Parte	Base	Media	Alta	Desconformidad: <input type="checkbox"/>
	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas: <input type="checkbox"/>
	Grandes				Codominancia: <input type="checkbox"/>
Cavidad longitudinal en el fuste (m)		Erosión de la pared remanente (m)		Chamados: <input type="checkbox"/>	
<b>RAÍCES</b>	Exuestas: <input type="checkbox"/>	Levantó vereda (m): _____		Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
<b>RAMAS</b>	Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/>	Expositoras / Cruzadas: <input type="checkbox"/>		Bajas: <input type="checkbox"/>	
	Secas / Siecas en los ápices: <input type="checkbox"/>	Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>		Tocadas: <input type="checkbox"/>	
	Con cavidades, tumorales o cancroas: <input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>		Codominantes: <input type="checkbox"/>	
<b>HOJAS</b>	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>		
		Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Signos de insectos: <input type="checkbox"/>		
<p><b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b></p>					
<p><b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b></p>					
Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/>	Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/>	Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/>	Regulación de estructura: <input type="checkbox"/>		
<b>B: TIPOS DE PODA</b>	Formación: <input type="checkbox"/>	Limpieza: <input type="checkbox"/>	Actarao: <input type="checkbox"/>	Retañado: <input type="checkbox"/>	Terciado: <input type="checkbox"/>
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b>	Superficial: <input type="checkbox"/>	Profundo: <input type="checkbox"/>			
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b> <input type="checkbox"/>	<b>E: TRASPLANTE</b> <input type="checkbox"/>			<b>F: EXTRACCIÓN</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<p><b>OBSERVACIONES</b></p> <p>Se solicita Extraerse de los siguientes espacios:          Viveros dentro de la escuela Primaria número N° 1.          - <i>Alantus</i> 40/5 cm de diámetro sobre          muro del recinto (mejorarla).          - <i>Mora</i>: Mora suelta q' crece figas a raja 20/7          - <i>Hibiscus</i> 35/6 cm desbalanceada.          - <i>Alantus</i> 40/9 y seguros de copa          " 38/10 " "          Todas las ejemplares se encuentran ubicadas en el patio          detrás del comedor.</p>					
<p><b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b></p> <p><u>Maria Gollnathus</u> - <u>33485827</u></p> <p>Nombre y apellido D.N.I.</p> <p>          Firma</p>					



Calle: CAFAYATE 5115

Informe N° 028 – FOTO INICIAL



Calle: CAFAYATE 5115


Informe N° 028 – FOTO FINAL

Final  
Extraccion escuela



Calle: CAFAYATE 5115

Informe N° 028 – FOTO INICIAL





Calle: CAFAYATE 5115


Informe N° 028 – FOTO FINAL





Calle: CAFAYATE 5115

Informe N° 028 – FOTO INICIAL



Calle: CAFAYATE 5115


Informe N° 028 – FOTO FINAL





Calle: CAFAYATE 5115

Informe N° 028 – FOTO INICIAL





Calle: CAFAYATE 5115

Informe N° 028 – FOTO FINAL



<b>BA Buenos Aires Ciudad</b>		Fecha: <u>25 / 05 / 2025</u>			
Planilla de Inspección de Árboles		Aviso: <u>EMERGENCIA</u>			
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>		ARME: _____			
Calle: <u>IRAGU CASCO</u>	Especie botánica: <u>LICUEÑO</u>	Nº/Ref.: <u>4912 L-1</u>			
Árbol seco: <input type="checkbox"/> Árbol semiseco: <input checked="" type="checkbox"/>					
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>					
Altura (m): <u>3</u>	D.A.P. (cm): <u>48</u>	Inclinación SI / NO: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input checked="" type="checkbox"/>			
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle: <input checked="" type="checkbox"/>	Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/>			
Copa: Desbalanceada: <input type="checkbox"/>	Descopado: <input type="checkbox"/>	Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>			
<b>FUSTE</b>					
Cavidades:	Tamaño / Parte	Báscal	Media	Alta	Descorzamiento: <input type="checkbox"/>
	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas: <input type="checkbox"/>
	Grandes				Codominancias: <input type="checkbox"/>
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		Espesor de la pared remanente (cm): _____		Chomados: <input type="checkbox"/>	
<b>RAÍCES</b>	Expuestas: <input type="checkbox"/>	Levanta vereda (m <sup>2</sup> ): _____		Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO: _____	
<b>RAMAS</b>	Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>		Bajas: <input type="checkbox"/>	
	Secas / Secas en los Apicetes: <input type="checkbox"/>	Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>		Tocones: <input type="checkbox"/>	
	Con cavidades, tumores o canceros: <input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>		Codominantes: <input type="checkbox"/>	
<b>HOJAS</b>	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>		Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>	
		Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>		Signos de insectos: <input type="checkbox"/>	
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>					
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>					
Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/>	Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/>	Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/>	Regulación de estructura: <input type="checkbox"/>		
<b>B: TIPOS DE PODA</b>	Formación: <input type="checkbox"/>	Limpieza: <input type="checkbox"/>	Aclaro: <input type="checkbox"/>	Refaldado: <input type="checkbox"/>	Terciado: <input type="checkbox"/>
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b>	Superficial: <input type="checkbox"/>	Profundo: <input type="checkbox"/>			
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>E: TRASPLANTE</b> <input type="checkbox"/>	<b>F: EXTRACCIÓN</b> <input type="checkbox"/>		
<b>OBSERVACIONES</b>					
<u>EJEMPLAR INCLINADO DESCALZADO SE SOLICITA EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA.</u>					
<u> </u>					
<u> </u>					
<u> </u>					
<u> </u>					
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>					
<u>ADELA MERINO</u> Nombre y apellido		<u>33992811</u> D.N.I.		<u>NELSON M.</u> Firma	

Calle: CASCO, HORACIO 4922

Informe N° 029 – FOTO INICIAL



Calle: CASCO, HORACIO 4922

Informe N° 029 – FOTO FINAL





Calle: CASTAÑARES, AV. 6500

Informe N° 030 – FOTO INICIAL



Calle: CASTAÑARES, AV. 6500

Informe N° 030 – FOTO FINAL



CUADRILLA:		PLANILLA N°		COMUNA 8 RUBRO B		FECHA: SABADO 08/3/2025		FOTOS											
CALLE	Nº CHAPA	REF	ESPECIE	DM	Mº	PUNTUAL	VEREDA	TIPOS DE PODA			RETIRO	PASO			OBSERVACIONES	F1	F2	F3	
							CORTE RADIAL	1	2	3	D E S C.	E X T	C E P P A	REDUCTIVA	TROCIO	CLAVE MODELO			
1 ESCALADA	4551	FTE	JACARANDA	30	8			X							SOS AGREGADO				
2 ESCALADA	16200		ALMENDRO	30	6			X							" "				
3 ESCALADA	4551		ESCALIPTO	100	22							X			SOS				
4 ESCALADA	4551	LA	PLATANO	60	15			X							SOS AGREGADO				
5 AV RODA FTE DEL PARQUE GILMAR			JACARANDA	20	6			X							" "				
6 "	"	"	ESCALIPTO	80	20			X							SOS				
7 "	"	"	ESCALIPTO	80	22			X							SOS AGREGADO				
8 "	"	"	JACARANDA	20	7			X							" "				
9 "	"	"	JACARANDA	20	7			X							" "				
10 23 DE FEBRERO Y ESCALADA	1		SAUCE	30	8			X							" "				
11 "	"	2	ALAMO	30	6				X						" "				
12 "	"	3	ALAMO	30	8			X							SOS				
13 "	"	4	SAUCE	30	7			X							" AGREGADO				
14 "	"	5	SAUCE	30	7			X							" "				
15 "	"	6	SAUCE	30	7			X							" "				
16 "	"	7	SAUCE	40	7				X						DESCOPE AGREGADO				
17 "	"	8	SAUCE	30	7			X							" AGREGADO				
18 "	"	9	SAUCE	40	7					X					" "				
19 "	"	10	SAUCE	30	8			X							" "				
20 "	"	11	SAUCE	30	6			X							" "				

FIRMA RESP. TRABAJOS EJECUTADOS:

CLAVI: MODELO EN LA PARTE DE ATRÁS

FIRMA INSPECTOR:

Calle: ESCALADA, AV. 4551

Informe N° 031 – FOTO INICIAL



Calle: ESCALADA, AV. 4551

Informe N° 031 – FOTO FINAL



CALLE	Nº CHAPA	REF.	ESPECIE	DM	HP	PÁGINA	VEREDA	TIPOS DE PODA			RETINO	PAOS	TRONCO	CLAVE MÓDULO	OBSERVACIONES	FOTOS		
								CORTES PARCIALES	1	2						3	R	E
Domingo Díaz	370-1		Tigre	100	12			X										
Ferre	x 6872		Lorosho	50	10				X				ok	Emergencia CB				
Ferre	6950		Ramada	63	12			X						Emergencia CB, Vía?				
La Matanza 21	5005		Pitayo	90	19			X						Emergencia CB				
La Matanza 20	5005		Pitayo	90	20			X						Emergencia CB				
Abrun y Zarzanal			Negro	65	12									Agrado Emergencia CB				
Abrun	6520		Negro	80	15			(X)	(X)					Agrado Emergencia CB				
Castañedas	4595													Vía Restringida (otoño)				
Buena	6951													Vía Restringida (otoño)				
Hudson	6520		Ovado	90	18			X	X					Agrado Emergencia CB				
BABY Asteara	6215		Pereiso	60	10			X						Emergencia CB				
Roda	5503		Pitayo	80	20			X						Agrado Emergencia CB				
21 de Octubre y Corbo														No hay uso Y				
F de la Cruz y Guern			fila	100	20			X						Coronacion CB				
Montiel	6816		panizo	70	17				X					Emergencia CB				
S LA CIUD	5670		Negro	50	15			X						Emergencia CB				
LA Torre	5260		Tigre	60	17			X						Emergencia CB				
Escalada	6367		Rambla	60	20			X						Emergencia CB				
pje Leon Suarez	5077		Jabon	70	12			-X						Emergencia CB				

FIRMA RESP. TRABAJOS EJECUTADOS:

CLAVE MÓDULO EN LA PARTE DE ATRAS

FIRMA INSPECTOR:

Calle: FERRE 6872

Informe N° 032 – FOTO INICIAL



Calle: FERRE 6872

Informe N° 032 – FOTO FINAL



QUADRILÁTERO SILVA - SILVERO. PLANILLA N°							COMUNA 8 "RUBRO B"							FECHA Ejecuto 08/13/2025				
CALLE	Nº CHAPA	REF.	ESPECIE	DM	HP	PUNTUAL	VEREDA	TIPOS DE PODA			RETIRO		PASO	CLAVE MÓDULO	OBSERVACIONES			
								1	2	3	R E B O	E X T			SOS Pedido como 5947	N	M	P
Febrero 25 de Mayo	5947		FRESCO	30	9			X										
" "	6015		JACARANDA	45	12			X										
AV. ESCALADA	4900 L03		"	30	6				X						S.O.S EN VEREDA Villa Olímpica			
" "	4900 L02		"	35	7					X								
" "	4900 L08		"	30	7			X										
ALBALÍN	2818		FRESCO	60	12			X							SOS AGREGADO			
Zoológico	4972		PARAISO	60	13				X						SOS INSPECCIÓN			
Pita y Horario Camino	-		LICUEFA	30	8			X							SOS			
Fontenouse	3037		FICUS	50	9					X					SOS			
Miraflores	2411		PARAISO	40	14			X							SOS AGREGADO			
Coronel Lan	2773		FRESCO	60	92			X							SOS AGREGADO, P1 2010 27304			
Coronel Lan	2748		FRESCO	60	15			X							SOS			
AV. CASTAÑARES	5486		FRESCO	50	10			X							SOS AGREGADO			
" "	5480		FRESCO	40	9			X							SOS			
AV. ARGENTINA	5791		LICUEFA	30	8					X					SOS AGREGADO			
Murgiendo	3813		ACACIA	30	6			X							SOS			
M. Leguizamón	3785		ACER	50	9			X										
" "	4074		PARAISO	40	18			X										
Murgiendo	4443		PARAISO	60	12			X										
Una Nue	5742		PARAISO	60	15					X								

FIRMA RESP. TRABAJOS EJECUTADOS:

CLAVE MÓDULO DE LA PARTE DE ATRÁS

FIRMA INSPECTOR:

Calle: FONROUGE 3037

Informe N° 033 – FOTO INICIAL



Calle: FONROUGE 3037

Informe N° 033 – FOTO FINAL



CALLE		REF.		ESPECIE	DH	NP	PUNTAJE	VEREDA	TIPOS DE PODA			RETIRO	P401	REDONDA	PIEDRA	CLAVE MODELO	FOTOS		
CALLE	REF.	1	2						1	2	3						F	R	P
OLDEN y Unanue	—	1	Acer	40	8				X							SOS			
" "	—	2	FRESNO	30	6				X							"			
Rucci	4355	Tilo	60	15					X							"			
"	4349	Acer	80	17					X							"			
UNANUE	6311	Acer	60	12					X							" INSPECCIONADA "			
CANADIANA fmz	4689	4653	FRESNO	60	15				X							SOS			
GUATINI	4743	FRESNO	80	15					X							"			
"	4746	PARAISO	70	13					X							"			
"	4744	FRESNO	60	8					X							"			
"	4740	PARAISO	90	10					X							"			
"	4726	PARAISO	60	12					X							"			
"	4728	PARAISO	60	15					X							"			
PEDRO GARCIA y CAYAYATE		PINO	90	17							X					"			
"	"	MORA	60	10							X					"			
PIERANTIN NANCY	5225	ALAMO	90	15						X						" AGREGADO "			
"	5163	PINO	80	15								X				" "	" "		
AV. Roca Fte Comuna 8		FRESNO	20	6							X					" "	" "		
AV. Roca	5050	FTE	TILA	30	8					X						" "	" "		
"	5070	PINO	30	10						X						" "	" "		
"	5025	PLATANO	40	10						X						" "	" "		

FIRMA RESP. TRABAJOS EJECUTADOS:

CLAVE MODELO EN LA PARTE DE ATRÁS

FIRMA INSPECTOR:

Calle: GARCIA, PEDRO CNEL. 5890 (CAFAYATE)

Informe N° 034 – FOTO INICIAL



Calle: GARCIA, PEDRO CNEL. 5890 (CAFAYATE)

Informe N° 034 – FOTO FINAL





LUMINOSA	NAVARRO	PLANILLA N°	11	COMUNICADO	FECHA	10/3	HOTOS							
CALLE	Nº CHAPA	REF.	ESENCIE	DN	NP	FUNERAL	VEREDAS	TIPOS DE FOGA	RETIRADA	PASO	REDUCTORA	TRONCO	CLAVE MÓDULO	NOTAS
Carretera 2600-2600	6997		fija	10	20					X				-
Carretera 2600-2600	6997	A	ACACIA	90	10					X				
Carretera 2600-2600	6997	B	ALISTO	90	8					X				703 DODA
Catalyse	417		Eucalipto	10	18					X				
Tierra Bonita	690		Almendra	50	15					X				
Carretera Bel fast	5138	A	Schizandra	90	13					X				
Carretera Bel fast	5138	B	Schizandra	90	10					X				
SALADILLO	5090		Ficus	60	9					X				
Franzette de terrazas	6022		Ficus	50	10					X				
Cashitas	6490		Lipa	40	15					X				
Castañares	46300		Rubia	40	10					X				
Quirio	5455		Ficus	60	12					X				
Ojorines	5455		Ficus	100	8					X				

Calle: GOLETA SANTA CRUZ 6997 A-B

Informe N° 035 – FOTO INICIAL



Calle: GOLETA SANTA CRUZ 6997 (A-B)

Informe N° 035 – FOTO FINAL





Planilla / Informe N° 036

Calle: HUDSON 4491/4499

Informe N° 036 – FOTO INICIAL



Calle: HUDSON 4491/4499

Informe N° 036 – FOTO FINAL





Planilla / Informe N° 037

Calle: HUDSON 4551

Informe N° 037 – FOTO INICIAL



Calle: HUDSON 4551

Informe N° 037 – FOTO FINAL



**Final Hudson 4551**

<b>BA Buenos Aires Ciudad</b>		<b>Fecha:</b> <u>20 / 2 / 2025</u>															
		<b>Aviso:</b> <u>5 nov 2025 16:09/25</u>															
<b>ARME:</b> _____																	
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b> Calle: <u>Hudson</u> Especie botánica: <u>Ficus</u> N° Ref.: <u>4139</u> Árbol seco: <input type="checkbox"/> Árbol semiseco: <input type="checkbox"/>																	
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b> Altura (m): <u>6</u> D.A.P. (cm): <u>38</u> Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input type="checkbox"/> Orientación de la inclinación: Hacia la calle: <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/> Copo: Desbalanceada: <input type="checkbox"/> Descopado: <input type="checkbox"/> Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>																	
<b>FUSTE</b> <table border="1"> <tr> <th>Cavidades:</th> <th>Tamaño / Parte</th> <th>Basal</th> <th>Media</th> <th>Alta</th> </tr> <tr> <td>Pequeñas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grandes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> </table> Descortezamiento: <input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas: <input type="checkbox"/> Codominancias: <input type="checkbox"/> Chorrados: <input type="checkbox"/>			Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Pequeñas					Grandes				X
Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta													
Pequeñas																	
Grandes				X													
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____ <b>RAÍCES</b> Exuestas: <input type="checkbox"/> Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO																	
<b>RAMAS</b> Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/> Bajas: <input type="checkbox"/> Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/> Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/> Topones: <input type="checkbox"/> Con cavidades, tumores o cánceres: <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/> Codominantes: <input type="checkbox"/>																	
<b>HOJAS</b> Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: <input type="checkbox"/> Con manchas foliares: <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/> Signos de insectos: <input type="checkbox"/>																	
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>																	
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b> Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/> Regulación de estructura: <input type="checkbox"/> <b>B: TIPOS DE PODA</b> Formación: <input type="checkbox"/> Limpieza: <input type="checkbox"/> Aclarar: <input type="checkbox"/> Refaldado: <input type="checkbox"/> Terciado: <input type="checkbox"/> <b>C: CORTE DE RAÍCES</b> Superficial: <input type="checkbox"/> Profundo: <input type="checkbox"/> <b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b> <input type="checkbox"/> <b>E: TRASPLANTE</b> <input type="checkbox"/> <b>F: EXTRACCIÓN</b> <input checked="" type="checkbox"/>																	
<b>OBSERVACIONES</b> <u>Extracción de Enraizamientos de Ejemplares que poseen- te decolor en el cuello de lo copo Con cavidad pronunciada dentro e inclinación de lo copo hacia la propiedad</u>																	
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b> <u>Leticia Cobos</u> _____ Nombre y apellido _____ D.N.I. _____ <u>26001195</u> _____ <u>J</u> _____ Firma: _____																	

Calle: HUDSON, GUIILERMO 4139

Informe N° 038 – FOTO INICIAL





Calle: HUDSON, GUIILERMO 4139

Informe N° 038 – FOTO FINAL



<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>		Especie botánica: <u>SOFORA Y ALMICO</u>		
Calle: <u>LA PAVAZABA/</u>		Nº/Ref: <u>5140 (C.E. 35)</u>	<input type="checkbox"/> Árbol seco	<input type="checkbox"/> Árbol semieseco
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>				
Altura (m): <u>718</u>	D.A.P. (cm): <u>18115</u>	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°: <input type="checkbox"/>	Menor a 40°: <input type="checkbox"/>
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle: <input type="checkbox"/>	Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/>	Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/>	
Copa: Desbalanceada: <input type="checkbox"/>	Descopado: <input type="checkbox"/>	Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>		
<b>FUSTE</b>				
Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cavidad longitudinal en el fuste (m):		Espesor de la pared remanente (cm):	Descorcezamiento: <input type="checkbox"/>	Fructificaciones fungicas: <input type="checkbox"/>
RAÍCES		Expuestas: <input type="checkbox"/>	Levanta vereda (m <sup>2</sup> ): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
RAMAS		Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/>
		Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/>	Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>	Tocones: <input type="checkbox"/>
		Con cavidades, tumores o cancos: <input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Codominantes: <input type="checkbox"/>
HOJAS		Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>
			Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Signos de insectos: <input type="checkbox"/>
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>				
A: OBJETIVOS DE LA PODA				
Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/>	Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/>	Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/>	Regulación de estructura: <input type="checkbox"/>	
B: TIPOS DE PODA. Formación: <input type="checkbox"/> Limpieza: <input type="checkbox"/> Adarreo: <input type="checkbox"/> Reforzado: <input type="checkbox"/> Terciado: <input type="checkbox"/>				
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: <input type="checkbox"/> Profundo: <input type="checkbox"/>				
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO <input type="checkbox"/>		E: TRASPLANTE <input type="checkbox"/>		F: EXTRACCIÓN <input type="checkbox"/>
<b>OBSERVACIONES</b>				
<u>SE SOLICITA LA EXTRACCIÓN DE EMERGENZA AMBOS EJEMPLARES DESCALZADOS Y CAIDOS.</u>				
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>				
<u>NOELIA MGRIND</u>		<u>33942811</u>	<u>Noelia Mgrind</u>	
Nombre y apellido		D.N.I.	Firma	

		Fecha: <u>10 / 03 / 2025</u>													
		Aviso: <u>INGRESO X MAIL FERNANDO</u>													
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>															
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>		Especie botánica: <u>TECOMA X S.</u>													
Calle: <u>LARRAZA BAL</u>		Nº/Réf.: <u>5140</u>													
		Árbol seco: <input type="checkbox"/> Árbol semiséco: <input type="checkbox"/>													
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>															
Altura (m): <u>474/474</u> D.A.P. (cm): <u>1019/1018</u>		Inclinación: SI / NO      Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input type="checkbox"/>													
Orientación de la inclinación:      Hacia la calle: <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/>															
Copas:      Desbalanceada: <input type="checkbox"/> Descopada: <input type="checkbox"/> Descopada y brotado: <input type="checkbox"/>															
<b>FUSTE</b>															
Cavidades:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tamaño / Parte</td> <td>Basal</td> <td>Media</td> <td>Alta</td> </tr> <tr> <td>Pequeñas</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Grandes</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Descorceamiento: <input type="checkbox"/>
Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta												
Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
			Fructificaciones fungicas: <input type="checkbox"/>												
			Codominancias: <input type="checkbox"/>												
			Chorreados: <input type="checkbox"/>												
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Exposo de la pared remanente (cm): _____															
<b>RAÍCES</b> Expuestas: <input type="checkbox"/> Levanta vereda (m <sup>2</sup> ): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO															
<b>RAMAS</b> Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/> Bajas: <input type="checkbox"/> Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/> Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/> Tocones: <input type="checkbox"/> Con cavidades, tumores o cánceros: <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/> Codominantes: <input type="checkbox"/>															
<b>HOJAS</b> Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: <input type="checkbox"/> Con manchas foliares: <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/> Signos de insectos: <input type="checkbox"/>															
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>															
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>															
Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/> Regulación de estructura: <input type="checkbox"/>															
<b>B: TIPOS DE PODA</b> Formación: <input type="checkbox"/> Limpieza: <input type="checkbox"/> Actareo: <input type="checkbox"/> Refaldado: <input type="checkbox"/> Terciado: <input type="checkbox"/>															
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b> Superficial: <input type="checkbox"/> Profundo: <input type="checkbox"/>															
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b> <input type="checkbox"/>		<b>E: TRASPLANTE</b> <input type="checkbox"/>	<b>F: EXTRACCIÓN</b> <input type="checkbox"/>												
<b>OBSERVACIONES</b>															
S.E. SOLICITA LA EXTRACCIÓN DE 5 TECOMAS VITALES, QUE CREADO EN FORMA ES FONDEADA Y E IMPIDE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PORTÓN DE LA ESCUELA 35.															
PROLIFERACIÓN BAJA															
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>															
NOELIA MERINO		Nombre y apellido	33947611												
		DNI	Firma												
		<i>Noelia Merino</i>													





Calle: LARRAZBAL 5140 (7 EJEMPLARES)

Informe N° 039 – FOTO INICIAL




Calle: LARRAZBAL 5140 (7 EJEMPLARES)

Informe N° 039 – FOTO INICIAL



Calle: LARRAZÁBAL 5140 (7 EJEMPLARES)

Informe N° 039 – FOTO FINAL



<b>BA Buenos Aires Ciudad</b>		<b>Fecha:</b> 12 / 3 / 25															
		<b>Autor:</b> 5001 95572 / 25															
		<b>ARME:</b> _____															
<b>INFORMACION DEL ÁRBOL</b> <b>Especie arbórea:</b> LIQUIDAMBAR																	
<b>Dato:</b> RONTELL	<b>Nº ref:</b> 5849	<b>Anotación:</b> <input type="checkbox"/> <b>Árbol muerto:</b> <input type="checkbox"/>															
<b>PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL.</b>																	
<b>Altura (m)</b> : 4	<b>D.A.P. (cm)</b> : 45	<b>Inclinación:</b> Si <input checked="" type="checkbox"/> <b>Máximo 40°</b> <input type="checkbox"/> <b>Menor 40°</b> <input type="checkbox"/>															
<b>Orientación de la inclinación:</b>		Hacia el este <input type="checkbox"/> Hacia el oeste <input type="checkbox"/> Hacia el norte <input type="checkbox"/> Hacia el sur <input type="checkbox"/>															
<b>Copa:</b> <b>Costalmente:</b> <input type="checkbox"/> <b>Desbalanceada:</b> <input type="checkbox"/>		<b>Desparejada y irregular:</b> <input type="checkbox"/>															
<b>FUSTE</b> <table border="1"> <tr> <td><b>Gavidades:</b></td> <td><b>Tambo / Fino</b></td> <td><b>Medio</b></td> <td><b>Grueso</b></td> <td><b>Desprendimiento:</b> <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pequeñas</td> <td></td> <td></td> <td><b>Enrojecido o hongado:</b> <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grandes</td> <td></td> <td></td> <td><b>Cedencias:</b> <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			<b>Gavidades:</b>	<b>Tambo / Fino</b>	<b>Medio</b>	<b>Grueso</b>	<b>Desprendimiento:</b> <input type="checkbox"/>		Pequeñas			<b>Enrojecido o hongado:</b> <input type="checkbox"/>		Grandes			<b>Cedencias:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Gavidades:</b>	<b>Tambo / Fino</b>	<b>Medio</b>	<b>Grueso</b>	<b>Desprendimiento:</b> <input type="checkbox"/>													
	Pequeñas			<b>Enrojecido o hongado:</b> <input type="checkbox"/>													
	Grandes			<b>Cedencias:</b> <input type="checkbox"/>													
<b>Cuidad vegetativa en el tronco (m):</b>		<b>Extrusión de madera en el tronco (cm):</b>															
<b>RAÍCES</b> <b>Excurvas:</b> <input type="checkbox"/>		<b>Excurvas en el frente de la propiedad:</b> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>															
<b>RAMAS</b> <b>Quedadas / Flechas:</b> <input type="checkbox"/> <b>Sectas / Sección transversal:</b> <input type="checkbox"/> <b>Con rizomas, ramones o sambocas:</b> <input type="checkbox"/>		<b>Excurvas / Cruzadas:</b> <input type="checkbox"/> <b>Excurvas / Un solo eje:</b> <input type="checkbox"/> <b>Con mal ángulo de inserción:</b> <input type="checkbox"/>															
<b>HOJAS</b> <b>Doloridad:</b> PARCIAL / TOTAL		<b>Coloración anormal:</b> <input type="checkbox"/> <b>Síntomas de enfermedades:</b> <input type="checkbox"/> <b>Síntomas de insectos:</b> <input type="checkbox"/>															
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>																	
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b> Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/> Adecuación al uso: <input type="checkbox"/> Regulación de estructura: <input type="checkbox"/> <b>B: TIPOS DE PODA</b> <b>Horizontal:</b> <input type="checkbox"/> <b>Impresión:</b> <input type="checkbox"/> <b>Asíática:</b> <input type="checkbox"/> <b>Retorcida:</b> <input type="checkbox"/> <b>Vertical:</b> <input type="checkbox"/> <b>C: CORTE DE RAÍCES</b> <b>Superficie:</b> <input type="checkbox"/> <b>Profundo:</b> <input type="checkbox"/> <b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b> <input type="checkbox"/> <b>E: TRASPLANTE</b> <input type="checkbox"/> <b>F: EXTRACCIÓN</b> <input type="checkbox"/>																	
<b>OBSERVACIONES</b> <b>EMERGENCIA:</b> PERTENENCIA AL MUNICIPIO (Provincia, Barrio) SIN JERÉS																	
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b> BARÓN, HENRY M. <u>Barón, Henry M.</u> <b>D.N.I.</b> 35324623 <b>FIRMA</b>																	

Calle: MONTIEL 3841


Informe N° 040 – FOTO INICIAL



Calle: MONTIEL 3841

Informe N° 040 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad		Fecha: <u>22 / 3 / 2025</u>			
Planilla de Inspección de Árboles		Aviso: <u>Emergencia</u>			
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL		Especie botánica: <u>PIRULI</u>			
Calle: <u>Av. Piedra Branca</u>	Nº Ref: <u>3154</u>	Árbol seco <input type="checkbox"/> Árbol semi seco <input type="checkbox"/>			
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): <u>6</u>	D.A.P. (cm): <u>40</u>	Inclinación: SI / NO <input type="checkbox"/> Mayor a 40° <input type="checkbox"/> Menor a 40° <input type="checkbox"/>			
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle: <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/>				
Copa:	Desbalanceada: <input type="checkbox"/> Descompuesta: <input type="checkbox"/> Descompuesta y brotada: <input type="checkbox"/>				
FUSTE		Tamaño / Parte: Basal Medio Alto			
Cavidades:	Pequeñas: <input type="checkbox"/> Grandes: <input type="checkbox"/>	Descortezaamiento: <input type="checkbox"/>			
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		Espesor de la camaña remanente (cm): _____			
RAÍCES		Exuestas: <input type="checkbox"/> Levanta vereda (m): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO <input type="checkbox"/>			
RAMAS		Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/> Sícas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/> Con cavidades, tumores o cánceros: <input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/> Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/> Bajas: <input type="checkbox"/> Tocadas: <input type="checkbox"/> Codominancia: <input type="checkbox"/>			
HOJAS		Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/> Con manchas foliares: <input type="checkbox"/> Signos de insectos: <input type="checkbox"/>			
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/>	Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/>	Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/>	Regulación de estructura: <input type="checkbox"/>		
B: TIPOS DE PODA					
Formación: <input type="checkbox"/>	Limpieza: <input type="checkbox"/>	Aclarado: <input type="checkbox"/>	Refajado: <input type="checkbox"/>	Terciado: <input type="checkbox"/>	
C: CORTE DE RAÍCES					
Superficial: <input type="checkbox"/>	Profundo: <input type="checkbox"/>	E: TRASPLANTE <input type="checkbox"/>			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO <input type="checkbox"/>			F: EXTRACCIÓN <input checked="" type="checkbox"/>		
OBSERVACIONES					
<p><u>Ejemplar colapsado sobre la vía pública. Mortadlo.</u></p> <p><u>Se solvete extinción de emergencia.</u></p>					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
<u>Mario Gallalini</u> Nombre y apellido		<u>33485877</u> D.N.I.	 Firma		



Calle: PIEDRA BUENA AV. 3154

Informe N° 041 – FOTO INICIAL



Calle: PIEDRA BUENA AV. 3154


Informe N° 041 – FOTO FINAL



 <p>Buenos Aires Ciudad</p>		<p>Fecha: <u>10 / 3 / 25</u></p> <p>Aviso: _____</p> <p>ARME: _____</p>															
<p><b>Planilla de Inspección de Árboles</b></p>																	
<p><b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b></p> <p>Calle: <u>Pueyrredón</u>      Especie botánica: <u>Callistemon</u></p> <p>Nº Ref.: <u>4510 LD3</u></p>		<p>Árbol seco: <input type="checkbox"/> Árbol semíseco: <input type="checkbox"/></p>															
<p><b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b></p> <p>Altura (m): <u>5</u>      D.A.P. (cm): <u>15</u>      Inclinación: Sí / NO      Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input type="checkbox"/></p> <p>Orientación de la inclinación:      Hacia la calle: <input type="checkbox"/>      Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/>      Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/></p> <p>Copa:      Desbalanceada: <input type="checkbox"/>      Descopado: <input type="checkbox"/>      Descopado y brotado: <input type="checkbox"/></p>																	
<p><b>FUSTE</b></p> <table border="1"> <tr> <th>Cavidades:</th> <th>Tamaño / Parte</th> <th>Basal</th> <th>Media</th> <th>Alta</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Picudas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grandes</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____ Chorreados: <input type="checkbox"/></p>			Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta		Picudas					Grandes			
Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta													
	Picudas																
	Grandes																
<p><b>RAÍCES</b>      Expuestas: <input type="checkbox"/>      Levanta vereda (m²): _____      Fisuras en el frente de la propiedad: Sí / NO</p>																	
<p><b>RAMAS</b>      Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/>      Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>      Bajas: <input type="checkbox"/>  Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/>      Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>      Tocones: <input type="checkbox"/>  Con cavidades, tumores o cánceres: <input type="checkbox"/>      Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>      Codominantes: <input type="checkbox"/></p>																	
<p><b>HOJAS</b>      Defoliación: PARCIAL / TOTAL      Coloración anormal: <input type="checkbox"/>      Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>  Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>      Signos de insectos: <input type="checkbox"/></p>																	
<p><b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b></p>																	
<p><b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b></p> <p>Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/>      Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/>      Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/>      Regulación de estructura: <input type="checkbox"/></p>																	
<p><b>B: TIPOS DE PODA</b>      Formación: <input type="checkbox"/>      Limpieza: <input type="checkbox"/>      Aclaro: <input type="checkbox"/>      Retallado: <input type="checkbox"/>      Terciado: <input type="checkbox"/></p>																	
<p><b>C: CORTE DE RAÍCES</b>      Superficial: <input type="checkbox"/>      Profunda: <input type="checkbox"/></p>																	
<p><b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b> <input type="checkbox"/>      <b>E: TRASPLANTE</b> <input type="checkbox"/>      <b>F: EXTRACCIÓN</b> <input checked="" type="checkbox"/></p>																	
<p><b>OBSERVACIONES</b></p> <p><i>Callistemon quebrado y lo tormenta sobre el largo de la vereda.</i></p>																	
<p><b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b></p> <p><u>ENRIQUE</u> Nombre y apellido</p> <p><u>30905722</u> D.N.I.</p> <p><u>González</u> Firma</p>																	

Calle: PIEDRA BUENA AV. 4510 LD3

Informe N° 042 – FOTO INICIAL



Calle: PIEDRA BUENA AV. 4510 LD3

Informe N° 042 – FOTO FINAL



INFORMACIÓN DEL ARBOL			
Calle: <u>AV. PAPALAL 3018</u>	Especie botánica: <u>CEIBO</u>	Fecha: <u>5 / 03 / 2025</u>	Aviso: <u>EMERGENCIA</u>
Nº Rot.: <u>3018</u>	ARME:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL			
Altura (m):	D.A.P. (cm):	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40° <input type="checkbox"/> Menor a 40° <input type="checkbox"/>
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle: <input type="checkbox"/>	Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/>	Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/>
Copa:	Desbalanceada: <input type="checkbox"/>	Discapacitada: <input type="checkbox"/>	Descapacitada y brotada: <input type="checkbox"/>
FUSTE			
Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Média
	Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dañadura longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):	Desconexión: <input type="checkbox"/>	
RAÍCES	Expostas: <input type="checkbox"/>	Levanta vereda (m <sup>2</sup> ):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
RAMAS	Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/>	Expostas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/>
	Secas / Serpas en los ápicos: <input type="checkbox"/>	Invasión de espacio ajeno: <input type="checkbox"/>	Tocadas: <input type="checkbox"/>
	Con cavidades, tumores o cancos: <input type="checkbox"/>	Con mal angulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Codominantes: <input type="checkbox"/>
HOJAS	Detallón: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>	Con manchas folares: <input type="checkbox"/>
		Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Síntomas de insectos: <input type="checkbox"/>
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR			
A: OBJETIVOS DE LA PODA			
Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/>	Eliminar interacciones: <input type="checkbox"/>	Adecuación al estilo: <input type="checkbox"/>	Regulación de estructura: <input type="checkbox"/>
B: TIPOS DE PODA			
Formación: <input type="checkbox"/>	Umpieza: <input type="checkbox"/>	Aclarado: <input type="checkbox"/>	Rebalizado: <input type="checkbox"/>
C: CORTE DE RAÍCES			
Superficial: <input type="checkbox"/>	profundo: <input type="checkbox"/>	Terciado: <input type="checkbox"/>	
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO: <input type="checkbox"/>			
E: TRASPLANTE: <input type="checkbox"/>			
F: EXTRACCIÓN: <input checked="" type="checkbox"/>			
OBSERVACIONES			
<u>REDONDEO INSPECCIÓN VISUAL SE OBSERVA RAYA PRINCIPAL QUEBRADA CAGANDO EN LA VÍA PÚBLICA SE SOLICITA EXTRACCIÓN DE «EMERGENCIA POR COLAPSO INMINENTE»</u>			
INSPECTOR DE ARBOLADO			
<u>Antonio Positano</u> Nombre y apellido	<u>40569.654</u> D.N.I.	<u>Rodríguez</u> Firma	

Calle: RABANAL AV. 3019

Informe N° 043 – FOTO INICIAL



Calle: RABANAL AV. 3019

Informe N° 043 – FOTO FINAL





Planilla / Informe N° 044


Calle: ROCA, CNEL. AV. 6660

Informe N° 044 – FOTO INICIAL



Calle: ROCA, CNEL. AV. 6660

Informe N° 044 – FOTO FINAL



CUADRILLA SILVA - SILVERA PLANILLA N°							COMUNA 8 RUBICÓN B							FECHA Sábado 08/12/2018								
CALLE	Nº CHAPA	REF.	ESPECIE	DM	HP	PUNTUAL	CONTRIBUCIÓN	TIPOS DE PODA			RETIRO	F401	DESESC	EXCEP	CUEPA	REACTIVACIÓN	TRIGEZO	CLAVE MODELO	OBSERVACIONES	FOTOS		
								+	-	3												
Avda 25 de Mayo	5947		FRESNO	30	9			X											SOS Peñado como 5947			
" "	6015		JACARANDA	45	12			X											X	X	X	X
AV. ESCALADA	4900 L03		"	30	6				X										S.O.S EN VEREDA Villa Olímpica			
" "	4900 L02		"	35	7					X									X	X	X	X
" "	4900 L08		"	30	7			X											X	X	X	X
ALBALIÑO	2844		FRESNO	60	12			X											SOS AGREGADO			
ZUJERA	4972		PARAISO	60	13			X											SOS INSPECCIÓN			
Alta y Horacio Casco	-		LIGUERO	40	8			X											SOS			
TON ROUGE	3033		FICUS	30	9					X									SOS			
MIRALLA	2911		PARAISO	70	14			X											SOS AGREGADO			
CORRALAN	2773		FRESNO	60	12			X											SOS AGREGADO EN FOTO 2784			
CORRALAN	2768		FRESNO	60	15			X											SOS			
AV. CASTRILLAO 25	5436		FRESNO	50	10			X											SOS AGREGADO			
" "	5480		FRESNO	40	9			X											SOS			
AV. ARGENTINA	5791		LIGUERO	30	8					X									SOS AGREGADO			
MURGENDO	2813		ACACIA	30	6			X											SOS			
M. LEGUIZAMON	3785		ACER	50	9			X											X			
" "	4074		PARAISO	40	18			X											X			
MURGENDO	4443		PARAISO	40	12			X											X			
UNA NUE	5742		PARAISO	40	15					X									X			

FIRMA RESP. TRABAJOS EJECUTADOS:

CLAVE MODELO EN LA PARTE DE ARRÁ

FIRMA INSPECTOR:

Calle: UNANUE 5742

Informe N° 045 – FOTO INICIAL



Calle: UNANUE 5742

Informe N° 045 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad		Aviso: <u>10-3-2025</u>				
Planilla de Inspección de Árboles						
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL		Especie botánica: <u>A. regnans</u>				
Calle: <u>Unanue</u>	Nº Ref: <u>6311 LD</u>	Árbol seco: <input type="checkbox"/> Árbol semieseco: <input checked="" type="checkbox"/>				
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL						
Altura (m): <u>8</u>	D.A.P. (cm): <u>45</u>	Inclinación: SI / NO      Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input type="checkbox"/>				
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle: <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/>					
Copa: Desbalanceada: <input type="checkbox"/> Descopado: <input type="checkbox"/> Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>	Descontezamiento: <input type="checkbox"/>					
FUSTE		Fructificaciones fungicas: <input type="checkbox"/>				
Cavidades:	Tamano / Parte	Basal	Media	Alta	Codominancias: <input type="checkbox"/>	
	Pequeñas				Chorreados: <input type="checkbox"/>	
	Grandes					
RAÍCES		Levanta vereda (m²): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
RAMAS	Quebradas / Fisuradas: <input checked="" type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/>			
	Secas / Secas en los ápices: <input checked="" type="checkbox"/>	Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>	Tocones: <input type="checkbox"/>			
	Con cavidades, tumores o cancos: <input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Codominantes: <input type="checkbox"/>			
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>			
		Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Signos de insectos: <input type="checkbox"/>			
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR						
A: OBJETIVOS DE LA PODA						
Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/>	Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/>	Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/>	Regulación de estructura: <input type="checkbox"/>			
B: TIPOS DE PODA		Formación: <input type="checkbox"/>	Limpieza: <input type="checkbox"/>	Aclarado: <input type="checkbox"/>	Refaldado: <input type="checkbox"/>	Terciado: <input type="checkbox"/>
C: CORTE DE RAÍCES		Superficial: <input type="checkbox"/>	Profundo: <input type="checkbox"/>			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO		<input type="checkbox"/>	E: TRASPLANTE	<input type="checkbox"/>	F: EXTRACCIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES						
<u>Acer simile, con descontezamiento y fractif cocoon fungico.</u> <u>Muy grande la copa teca.</u>						
INPECTOR DE ARBOLOADO						
<u>E. Villanueva</u> Nombre y apellido		<u>36305700</u> D.N.I.		<u>C. Ulfac</u> Firma		

Calle: UNANUE 6311 LD

Informe N° 046 – FOTO INICIAL



Calle: UNANUE 6311 LD

Informe N° 046 – FOTO FINAL



Buenos Aires Ciudad		Planilla de Inspección de Árboles		INFORMACIÓN DEL ÁRBOL		Fecha: 11 / 03 / 2025	
Calle:	7viva	Especie botánica:	Paujir.	Nº Ref.:	4957	Aviso:	Sos 17974/25 y SOS
						ARME:	
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>							
Altura (m):	12	D.A.P. (cm):	55	Inclinación: SI / NO		Mayor a 40°:	<input type="checkbox"/>
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:	<input type="checkbox"/>	Hacia la propiedad:	<input type="checkbox"/>	Menor a 40°:	<input type="checkbox"/>
Copa:	Desbalanceada: <input type="checkbox"/>	Descapado: <input type="checkbox"/>	Descapado y brotado: <input type="checkbox"/>		Hacia el largo de la vía: <input type="checkbox"/>		
<b>FUSTE</b>							
Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descorceamiento: <input type="checkbox"/>		
	Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fructificaciones fúngicas: <input type="checkbox"/>		
	Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Codominancias: <input type="checkbox"/>		
Cavidad longitudinal en el fuste (m):		Espesor de la pared remanente (cm):		Chorreando: <input type="checkbox"/>			
RAÍCES	Expuestas: <input type="checkbox"/>	Levanta voreda (m <sup>2</sup> ):		Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
RAMAS	Quebradas / Fleuradas: <input type="checkbox"/> Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/> Con cavidades, tumores o cánceros: <input type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/> Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>		Bajas: <input type="checkbox"/> Tocones: <input type="checkbox"/> Codominantes: <input type="checkbox"/>			
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>		Con manchas foliares: <input type="checkbox"/> Signos de insectos: <input type="checkbox"/>			
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>							
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>							
Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/>	Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/>	Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/>	Regulación de estructura: <input type="checkbox"/>				
<b>B: TIPOS DE PODA</b>							
Formación: <input type="checkbox"/>	Limpieza: <input type="checkbox"/>	Aclarado: <input type="checkbox"/>	Refaldado: <input type="checkbox"/>				
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b>							
Superficial: <input type="checkbox"/>	Profundo: <input type="checkbox"/>						
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b> <input type="checkbox"/>							
<b>E: TRASPLANTE</b> <input type="checkbox"/>							
<b>F: EXTRACCIÓN</b> <input checked="" type="checkbox"/>							
<b>OBSERVACIONES</b>							
<p>Ejemplar con incidencia. Presente pudorim arrancado en parte en la base del tronco principal. Estructura dañada. Poco resistente.</p> <p>Se solicita Extraerlo de emergencia por riesgo inminente.</p>							
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>							
<p>Nombre y apellido</p>				<p>D.N.I.</p>			

Calle: ZUVIRIA 4967 (enviado como 4957)

Informe N° 047 – FOTO INICIAL



Calle: ZUVIRIA 4967 (enviado como 4957)

Informe N° 047 – FOTO FINAL





Calle: ZUVIRIA 5542

Informe N° 048 – FOTO INICIAL



Calle: ZUVIRIA 5542


Informe N° 048 – FOTO FINAL



 <b>Planilla de Inspección de Árboles</b>		Fecha: <u>27 / 1 / 2025</u> Aviso: <u>55 Enero 1394103 y vacas</u> ARME: _____												
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b> Especie botánica: <u>Limpia Tuba</u> Calle: <u>Barón de Asturias</u> N°/Ref.: <u>6031</u> Árbol seco: <input type="checkbox"/> Árbol semiseco: <input checked="" type="checkbox"/>														
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b> Altura (m): <u>5</u> D.A.P. (cm): <u>21</u> Inclinación: <input checked="" type="checkbox"/> SI / NO Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input checked="" type="checkbox"/> Orientación de la inclinación: Hacia la calle: <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad: <input checked="" type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/> Copa: Desbalanceada: <input type="checkbox"/> Descopado: <input type="checkbox"/> Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>														
<b>FUSTE</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tamaño / Parte</th> <th>Basal</th> <th>Media</th> <th>Alta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pequeñas:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grandes:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Descortezamiento: <input type="checkbox"/> Fructificaciones fungosas: <input type="checkbox"/> Codominancias: <input type="checkbox"/> Chorrados: <input type="checkbox"/> Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Pequeñas:				Grandes:			
Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta											
Pequeñas:														
Grandes:														
<b>RAÍCES</b> Expuestas: <input type="checkbox"/> Levanta vereda (m <sup>2</sup> ): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO														
<b>RAMAS</b> Quebradas / Fisuradas: <input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/> Bajas: <input type="checkbox"/> Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/> Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/> Tocones: <input type="checkbox"/> Con cavidades, tumores o cánceros: <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/> Codominantes: <input type="checkbox"/>														
<b>HOJAS</b> Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: <input type="checkbox"/> Con manchas foliares: <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/> Signos de insectos: <input type="checkbox"/>														
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>														
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b> Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/> Regulación de estructura: <input type="checkbox"/>														
<b>B: TIPOS DE PODA</b> Formación: <input type="checkbox"/> Limpieza: <input type="checkbox"/> Aclaro: <input type="checkbox"/> Reforzado: <input type="checkbox"/> Terciado: <input type="checkbox"/>														
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b> Superficial: <input type="checkbox"/> Profundo: <input type="checkbox"/>														
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b> <input type="checkbox"/> <b>E: TRASPLANTE</b> <input type="checkbox"/> <b>F: EXTRACCIÓN</b> <input checked="" type="checkbox"/>														
<b>OBSERVACIONES</b> <u>Fuste quebrado. Corresponde extracción de emergencia.</u>														
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b> <u>Julio Bogado</u> _____ <u>27591814</u> _____ Nombre y apellido D.N.I. _____ Firma _____														

Calle: BERON DE ASTRADA 6031

Informe N° 049 – FOTO INICIAL



Calle: BERON DE ASTRADA 6031

Informe N° 049 – FOTO FINAL





Detalles de ubicaciones y prioridades:

ARME	CALLE	CHAPA
408164146	.27 DE FEBRERO	6300 LA2 (ESCALADA)
408164146	.27 DE FEBRERO	6300 LA7 (ESCALADA)
408164146	.27 DE FEBRERO	6300 LA23 (ESCALADA)
408164146	.27 DE FEBRERO	6300 LA42 (ESCALADA)
408164146	.27 DE FEBRERO	6300 LA47 (ESCALADA)
408149273	ALVAREZ, CRISOSTOMO	4921
408164153	AQUINO	5654
408164059	ARGENTINA AV.	5791
408164182	AUBRUN, EMILIO	LARRAZABAL
408165767	BARROS PAZOS	3708 LA8 F
408165736	BATLLE Y ORDOÑEZ	5455 LA1
408164110	BERGANTIN NANCY	5163
408138261	BERON DE ASTRADA	6031
408163301	CAFAYATE	5115
408163811	CASCO, H. DR.	4922
408165467	CASTAÑARES AV.	6500
408164117	ESCALADA AV.	4551
408164159	FERRE	6872
408164052	FONROUGE	3037

ARME	CALLE	CHAPA
408164103	GARCIA, PEDRO CNEL.	5890 (CAFAYATE)
408165465	GOLETA SANTA CRUZ	6997 (A)
408165465	GOLETA SANTA CRUZ	6997 (B)
408165461	HUDSON	4491/99
408165810	HUDSON	4551
408146661	HUDSON, GUILLERMO	4139
408165763	LARRAZABAL	5140 (7 EJEMPLARES)
408165601	MONTIEL	3841
408163421	PIEDRA BUENA AV.	3154
408163426	PIEDRA BUENA AV.	4510 LD3
408165393	RABANAL AV.	3019
408165034	ROCA, CNEL. AV.	6660
408164090	UNANUE	5742
408163254	UNANUE	6311 LD
408163438	ZUVIRIA	4967 (enviado como 4957)
408165475	ZUVIRIA	5542



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** ANEXO EMERG Planillas Insp y fotos MARZO 2025

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 112 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.10.23 09:04:25 -03:00