



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Listado de las direcciones de las podas puntuales realizadas el 01/09/2023


ARANGUREN 4821
BERMUDEZ 247
BERMUDEZ 260
BRUSELAS 1130
GRAL. PAZ 8706 (2)
GRAL. PAZ 8706 (2)
GROUSSAC PAUL 5601
GROUSSAC PAUL 5601 LA
GROUSSAC PAUL 5601 LA2
GROUSSAC PAUL 5601 LD
MARCOS PAZ 1881

ARANGUREN 4821 01-09-2023





IF-2023-42141210-GCABA-COMUNA10

BERMUDEZ 247 01-09-2023




IF-2023-42141210-GCABA-COMUNA10

BERMUDEZ 260 01-09-2023



IF-2023-42141210-GCABA-COMUNA10

BRUSELAS 1130 01-09-2023



IF-2023-42141210-GCABA-COMUNA10

GRAL. PAZ 8706 01-09-2023



IF-2023-42141210-GCABA-COMUNA10

AV. GRAL PAZ 8706 01-09-2023




IF-2023-42141210-GCABA-COMUNA10

PAUL GROUSSAC 5601 01-09-2023



IF-2023-42141210-GCABA-COMUNA10

GROUSSAC PAUL 5601 LA 01-09-2023



IF-2023-42141210-GCABA-COMUNA10

GROUSSAC 5601 LA2 01-09-2023



IF-2023-42141210-GCABA-COMUNA10

GROUSSAC PAUL LD 01-09-2023



IF-2023-42141210-GCABA-COMUNA10

MARCOS PAZ 1881 01-09-2023



IF-2023-42141210-GCABA-COMUNA10

PARTE DIARIO DE PRODUCCIÓN

Nº	Nombre y Apellido	Firma	ÁREA DE TRABAJO	FECHA	CONTRATISTA
1			C 10		
2			C 11		
3	SANDRA Ross		C 13		
4			C 14		
5					
6					
7					

DR 01/9/23  Ortiz Fernández

UBICACIÓN Y ESPECIE

Nº	Calle	Nº	Ref.	ESPECIE			Extracción	Retiro de Cepa	Trabajos ejecutados					Observaciones	
					DAP	ALT			Puntual Categ 1	Puntual Categ 2	Limpieza +1	Limpieza +2	Limpieza +3		
1	RIO COLORADO	4458		NO	EXISTE	CHAPP.									76877/23
2	M. PAZ	1881		PLATANO	65	18		X						PODA	703143/23 E
3	CERVANTES	1380		TI PA	70	18								NO CORRESPONDE EN ESTA ALT	709842/23
4	ARANGUREN	4821		FRENO	35	10		X							708901/23
5	PERMUDER	247		Lapachos	15	6		X							709049/23
6	BERMUDER	260		FRENO	35	10					X				697083/23
7	WHITE	153		PLATANO	100	20								PARA HIDRO	710799/23
8	P. GROUSSAC	5601		REDRO	15	5		X							707496/23
9	"	5601	LD	LIMPIATUBOS	90	7					X				"
10	"	5601	LA	CREPON	25	8					X				"
11	"	5601	LA2	DRA CENA	15	7					X				"
12	BRUSELAS	1130		FRENO	45	11					X				709416/23
13	GRAL PAZ	8706													709813/23
14	"	8706													
15															
16															



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-42141210-GCABA-COMUNA10

Buenos Aires, Domingo 12 de Noviembre de 2023

Referencia: Podas puntuales del mes de septiembre 2023

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.11.12 18:37:17 -03'00'

MARTA BUTAVAND
Asesor legal
JUNTA COMUNAL 10
AREA JEFE DE GOBIERNO



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Listado de las podas de emergencia realizadas en septiembre 2023

ALCARAZ 4309
ALCARAZ 5111
ALCARAZ 5580
ALCARAZ 5180
BELÁUSTEGUI 4123
BRUSELAS 721
MARCOS PAZ 2680
MERCEDES 2145
MERCEDES 2233
SKATEPARK



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

26512

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO:

ARME:

FECHA: 2 09 2023

UBICACIONCalle **ALCARAZ** Nº **4309**Especie Botánica **Fresno (Fraxinus sp.)**Prioridad **5 SOS**

Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada)	11	m	DAP	40	cm
Estado General			Estado de la Copa		
Inclinación			Orientación		

FUSTE

Chorreados		Cavidades
Codominancias	Basal	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Media	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	Alta	

RAIZ

Expuesta	Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2)	de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P109	AR-RP01						

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:

** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.*

Ramas quebradas, se recomienda poda SOS

Firma

Sandra Fabiana ROSSI

Aclaración

IF-2023-42280235-GCABA-COMUNA10

17.500.090

DNI

ALCARAZ 4309



IF-2023-42280235-GCABA-COMUNA10



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

26521

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO:

ARME:

FECHA: 6 09 2023

UBICACIONCalle **ALCARAZ** Nº **5111**Especie Botánica **Fresno (Fraxinus sp.)**Prioridad **5 SOS**

Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada)	13	m	DAP	40	cm
Estado General			Estado de la Copa		
Inclinación			Orientación		

FUSTE

Chorreados		Cavidades
Codominancias	Basal	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Media	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	Alta	

RAIZ

Expuesta	Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2)	de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P110	AR-RP02						

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:

* Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.

Rama quebrada se recomienda poda SOS

Firma

IF-2023-42280235-GCABA-COMUNA10

Sandra Fabiana ROSSI

Aclaración

Página 4 de 34

17.500.090

DNI

ALCARAZ 5111



IF-2023-42280235-GCABA-COMUNA10



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

26513

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO:

ARME:

FECHA: 1 09 2023

UBICACIONCalle **ALCARAZ** Nº **5580**Especie Botánica **Fresno (Fraxinus sp.)**Prioridad **5 SOS**

Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada)	12	m	DAP	65	cm
Estado General			Estado de la Copa		
Inclinación			Orientación		

FUSTE

Chorreados		Cavidades
Codominancias	Basal	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Media	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	Alta	

RAIZ

Expuesta	Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2)	de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P109	AR-RP01						

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:

** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.*

Rama quebrada ,se recomienda poda SOS

IF-2023-42280235-GCABA-COMUNA10

Sandra Fabiana ROSSI

Aclaración

Página 6 de 34

17.500.090

DNI

ALCARAZ 5580



IF-2023-42280235-GCABA-COMUNA10



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

27205

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: SOS

ARME:

FECHA: 20 03 2023

UBICACION

Calle **ALCARAZ** Nº **5180**Especie Botánica **Pindó (Syagrus romanzoffiana)**Prioridad **5 SOS** Cuadrilla ComunaPARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada)	10	m	DAP	30	cm
Estado General	Bueno		Estado de la Copa		
Inclinación			Orientación		

FUSTE

Chorreados		Cavidades
Codominancias	Basal	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Media	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	Alta	

RAIZ

Expuesta	Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2)	de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P109	AR-RP01						

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:

* Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.

Ejemplar con hojas colgando de los cables con riesgo de caída, se recomienda intervención de poda.

Koch
Firma
33358888

Mrcos Javier KOCH

Aclaración

IF-2023-42280235-GCABA-COMUNA10

33.338.888

DNI

ALCARAZ 5180



IF-2023-42280235-GCABA-COMUNA10



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

26685

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO:

ARME:

FECHA: 11 09 2023

UBICACION

Calle BELAUSTEGUI, LUIS DR Nº 4123

Especie Botánica Paraíso (*Melia azedarach*)

Prioridad 5 SOS Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada)	14	m	DAP	45	cm
Estado General			Estado de la Copa		
Inclinación			Orientación		

FUSTE

Chorreados		Cavidades	
Codominancias	Si	Basal	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento		Media	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas		Alta	

RAIZ

Expuesta	Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2)	de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P110	AR-RP02						

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:

* Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.

Rama quebrada, se recomienda poda

Firma

IF-2023-42280235-GCABA-COMUNA10

Sandra Fabiana ROSSI


Aclaración

Página 10 de 34

17.500.090

DNI

BELÁUSTEGUI 4123



IF-2023-42280235-GCABA-COMUNA10



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

26524

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO:

ARME:

FECHA: 6 09 2023

UBICACIONCalle **BRUSELAS** N° **721**Especie Botánica **Cedro (Cedrus sp.)**Prioridad **5 SOS**

Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada)	14	m	DAP	40	cm
Estado General			Estado de la Copa		
Inclinación			Orientación		

FUSTE

Chorreados		Cavidades
Codominancias	Basal	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Media	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	Alta	

RAIZ

Expuesta	Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2)	de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P110	AR-RP02						

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

Rama peligrosa, dentro de patio de juegos de Escuela, se recomienda poda

Firma

IF-2023-42280235-GCABA-COMUNA10

Sandra Fabiana ROSSI

Aclaración

Página 12 de 34

17.500.090

DNI

BRUSELAS 721 – Patio interno en una escuela



IF-2023-42280235-GCABA-COMUNA10



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

26580

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO:

ARME:

FECHA: 8 09 2023

UBICACION

Calle PAZ, MARCOS N° 2680

Especie Botánica Fresno (*Fraxinus sp.*)

Prioridad 5 SOS

Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada)	13	m	DAP	40	cm
Estado General			Estado de la Copa		
Inclinación			Orientación		

FUSTE

Chorreados		Cavidades
Codominancias	Basal	Cavidad longitudinal (m)
Descortezaamiento	Media	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	Alta	

RAIZ

Expuesta	Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2)	de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P110	AR-RP02						

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:

* Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.

Rama quebrada, se recomienda poda

IF-2023-42280235-GCABA-COMUNA10

Sandra Fabiana ROSSI


Aclaración

Página 14 de 34

17.500.090

DNI

MARCOS PAZ 2680



IF-2023-42280235-GCABA-COMUNA10



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

26963

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO:

ARME:

FECHA: 15 09 2023

UBICACIONCalle **MERCEDES** Nº **2145**Especie Botánica **Fresno (Fraxinus sp.)**Prioridad **5 SOS**

Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada)	10	m	DAP	45	cm
Estado General			Estado de la Copa		
Inclinación			Orientación		

FUSTE

Chorreados		Cavidades
Codominancias	Basal	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Media	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	Alta	

RAIZ

Expuesta	Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2)	de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P109	AR-RP01						

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:

** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.*

Rama quebrada. se recomienda poda SOS

Firma

IF-2023-42280235-GCABA-COMUNA10

Sandra Fabiana ROSSI

Aclaración

Página 16 de 34

17.500.090

DNI

MERCEDES 2145



IF-2023-42280235-GCABA-COMUNA10



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

26690

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO:

ARME:

FECHA: 19 09 2023

UBICACIONCalle **MERCEDES** Nº **2233**Especie Botánica **Fresno (Fraxinus sp.)**Prioridad **5 SOS**

Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada)	14	m	DAP	45	cm
Estado General			Estado de la Copa		
Inclinación			Orientación		

FUSTE

Chorreados		Cavidades
Codominancias	Basal	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Media	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	Alta	

RAIZ

Expuesta	Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2)	de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P110	AR-RP02						

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.****SOS**

Rama quebrada, se recomienda poda

Firma

IF-2023-42280235-GCABA-COMUNA10

Sandra Fabiana ROSSI

Aclaración

Página 18 de 34

17.500.090

DNI

MERCEDES 2233



IF-2023-42280235-GCABA-COMUNA10



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

27557

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: Skate park SOS

ARME:

FECHA: 21 07 2023

UBICACION

Calle CERVANTES Nº S-N LA1
Especie Botánica Lapacho rosado (*Tabebuia impetiginosa*)
Prioridad 5 SOS Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada)	m	DAP	cm
Estado General		Estado de la Copa	
Inclinación		Orientación	

FUSTE

Chorreados		Cavidades
Codominancias	Basal	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Media	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	Alta	

RAIZ

Expuesta	Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2)	de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P107	AR-RP01						

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:

* Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.

Ejemplar con ramas apoyadas sobre propiedad vecina al skate park.

Koch
Koch Marcos
535 18 808

Mrcos Javier KOCH
Aclaración

IF-2023-42280235-GCABA-COMUNA10

33.338.888
DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

27558

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: Skate park SOS

ARME:

FECHA: 21 09 2023

UBICACION

Calle CERVANTES Nº S-N LA2

Especie Botánica Lapacho rosado (*Tabebuia impetiginosa*)

Prioridad 5 SOS Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada)	11	m	DAP	45	cm
Estado General	Bueno		Estado de la Copa		
Inclinación			Orientación		

FUSTE

Chorreados		Cavidades
Codominancias	Basal	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Media	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	Alta	

RAIZ

Expuesta	Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2)	de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P109	AR-RP01						

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:

* Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.

Ejemplar con ramas apoyadas sobre propiedad vecina al skate park.

Koch
Firma
33358888

Mrcos Javier KOCH

Aclaración

IF-2023-42280235-GCABA-COMUNA10

33.338.888

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

27559

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: Skate park

ARME:

FECHA: 21 09 2023

UBICACION

Calle CERVANTES Nº S-N LA3

Especie Botánica Lapacho rosado (*Tabebuia impetiginosa*)

Prioridad 5 SOS Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada)	12	m	DAP	45	cm
Estado General			Estado de la Copa		
Inclinación			Orientación		

FUSTE

Chorreados		Cavidades
Codominancias	Basal	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Media	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	Alta	

RAIZ

Expuesta	Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2)	de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P109	AR-RP01						

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:

* Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.

Ejemplar con ramas apoyadas sobre propiedad vecina al skate park.

Koch
Firmas
-33333-8888--
Firma

Mrcos Javier KOCH
Aclaración

IF-2023-42280235-GCABA-COMUNA10

33.338.888
DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

27560

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: Skate park SOS

ARME:

FECHA: 21 09 2023

UBICACION

Calle CERVANTES Nº S-N LA4

Especie Botánica Lapacho rosado (*Tabebuia impetiginosa*)

Prioridad 5 SOS Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada)	13	m	DAP	45	cm
Estado General			Estado de la Copa		
Inclinación			Orientación		

FUSTE

Chorreados		Cavidades
Codominancias	Basal	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Media	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	Alta	

RAIZ

Expuesta	Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2)	de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P110	AR-RP02						

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:

* Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.

Ejemplar con ramas apoyadas sobre propiedad vecina al skate park.

Koch
Firma
33338888Mrcos Javier KOCH
Aclaración

IF-2023-42280235-GCABA-COMUNA10

33.338.888
DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

27561

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: Skate park

ARME:

FECHA: 21 09 2023

UBICACION

Calle CERVANTES Nº S-N LA5

Especie Botánica Lapacho rosado (*Tabebuia impetiginosa*)

Prioridad 5 SOS Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada)	11	m	DAP	45	cm
Estado General			Estado de la Copa		
Inclinación			Orientación		

FUSTE

Chorreados		Cavidades
Codominancias	Basal	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Media	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	Alta	

RAIZ

Expuesta	Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2)	de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P109	AR-RP01						

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:

* Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.

Ejemplar con ramas apoyadas sobre propiedad vecina al skate park.

Koch
Koch Marcos
33338888

Mrcos Javier KOCH
Aclaración

IF-2023-42280235-GCABA-COMUNA10

Página 24 de 34

33.338.888
DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

26993

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: Pedido Presidencia

ARME:

FECHA: 21 09 2023

UBICACION

Calle RIVADAVIA AV Nº 9300 LD1

Especie Botánica Lapacho rosado (*Tabebuia impetiginosa*)

Prioridad 5 SOS Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada)	12	m	DAP	45	cm
Estado General	Bueno		Estado de la Copa		
Inclinación			Orientación		

FUSTE

Chorreados		Cavidades
Codominancias	Basal	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Media	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	Alta	

RAIZ

Expuesta	Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2)	de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:

* Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.

Ramas comprometiendo estructura edilicia dentro del skate park. Se recomienda su intervención.

Koch Marcos
33358888

Firma

IF-2023-42280235-GCABA-COMUNA10

Mrcos Javier KOCH

Aclaración

Página 25 de 34

33.338.888

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

26994

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: Pedido Presidencia

ARME:

FECHA: 21 09 2023

UBICACION

Calle RIVADAVIA AV Nº 9300 LD2

Especie Botánica Lapacho rosado (*Tabebuia impetiginosa*)

Prioridad 5 SOS Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada)	13	m	DAP	45	cm
Estado General	Bueno		Estado de la Copa		
Inclinación			Orientación		

FUSTE

Chorreados		Cavidades
Codominancias	Basal	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Media	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	Alta	

RAIZ

Expuesta	Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2)	de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:

* Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.

Ejemplar con ramas secas apoyadas en medianera vecina dentro del predio del skate park, por riesgo de caída de las mismas se recomienda poda.

Koch
Koch Marcos
3333338888

Mrcos Javier KOCH

Aclaración

IF-2023-42280235-GCABA-COMUNA10

33.338.888

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

26995

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: Pedido Presidencia

ARME:

FECHA: 21 09 2023

UBICACION

Calle RIVADAVIA AV Nº 9300 LD3

Especie Botánica Fresno americano (*Fraxinus pennsylvanica*)

Prioridad 5 SOS Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada)	13	m	DAP	75	cm
Estado General	Bueno		Estado de la Copa		
Inclinación			Orientación		

FUSTE

Chorreados		Cavidades
Codominancias	Basal	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Media	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	Alta	

RAIZ

Expuesta	Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2)	de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:

* Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.

Ejemplar con ramas sobre propiedad vecina con riesgo de falla dentro del predio del skate park, se recomienda poda del mismo.


Koch Marcos
33358888

Firma

Mrcos Javier KOCH

Aclaración

IF-2023-42280235-GCABA-COMUNA10

Página 27 de 34

33.338.888

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

26996

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: Pedido Presidencia

ARME:

FECHA: 21 09 2023

UBICACION

Calle RIVADAVIA AV Nº 9300 LD4

Especie Botánica Laurel blanco (*Ocotea acutifolia*)

Prioridad 5 SOS Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada)	15	m	DAP	35	cm
Estado General			Estado de la Copa		
Inclinación			Orientación		

FUSTE

Chorreados		Cavidades
Codominancias	Basal	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Media	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	Alta	

RAIZ

Expuesta	Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2)	de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:

* Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.

Ejemplar con ramas con riesgo de falla, se recomienda realizar intervención de poda.

Koch Marcos
33358888

IF-2023-42280235-GCABA-COMUNA10

Mrcos Javier KOCH

Aclaración

Página 28 de 34

33.338.888

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

26997

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: Pedido Presidencia

ARME:

FECHA: 21 09 2023

UBICACION

Calle RIVADAVIA AV Nº 9300 LD5

Especie Botánica Lapacho rosado (*Tabebuia impetiginosa*)

Prioridad 5 SOS Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada)	13	m	DAP	40	cm
Estado General			Estado de la Copa		
Inclinación			Orientación		

FUSTE

Chorreados		Cavidades
Codominancias	Basal	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Media	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	Alta	

RAIZ

Expuesta	Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2)	de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:

* Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.

Ejemplar con ramas quebradas con posibilidad de falla dentro del predio de skate park, se recomienda realizar poda de intervención.

Koch
Koch Marcos
333-3128008-
Firma

Mrcos Javier KOCH
Aclaración

IF-2023-42280235-GCABA-COMUNA10

33.338.888
DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

26998

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: Pedido Presidencia

ARME:

FECHA: 21 09 2023

UBICACION

Calle RIVADAVIA AV Nº 9300 LD6

Especie Botánica Lapacho rosado (*Tabebuia impetiginosa*)

Prioridad 5 SOS Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada)	13	m	DAP	40	cm
Estado General	Bueno		Estado de la Copa		
Inclinación			Orientación		

FUSTE

Chorreados		Cavidades
Codominancias	Basal	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Media	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	Alta	

RAIZ

Expuesta	Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2)	de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:

* Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.

Ejemplar con ramas secas con posibilidad de falla dentro del predio del skate park, se recomienda realizar intervención con poda.

Koch Marcos
--33-3-3-8-8-8-8
Firma

Mrcos Javier KOCH
Aclaración

IF-2023-42280235-GCABA-COMUNA10

Página 30 de 34

33.338.888
DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

26999

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: Pedido presidencia

ARME:

FECHA: 21 09 2023

UBICACION

Calle RIVADAVIA AV Nº 9300 LD7

Especie Botánica Cedrela (Cedrela sp.)

Prioridad 5 SOS Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada)	12	m	DAP	35	cm
Estado General	Bueno		Estado de la Copa		
Inclinación			Orientación		

FUSTE

Chorreados		Cavidades
Codominancias	Basal	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Media	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	Alta	

RAIZ

Expuesta	Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2)	de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:

* Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.

Ejemplar con ramas bajas y secas con riesgo de falla en zona de juegos dentro del predio del skate park, se recomienda realizar intervención de poda en las mismas.

Koch
Koch Marcos
33388888

IF-2023-42280235-GCABA-COMUNA10

Mrcos Javier KOCH



Aclaración



Página 31 de 34

33.338.888

DNI

SKATEPARK





IF-2023-42280235-GCABA-COMUNA10



IF-2023-42280235-GCABA-COMUNA10



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-42280235-GCABA-COMUNA10

Buenos Aires, Lunes 13 de Noviembre de 2023

Referencia: Podas SOS del mes de septiembre de 2023

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 34 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.11.13 15:12:39 -03'00'

MARTA BUTAVAND
Asesor legal
JUNTA COMUNAL 10
AREA JEFE DE GOBIERNO