



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Convalidación Extracciones de Emergencia OCTUBRE 2025

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 1.777, 3.263 (textos consolidados por la Ley N° 6.764) y 6.684, los Decretos Nros. 166-AJG/13, 110-AJG/20 y 387-AJG/23, el Expediente Electrónico N° 2025-00272340-GCABA-COMUNA5, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que según el artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764), concordante con lo establecido por el artículo 128 de la citada Constitución, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que mediante los Decretos N° 166-AJG/13 y su modificatorio N° 110-AJG/20, se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, las funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público (texto consolidado por Ley N° 6.764), a excepción de las prescriptas por el artículo 3° incisos a, b, e y f; los artículos 4°, 6° y 7°; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263 (texto consolidado por Ley N° 6.764) prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que atento a la transferencia de competencias efectuada por los Decretos mencionados, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3.263 (texto consolidado por la Ley 6.764), a excepción de los casos previstos en los incisos e) y f);

Que la Ley N° 6.684 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran conferidas por la citada normativa;

Que por Decreto N° 387-AJG/23, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a las Comunas, como organismos fuera de nivel que actúan bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano dependiente de la Jefatura de Gobierno;

Que por el expediente N° 26020004-GCABA-SECACGC/2023, tramitó la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 de etapa única, bajo la modalidad Orden de Compra Abierta, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 32, 33 y 41 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.764) y su Decreto Reglamentario N° 129/GCABA/23, para la contratación del servicio de "Mantenimiento Integral del Arbolado Público Lineal o Viario y Servicios Conexos con destino a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado”

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, se aprobó la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, adjudicándose en el Grupo N° 5 del servicio destinado a la Comuna N° 5, a la empresa INDALTEC SA (CUIT 30-65098860-0);

Que en virtud de la inspección realizada por personal técnico de esta Comuna N° 5, resultó necesario efectuar la extracción de emergencia de los ejemplares identificados en los Anexos de la presente Resolución, conforme las causales esgrimidas en sus respectivas Planillas Técnicas.

Por ello, en uso de las facultades conferidas por la normativa citada,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 5

RESUELVE:

Artículo 1°. – Convalidar las extracciones de emergencia realizadas respecto de los ejemplares indicados a continuación, conforme las causales esgrimidas en las Planillas Técnicas que como ANEXOS forman parte integrante de la presente:

- I- COCHABAMBA 4246 (IF-2025-45546936-GCABA-COMUNA5)
- II- PALESTINA 852 (IF-2025-43727795-GCABA-COMUNA5)

Artículo 2°. – Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

<div><div><div></div><div>Buenos Aires Ciudad</div></div></div>	Fecha: ____ 22 ____ / ____ 10 ____ / ____ 2025 ____				
Aviso: _____					
Planilla de Inspección de Árboles					
ARME: _____					
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL					
Especie botánica: ____ Fraxinus pennsylvanica _____					
Calle: ____ Cochabamba _____		N°/Ref.: ____ 4246 _____		Árbol seco: _____	
				Árbol semiseco: _____	
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): ____ 5 _____		D.A.P. (cm): ____ 25 _____		Inclinación: SI / NO	
				Mayor a 40°: _____	
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:		Hacia la propiedad:	
				Hacia el largo de la vereda:	
Copa:		Desbalanceada:		Descopado: Descopado y brotado:	
FUSTE		Tamaño / Parte		Basal	
				Media	
				Alta	
Cavidades:		Pequeñas			
		Grandes			
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		Espesor de la pared remanente (cm): _____			
RAÍCES		Expuestas:		Levanta vereda (m²): _____	
				Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS		Quebradas / Fisuradas:		Excesivas / Cruzadas:	
				Bajas: _____	
		Secas / Secas en los ápices:		Invasión de espacio aéreo:	
		Con cavidades, tumores o canchros:		Con mal ángulo de inserción:	
				Tocones:	
				Codominantes:	
HOJAS		Defoliación: PARCIAL / TOTAL		Coloración anormal:	
				Con manchas foliares:	
				Síntomas de enfermedades:	
				Signos de insectos:	
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:		Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	
B: TIPOS DE PODA		Formación:		Regulación de estructura:	
C: CORTE DE RAÍCES		Superficial:		Aclareo:	
				Refaldado:	
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO				Terciado:	
				E: TRASPLANTE	
				F: EXTRACCIÓN	
OBSERVACIONES					
EMERGENCIA. EXTRACCION					
ARBOL CON CAVIDADES					
RAMAS QUEBRADAS DE GRAN PORTE					
CAVIDADES EN FUSTE					
.....					
.....					
.....					
INSPECTOR DE ARBOLADO					

Nombre y apellido	JULIO CESAR FRATESCHI	D.N.I.	37988931	Firma
-------------------	-----------------------	--------	----------	-------


 Buenos Aires Ciudad	Fecha: ____ 22 ____ / ____ 10 ____ / ____ 2025 ____ Aviso: _____
Planilla de Inspección de Árboles	ARME: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: ____ Fraxinus pennsylvanica ____
Calle: ____ Cochabamba ____	Nº/Ref.: ____ 4246 ____

Imagen del ejemplar

Altura (m): ____ 5 ____

D.A.P. (cm): _25_____



EMERGENCIA. EXTRACCION
ARBOL CON CAVIDADES
RAMAS QUEBRADAS DE GRAN PORTE
CAVIDADES EN FUSTE

JULIO CESAR FRATESCHI

37988931



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EXTRACCION EMERGENCIA COCHABAMBA 4246

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FICUS (Ficus benjamina)

Calle: PALESTINA

N°/Ref.: 852

Árbol seco: ☐Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 14.

D.A.P. (cm): 50.

Inclinación: NO / SI

Mayor a 40°: ☐Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐Hacia la propiedad: ☐Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: ☐

Descopado:

Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐Fructificaciones fúngicas: ☐Codominancias: ☐Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐Excesivas / Cruzadas: ☐Bajas: ☐Secas / Secas en los ápices: ☐Invasión de espacio aéreo: ☐Tocones: ☐Con cavidades, tumores o cánceros: ☐Con mal ángulo de inserción: ☐Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐Con manchas foliares: ☐Síntomas de enfermedades: ☐Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐Eliminar interferencias: ☐Adecuación al sitio: ☐Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐Limpieza: ☐Aclareo: ☐Refaldado: ☐Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES

...EJEMPLAR CAÍDO SOBRE LA CALZADA QUEDÓ APOYADO EN LOS ARBOLES DE LA VEREDA DE ENFRENTA Y EL TENDIDO AÉREO. LOS VEHICULOS NO HAN SUFRIDO DAÑOS. REEMPLAZAR.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina
Nombre y apellido816624
F.C.

Firma

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: PALESTINA

N°/Ref.:852









GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Palestina 852

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.