



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Autorización Extracciones (EX-2025-00272340-GCABA-COMUNA5)

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 1.777, 3.263 (textos consolidados por la Ley N° 6.764) y 6.684, los Decretos Nros. 166-AJG/13, 110-AJG/20 y 387-AJG/23, el Expediente Electrónico N° 2025-00272340-GCABA-COMUNA5 y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que según el artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764), concordante con lo establecido por el artículo 128 de la citada Constitución, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que mediante los Decretos N° 166-AJG/13 y su modificatorio N° 110-AJG/20, se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, las funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público (texto consolidado por Ley N° 6.764), a excepción de las prescriptas por el artículo 3º incisos a, b, e y f; los artículos 4º, 6º y 7º; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263 (texto consolidado por Ley N° 6.764) prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que atento a la transferencia de competencias efectuada por los Decretos mencionados, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3.263 (texto consolidado por la Ley 6.764), a excepción de los casos previstos en los incisos e) y f);

Que la Ley N° 6.684 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran conferidas por la citada normativa;

Que por Decreto N° 387-AJG/23, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a las Comunas, como organismos fuera de nivel que actúan bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano dependiente de la Jefatura de Gobierno;

Que por el expediente N° 26020004-GCABA-SECACGC/2023, trató la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 de etapa única, bajo la modalidad Orden de Compra Abierta, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 32, 33 y 41 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.764) y su Decreto Reglamentario N° 129/GCABA/23, para la contratación del servicio de "Mantenimiento Integral del Arbolado Público Lineal o Viario y Servicios Conexos con destino a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado"

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, se aprobó la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, adjudicándose en el Grupo N° 5 del servicio destinado a la Comuna N° 5, a la empresa INDALTEC SA (CUIT 30-65098860-0);

Que, en virtud de las inspecciones realizadas por personal técnico de esta Comuna N° 5, resulta necesario autorizar la extracción de los ejemplares identificados en el Anexo I (IF-2025-47672678-GCABA-COMUNA5); Anexo II (IF-2025-47672227-GCABA-COMUNA5), Anexo III (IF-2025-45120277-GCABA-COMUNA5), Anexo IV (IF-2025-45120227-GCABA-COMUNA5), Anexo V (IF-2025-45129329-GCABA-COMUNA5), Anexo VI (IF-2025-45128931-GCABA-COMUNA5), Anexo VII (IF-2025-45129125-GCABA-COMUNA5), Anexo VIII (IF-2025-45304760-GCABA-COMUNA5), Anexo IX (IF-2025-45421040-GCABA-COMUNA5), Anexo X (IF-2025-45863740-GCABA-COMUNA5), Anexo XI (IF-2025-45863989-GCABA-COMUNA5), Anexo XII (IF-2025-46523004-GCABA-COMUNA5) y Anexo XIII (IF-2025-47591927-GCABA-COMUNA5); conforme las causales esgrimidas en dichas Planillas Técnicas;

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764);

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 5

RESUELVE:

Artículo 1°. – Autorizar la extracción de los ejemplares indicados en el Anexo I (IF-2025-47672678-GCABA-COMUNA5); Anexo II (IF-2025-47672227-GCABA-COMUNA5), Anexo III (IF-2025-45120277-GCABA-COMUNA5), Anexo IV (IF-2025-45120227-GCABA-COMUNA5), Anexo V (IF-2025-45129329-GCABA-COMUNA5), Anexo VI (IF-2025-45128931-GCABA-COMUNA5), Anexo VII (IF-2025-45129125-GCABA-COMUNA5), Anexo VIII (IF-2025-45304760-GCABA-COMUNA5), Anexo IX (IF-2025-45421040-GCABA-COMUNA5), Anexo X (IF-2025-45863740-GCABA-COMUNA5), Anexo XI (IF-2025-45863989-GCABA-COMUNA5), Anexo XII (IF-2025-46523004-GCABA-COMUNA5) y Anexo XIII (IF-2025-47591927-GCABA-COMUNA5); que forman parte integrante de la presente, ubicados frente a los siguientes numerarios catastrales:

1. Avda. Juan de Garay 4353 (Conf. Anexo I).
2. Castro Barros 1060 (Conf. Anexo II).
3. Guardia Vieja 4067 (Conf. Anexo III).
4. Avda. Estado de Israel 4364 (Conf. Anexo IV).
5. Juan Domingo Perón 3366 (Conf. Anexo V).
6. Gallo 702 (LA2) ACER (Conf. Anexo VI).
7. Gallo 702 (LA2). S/ Lavalle Fresno (Conf. Anexo VII).
8. Sarmiento 4566 (Conf. Anexo VIII).
9. Maza 1747 (Conf. Anexo IX).
10. Avda. Pavón 3720 (Conf. Anexo X).
11. Avda. Pavón 4044 (Conf. Anexo XI).
12. Gascón 952 (Conf. Anexo XII).
13. Virrey Liniers 711 (Conf. Anexo XII).

Artículo 2º. – Encomendar a la empresa INDALTEC SA (CUIT: 30-65098860-0), adjudicataria de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU/23, la extracción del ejemplar que se indica en el artículo 1º de la presente, dando cumplimiento a la colocación de la cartelería indicada en el artículo 15 *in fine* de la Ley N° 3.263.

Artículo 3º. – Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 4/11/25 Aviso: ARME:				
Planilla de Inspección de Árboles					
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: acer negundo				
Calle: garay	Nº/Ref.: 4353	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 13	D.A.P. (cm): 40	Inclinación: NO	Mayor a 40°:		Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:		
Copa:	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:			
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Cavidades:	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
		Grandes			Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____	Espesor de la pared remanente (cm): _____				Chorreados:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o cancros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación:	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:	
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO					
OBSERVACIONES	el ejemplar se encuentra muy deteriorado. Se le quebró una de las ramas principales, y quedó completamente desbalanceado árbol en entrada escolar				
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Joaquín Casal		D.N.I. 35359946		Firma	



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fecha


Aviso:

ARME:

Informe N°:

Calle:

Nº/Ref.:





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: extracción garay 4353

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 4/11/25 Aviso: ARME:				
Planilla de Inspección de Árboles					
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: ceibo				
Calle: castro barros	Nº/Ref.: 1060	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 4	D.A.P. (cm): 20	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:		
Copa:	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:			
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Cavidades:	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
		Grandes			Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____	Espesor de la pared remanente (cm): _____				Chorreados:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o cancros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación:	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:	
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO					
E: TRASPLANTE					
F: EXTRACCIÓN					
OBSERVACIONES	el arbolito se seco				
INSPECTOR DE ARBOLADO	Joaquín Casal	D.N.I. 35359946		Firma	



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Calle:

Fecha

Aviso:

ARME:

Informe N°:

Nº/Ref.:





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: extracción castro barros 1060

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: PARAISO (Melia azedarach)

Calle: GUARDIA VIEJA

N°/Ref.: 4067

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 15.

D.A.P. (cm): 80.

Inclinación: NO

 Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda: Copa: Desbalanceada:

Descopado:

Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas	X		X
	Grandes			

Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas: Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones: Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes: 

HOJAS

Defoliación: PARCIAL

Coloración anormal: Con manchas foliares: Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO



E: TRASPLANTE



F: EXTRACCIÓN



OBSERVACIONES

GRAN EJEMPLAR QUE HA TENIDO FALLAS REITERADAS, QUEDANDO CON COPA DESBALANCEADA. DE GRANDES DIMENSIONES PARA EL ANCHO DE ACERA DE 2,4m. REEMPLAZAR

INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina
Nombre y apellido816624
F.C.

Firma

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: GUARDIA VIEJA

Nº/Ref.:4067



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 20 / 10 / 2025

Aviso: _____

ARME:



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 20 / 10 / 2025

Aviso: _____

ARME:



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 20 / 10 / 2025

Aviso: _____

ARME:





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracciones. Guardia Vieja 4067

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRESNO AMERICANO (*Fraxinus pennsylvanica*)

Calle: ESTADO DE ISRAEL

Nº/Ref.: 4364

Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 9.

D.A.P. (cm): 30.

Inclinación: NO

Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda: Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreos:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas: Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones: Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS

Defoliación: TOTAL

Coloración anormal: Con manchas foliares: Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

...OBRA NUEVA. EJEMPLAR SECO DESDE ANTES. REEMPLAZAR

INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina
Nombre y apellido816624
F.C.

Firma


Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: ESTADO DE ISRAEL

Nº/Ref.:4364



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 20 / 10 / 2025

Aviso: _____

ARME:





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracciones. Estado de Israel 4364

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: PATA DE VACA (Bauhinia forticata)

Calle: TTE. GRAL. J. D. PERON

N°/Ref.: 3366

Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 2.

D.A.P. (cm): 2.

Inclinación: SI

Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:

Copa:

Desbalanceada:

Descopado:

Descopado y brotado:

FUSTE

	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreos:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:

Secas / Secas en los ápices: X

Tocones: Con cavidades, tumores o cancros: Invasión de espacio aéreo: Codominantes: Con mal ángulo de inserción: 

HOJAS

Defoliación: TOTAL

Coloración anormal: Con manchas foliares: Síntomas de enfermedades: Signos de insectos: 

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO



E: TRASPLANTE



F: EXTRACCIÓN



OBSERVACIONES

...ARBOLITO SECO. PEQUEÑO EJEMPLAR CON EL MANTENIMIENTO VENCIDO.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina
Nombre y apellido816624
F.C.

Firma

Planilla de Inspección de Áboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: TTE. GRAL. J. D. PERON

Nº/Ref.:3366





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Perón 3366

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: ACER (Acer negundo)

Calle: GALLO

N°/Ref.: 702 (LA2)

 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 9.

D.A.P. (cm): 35

Inclinación: NO

 Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación:

 Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas			
	Grandes			

 Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreos:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:

Secas / Secas en los ápices: X

 Tocones:Con cavidades, tumores o cancros: Invasión de espacio aéreo: Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL

 Coloración anormal: Con manchas foliares:Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO



E: TRASPLANTE



F: EXTRACCIÓN



OBSERVACIONES

...OBRA ESQUINA LAVALLE, SOBRE ÉSTA. ARBOL SEMISECO. PRESENTA GOLPES Y RAMAS DAÑADAS POR LA CONSTRUCCIÓN. CRECE UN PEQUEÑO FRESCO A SU LADO, EXTRAER TAMBIÉN. REEMPLAZAR.

.....

.....

INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina
Nombre y apellido

816624
F.C.

Firma

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: GALLO

Nº/Ref.:702 (LA2)



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 21/10 /2025

Aviso: _____

ARME:



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 21/10 /2025

Aviso: _____

ARME:





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Gallo 702, sobre Lavalle (LA2) Acer

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL		Especie botánica: FRESNO AMERICANO (Fraxinus pennsylvanica)			
Calle: GALLO	Nº/Ref.: 702 (LA2)	Árbol seco: <input checked="" type="checkbox"/>	Árbol semiseco: <input type="checkbox"/>		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 4.	D.A.P. (cm): 7	Inclinación: NO	Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input type="checkbox"/>		
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle: <input type="checkbox"/>	Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/>	Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/>		
Copa: Desbalanceada: <input type="checkbox"/>	Descopado: <input type="checkbox"/>	Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>			
FUSTE					
Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: <input type="checkbox"/>
	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas: <input type="checkbox"/>
	Grandes				Codominancias: <input type="checkbox"/>
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		Espesor de la pared remanente (cm): _____		Chorreos: <input type="checkbox"/>	
RAÍCES	Expuestas: <input type="checkbox"/>	Levanta vereda (m ²): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/> Secas / Secas en los ápices: X Con cavidades, tumores o cancros: <input type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/> Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/> Tocones: <input type="checkbox"/> Codominantes: <input type="checkbox"/>		
HOJAS	Defoliación: TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/> Signos de insectos: <input type="checkbox"/>		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

...OBRA ESQUINA LAVALLE, SOBRE ÉSTA. ARBOLITO SECO. CRECE JUNTO A UN HACER SEMISECO, EXTRAER TAMBIÉN. REEMPLAZAR.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina
Nombre y apellido

816624
F.C.

Firma

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 21/10 /2025

Aviso: _____

ARME:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: GALLO

Nº/Ref.:702 (LA2)



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 21/10 /2025

Aviso: _____

ARME:





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Gallo 702, sobre Lavalle (LA2) Fresno

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRESNO AMERICANO (*Fraxinus pennsylvanica*)

Calle: SARMIENTO

N°/Ref.: 4566

Árbol seco:

Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 9

D.A.P. (cm): 25

Inclinación: NO

Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle:

Hacia la propiedad:

Hacia el largo de la vereda:

Copa:

Desbalanceada:

Descopado:

Descopado y brotado:

FUSTE

	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento:

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreos:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas:

Levanta vereda (m²): 4

Fisuras en el frente de la propiedad: NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas:

Excesivas / Cruzadas:

Bajas:

Secas / Secas en los ápices:

Invasión de espacio aéreo:

Tocones:

Con cavidades, tumores o cancros:

Con mal ángulo de inserción:

Codominantes:

HOJAS

Defoliación: / TOTAL

Coloración anormal:

Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades:

Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación:

Limpieza:

Aclareo:

Refaldado:

Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

...ARBOL SECO, REEMPLAZAR

INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina
Nombre y apellido

816624
F.C.


Firma

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 21 / 10 / 2025

Aviso: _____

ARME:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: SARMIENTO

N°/Ref.: 4566



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 21 / 10 / 2025

Aviso: _____

ARME:





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracciones. Sarmiento 4566

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer

Calle: Maza _____

Nº/Ref.: 1427 LA _____

Árbol seco:

Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 35 Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°:

Menor a 40°:

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle:

Hacia la propiedad:

Hacia el largo de la vereda:

Copa:

Desbalanceada:

Descopado:

Descopado y brotado:

FUSTE

	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento:

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreos:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas:

Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas:

Excesivas / Cruzadas:

Bajas:

Secas / Secas en los ápices:

Invasión de espacio aéreo:

Tocones:

Con cavidades, tumores o cancros:

Con mal ángulo de inserción:

Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal:

Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades:

Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación:

Limpieza:

Aclareo:

Refaldado:

Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN X

OBSERVACIONES

.....Extraer ejemplar seco.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Planilla de Inspección de Árboles**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Informe N°: _____

Calle: _____

N°/Ref.: _____





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Maza 1427 LA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Tilo

Calle: Pavon_____

Nº/Ref.: 3720_____

Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 35 Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda: Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreos:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas: Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones: Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: Con manchas foliares: Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN X

OBSERVACIONES

.....Extraer ejemplar seco. Sacar cantero elevado.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INSPECTOR DE ARBOLADO

María Celeste Fernández

Nombre y apellido

34828759

D.N.I.

Firma

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 23_____ / _____ 10/ 2025 _____

Aviso: _____

ARME: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: _____

N°/Ref.: _____





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Pavon 3720

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Paraiso

Calle: Av. Pavon _____

Nº/Ref.: 4044 _____

Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 25 Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:

Copa:

Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreos:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas: Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones: Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: Con manchas foliares: Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN X

OBSERVACIONES

.....Extraer ejemplar seco.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INSPECTOR DE ARBOLADO

María Celeste Fernández

Nombre y apellido

34828759

D.N.I.

Firma

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 23 _____ / _____ 10/ 2025 _____

Aviso: _____

ARME: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: _____

N°/Ref.: _____





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Av. Pavon 4044

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRESNO AMERICANO (Fraxinus pennsylvanica) _____

Calle: GASCON

N°/Ref.: 952

Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 13

D.A.P. (cm): 45

Inclinación: SI

Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda: Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreos:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: Levanta vereda (m²): 10 _____

Fisuras en el frente de la propiedad: NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas: Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones: Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: Con manchas foliares: Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

...EJEMPLAR INCLINADO HACIA LA CALLE. RECIBE IMPACTOS DE COLECTIVOS Y CAMIONES CADA VEZ CON MAS FRECUENCIA DEBIDO A SU INCLINACIÓN PONIENDO EN RIESGO SU ESTABILIDAD. REEMPLAZAR.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina
Nombre y apellido816624
F.C.

 Firma

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 28 / 10 / 2025

Aviso: _____

ARME: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: GASCON

Nº/Ref.: 952



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 28 / 10 / 2025

Aviso: _____

ARME: _____




Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 28 / 10 / 2025

Aviso: _____

ARME: _____



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 28 / 10 / 2025

Aviso: _____

ARME: _____





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Gascón 952

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 4/11/25 Aviso: ARME:				
Planilla de Inspección de Árboles					
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: paraíso				
Calle: virrey liniers	Nº/Ref.: 711	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 13	D.A.P. (cm): 45	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:		
Copa:	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:			
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Cavidades:	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
		Grandes			Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____	Espesor de la pared remanente (cm): _____				Chorreados:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o cancos:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación:	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:	
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO					
E: TRASPLANTE					
F: EXTRACCIÓN					
OBSERVACIONES	el ejemplar está seco				
INSPECTOR DE ARBOLADO		D.N.I. 35359946		Firma	
Joaquín Casal					



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fecha _____

Aviso: _____

ARME: _____

Informe N°: _____

Calle:

Nº/Ref.: _____





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Extracción v. liniers 711

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.