



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ RS N°48

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto n° 166/GCBA/13, las actas 7058;7060;7080;7093;7094;7095;7096;7097;7098;7099;7100;7101;7102;7103;7104;7105;7106;7107;7108; los Informes N°IF-2025-16885940-GCABA-COMUNA4; IF-2025-16886997-GCABA-COMUNA4 ;el EX-2025-16885211-GCABA-COMUNA4 y;

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.º 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que en tal sentido, el citado artículo prevé que “La Autoridad de Aplicación podrá efectuar estas tareas cuando: a) El árbol esté seco. b) Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación. c) Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias. d) Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes. e) Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas. f) Por el trazado o mantenimiento de un servicio público. g) Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo. h) Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con los requerimientos de estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso correspondiente. Siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente” (el destacado es propio);

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección, oportunamente realizados, corresponde efectuar la extracción urgente de los ejemplares arbóreos ubicados en los espacios que se detallan en el ANEXO I (IF-2025-16885940-GCABA-COMUNA4), y que a todos sus efectos, forma parte de la presente resolución, dándole a los mismos, prioridad de EMERGENCIA ;

Que se dan en el caso las circunstancias de excepción previstas en el artículo transcripto ut supra, que habilitan la actuación de esta Administración y resulta imprescindible su extracción con urgencia para garantizar la seguridad;

Que la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante el informe N°IF-2025-16886997-GCABA-COMUNA4 , informó que por las actuaciones citadas en el visto tramitan las extracciones de emergencia de los árboles situados en el ámbito de esta comuna 4, que a continuación se detallan:

DIRECCIÓN	ALTURA	REFERENCIA
ANCASTE	3714	-
MAGALLANES	820	-
SUD AMERICA	1532	-
ALMAFUERTE 66 ESCUELA N° 2	-	-
EJEMPLAR 7	-	-
ALMAFUERTE 66 ESCUELA N° 2	-	-
EJEMPLAR 40	-	-
A. LUPPI	1078	-
AV. A. ALCORTA	1502	5-
A. A. ALCORTA	2276	FTE
BEAZLEY	3906	-
BENITO Q. MARTIN	1171	1+
BLANES	371	-
BRANDSEN	2665	3+
CHILAVERT	1247	-
ECHAGUE	1214	1-
FERNANDEZ DE LA CRUZ	1658	-
G. DIAS	1172	-
INTERIOR POLIDEPORTIVO P.	-	-
PATRICIOS PEPIRI 135	-	-
LUNA	175	FTE
D. TABORDA	579	FTE

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Ley la n°1.777 y el Decreto n°166/13;

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N°4

RESUELVE:

Artículo 1 °.- Autorizase a la empresa ECOLOGÍA URBANA S.R.L CUIT N° 30-68725648-0 destinada por cuenta

y cargo de esta Comuna, a realizar las tareas de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en los espacios que a continuación se detallan y a que todos sus efectos, forman parte de esta Resolución:

DIRECCIÓN	ALTURA	REFERENCIA
ANCASTE	3714	-
MAGALLANES	820	-
SUD AMERICA	1532	-
ALMAFUERTE 66 ESCUELA N° 2	-	-
EJEMPLAR 7	-	-
ALMAFUERTE 66 ESCUELA N° 2	-	-
EJEMPLAR 40	-	-
A. LUPPI	1078	-
AV. A. ALCORTA	1502	5-
A. A. ALCORTA	2276	FTE
BEAZLEY	3906	-
BENITO Q. MARTIN	1171	1+
BLANES	371	-
BRANDSEN	2665	3+
CHILAVERT	1247	-
ECHAGUE	1214	1-
FERNANDEZ DE LA CRUZ	1658	-
G. DIAS	1172	-
INTERIOR POLIDEPORTIVO P.	-	-
PATRICIOS PEPIRI 135	-	-
LUNA	175	FTE
D. TABORDA	579	FTE

Artículo 2º.- Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberá plantar nuevo ejemplar en el lugar liberado por el ejemplar extraído, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N 3263.-

Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, Archívese.

Nº ACTA	CALLE	ALTURA	REFERENCIA	ESPECIE	ALTURA	DAP
7058	ANCASTE	3714	-	<i>Ficus benjamina</i> FICUS	8	35
7060	MAGALLANES	820	-	<i>Photinia x fraseri</i> - FOTINIA	6	25
7080	SUD AMERICA	1532	-	FRESNO- <i>Fraxinus</i> sp	6	30
7093	ALMAFUERTE 66 ESCUELA N° 2 EJEMPLAR 7	-	-	ACER - <i>Acer</i> sp.	9	60
7094	ALMAFUERTE 66 ESCUELA N° 2 EJEMPLAR 40	-	-	PALO BORRACHO- <i>Ceiba speciosa</i>	7	20
7095	A. LUPPI	1078	-	<i>Salix</i> sp - SAUCE	10	48
7096	AV. A. ALCORTA	1502	5-	TIPA - <i>Tipuana tipu</i> -	10	60
7097	A. A. ALCORTA	2276	FTE	<i>Tipuana tipu</i> - TIPA	12	80
7098	BEAZLEY	3906	-	Rosa de siria	7	20
7099	BENITO Q. MARTIN	1171	1+	FRESNO - <i>Fraxinus</i> sp.	12	65
7100	BLANES	371	-	Jacaranda mimosifolia- jacaranda	7	20
7101	BRANDSEN	2665	3+	FRESNO - <i>Fraxinus pennsylvanica</i>	10	30
7102	CHILAVERT	1247	-	FRESNO - <i>Fraxinus pennsylvanica</i>	4	15
7103	ECHAGUE	1214	1-	LIGUSTRO - <i>Ligustrum lucidum</i>	9	30
7104	FERNANDEZ DE LA CRUZ	1658	-	ALAMO	13	120
7105	G. DIAS	1172	-	<i>Acer negundo</i>	11	60
7106	INTERIOR POLIDEPORTIVO P. PATRICIOS PEPIRI 135	-	-	MORA- <i>Morus alba</i>	12	120
7107	LUNA	175	FTE	<i>Salix</i> sp- sauce	10	70
7108	D. TABORDA	579	FTE	<i>Melia azedarach</i> - Paraiso	10	60



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 08/03/2025

Aviso: _____ Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica:	<i>Ficus benjamina</i> FICUS		
Calle: ANCASTE	Nº	3714	Árbol Seco	Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL				
Altura aprox. (m): 8	DAP (cm): 35	Inclinación: no	Mayor a 40°	Menor a 40°
Orientación de la inclinación	Hacia la calle	Hacia la propiedad	Hacia el largo de la vereda	
	Descopado	Descopado y brotado	Copa desbalanceada	

FUSTE	Descortezamiento: cavidades			Fructificaciones fúngicas	Codominancias	Chorreos
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m):		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm):		

RAIZ	X	Expuesta	Levanta vereda (m2)	Provoca fisuras en el frente de la propiedad
-------------	---	----------	---------------------	--

RAMAS	Tocones	Excesivas/cruzadas	Con mal ángulo de inserción
	Bajas	Secas/secas en las puntas	Quebradas/fisuradas
	Codominancias	Con cavidades/tumores/cancros	Que invaden el espacio aéreo

HOJAS	De coloración anormal	Defoliación total	Con signos de insectos
	Con manchas foliares	Defoliación parcial	Síntomas de enfermedades:

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCION	E: TRASPLANTE
Reducción Riesgo	Formación	EXTRACCION C/VEREDA	D: TRATAMIENTO SANITARIO
Eliminar interferencias	Limpieza	X EXTRACCION S/VEREDA	
Adecuación al sitio	Aclareo		G: PLANTACION
Regulación de estructura	Refaldado	F: CORTE DE RAÍCES	PLANTACION
	Terciado	Superficial	CIERRE PLANTERA
	Balanceo	Profundo	APERTURA DE PLANTERA
		I: MANTENIMIENTO	
		BANDA ANTIHORMIGAS	PRIORIDAD
		TUTORADO	RIESGO
			EMERGENCIA

OBSERVACIONES:
ÁRBOL CAÍDO SOBRE LA VEREDA. SE RESUELVE COMO EMERGENCIA.

INSPECTOR / VERIFICADOR

Bruno Fantacone Nombre y Apellido

38.701.888

DNI

CALLE: ANCASTE 3714



7058

INFORME N°



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____

Fecha de relevamiento: 07/03/2025

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Photinia x fraseri- FOTINIA

Calle: MAGALLANES

N° 820

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 6

DAP (cm): 25

Inclinación: NO

 Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación:

 Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de pared remanente (cm):

■ RAIZ

 Expuesta Levanta vereda (m2) Provoca fisuras en el frente de la propiedad

■ RAMAS

<input type="checkbox"/>	Tocones
<input type="checkbox"/>	Bajas
<input type="checkbox"/>	Codominancias

<input type="checkbox"/>	Excesivas/cruzadas
<input type="checkbox"/>	Secas/secas en las puntas
<input type="checkbox"/>	Cavidades/tumores/cancros

<input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/>	Quebradas/fisuradas
<input type="checkbox"/>	Que invaden el espacio aéreo

■ HOJAS

<input type="checkbox"/>	De coloración anormal
<input type="checkbox"/>	Con manchas foliares

<input type="checkbox"/>	Defoliación total
<input type="checkbox"/>	Defoliación parcial

<input type="checkbox"/>	Con signos de insectos
<input type="checkbox"/>	Síntomas de enfermedades:

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado
 Balanceo

C: EXTRACCION
 EXTRACCION C/VEREDA
 EXTRACCION S/VEREDA

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profundo

G: PLANTACION

PLANTACION
CIERRE PLANTERA
APERTURA DE PLANTERA

I: MANTENIMIENTO
 BANDA ANTIHORMIGAS
 TUTORADO

OBSERVACIONES: SE REALIZO LA EXTRACCION DE EMERGENCIA DE EJEMPLAR ARBOREOCADIO SOBRE LA VEREDA.

PRIORIDAD: EMER

RIESGO: EMER

■ INSPECTOR / VERIFICADOR

Bruno Fantacone

Nombre y Apellido

38.701.888

DNI

CALLE: NAGALLANES 820



Fin Magallanes 820

INFORME N° 7060



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: S000

Arme:

Fecha de relevamiento: 31/03/2025

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRESNO- Fraxinus sp

Calle: SUD AMERICA

N° 1532

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 6

DAP (cm): 30

Inclinación: NO

 Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación:

 Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

Pequeñas

basal

media

alto

Y

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de pared remanente (cm):

■ RAIZ

 Expuesta Levanta vereda (m2) Provoca fisuras en el frente de la propiedad

■ RAMAS

	Tocones
	Bajas
	Codominancias

	Excesivas/cruzadas
	Secas/secas en las puntas
	Cavidades/tumores/cancros

	Con mal ángulo de inserción
	Quebradas/fisuradas
	Que invaden el espacio aéreo

■ HOJAS

	De coloración anormal
	Con manchas foliares

	Defoliación total
	Defoliación parcial

	Con signos de insectos
	Síntomas de enfermedades:

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado
 Balanceo

C: EXTRACCION
 EXTRACCION C/VEREDA
 EXTRACCION S/VEREDA

E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profundo

G: PLANTACION

 PLANTACION
 CIERRE PLANTERA
 APERTURA DE PLANTERA

I: MANTENIMIENTO
 BANDA ANTIHORMIGAS
 TUTORADO

PRIORIDAD: EMER

RIESGO: EMER

■ INSPECTOR / VERIFICADOR

Noemi Quispe

Nombre y Apellido

42.199.155

DNI

CALLE: SUD AMERICA 1532



INFORME N° 7080



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento: 5/11/24**■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: ACER - Acer sp.
Calle: Av. Almafuerte N° 66 Árbol Seco Árbol Semi Seco**■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**
Altura aprox. (m): 9 DAP (cm): 60 Inclinación: SI/NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada**■ FUSTE**

Descortezamiento: cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

 Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de pared remanente (cm): _____**■ RAÍZ** Expuesta Levanta vereda (m2) Provoca fisuras en el frente de la propiedad**■ RAMAS** Tocones Excesivas/cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Bajas Secas/secas en las puntas Quebradas/fisuradas
 Codominancias Con cavidades/tumores/cancros Que invaden el espacio aéreo**■ HOJAS** De coloración anormal Defoliación total Con signos de insectos
 Con manchas foliares Defoliación parcial Síntomas de enfermedades:**■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación deB: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado
 BalanceoC: EXTRACCIÓN
 C: EXTRACCIÓN
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profundo**■ OBSERVACIONES:**

Ejemplar joven con mala ubicacion, corte al raz para evitar que al crecer ocasione roturas en el edificio

PRIORIDAD: EME
RIESGO: EME**■ INSPECTOR / VERIFICADOR**AGUSTINA PERUSKI
Nombre y Apellido
Firma426146776
DNI

Calle: Av. Almafuerte 66 ESC N°2 de 5 Ejemplar 7





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento: 5/11/24

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: **PALO BORRACHO- Ceiba speciosa**
Calle: Av. Almafuerte N° 66 Árbol Seco Árbol Semi Seco**■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**
Altura aprox. (m): 7 DAP (cm): 20 Inclinación: SI/NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada**■ FUSTE**

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de pared remanente (cm): _____**■ RAÍZ** Expuesta Levanta vereda (m2) Provoca fisuras en el frente de la propiedad**■ RAMAS** Tocones Excesivas/cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Bajas Secas/secas en las puntas Quebradas/fisuradas
 Codominancias Con cavidades/tumores/cancros Que invaden el espacio aéreo**■ HOJAS** De coloración anormal Defoliación total Con signos de insectos
 Con manchas foliares Defoliación parcial Síntomas de enfermedades:**■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR****A: OBJETIVOS DE LA PODA**
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de**B: TIPOS DE PODA**
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado
 Balanceo**C: EXTRACCIÓN**
 X E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO
F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profundo**■ OBSERVACIONES:**

Ejemplar joven creciendo muy cerca de la reja que limita con un centro deportivo, corte al ras para evitar que al crecer ocasione roturas en el edificio

PRIORIDAD: EME
RIESGO: EME**■ INSPECTOR / VERIFICADOR**AGUSTINA PERUSKI
Nombre y Apellido
Firma426146776
DNI

Calle: Av. Almafuerte 66 ESC N°2 de 5 Ejemplar 40





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____ Fecha de relevamiento: 08/03/2025

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: *Salix sp - SAUCE*

Calle: ABRAHAM LUPPI

Nº 1078

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 48 DAP (cm): 10 Inclinación: no Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE	Descortezamiento: cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas	Cavidad longitudinal en el fuste (m):					
Grandes	Espesor de pared remanente (cm):					

■ RAÍZ Expuesta Levanta vereda (m2) Provoca fisuras en el frente de la propiedad■ RAMAS Tocones Excesivas/cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Bajas Secas/secas en las puntas Quebradas/fisuradas
 Codominancias Con cavidades/tumores/cancros Que invaden el espacio aéreo■ HOJAS De coloración anormal Defoliación total Con signos de insectos
 Con manchas foliares Defoliación parcial Síntomas de enfermedades:

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación deB: TIPOS DE PODA Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado
 BalanceoC: EXTRACCION EXTRACCION C/VEREDA
 EXTRACCION S/VEREDA
F: CORTE DE RAÍCES Superficial
 ProfundoE: TRASPLANTE
D: TRATAMIENTO SANITARIO
G: PLANTACION PLANTACION
 CIERRE PLANTERA
APERTURA DE PLANTERA
I: MANTENIMIENTO BANDA ANTIHORMIGAS
 TUTORADO
PRIORIDAD EMERGENCIA
RIESGO EMERGENCIA

■ OBSERVACIONES:

ARBOL INCLINADO CON SIGNOS EN LA BASE DE PERDIDA DE ANCLAJE. SE REALIZO EL DESCOPADO DE EMERGENCIA PARA MITIGAR RIESGO

■ INSPECTOR / VERIFICADOR

Bruno Fantacone
Nombre y Apellido38.701.888
DNI

CALLE: A. LUPPI 1078



INFORME N° 7095



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Fecha de relevamiento: 11/02/2025

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: *TIPIA -Tipuana tipu-*Calle: AMANCIO ALCORTANº 1502-5 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 10 DAP (cm): 60 Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: cavidades		
basal	media	alto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
Espesor de pared remanente (cm): _____

RAÍZ

 Expuesta Levanta vereda (m2) Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas/cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Bajas	<input type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Quebradas/fisuradas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades/tumores/cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos
<input type="checkbox"/> Con manchas foliares	<input type="checkbox"/> Defoliación parcial	<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación deB: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclarao
 Refaldado
 Terciado
 BalanceoC: EXTRACCION
 EXTRACCION C/VEREDA
 EXTRACCION S/VEREDA

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 ProfundoD: TRATAMIENTO SANITARIO
 E: TRASPLANTE

G: PLANTACION
 PLANTACION
 CIERRE PLANERA
 APERTURA DE PLANERA

I: MANTENIMIENTO
 BANDA ANTIHORMIGAS
 TUTORADO

OBSERVACIONES:

Árbol caído en la vereda, se realiza achique, recolección y extracción de cepa.

FALTA RETIRO CORRECTO DE LA CEPA

INSPECTOR / VERIFICADOR

PRIORIDAD: ÓT ò
RIESGO: ÓT òAndrea Belén Alegre
Nombre y Apellido

Firma

36.238.662
DNI

CALLE: AMANCIO ALCORTA 1502 -2



Amancio Alcorta 1502 -5

INFORME N° 7096



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____ Fecha de relevamiento: 08/03/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: *Tipuana tipu- TIPA*

Calle: AMANCIO ALCORTA

Nº 2276 FTE

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 12 DAP (cm): 80 Inclinación: no Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	<input type="checkbox"/> Descortezaamiento: cavidades basal <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alto	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
Pequeñas	Cavidad longitudinal en el fuste (m):			
Grandes	Espesor de pared remanente (cm):			

RAIZ	<input type="checkbox"/> Expuesta	<input type="checkbox"/> Levanta vereda (m2)	<input type="checkbox"/> Provoca fisuras en el frente de la propiedad
------	-----------------------------------	--	---

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones <input type="checkbox"/> Bajas <input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Excesivas/cruzadas <input type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas <input type="checkbox"/> Con caídas/tumores/cancros	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción <input type="checkbox"/> Quebradas/fisuradas <input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
-------	--	--	---

HOJAS	<input type="checkbox"/> De coloración anormal <input type="checkbox"/> Con manchas foliares	<input type="checkbox"/> Defoliación total <input type="checkbox"/> Defoliación parcial	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:
-------	--	---	--

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio
<input type="checkbox"/> Regulación de

B: TIPOS DE PODA
<input type="checkbox"/> Formación
<input type="checkbox"/> Limpieza
<input type="checkbox"/> Aclareo
<input type="checkbox"/> Refaldado
<input type="checkbox"/> Terciado
<input type="checkbox"/> Balanceo

C: EXTRACCION
<input type="checkbox"/> EXTRACCION C/VEREDA
<input type="checkbox"/> EXTRACCION S/VEREDA

E: TRASPLANTE
<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Profundo

G: PLANTACION
<input type="checkbox"/> PLANTACION
<input type="checkbox"/> CIERRE PLANTERA
<input type="checkbox"/> APERTURA DE PLANTERA

I: MANTENIMIENTO
<input type="checkbox"/> BANDA ANTIHORMIGAS
<input type="checkbox"/> TUTORADO

PRIORIDAD	EMERGENCIA
RIESGO	EMERGENCIA

OBSERVACIONES:

Árbol inclinado, perdió anclaje, por caer. Se resuelve el descote como emergencia para terminar la extracción posteriormente.
El reclamo ingresó como monasterio 482.

INSPECTOR / VERIFICADOR

Bruno Fantacone
Nombre y Apellido38.701.888
DNI

CALLE: AMANCIO ALCORTA 2276 FTE



INFORME N° 7097



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____ Fecha de relevamiento: 27/02/2025

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Rosa de siria

Calle: Beazley

Nº 3906

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 7 DAP (cm): 20 Inclinación: NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda Descopado Descopado y brotado

Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: cavidades		
basal	media	alto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pequeñas		

Fructificaciones fúngicas

 Codominancias Chorreados

■ RAIZ

 Expuesta Levanta vereda (m2) Provoca fisuras en el frente de la propiedad

■ RAMAS

Tocones	<input type="checkbox"/>
Bajos	<input type="checkbox"/> Excesivas/cruzadas
Codominancias	<input type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas

 Con mal ángulo de inserción Quebradas/fisuradas

Con cavidades/tumores/cancros

 Que invaden el espacio aéreo

■ HOJAS

 De coloración anormal Defoliación total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación parcial Síntomas de enfermedades:

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación deB: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado
 BalanceoC: EXTRACCION
 EXTRACCION C/VEREDA
 EXTRACCION S/VEREDAE: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIOF: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 ProfundoG: PLANTACION
 PLANTACION
 CIERRE PLANTERA
 APERTURA DE PLANTERAI: MANTENIMIENTO
 BANDA ANTIHORMIGAS
 TUTORADOH: SEGUIMIENTO

■ OBSERVACION Se realizó la extracción de emergencia de ejemplar arbóreo donde su fuste principal se encontraba quebrado

■ INSPECTOR / VERIFICADOR

Ignacio Domínguez
Nombre y Apellido

Firma

40079556
DNI

CALLE: Beazley 3906



INFORME N° 7098



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____ Fecha de relevamiento: 27/03/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL		Especie botánica: FRESNO - <i>Fraxinus sp.</i>								
Calle: BENITO QUINQUELA MARTIN		Nº 1171 +1	<input type="checkbox"/> Árbol Seco	<input type="checkbox"/> Árbol Semi Seco						
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL										
Altura aprox. (m): 12		DAP (cm): 65	Inclinación: NO	<input type="checkbox"/> Mayor a 40° <input type="checkbox"/> Menor a 40°						
Orientación de la inclinación		<input type="checkbox"/> Hacia la calle	<input type="checkbox"/> Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda						
		<input type="checkbox"/> Descopado	<input type="checkbox"/> Descopado y brotado	<input type="checkbox"/> Copa desbalanceada						
FUSTE										
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Descortezaamiento: cavidades</td> </tr> <tr> <td>basal</td> <td>media</td> <td>alto</td> </tr> </table>		Descortezaamiento: cavidades			basal	media	alto	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
Descortezaamiento: cavidades										
basal	media	alto								
		Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____								
		Espesor de pared remanente (cm): _____								
RAIZ										
		<input type="checkbox"/> Expuesta	<input type="checkbox"/> Levanta vereda (m2)	<input type="checkbox"/> Provoca fisuras en el frente de la propiedad						
RAMAS										
<table border="1"> <tr> <td>Tocones</td> <td><input type="checkbox"/> Excesivas/cruzadas</td> </tr> <tr> <td>Bajos</td> <td><input type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas</td> </tr> <tr> <td>Codominancias</td> <td><input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción</td> </tr> </table>		Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas/cruzadas	Bajos	<input type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas	Codominancias	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Quebradas/fisuradas		
Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas/cruzadas									
Bajos	<input type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas									
Codominancias	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción									
		Con cavidades/tumores/cancros <input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo								
HOJAS										
<table border="1"> <tr> <td>De coloración anormal</td> <td><input type="checkbox"/> Defoliación total</td> </tr> <tr> <td>Con manchas foliares</td> <td><input type="checkbox"/> Defoliación parcial</td> </tr> </table>		De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación total	Con manchas foliares	<input type="checkbox"/> Defoliación parcial	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos				
De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación total									
Con manchas foliares	<input type="checkbox"/> Defoliación parcial									
		<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:								
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR										
A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCION	D: TRATAMIENTO SANITARIO	E: TRASPLANTE						
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> EXTRACCION C/VEREDA	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> EXTRACCION S/VEREDA	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo									
<input type="checkbox"/> Regulación de	<input type="checkbox"/> Refaldado									
	<input type="checkbox"/> Terciado									
	<input type="checkbox"/> Balanceo									
		F: CORTE DE RAÍCES	G: PLANTACION							
		<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> PLANTACION	<input type="checkbox"/>						
		<input type="checkbox"/> Profundo	<input type="checkbox"/> CIERRE PLANTERA	<input type="checkbox"/>						
		I: MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/> APERTURA DE PLANTERA	<input type="checkbox"/>						
		<input type="checkbox"/> BANDA ANTIHORMIGAS	<input type="checkbox"/> REDUCCIÓN DE PLANTERA	<input type="checkbox"/>						
		<input type="checkbox"/> TUTORADO	<input type="checkbox"/> AMPLIACION DE PLANTERA	<input type="checkbox"/>						

OBSERVACIONES: Asociado a informe de situación del área y de AYSA.
Se resuelve la extracción después de varias inspecciones y el avance de la obra de cambio de cañería principal debido a que por la cercanía y profundidad del zanjón para el arreglo del servicio, podría afectar la estabilidad del ejemplar debido a que el suelo va cediendo.

INSPECTOR / VERIFICADORPRIORIDAD: EME
RIESGO: EMEMariana Trejo
Nombre y Apellido41913010
DNI

CALLE: BENITO QUINQUELA MARTIN 1171 +1



INFORME N° 7099



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____

Fecha de relevamiento: 11/03/2025

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Jacaranda mimosifolia- jacaranda

Calle: Blanes

Nº 371

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 7 DAP (cm): 20 Inclinación: SI Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
Espesor de pared remanente (cm): _____

■ RAIZ

 Expuesta Levanta vereda (m2) Provoca fisuras en el frente de la propiedad

■ RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas/cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Bajos	<input type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Quebradas/fisuradas
Codominancias	Con cavidades/tumores/cancros	Que invaden el espacio aéreo

■ HOJAS

<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos
Con manchas foliares	<input type="checkbox"/> Defoliación parcial	<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación deB: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado
 BalanceoC: EXTRACCION
 EXTRACCION C/VEREDA
 EXTRACCION S/VEREDA

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profundo

I: MANTENIMIENTO
 BANDA ANTIHORMIGAS
 TUTORADOE: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

G: PLANTACION
 PLANTACION
 CIERRE PLANTERA
 APERTURA DE PLANTERA

H: SEGUIMIENTO

■ OBSERVACION Se realizó extracción de emergencia de ejemplar que se encontraba con su fuste principal seco y quebrado en su base

PRIORIDAD: Emergencia
RIESGO: Emergencia

■ INSPECTOR / VERIFICADOR

Ignacio Domínguez
Nombre y Apellido

Firma


40079556
DNI

CALLE: Blanes 371



INFORME N° 7100

CALLE: BRANDSEN 2665 -3



INFORME N°7101



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____ Fecha de relevamiento: 12/03/2025

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ligustrum lucidum- ligustoCalle: ChilavertNº 1247 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 4 DAP (cm): 15 Inclinación: SI Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: cavidades		
basal	media	alto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pequeñas		

Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
Espesor de pared remanente (cm): _____

■ RAIZ

 Expuesta Levanta vereda (m2) Provoca fisuras en el frente de la propiedad

■ RAMAS

Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas/cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
Bajos	<input type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Quebradas/fisuradas
Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades/tumores/cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos
Con manchas foliares	<input type="checkbox"/> Defoliación parcial	<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCION	E: TRASPLANTE
Reducción Riesgo	Formación	EXTRACCION C/VEREDA	<input type="checkbox"/>
Eliminar interferencias	Limpieza	X EXTRACCION S/VEREDA	D: TRATAMIENTO SANITARIO
Adecuación al sitio	Aclareo		
Regulación de	Refaldado		
	Terciado	F: CORTE DE RAÍCES	G: PLANTACION
	Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> PLANTACION
		<input type="checkbox"/> Profundo	<input type="checkbox"/> CIERRE PLANTERA
			<input type="checkbox"/> APERTURA DE PLANTERA

	I: MANTENIMIENTO	J: SEGUIMIENTO
	<input type="checkbox"/> BANDA ANTIHORMIGAS	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> TUTORADO	

■ OBSERVACION Se realizó extracción de emergencia de ejemplar seco y con movimiento

■ INSPECTOR / VERIFICADOR

Ignacio Domínguez
Nombre y Apellido

Firma

40079556
DNI

CALLE: Chilavert 1247



INFORME N° 7102



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____ Fecha de relevamiento: 31/03/2025

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: LIGUSTRO - Ligustrum lucidum

Calle: ECHAGUE N° 1214 -1 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 9 DAP (cm): 30 Inclinación: SI Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____

Espesor de pared remanente (cm): _____

■ RAÍZ

Expuesta Levanta vereda (m2) Provoca fisuras en el frente de la propiedad

■ RAMAS

Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas/cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
Bajas	<input type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Quebradas/fisuradas
Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades/tumores/cánceres	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos
Con manchas foliares	<input type="checkbox"/> Defoliación parcial	<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldeo
 Terciado
 Balanceo

C: EXTRACCION
 EXTRACCION C/VEREDA
 EXTRACCION S/VEREDA

E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profundo

G: PLANTACION
 PLANTACION
 CIERRE PLANTERA
 APERTURA DE PLANTERA
 REDUCIR PLANTERA

I: MANTENIMIENTO
 BANDA ANTIHORMIGAS
 TUTORADO

■ OBSERVACIONES: Ejemplar descalzado caido sobre vía pública, cortando totalmente la calle.

■ INSPECTOR / VERIFICADOR

PRIORIDAD: EME

RIESGO: EME

Noemí Huanca Quispe
 Nombre y Apellido

Firma

42199155
 DNI

CALLE: ECHAGÜE 1214 -1



INFORME N° 7103



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____ Fecha de relevamiento: 06/03/2025

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: AlamoCalle: FERNANDEZ DE LA CRUZ N° 1658 Árbol Seco Árbol Semi Seco**■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**Altura aprox. (m): 13 DAP (cm): 120 Inclinación: SI Mayor a 40° SI Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada**■ FUSTE** Descortezamiento: cavidades Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

basal	media	alto
Pequeñas		

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____

Grandes Espesor de pared remanente (cm): _____

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda (m2) Provoca fisuras en el frente de la propiedad**■ RAMAS** Tocones Excesivas/cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Bajas Secas/secas en las puntas Quebradas/fisuradas
 Codominancias Con cavidades/tumores/cancros Que invaden el espacio aéreo**■ HOJAS** De coloración anormal Defoliación total Con signos de insectos
 Con manchas foliares Defoliación parcial Síntomas de enfermedades:**■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación deB: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado
 BalanceoC: EXTRACCION
 EXTRACCION C/VEREDA
 EXTRACCION S/VEREDA
F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 ProfundoE: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

G: PLANTACION
 PLANTACION
 CIERRE PLANTERA
 APERTURA DE PLANTERA
I: MANTENIMIENTO
 BANDA ANTIHORMIGAS
 TUTORADO
PRIORIDAD EMERGENCIA
RIESGO EMERGENCIA**■ OBSERVACION** Se realizó extracción de emergencia de ejemplar descalzado de raíz y cavidad en la base con gran riesgo de caída hacia la calle**■ INSPECTOR / VERIFICADOR**Bruno Fantacone
Nombre y Apellido38.701.888
DNI

CALLE: Fernandez de la cruz 1658



Fernández de la cruz 1658



Av.fernandez de la cruz 1658

Fin

INFORME N° 7104



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____ Fecha de relevamiento: 17/03/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer negundo

Calle: Goncalves Díaz N° 1172 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 11 DAP (cm): 60 Inclinación: no Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
 Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda (m2) Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas/cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Bajos	<input type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Quebradas/fisuradas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades/tumores/cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos
<input type="checkbox"/> Con manchas foliares	<input type="checkbox"/> Defoliación parcial	<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación deB: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado
 BalanceoC: EXTRACCION
 EXTRACCION C/VEREDA
 EXTRACCION S/VEREDA

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 ProfundoE: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

G: PLANTACION
 PLANTACION
 CIERRE PLANTERA

I: MANTENIMIENTO
 BANDA ANTIHORMIGAS
 TUTORADO

PRIORIDAD emergencia
 RIESGO emergencia

OBSERVACIONES:

Ejemplar quebrado a mitad del fuste, se elimina el riesgo para finalizar luego la extracción.

INSPECTOR / VERIFICADOR

Bruno Fantacone
Nombre y Apellido

Firma

38.701.888
DNI

CALLE: GONCALVES DIAZ 1172



INFORME N° 7105



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____ Fecha de relevamiento: 24/02/2025

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: MORA- Morus alba
Calle: PEPIRI N° 135 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m): 12 DAP (cm): 120 Inclinación: NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE Descortezamiento: cavidades Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

basal	media	alto
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	
Grandes		

Cavidad longitudinal en el fuste (m): 1,50
Espesor de pared remanente (cm): 20

■ RAÍZ Expuesta Levanta vereda (m2) Provoca fisuras en el frente de la propiedad

■ RAMAS Tocones Excesivas/cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Bajas Secas/secas en las puntas Quebradas/fisuradas
 Codominancias Con cavidades/tumores/cánceros Que invaden el espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación total Con signos de insectos
 Con manchas foliares Defoliación parcial Síntomas de enfermedades:

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado
 Balanceo

C: EXTRACCION
 EXTRACCION C/VEREDA
 EXTRACCION S/VEREDA

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profundo

G: PLANTACION
 PLANTACION
 CIERRE PLANTERA
 APERTURA DE PLANTERA

I: MANTENIMIENTO
 BANDA ANTIHORMIGAS
 TUTORADO

PRIORIDAD EME
RIESGO EME

■ OBSERVACIONES: _____

El ejemplar presenta una fractura en el tronco que compromete su estabilidad y genera riesgo de caída. Se recomienda la extracción para evitar incidentes.


■ INSPECTOR / VERIFICADOR

Agustina Peruski
Nombre y Apellido

Firma

42614677
DNI

CALLE: INTERIOR POLIDEPORTIVO PARQUE PATRICIOS- Pepirí 135



INFORME N° 7106



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____ Fecha de relevamiento: 12/03/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Salix sp- sauce

Calle: Luna

Nº 175 fte

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 10 DAP (cm): 70 Inclinación: NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda Descopado Descopado y brotado

Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: cavidades		
basal	media	alto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pequeñas		
Grandes		

 Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____

Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda (m2) Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

 Tocones Excesivas/cruzadas Con mal ángulo de inserción Bajas Secas/secas en las puntas Quebradas/fisuradas Codominancias Con cavidades/tumores/cancros Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación deB: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado
 BalanceoC: EXTRACCION
 EXTRACCION C/VEREDA
 EXTRACCION S/VEREDA
F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profundo
I: MANTENIMIENTO
 BANDA ANTIHORMIGAS
 TUTORADOE: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

G: PLANTACION
 PLANTACION
 CIERRE PLANTERA
 APERTURA DE PLANTERA
H: SEGUIMIENTO
PRIORIDA: Emergencia
RIESGO: Emergencia

INSPECTOR / VERIFICADOR

Ignacio Domínguez
Nombre y Apellido

Firma

40079556
DNI

CALLE: Luna 175 ft



INFORME N°7107



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____ Fecha de relevamiento: 12/03/2025

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL		Especie botánica: Melia azedarach- Paraiso
Calle: Diogenes taborda	Nº: 579 fte	<input type="checkbox"/> Árbol Seco <input type="checkbox"/> Árbol Semi Seco
■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL		
Altura aprox. (m): 10	DAP (cm): 60	Inclinación: NO <input type="checkbox"/> Mayor a 40° <input type="checkbox"/> Menor a 40°
Orientación de la inclinación	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/> Descopado <input type="checkbox"/> Descopado y brotado <input type="checkbox"/> Copa desbalanceada
■ FUSTE		
Descortezaamiento: cavidades		<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas <input type="checkbox"/> Codominancias <input type="checkbox"/> Chorreados
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		
Espesor de pared remanente (cm): _____		
■ RAIZ <input type="checkbox"/> Expuesta <input type="checkbox"/> Levanta vereda (m2) <input type="checkbox"/> Provoca fisuras en el frente de la propiedad		
■ RAMAS <input type="checkbox"/> Tocones <input type="checkbox"/> Excesivas/cruzadas <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción <input type="checkbox"/> Bajas <input type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas <input type="checkbox"/> Quebradas/fisuradas <input type="checkbox"/> Codominancias <input type="checkbox"/> Con cavidades/tumores/cancros <input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo		
■ HOJAS <input type="checkbox"/> De coloración anormal <input type="checkbox"/> Defoliación total <input type="checkbox"/> Con signos de insectos <input type="checkbox"/> Con manchas foliares <input type="checkbox"/> Defoliación parcial <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:		
■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR		
A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCION
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> EXTRACCION C/VEREDA
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> EXTRACCION S/VEREDA
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	
<input type="checkbox"/> Regulación de	<input type="checkbox"/> Refaldado	
	<input type="checkbox"/> Terciado	F: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial <input type="checkbox"/> Profundo
		G: PLANTACION
		<input type="checkbox"/> PLANTACION
		<input type="checkbox"/> CIERRE PLANTERA
		<input type="checkbox"/> APERTURA DE PLANTERA
		I: MANTENIMIENTO
		<input type="checkbox"/> BANDA ANTIHORMIGAS
		<input type="checkbox"/> TUTORADO
		J: SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/>
■ OBSERVACION Se realizó extracción de emergencia de ejemplar caído sobre vereda		

PRIORIDAD: <u>Emergencia</u>		
RIESGO: <u>Emergencia</u>		

■ INSPECTOR / VERIFICADORIgnacio Dominguez
Nombre y Apellido

Firma

40079556
DNI

CALLE: Diógenes taborda 579 fte



INFORME N° 7108



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Anexo 1 - RS N°48

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 39 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.04.24 09:50:31 -03:00