



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

### Resolución Presidencia Junta Comuna

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** S/ Autorización Extracciones (EX-2025-00272340-GCABA-COMUNA5)

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 1.777, 3.263 (textos consolidados por la Ley N° 6.764) y 6.684, los Decretos Nros. 166-AJG/13, 110-AJG/20 y 387-AJG/23, el Expediente Electrónico N° 2025-00272340-GCABA-COMUNA5 y;

### CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que según el artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764), concordante con lo establecido por el artículo 128 de la citada Constitución, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que mediante los Decretos N° 166-AJG/13 y su modificatorio N° 110-AJG/20, se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, las funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público (texto consolidado por Ley N° 6.764), a excepción de las prescriptas por el artículo 3º incisos a, b, e y f; los artículos 4º, 6º y 7º; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263 (texto consolidado por Ley N° 6.764) prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que atento a la transferencia de competencias efectuada por los Decretos mencionados, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3.263 (texto consolidado por la Ley 6.764), a excepción de los casos previstos en los incisos e) y f);

Que la Ley N° 6.684 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran conferidas por la citada normativa;

Que por Decreto N° 387-AJG/23, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a las Comunas, como organismos fuera de nivel que actúan bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano dependiente de la Jefatura de Gobierno;

Que por el expediente N° 26020004-GCABA-SECACGC/2023, trató la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 de etapa única, bajo la modalidad Orden de Compra Abierta, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 32, 33 y 41 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.764) y su Decreto Reglamentario N° 129/GCABA/23, para la contratación del servicio de "Mantenimiento Integral del Arbolado Público Lineal o Viario y Servicios Conexos con destino a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado"

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, se aprobó la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, adjudicándose en el Grupo N° 5 del servicio destinado a la Comuna N° 5, a la empresa INDALTEC SA (CUIT 30-65098860-0);

Que, en virtud de las inspecciones realizadas por personal técnico de esta Comuna N° 5, resulta necesario autorizar la extracción de los ejemplares identificados en el Anexo I (IF-2025-47672678-GCABA-COMUNA5); Anexo II (IF-2025-47672227-GCABA-COMUNA5), Anexo III (IF-2025-45120277-GCABA-COMUNA5), Anexo IV (IF-2025-45120227-GCABA-COMUNA5), Anexo V (IF-2025-45129329-GCABA-COMUNA5), Anexo VI (IF-2025-45128931-GCABA-COMUNA5), Anexo VII (IF-2025-45129125-GCABA-COMUNA5), Anexo VIII (IF-2025-45304760-GCABA-COMUNA5), Anexo IX (IF-2025-45421040-GCABA-COMUNA5), Anexo X (IF-2025-45863740-GCABA-COMUNA5), Anexo XI (IF-2025-45863989-GCABA-COMUNA5), Anexo XII (IF-2025-46523004-GCABA-COMUNA5) y Anexo XIII (IF-2025-47591927-GCABA-COMUNA5); conforme las causales esgrimidas en dichas Planillas Técnicas;

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764);

Por ello,

## **EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 5**

### **RESUELVE:**

**Artículo 1°.** – Autorizar la extracción de los ejemplares indicados en el Anexo I (IF-2025-47672678-GCABA-COMUNA5); Anexo II (IF-2025-47672227-GCABA-COMUNA5), Anexo III (IF-2025-45120277-GCABA-COMUNA5), Anexo IV (IF-2025-45120227-GCABA-COMUNA5), Anexo V (IF-2025-45129329-GCABA-COMUNA5), Anexo VI (IF-2025-45128931-GCABA-COMUNA5), Anexo VII (IF-2025-45129125-GCABA-COMUNA5), Anexo VIII (IF-2025-45304760-GCABA-COMUNA5), Anexo IX (IF-2025-45421040-GCABA-COMUNA5), Anexo X (IF-2025-45863740-GCABA-COMUNA5), Anexo XI (IF-2025-45863989-GCABA-COMUNA5), Anexo XII (IF-2025-46523004-GCABA-COMUNA5) y Anexo XIII (IF-2025-47591927-GCABA-COMUNA5); que forman parte integrante de la presente, ubicados frente a los siguientes numerarios catastrales:

1. Avda. Juan de Garay 4353 (Conf. Anexo I).
2. Castro Barros 1060 (Conf. Anexo II).
3. Guardia Vieja 4067 (Conf. Anexo III).
4. Avda. Estado de Israel 4364 (Conf. Anexo IV).
5. Juan Domingo Perón 3366 (Conf. Anexo V).
6. Gallo 702 (LA2) ACER (Conf. Anexo VI).
7. Gallo 702 (LA2). S/ Lavalle Fresno (Conf. Anexo VII).
8. Sarmiento 4566 (Conf. Anexo VIII).
9. Maza 1747 (Conf. Anexo IX).
10. Avda. Pavón 3720 (Conf. Anexo X).
11. Avda. Pavón 4044 (Conf. Anexo XI).
12. Gascón 952 (Conf. Anexo XII).
13. Virrey Liniers 711 (Conf. Anexo XII).

**Artículo 2º.** – Encomendar a la empresa INDALTEC SA (CUIT: 30-65098860-0), adjudicataria de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU/23, la extracción del ejemplar que se indica en el artículo 1º de la presente, dando cumplimiento a la colocación de la cartelería indicada en el artículo 15 *in fine* de la Ley N° 3.263.

**Artículo 3º.** – Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 <b>Buenos Aires Ciudad</b>	Fecha: 4/11/25			
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>	Aviso:			
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>	ARME:			
Calle: garay	Nº/Ref.: 4353	Árbol seco:	Árbol semiseco:	
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>				
Altura (m): 13	D.A.P. (cm): 40	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:
<b>Orientación de la inclinación:</b>	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
<b>Copa:</b>	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:		
<b>FUSTE</b>	<b>Tamaño / Parte</b>	Basal	Media	Alta
	<b>Cavidades:</b>	Pequeñas		
	Grandes			
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		Espesor de la pared remanente (cm): _____		
<b>RAÍCES</b>	Expuestas:	Levanta vereda (m <sup>2</sup> ): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
<b>RAMAS</b>	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas: _____	
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones: _____	
	Con cavidades, tumores o cancros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes: _____	
<b>HOJAS</b>	Defoliación:	Coloración anormal:	Con manchas foliares: _____	
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos: _____	
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>				
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>				
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:
<b>B: TIPOS DE PODA</b>	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b>	Superficial:	Profundo:	Terciado:	
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b>				
<b>OBSERVACIONES</b>	el ejemplar se encuentra muy deteriorado. Se le quebró una de las ramas principales, y quedó completamente desbalanceado árbol en entrada escolar			
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>		D.N.I. 35359946		Firma
Joaquín Casal				



Buenos  
Aires  
Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Calle:


Fecha

Aviso:

ARME:

Informe N°:

Nº/Ref.:



IF-2025-47672678-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:** IF-2025-47672678-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Martes 4 de Noviembre de 2025

**Referencia:** extracción garay 4353

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.11.04 18:38:43 -03:00

Joaquin Federico Casal  
Inspector  
JUNTA COMUNAL 5  
AREA JEFE DE GOBIERNO

 <b>Buenos Aires Ciudad</b>		Fecha: 4/11/25					
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>		Aviso:					
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>		ARME:					
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>		Especie botánica: ceibo					
Calle: castro barros Nº/Ref.: 1060		Árbol seco:	Árbol semiseco:				
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>							
Altura (m): 4		D.A.P. (cm): 20	Inclinación: NO		Mayor a 40°:		Menor a 40°:
<b>Orientación de la inclinación:</b>		Hacia la calle:		Hacia la propiedad:		Hacia el largo de la vereda:	
<b>Copa:</b>		Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:					
<b>FUSTE</b>		<b>Tamaño / Parte</b>		Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
		<b>Cavidades:</b>		Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
				Grandes			Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):		Espesor de la pared remanente (cm):					
<b>RAÍCES</b>		Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO					
<b>RAMAS</b>		Quebradas / Fisuradas:		Excesivas / Cruzadas:	Bajas: _____		
		Secas / Secas en los ápices:		Invasión de espacio aéreo:	Tocones: _____		
		Con cavidades, tumores o cancos:		Con mal ángulo de inserción:	Codominantes: _____		
<b>HOJAS</b>		Defoliación:		Coloración anormal:	Con manchas foliares: _____		
				Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos: _____		
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>							
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>							
Reducción de riesgo:		Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:		Regulación de estructura:	
<b>B: TIPOS DE PODA</b>		Formación:		Limpieza:		Aclareo:	
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b>		Superficial:		Profundo:		Refaldado:	
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b>							
<b>OBSERVACIONES</b>		el arbolito se seco					
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>							
Joaquín Casal				D.N.I. 35359946		Firma	



Buenos  
Aires  
Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Calle:

Fecha

Aviso:

ARME:

Informe N°:

Nº/Ref.:



IF-2025-47672227-GCABA-COMUNA5

Página 2 de 2



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:** IF-2025-47672227-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Martes 4 de Noviembre de 2025

**Referencia:** extracción castro barros 1060

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.11.04 18:34:40 -03:00

Joaquin Federico Casal  
Inspector  
JUNTA COMUNAL 5  
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.11.04 18:34:41 -03:00

## Planilla de Inspección de Árboles

### INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: PARAISO (Melia azedarach)

Calle: GUARDIA VIEJA

N°/Ref.: 4067

Árbol seco:

Árbol semiseco:

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 15.

D.A.P. (cm): 80.

Inclinación: NO

Mayor a 40°:  Menor a 40°:

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle:

Hacia la propiedad:

Hacia el largo de la vereda:

Copa:

Desbalanceada:

Descopado:

Descopado y brotado:

### FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas	X		X
	Grandes			

Descortezamiento:

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

### RAÍCES

Expuestas:

Levanta vereda (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_

Fisuras en el frente de la propiedad: NO

### RAMAS

Quebradas / Fisuradas:

Excesivas / Cruzadas:

Bajas:

Secas / Secas en los ápices:

Invasión de espacio aéreo:

Tocones:

Con cavidades, tumores o cancros:

Con mal ángulo de inserción:

Codominantes:

### HOJAS

Defoliación: PARCIAL

Coloración anormal:

Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades:

Signos de insectos:

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

### A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura:

**B: TIPOS DE PODA** Formación:  Limpieza:  Aclareo:  Refaldado:  Terciado:

### C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:

### D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

### E: TRASPLANTE

### F: EXTRACCIÓN

## OBSERVACIONES

GRAN EJEMPLAR QUE HA TENIDO FALLAS REITERADAS, QUEDANDO CON COPA DESBALANCEADA. DE GRANDES DIMENSIONES PARA EL ANCHO DE ACERA DE 2,4m. REEMPLAZAR

### INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina  
Nombre y apellido

816624  
F.C.

IF-2025-45120277-GCABA-COMUNA5



## Planilla de Inspección de Árboles

### REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: \_\_\_\_\_

Calle: GUARDIA VIEJA

N°/Ref.:4067



**Planilla de Inspección de Árboles**

Fecha: 20 / 10 / 2025

Aviso: \_\_\_\_\_

ARME:



IF-2025-45120277-GCABA-COMUNA5

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 20 / 10 / 2025

Aviso: \_\_\_\_\_

ARME:



IF-2025-45120277-GCABA-COMUNA5

**Planilla de Inspección de Áboles**

Fecha: 20 / 10 / 2025

Aviso: \_\_\_\_\_

ARME:



IF-2025-45120277-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:** IF-2025-45120277-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Martes 21 de Octubre de 2025

**Referencia:** Planilla de extracciones. Guardia Vieja 4067

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.10.21 06:59:42 -03:00

MAISA GISELLE MOLINA  
Inspector  
JUNTA COMUNAL 5  
AREA JEFE DE GOBIERNO

## Planilla de Inspección de Árboles

<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>		Especie botánica: FRESNO AMERICANO (Fraxinus pennsylvanica)		
Calle: ESTADO DE ISRAEL		Nº/Ref.: 4364		Árbol seco: <input checked="" type="checkbox"/> Árbol semiseco: <input type="checkbox"/>
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>				
Altura (m): 9.	D.A.P. (cm): 30.	Inclinación: NO	Mayor a 40°: <input type="checkbox"/>	Menor a 40°: <input type="checkbox"/>
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle: <input type="checkbox"/>	Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/>	Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/>
Copa:	Desbalanceada: <input type="checkbox"/>	Descopado: <input type="checkbox"/>	Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>	
<b>FUSTE</b>				
Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		Espesor de la pared remanente (cm): _____		
<b>RAÍCES</b>				
Expuestas: <input type="checkbox"/>	Levanta vereda (m <sup>2</sup> ): _____		Fisuras en el frente de la propiedad: NO	
<b>RAMAS</b>				
Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/>		
Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/>	Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>	Tocones: <input type="checkbox"/>		
Con cavidades, tumores o cancros: <input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Codominantes: <input type="checkbox"/>		
<b>HOJAS</b>				
Defoliación: TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>		
	Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Signos de insectos: <input type="checkbox"/>		

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

### A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura:

**B: TIPOS DE PODA** Formación:  Limpieza:  Aclareo:  Refaldado:  Terciado:

**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial:  Profundo:

**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO**

**E: TRASPLANTE**

**F: EXTRACCIÓN**

## OBSERVACIONES

...OBRA NUEVA. EJEMPLAR SECO DESDE ANTES. REEMPLAZAR

## INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina  
Nombre y apellido

816624  
F.C.

Firma  
IF-2025-45120227-GCABA-COMUNA5



**Planilla de Inspección de Árboles****REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Informe N°: \_\_\_\_\_

Calle: ESTADO DE ISRAEL

N°/Ref.:4364



IF-2025-45120227-GCABA-COMUNA5

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 20 / 10 / 2025

Aviso: \_\_\_\_\_

ARME:



IF-2025-45120227-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:** IF-2025-45120227-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Martes 21 de Octubre de 2025

**Referencia:** Planilla de extracciones. Estado de Israel 4364

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.10.21 06:57:56 -03:00

MAISA GISELLE MOLINA  
Inspector  
JUNTA COMUNAL 5  
AREA JEFE DE GOBIERNO

## Planilla de Inspección de Árboles

<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>		Especie botánica: PATA DE VACA (Bauhinia forticata)			
Calle: TTE. GRAL. J. D. PERON	Nº/Ref.: 3366	Árbol seco: <input checked="" type="checkbox"/>	Árbol semiseco: <input type="checkbox"/>		
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>					
Altura (m): 2.	D.A.P. (cm): 2.	Inclinación: SI	Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input type="checkbox"/>		
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle: <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/>	Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/>		
Copa:	Desbalanceada: <input checked="" type="checkbox"/>	Descopado: <input type="checkbox"/>	Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>		
<b>FUSTE</b>					
Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: <input type="checkbox"/>
	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas: <input type="checkbox"/>
	Grandes				Codominancias: <input type="checkbox"/>
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		Espesor de la pared remanente (cm): _____			Chorreados: <input type="checkbox"/>
<b>RAÍCES</b>	Expuestas: <input type="checkbox"/>	Levanta vereda (m <sup>2</sup> ): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
<b>RAMAS</b>	Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/> Secas / Secas en los ápices: X Con cavidades, tumores o cancros: <input type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/> Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/> Tocones: <input type="checkbox"/> Codominantes: <input type="checkbox"/>		
<b>HOJAS</b>	Defoliación: TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/> Signos de insectos: <input type="checkbox"/>		

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

### A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura:

**B: TIPOS DE PODA** Formación:  Limpieza:  Aclareo:  Refaldado:  Terciado:

**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial:  Profundo:

**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO**

**E: TRASPLANTE**

**F: EXTRACCIÓN**

## OBSERVACIONES

...ARBOLITO SECO. PEQUEÑO EJEMPLAR CON EL MANTENIMIENTO VENCIDO.

## INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina  
Nombre y apellido

816624  
F.C.

Firma  
IF-2025-45129329-GCABA-COMUNA5



## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 21/10 /2025

Aviso: \_\_\_\_\_

ARME:

### REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: \_\_\_\_\_

Calle: TTE. GRAL. J. D. PERON

N°/Ref.:3366



IF-2025-45129329-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:** IF-2025-45129329-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Martes 21 de Octubre de 2025

**Referencia:** Planilla de extracción. Perón 3366

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.10.21 08:37:56 -03:00

MAISA GISELLE MOLINA  
Inspector  
JUNTA COMUNAL 5  
AREA JEFE DE GOBIERNO

## Planilla de Inspección de Árboles

<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>		Especie botánica: ACER (Acer negundo)													
Calle: GALLO	Nº/Ref.: 702 (LA2)	Árbol seco: <input type="checkbox"/>	Árbol semiseco: <input checked="" type="checkbox"/>												
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>															
Altura (m): 9.	D.A.P. (cm): 35	Inclinación: NO	Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input type="checkbox"/>												
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle: <input type="checkbox"/>	Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/>												
Copa: Desbalanceada: <input type="checkbox"/>		Descopado: <input type="checkbox"/>	Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>												
<b>FUSTE</b> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <th>Tamaño / Parte</th> <th>Basal</th> <th>Media</th> <th>Alta</th> </tr> <tr> <td>Pequeñas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grandes</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div style="display: inline-table; vertical-align: middle;">         Descortezamiento: <input type="checkbox"/>          Fructificaciones fúngicas: <input type="checkbox"/>          Codominancias: <input type="checkbox"/>          Chorreados: <input type="checkbox"/> </div>				Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Pequeñas				Grandes			
Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta												
Pequeñas															
Grandes															
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		Espesor de la pared remanente (cm): _____													
<b>RAÍCES</b>		Expuestas: <input type="checkbox"/>	Levanta vereda (m <sup>2</sup> ): _____												
		Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO													
<b>RAMAS</b>		Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/> Secas / Secas en los ápices: X Con cavidades, tumores o cancros: <input type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/> Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/> Tocones: <input type="checkbox"/> Codominantes: <input type="checkbox"/>											
<b>HOJAS</b>		Defoliación: PARCIAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/> Signos de insectos: <input type="checkbox"/>											

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura:

**B: TIPOS DE PODA** Formación:  Limpieza:  Aclareo:  Refaldado:  Terciado:

**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial:  Profundo:

**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO**

**E: TRASPLANTE**

**F: EXTRACCIÓN**

### OBSERVACIONES

...OBRA ESQUINA LAVALLE, SOBRE ÉSTA. ARBOL SEMISECO. PRESENTA GOLPES Y RAMAS DAÑADAS POR LA CONSTRUCCIÓN. CRECE UN PEQUEÑO FRESCO A SU LADO, EXTRAER TAMBIÉN. REEMPLAZAR.

### INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina  
Nombre y apellido

816624  
F.C.

IF-2025-45128931-GCARA-COMUNA5



## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 21/10 /2025

Aviso: \_\_\_\_\_

ARME:

### REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: \_\_\_\_\_

Calle: GALLO

N°/Ref.:702 (LA2)



IF-2025-45128931-GCABA-COMUNA5

**Planilla de Inspección de Árboles**

Fecha: 21/10 /2025

Aviso: \_\_\_\_\_

ARME:



IF-2025-45128931-GCABA-COMUNA5

**Planilla de Inspección de Árboles**

Fecha: 21/10 /2025

Aviso: \_\_\_\_\_

ARME:



IF-2025-45128931-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:** IF-2025-45128931-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Martes 21 de Octubre de 2025

**Referencia:** Planilla de extracción. Gallo 702, sobre Lavalle (LA2) Acer

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.10.21 08:35:40 -03:00

MAISA GISELLE MOLINA  
Inspector  
JUNTA COMUNAL 5  
AREA JEFE DE GOBIERNO

## Planilla de Inspección de Árboles

<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>		Especie botánica: FRESNO AMERICANO (Fraxinus pennsylvanica)		
Calle: GALLO		Nº/Ref.: 702 (LA2) Árbol seco: <input checked="" type="checkbox"/> Árbol semiseco: <input type="checkbox"/>		
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>				
Altura (m): 4.	D.A.P. (cm): 7	Inclinación: NO	Mayor a 40°: <input type="checkbox"/>	Menor a 40°: <input type="checkbox"/>
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle: <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/>	Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/>	
Copa:	Desbalanceada: <input type="checkbox"/>	Descopado: <input type="checkbox"/>	Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>	
<b>FUSTE</b>				
Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		Espesor de la pared remanente (cm): _____		
<b>RAÍCES</b>				
Expuestas: <input type="checkbox"/>	Levanta vereda (m <sup>2</sup> ): _____		Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
<b>RAMAS</b>				
Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/>		
Secas / Secas en los ápices: X	Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>	Tocones: <input type="checkbox"/>		
Con cavidades, tumores o cancros: <input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Codominantes: <input type="checkbox"/>		
<b>HOJAS</b>				
Defoliación: TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>		
	Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Signos de insectos: <input type="checkbox"/>		

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

### A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura:

**B: TIPOS DE PODA** Formación:  Limpieza:  Aclareo:  Refaldado:  Terciado:

**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial:  Profundo:

**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO**

**E: TRASPLANTE**

**F: EXTRACCIÓN**

## OBSERVACIONES

...OBRA ESQUINA LAVALLE, SOBRE ÉSTA. ARBOLITO SECO. CRECE JUNTO A UN HACER SEMISECO, EXTRAER TAMBIÉN. REEMPLAZAR.

## INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina  
Nombre y apellido

816624  
F.C.

Firma  
IF-2025-45129125-GCABA-COMUNA5



## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 21/10 /2025

Aviso: \_\_\_\_\_

ARME:

### REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: \_\_\_\_\_

Calle: GALLO

N°/Ref.:702 (LA2)



IF-2025-45129125-GCABA-COMUNA5





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:** IF-2025-45129125-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Martes 21 de Octubre de 2025

**Referencia:** Planilla de extracción. Gallo 702, sobre Lavalle (LA2) Fresno

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.10.21 08:36:57 -03:00

MAISA GISELLE MOLINA  
Inspector  
JUNTA COMUNAL 5  
AREA JEFE DE GOBIERNO

## Planilla de Inspección de Árboles

<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>		Especie botánica: FRESNO AMERICANO (Fraxinus pennsylvanica)		
Calle: SARMIENTO		N°/Ref.: 4566		Árbol seco: <input checked="" type="checkbox"/> Árbol semiseco: <input type="checkbox"/>
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>				
Altura (m): 9	D.A.P. (cm): 25	Inclinación: NO	Mayor a 40°: <input type="checkbox"/>	Menor a 40°: <input type="checkbox"/>
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle: <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/>	Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/>	
Copa:	Desbalanceada: <input type="checkbox"/>	Descopado: <input type="checkbox"/>	Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>	
<b>FUSTE</b>				
Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		Espesor de la pared remanente (cm): _____		
<b>RAÍCES</b>				
Expuestas: <input type="checkbox"/>	Levanta vereda (m <sup>2</sup> ): 4	Fisuras en el frente de la propiedad: NO		
<b>RAMAS</b>				
Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/>		
Secas / Secas en los ápices: <input checked="" type="checkbox"/>	Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>	Tocones: <input type="checkbox"/>		
Con cavidades, tumores o cancros: <input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Codominantes: <input type="checkbox"/>		
<b>HOJAS</b>				
Defoliación: / TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>		
	Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Signos de insectos: <input type="checkbox"/>		
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>				
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>				
Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/>	Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/>	Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/>	Regulación de estructura: <input type="checkbox"/>	
<b>B: TIPOS DE PODA</b>				
Formación: <input type="checkbox"/>	Limpieza: <input type="checkbox"/>	Aclareo: <input type="checkbox"/>	Refaldado: <input type="checkbox"/>	Terciado: <input type="checkbox"/>
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b>				
Superficial: <input type="checkbox"/>	Profundo: <input type="checkbox"/>			
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b> <input type="checkbox"/>				
<b>E: TRASPLANTE</b> <input type="checkbox"/>				
<b>F: EXTRACCIÓN</b> <input checked="" type="checkbox"/>				

## OBSERVACIONES

...ARBOL SECO, REEMPLAZAR

## INSPECTOR DE ARBOLADO

 Técnica en Jardinería Maisa G. Molina  
 Nombre y apellido

816624

F.C.

IF-2025-45304760-GCABA-COMUNA5




**Planilla de Inspección de Árboles****REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Informe N°: \_\_\_\_\_

Calle: SARMIENTO

N°/Ref.: 4566



IF-2025-45304760-GCABA-COMUNA5

**Planilla de Inspección de Árboles**

Fecha: 21 / 10 / 2025

Aviso: \_\_\_\_\_

ARME:



IF-2025-45304760-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:** IF-2025-45304760-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Martes 21 de Octubre de 2025

**Referencia:** Planilla de extracciones. Sarmiento 4566

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.10.21 15:56:42 -03:00

MAISA GISELLE MOLINA  
Inspector  
JUNTA COMUNAL 5  
AREA JEFE DE GOBIERNO

 <b>Buenos Aires Ciudad</b>		Fecha: 22/9/25				
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>		Aviso:				
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>		ARME:				
Calle: maza Nº/Ref.: 1747		Especie botánica: acer				
		Árbol seco:		Árbol semiseco:		
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>						
Altura (m): 7		D.A.P. (cm): 35		Inclinación: NO		
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:		Mayor a 40°:		
Copa:		Desbalanceada:		Menor a 40°:		
FUSTE		Tamaño / Parte		Basal	Media	
		Cavidades:		Alta	Descortezamiento:	
		Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:	
		Grandes			Codominancias:	
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		Espesor de la pared remanente (cm): _____				
RAÍCES		Chorreados:				
RAMAS		Expuestas:	Levanta vereda (m <sup>2</sup> ): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
		Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas: _____		
		Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones: _____		
		Con cavidades, tumores o cancos:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes: _____		
HOJAS		Defoliación:	Coloración anormal:	Con manchas foliares: _____		
			Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos: _____		
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>						
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>						
Reducción de riesgo:		Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:		
				Regulación de estructura:		
<b>B: TIPOS DE PODA</b>						
Formación:		Limpieza:		Aclareo:		
				Refaldado:		
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b>						
Superficial:		Profundo:		Terciado:		
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b>						
<b>E: TRASPLANTE</b>						
<b>F: EXTRACCIÓN</b>						
<b>OBSERVACIONES</b>		el ejemplar se encuentra seco				
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>						
Joaquín Casal				D.N.I. 35359946	Firma	



Buenos  
Aires  
Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Calle:


Fecha

Aviso:

ARME:

Informe N°:

Nº/Ref.:



IF-2025-45421040-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:** IF-2025-45421040-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Miércoles 22 de Octubre de 2025

**Referencia:** Extracción maza 1747

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.10.22 11:01:32 -03:00

Joaquin Federico Casal  
Inspector  
JUNTA COMUNAL 5  
AREA JEFE DE GOBIERNO

## Planilla de Inspección de Árboles

### INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Tilo

Calle: Pavon \_\_\_\_\_

Nº/Ref.: 3720 \_\_\_\_\_

Árbol seco:  Árbol semiseco:

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 35 Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°:

Menor a 40°:

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle:

Hacia la propiedad:

Hacia el largo de la vereda:

Copa:

Desbalanceada:

Descopado:

Descopado y brotado:

### FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento:

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

### RAÍCES

Expuestas:

Levanta vereda (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

### RAMAS

Quebradas / Fisuradas:

Excesivas / Cruzadas:

Bajas:

Secas / Secas en los ápices:

Invasión de espacio aéreo:

Tocones:

Con cavidades, tumores o cancros:

Con mal ángulo de inserción:

Codominantes:

### HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal:

Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades:

Signos de insectos:

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación:

Limpieza:

Aclareo:

Refaldado:

Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN X

### OBSERVACIONES

.....Extraer ejemplar seco. Sacar cantero elevado.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### INSPECTOR DE ARBOLADO

IF-2025-45863740-GCABA-COMUNA5

María Celeste Fernández

Nombre y apellido

34828759

D.N.I.

Página 1 de 2

Firma

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 23\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 10/ 2025 \_\_\_\_\_

Aviso: \_\_\_\_\_

ARME: \_\_\_\_\_

### REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: \_\_\_\_\_

Calle: \_\_\_\_\_

N°/Ref.: \_\_\_\_\_



IF-2025-45863740-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:** IF-2025-45863740-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Viernes 24 de Octubre de 2025

**Referencia:** Pavon 3720

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.10.24 10:00:14 -03:00

MARIA CELESTE FERNANDEZ  
Inspector  
JUNTA COMUNAL 5  
AREA JEFE DE GOBIERNO

## Planilla de Inspección de Árboles

### INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Paraiso

Calle: Av. Pavon \_\_\_\_\_

Nº/Ref.: 4044 \_\_\_\_\_

Árbol seco:  Árbol semiseco:

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 25 Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°: \_\_\_\_\_

Menor a 40°:

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle:

Hacia la propiedad:

Hacia el largo de la vereda:

Copa:

Desbalanceada:

Descopado:

Descopado y brotado:

### FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento:

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

### RAÍCES

Expuestas:

Levanta vereda (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

### RAMAS

Quebradas / Fisuradas:

Excesivas / Cruzadas:

Bajas:

Secas / Secas en los ápices:

Invasión de espacio aéreo:

Tocones:

Con cavidades, tumores o cancros:

Con mal ángulo de inserción:

Codominantes:

### HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal:

Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades:

Signos de insectos:

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación:

Limpieza:

Aclareo:

Refaldado:

Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN X

### OBSERVACIONES

.....Extraer ejemplar seco.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### INSPECTOR DE ARBOLADO

IF-2025-45863989-GCABA-COMUNA5

María Celeste Fernández

Nombre y apellido

34828759

D.N.I.

Página 1 de 2

Firma

**Planilla de Inspección de Áboles**

Fecha: 23\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 10/ 2025 \_\_\_\_\_

Aviso: \_\_\_\_\_

ARME: \_\_\_\_\_

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Informe N°: \_\_\_\_\_

Calle: \_\_\_\_\_

N°/Ref.: \_\_\_\_\_



IF-2025-45863989-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:** IF-2025-45863989-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Viernes 24 de Octubre de 2025

**Referencia:** Av. Pavon 4044

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.10.24 10:00:54 -03:00

MARIA CELESTE FERNANDEZ  
Inspector  
JUNTA COMUNAL 5  
AREA JEFE DE GOBIERNO

## Planilla de Inspección de Árboles

<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>		Especie botánica: FRESNO AMERICANO (Fraxinus pennsylvanica) _____	
Calle: GASCON	N°/Ref.: 952	Árbol seco:	<input type="checkbox"/>
		Árbol semiseco:	<input type="checkbox"/>

<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>			
Altura (m): 13	D.A.P. (cm): 45	Inclinación: SI	Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input checked="" type="checkbox"/>
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle: <input checked="" type="checkbox"/>	Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/>
Copa:		Desbalanceada: <input checked="" type="checkbox"/>	Descopado: <input type="checkbox"/>
		Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>	

<b>FUSTE</b>					
Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: <input type="checkbox"/>
	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas: <input type="checkbox"/>
	Grandes				Codominancias: <input type="checkbox"/>
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____				Chorreados: <input type="checkbox"/>	

<b>RAÍCES</b>	Expuestas: <input type="checkbox"/>	Levanta vereda (m <sup>2</sup> ): 10 _____	Fisuras en el frente de la propiedad: NO
---------------	-------------------------------------	--	--

<b>RAMAS</b>	Quebradas / Fisuradas: <input checked="" type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/>
	Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/>	Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>	Tocones: <input type="checkbox"/>
	Con cavidades, tumores o cancros: <input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Codominantes: <input type="checkbox"/>

<b>HOJAS</b>	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>
		Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Signos de insectos: <input type="checkbox"/>

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

 Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura: 

 B: TIPOS DE PODA Formación:  Limpieza:  Aclareo:  Refaldado:  Terciado: 

 C: CORTE DE RAÍCES Superficial:  Profundo: 

 D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO  E: TRASPLANTE  F: EXTRACCIÓN 

## OBSERVACIONES

...EJEMPLAR INCLINADO HACIA LA CALLE. RECIBE IMPACTOS DE COLECTIVOS Y CAMIONES CADA VEZ CON MAS FRECUENCIA DEBIDO A SU INCLINACIÓN PONIENDO EN RIESGO SU ESTABILIDAD. REEMPLAZAR.

## INSPECTOR DE ARBOLADO



 Técnica en Jardinería Maisa G. Molina  
Nombre y apellido

 816624  
F.C.

IF-2025-46523004-GCABA-COMUNA5

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 28/ 10 / 2025

Aviso: \_\_\_\_\_

ARME: \_\_\_\_\_

### REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: \_\_\_\_\_

Calle: GASCON

N°/Ref.: 952



IF-2025-46523004-GCABA-COMUNA5

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 28/ 10 / 2025

Aviso: \_\_\_\_\_

ARME: \_\_\_\_\_



IF-2025-46523004-GCABA-COMUNA5

**Planilla de Inspección de Árboles**

Fecha: 28 / 10 / 2025

Aviso: \_\_\_\_\_

ARME: \_\_\_\_\_



IF-2025-46523004-GCABA-COMUNA5

**Planilla de Inspección de Árboles**

Fecha: 28/ 10 / 2025

Aviso: \_\_\_\_\_

ARME: \_\_\_\_\_



IF-2025-46523004-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:** IF-2025-46523004-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Martes 28 de Octubre de 2025

**Referencia:** Planilla de extracción. Gascón 952

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.10.28 17:33:10 -03:00

MAISA GISELLE MOLINA  
Inspector  
JUNTA COMUNAL 5  
AREA JEFE DE GOBIERNO

 <b>Buenos Aires Ciudad</b>		Fecha: 4/11/25					
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>		Aviso:					
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>		Especie botánica: paraíso					
Calle: virrey liniers	Nº/Ref.: 711	Árbol seco:	Árbol semiseco:				
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>							
Altura (m): 13		D.A.P. (cm): 45	Inclinación: NO		Mayor a 40°: _____	Menor a 40°: _____	
<b>Orientación de la inclinación:</b>		Hacia la calle: _____	Hacia la propiedad: _____		Hacia el largo de la vereda: _____		
<b>Copa:</b>		Desbalanceada: _____	Descopado: Descopado y brotado: _____				
<b>FUSTE</b>		<b>Tamaño / Parte</b>	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: _____	
<b>Cavidades:</b>		Pequeñas Grandes				Fructificaciones fúngicas: _____	
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		Espesor de la pared remanente (cm): _____				Codominancias: _____	
<b>RAÍCES</b>		Expuestas: _____	Levanta vereda (m <sup>2</sup> ): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
<b>RAMAS</b>		Quebradas / Fisuradas: _____	Excesivas / Cruzadas: _____	Bajas: _____ Tocones: _____ Codominantes: _____			
<b>HOJAS</b>		Secas / Secas en los ápices: Con cavidades, tumores o cancos:	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción:	Con manchas foliares: Signos de insectos: _____			
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>							
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b> Reducción de riesgo: _____ <b>B: TIPOS DE PODA</b> Formación: _____ <b>C: CORTE DE RAÍCES</b> Superficial: _____ <b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b>						Eliminar interferencias: _____ Limpieza: _____ Profundo: _____ Adecuación al sitio: _____ Aclareo: _____ <b>E: TRASPLANTE</b> <b>F: EXTRACCIÓN</b>	Regulación de estructura: _____ Refaldado: _____ Terciado: _____
<b>OBSERVACIONES</b>		el ejemplar está seco					
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>							
Joaquín Casal			D.N.I. 35359946		Firma		



Buenos  
Aires  
Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Calle: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_  
Aviso: \_\_\_\_\_

ARME: \_\_\_\_\_

Informe N°: \_\_\_\_\_

Nº/Ref.: \_\_\_\_\_



IF-2025-47591927-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:** IF-2025-47591927-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Martes 4 de Noviembre de 2025

**Referencia:** Extracción v. liniers 711

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.11.04 13:35:54 -03:00

Joaquin Federico Casal  
Inspector  
JUNTA COMUNAL 5  
AREA JEFE DE GOBIERNO