



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

### Resolución Presidencia Junta Comuna

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Resolución Arbolado Emergencias MAYO 2025

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263/2009 Arbolado Público Urbano y N° 1777/2005 Ley Orgánica de Comunas, el Decreto N° 166/GCABA/2013, la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, las Planillas de Inspección internas y/o de la contratista N° 086 a 105 y las fotografías previas y posteriores a la intervención de cada ejemplar, obrantes en el informe N° IF-2025-52107416-GCABA-COMUNA8, vinculado a la presente como archivo de trabajo, y;

#### CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, se deberá tener en especial consideración y para su estricto cumplimiento, las pautas judiciales emanadas en los casos de Amparo Ambiental, garantizando el acceso público a la información respectiva.

Que, las pautas señaladas en el considerando precedente han emanado de la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado –MEPHU-, en concordancia con las directivas que le fueran comunicadas por la Procuración General.

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley N° 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección y fotografías previas de cada ejemplar, citados en el visto y a lo indicado por el sector comunal de Inspectores de Arbolado mediante las actas de inspección y fotografías del anexo, o las producidas por la contratista prestadora del servicio de mantenimiento del arbolado público –gestión de oficio ante riesgo inminente-, corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles **Av. 27 de Febrero Sin Número, Av. Argentina 6057, José Barros Pazos 3902, José P. T. Batlle y Ordóñez 5893, Cafayate 4170 LA, Cañada de Gómez 5691 FRENTE LA1, Dr. Horacio Casco 4520, Cnel. Martiniano Chilavert 2690, Tte. Gral. Luis Dellepiane 4601 LA2, Alberto Demiddi 4502 FRENTE, Ana Díaz 5900 LD10, Av. Escalada 3400 LD4, Av. Escalada 3600 LD1, Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz 5934, Itaquí 2954, Larraya 2853, Murguiondo 3056, Av. Int. Francisco Rabanal 2967, Gral. Fructuoso Rivera 6310, José León Suárez 5008**, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

### **EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL**

### **DE LA COMUNA N° 8**

### **RESUELVE**

**Artículo 1°.-** Convalídase las intervenciones correspondientes a extracciones, llevadas a cabo en los ejemplares arbóreos ubicados en **Av. 27 de Febrero Sin Número, Av. Argentina 6057, José Barros Pazos 3902, José P. T. Batlle y Ordóñez 5893, Cafayate 4170 LA, Cañada de Gómez 5691 FRENTE LA1, Dr. Horacio Casco 4520, Cnel. Martiniano Chilavert 2690, Tte. Gral. Luis Dellepiane 4601 LA2, Alberto Demiddi 4502 FRENTE, Ana Díaz 5900 LD10, Av. Escalada 3400 LD4, Av. Escalada 3600 LD1, Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz 5934, Itaquí 2954, Larraya 2853, Murguiondo 3056, Av. Int. Francisco Rabanal 2967, Gral. Fructuoso Rivera 6310, José León Suárez 5008**, en el mes de **MAYO** del año en curso, a la Empresa MIICA S.A. CUIT N° 30-60812520-1 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

**Artículo 2°.-** Se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.

**Artículo 3°.-** Se ha fijado un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informara sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.


**Artículo 4°.-** Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-

Digitally signed by Lautaro Miguel EVINER  
Date: 2025.12.02 11:23:48 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires



Calle: 27 DE FEBRERO AV. S/Nº

Informe N° 086 – FOTO INICIAL



Calle: 27 DE FEBRERO AV. S/Nº

Informe N° 086 – FOTO FINAL



Fin 27 de febrero s.o.s

**BA Buenos Aires Ciudad**

**Planilla de Inspección de Árboles**

Fecha: 08 / 05 / 2025  
Aviso: 500567848/25  
ARME: \_\_\_\_\_

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL**  
Especie botánica: Liquidambar  
Calle: AV ARGENTINA N°/Ref.: 6057 Árbol seco:  Árbol semiseco:

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 25 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°:  Menor a 40°:   
Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  Hacia la propiedad:  Hacia el largo de la vereda:   
Copas: Desbalanceada:  Descopado:  Descopado y brotado:

**FUSTE**

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento:   
Fructificaciones fúngicas:   
Codominancias:   
Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAÍCES** Expuestas:  Levanta vereda (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas:  Excesivas / Cruzadas:  Bajas:   
Secas / Secas en los ápices:  Invasión de espacio aéreo:  Tocones:   
Con cavidades, tumores o cancos:  Con mal ángulo de inserción:  Codominantes:

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal:  Con manchas foliares:   
Síntomas de enfermedades:  Signos de insectos:

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**  
Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura:   
**B: TIPOS DE PODA** Formación:  Limpieza:  Aclareo:  Refaldado:  Terciado:   
**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial:  Profundo:   
**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO**  **E: TRASPLANTE**  **F: EXTRACCIÓN**

**OBSERVACIONES**

EJEMPLAR DESCALZADO, INCLINADO HACIA LA CALLE.  
SE SOLICITA EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA.

**INSPECTOR DE ARBOLADO**

NOELIA MERINO  
Nombre y apellido

33942811  
D.N.I.

Noelia M.  
Firma

Calle: ARGENTINA AV. 6057

Informe N° 087 – FOTO INICIAL



Calle: ARGENTINA AV. 6057

Informe N° 087 – FOTO FINAL



		Fecha: <u>20 / 08 / 25</u>															
		Aviso: _____															
		ARME: _____															
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>		Especie botánica: <u>ÁLARO BLANCO</u>															
Calle: <u>Bazares 2000</u>		Nº/Ref.: <u>3902</u>															
		Árbol seco <input type="checkbox"/> Árbol semieseco <input type="checkbox"/>															
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>																	
Altura (m): <u>16</u>	D.A.P. (cm): <u>80</u>	Inclinación: SI / NO      Mayor a 40° <input type="checkbox"/> Menor a 40° <input type="checkbox"/>															
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle: <input type="checkbox"/>	Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/>															
Copa:	Desbalanceada: <input type="checkbox"/>	Descopado: <input type="checkbox"/> Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>															
<b>FUSTE</b> <table border="1"> <tr> <td>Tamaño / Parte</td> <td>Basal</td> <td>Media</td> <td>Alta</td> <td>Descortezamiento: <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Pequeñas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Fructificaciones fungicas: <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Grandes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Codominancias: <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: <input type="checkbox"/>	Pequeñas				Fructificaciones fungicas: <input type="checkbox"/>	Grandes				Codominancias: <input type="checkbox"/>
Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: <input type="checkbox"/>													
Pequeñas				Fructificaciones fungicas: <input type="checkbox"/>													
Grandes				Codominancias: <input type="checkbox"/>													
Cavidades longitudinal en el fuste (m): _____		Espesor de la pared remanente (cm): _____															
Cavidades: <input type="checkbox"/>		Chorreados: <input type="checkbox"/>															
<b>RAÍCES</b> Expuestas: <input type="checkbox"/> Levanta vereda (m <sup>2</sup> ): _____      Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO																	
<b>RAMAS</b> Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/> Bajas: <input type="checkbox"/> Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/> Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/> Tocones: <input type="checkbox"/> Con cavidades, tumores o cancros: <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/> Codominantes: <input type="checkbox"/>																	
<b>HOJAS</b> Defoliación: PARCIAL / TOTAL      Coloración anormal: <input type="checkbox"/> Con manchas foliares: <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/> Signos de insectos: <input type="checkbox"/>																	
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>																	
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b> Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/> Regulación de estructura: <input type="checkbox"/>																	
<b>B: TIPOS DE PODA</b> Formación: <input type="checkbox"/> Limpieza: <input type="checkbox"/> Aclareo: <input type="checkbox"/> Refaldado: <input type="checkbox"/> Terciado: <input type="checkbox"/>																	
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b> Superficial: <input type="checkbox"/> Profundo: <input type="checkbox"/>																	
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b> <input type="checkbox"/> <b>E: TRASPLANTE</b> <input type="checkbox"/> <b>F: EXTRACCIÓN</b> <input type="checkbox"/>																	
<b>OBSERVACIONES</b> <u>Emergencia,</u> <u>árbol con el tronco quebrado, con la copa sobre la vereda</u>																	
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>																	
<u>Baron Hernandez</u> Nombre y apellido		<u>35341623</u> D.N.I.															
		 Firma															

Calle: BARROS PAZOS 3902

Informe N° 088 – FOTO INICIAL



Calle: BARROS PAZOS 3902

Informe N° 088 – FOTO FINAL



**BA Buenos Aires Ciudad**

**Planilla de Inspección de Árboles**

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL**

Fecha: 08 / 05 / 2025  
Aviso: 500517100/75  
ARME: \_\_\_\_\_

Calle: BATlle y ORDOÑEZ N°/Ref.: 5893 Especie botánica: FICUS

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 35 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°:  Menor a 40°:   
Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  Hacia la propiedad:  Hacia el largo de la vereda:   
Copa: Desbalanceada:  Descopado:  Descopado y brotado:

FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas			
	Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAÍCES** Expuestas:  Levanta vereda (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas:  Excesivas / Cruzadas:  Bajas:   
Secas / Secas en los ápices:  Invasión de espacio aéreo:  Tocones:   
Con cavidades, tumores o cancos:  Con mal ángulo de inserción:  Codominantes:

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal:  Con manchas foliares:   
Síntomas de enfermedades:  Signos de insectos:

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**  
Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura:   
**B: TIPOS DE PODA** Formación:  Limpieza:  Aclareo:  Refaldado:  Terciado:   
**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial:  Profundo:   
**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO**

**E: TRASPLANTE**  **F: EXTRACCIÓN**

**OBSERVACIONES**

*EXEMPLAR CON RAMIFICACIÓN PRINCIPAL DESGAZADO.*  
*A PUNTO DE CAER. SE SOLICITA EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA.*

**INSPECTOR DE ARBOLADO**

NOELIA MORENO  
Nombre y apellido

33942815  
D.N.I.

Noelia M.  
Firma

Calle: BATLLE Y ORDOÑEZ 5893

Informe N° 089 – FOTO INICIAL



Calle: BATLLE Y ORDOÑEZ 5893

Informe N° 089 – FOTO FINAL



**BA Buenos Aires Ciudad**

**Planilla de Inspección de Árboles**

Fecha: 6 / 5 / 2025  
Aviso: SLC  
ARME: \_\_\_\_\_

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL**  
Calle: CARAYATE Especie botánica: fresno  
Nº/Ref.: 4170 LA Árbol seco:  Árbol semieseco:

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 43 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°:  Menor a 40°:   
Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  Hacia la propiedad:  Hacia el largo de la vereda:   
Copa: Desbalanceada:  Descopado:  Descopado y brotado:

**FUSTE**

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas	<u>K</u>	<u>K</u>	
Grandes			

Descortezamiento:   
Fructificaciones fúngicas:   
Codominancias:   
Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAÍCES** Expuestas:  Levanta vereda (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas:  Excesivas / Cruzadas:  Bajas:   
Secas / Secas en los ápices:  Invasión de espacio aéreo:  Tocones:   
Con cavidades, tumores o cancros:  Con mal ángulo de inserción:  Codominantes:

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal:  Con manchas foliares:   
Síntomas de enfermedades:  Signos de insectos:

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**  
Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura:   
**B: TIPOS DE PODA** Formación:  Limpieza:  Aclareo:  Refaldado:  Terciado:   
**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial:  Profundo:   
**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO**  **E: TRASPLANTE**  **F: EXTRACCIÓN**

**OBSERVACIONES**

Árbol con cavidad y pudrición que avanza longitudinalmente por el fuste. Cándad y madera podrida desde el base de la copa hasta mitad del fuste.  
Copa desbalanceada.  
Rama quebrada.

EXTRACCIÓN EMERGENCIA.

**INSPECTOR DE ARBOLADO**


E. VILLAFRÁNE  
Nombre y apellido

36805700  
D.N.I.

C. B. H. F.  
Firma

Calle: CAFAYATE 4170 LA

Informe N° 090 – FOTO INICIAL



Calle: CAFAYATE 4170 LA

Informe N° 090 – FOTO FINAL



**BA Buenos Aires Ciudad**

**Planilla de Inspección de Árboles**

Fecha: 9 / 5 / 2025  
 Aviso: Oficio  
 ARME: \_\_\_\_\_

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL**  
 Calle: CAÑADA DE GOMEZ Especie botánica: PARAISO  
 N°/Ref.: 5691 FTE LAI Árbol seco:  Árbol semiseco:

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**  
 Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 45 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°:  Menor a 40°:   
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  Hacia la propiedad:  Hacia el largo de la vereda:   
 Copo: Desbalanceada:  Descopado:  Descopado y brotado:

**FUSTE**  

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Pequeñas					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
Grandes					<input type="checkbox"/>

 Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_  
 Chorreos:

**RAÍCES** Expuestas:  Levanta vereda (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas:  Excesivas / Cruzadas:  Bajas:   
 Secas / Secas en los ápices:  Invasión de espacio aéreo:  Tocones:   
 Con cavidades, tumores o cancos:  Con mal ángulo de inserción:  Codominantes:

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal:  Con manchas foliares:   
 Síntomas de enfermedades:  Signos de insectos:

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**  
 Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura:

**B: TIPOS DE PODA** Formación:  Limpieza:  Aclareo:  Refaldado:  Terciado:

**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial:  Profundo:

**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO**  **E: TRASPLANTE**  **F: EXTRACCIÓN**

**OBSERVACIONES**  
Ejemplar sano y riesgo de colapso de ramas de gran porte.  
Se solicita Extracción de Emergencia.

**INSPECTOR DE ARBOLADO**  
Mano Gallo 33485827 Gallo  
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: CAÑADA DE GOMEZ 5691 FRENTE LA1

Informe N° 091 – FOTO INICIAL



Calle: CAÑADA DE GOMEZ 5691 FRENTE LA1

Informe N° 091 – FOTO FINAL



**BA Buenos Aires Ciudad**

**Planilla de Inspección de Árboles**

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Fecha: 20 / 05 / 2025  
Aviso: EXP 2015-19564566-CEBA CR  
ARME: \_\_\_\_\_

Calle: HORACIO CASO Especie botánica: TAESN  
Nº/Ref. 4520 Árbol seco  Árbol semiseco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 10 D.A.P. (cm): 55 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°  Menor a 40°   
Orientación de la Inclinación: Hacia la calle:  Hacia la propiedad:  Hacia el largo de la vereda:   
Copa: Desbalanceada:  Descopada:  Descopada y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Cavidades:	Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

RAÍCES

Expuestas:  Levanta vereda (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas:  Excesivas / Cruzadas:  Bajas:   
Secas / Secas en los ápices:  Invasión de espacio aéreo:  Tocones:   
Con cavidades, tumores o cancos:  Con mal ángulo de inserción:  Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal:  Con manchas foliares:   
Síntomas de enfermedades:  Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación:  Limpieza:  Aclarado:  Refaldado:  Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:  Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO  E: TRASPLANTE  F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

EJEMPLAR (VITAL) SOBREDIMENSIONADO PARA EL TAMAÑO DE LA VEREDA Y ANCHO DE LA CALLE. PODEO AL FRENTE DE LA PROPIEDAD.

SIEMPRE VUELVE Y FRENTE DE PROPIEDAD Y PUESTO QUE SE ENCUENTRA MUY PRÓXIMO, NO SE PUEDE REALIZAR CORTES DE RAÍCES PROFUNDO SIN COMPROMETER LA ESTABILIDAD DEL MÍSTO, POR LO QUE SE SOLICITA

EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA Y REPARACIÓN DE VEREDA x 20 m<sup>2</sup> (FRENTE 4520 y 4510).

INSPECTOR DE ARBOLADO

NOELIA MERINO \_\_\_\_\_ 33942811 \_\_\_\_\_ Noelia M \_\_\_\_\_  
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: CASCO, HORACIO DR. 4520

Informe N° 092 – FOTO INICIAL



Calle: CASCO, HORACIO DR. 4520

Informe N° 092 – FOTO FINAL



**BA Buenos Aires Ciudad**

**Planilla de Inspección de Árboles**

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL**

Calle: Chilavert Especie botánica: Ricino (x2)  
Nº/Ref.: 2690 Aviso: \_\_\_\_\_ ARME: \_\_\_\_\_

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 70 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°:  Menor a 40°:   
Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  Hacia la propiedad:  Hacia el largo de la vereda:   
Copa: Desbalanceada:  Descopado:  Descopado y brotado:

**FUSTE**

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Pequeñas					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
Grandes					<input type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAÍCES** Expuestas:  Levanta vereda (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas:  Excesivas / Cruzadas:  Bajas:   
Secas / Secas en los ápices:  Invasión de espacio aéreo:  Tocones:   
Con cavidades, tumores o cancros:  Con mal ángulo de inserción:  Codominantes:

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal:  Con manchas foliares:   
Síntomas de enfermedades:  Signos de insectos:

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura:   
**B: TIPOS DE PODA** Formación:  Limpieza:  Aclareo:  Refaldado:  Terciado:   
**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial:  Profundo:   
**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO**  **E: TRASPLANTE**  **F: EXTRACCIÓN**

**OBSERVACIONES**

Escuela 23 de 19 (Chilavert 2690)  
Se exige el extracción de Ricino de 20x7.

**INSPECTOR DE ARBOLADO**

Lautaro Colbruno  
Nombre y apellido

26004195  
D.N.I.

LG  
Firma

Calle: CHILAVERT, MARTINIANO 2690

Informe N° 093 – FOTO INICIAL



Calle: CHILAVERT, MARTINIANO 2690

Informe N° 093 – FOTO FINAL



**MARTINIANO CHILAVERT 2690 (ESCUELA N°23)  
EXT FF**

**BA Buenos Aires Ciudad**

**Planilla de Inspección de Árboles**

Fecha: 17 / 3 / 2025  
Aviso: SUCESO  
ARME: \_\_\_\_\_

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL**  
Calle: Au. Tte. Dellepiane Especie botánica: FREIN  
Nº/Ref.: Y601 LAZ Árbol seco:  Árbol semiseco:

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**  
Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 45 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°:  Menor a 40°:   
Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  Hacia la propiedad:  Hacia el largo de la vereda:   
Copa: Desbalanceada:  Descopado:  Descopado y brotado:

**FUSTE**  
Cavidades: 

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

 Descortezamiento:   
Fructificaciones fúngicas:   
Codominancias:   
Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAÍCES** Expuestas:  Levanta vereda (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas:  Excesivas / Cruzadas:  Bajas:   
Secas / Secas en los ápices:  Invasión de espacio aéreo:  Tocones:   
Con cavidades, tumores o cancos:  Con mal ángulo de inserción:  Codominantes:

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal:  Con manchas foliares:   
Síntomas de enfermedades:  Signos de insectos:

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**  
Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura:


**B: TIPOS DE PODA** Formación:  Limpieza:  Aclareo:  Refaldado:  Terciado:

**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial:  Profundo:

**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO**  **E: TRASPLANTE**  **F: EXTRACCIÓN**

**OBSERVACIONES**  
Dellepiane esquina Escalada  
Ejemplar de multiples cardiales. Presente brozo principal en gran parte quebrado apoyado sobre sobrebrodo. Peligro de colapso inminente.  
Se solicita extracción de emergencia.

**INSPECTOR DE ARBOLADO**

Maria Galliattis Nombre y apellido 33485827 D.N.I.   
Firma

Calle: DELLEPIANE 4601 LA2

Informe N° 094 – FOTO INICIAL





Calle: DELLEPIANE 4601 LA2

Informe N° 094 – FOTO INICIAL



Calle: DELLEPIANE 4601 LA2

Informe N° 094 – FOTO FINAL



**BA Buenos Aires Ciudad**

**Planilla de Inspección de Árboles**

Fecha: 14 / 05 / 25  
 Aviso: \_\_\_\_\_  
 ARME: \_\_\_\_\_

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL**  
 Especie botánica: NN  
 Calle: DETIODI N°/Ref.: 4502 FTE Árbol seco:  Árbol semiseco:

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**  
 Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 50 Inclinación: SI /  Mayor a 40°:  Menor a 40°:   
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  Hacia la propiedad:  Hacia el largo de la vereda:   
 Copa: Desbalanceada:  Descopado:  Descopado y brotado:

**FUSTE**  
 Cavidades: 

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

 Descortezamiento:   
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_ Fructificaciones fúngicas:   
 Chorreados:

**RAÍCES** Expuestas:  Levanta vereda (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI /

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas:  Excesivas / Cruzadas:  Bajas:   
 Secas / Secas en los ápices:  Invasión de espacio aéreo:  Tocones:   
 Con cavidades, tumores o cancros:  Con mal ángulo de inserción:  Codominantes:

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal:  Con manchas foliares:   
 Síntomas de enfermedades:  Signos de insectos:

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**  
 Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura:

**B: TIPOS DE PODA** Formación:  Limpieza:  Aclarado:  Refaldado:  Terciado:

**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial:  Profundo:

**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO**  **E: TRASPLANTE**  **F: EXTRACCIÓN**

**OBSERVACIONES**  
PL ALTA - EMERGENCIA  
ÁRBOL SECO EN BOULEVARD  
Presenta grietas en el fuste y ramas.

**INSPECTOR DE ARBOLADO**

BRASIL ME 1277 35321623  
 Nombre y apellido D.N.I. \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Calle: DEMIDDI 4502 FRENTE



Informe N° 095– FOTO INICIAL



Calle: DEMIDDI 4502 FRENTE


Informe N° 095– FOTO FINAL



 <p>BA Buenos Aires Ciudad</p>		Fecha: <u>23 / 05 / 2025</u>															
<p>Planilla de Inspección de Árboles</p>		Aviso: <u>EMERGENCIA</u>															
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>		ARME: _____															
Calle: <u>ANA DIAZ</u>		Especie botánica: <u>FIRENO</u>															
N°/Ref.: <u>5900 LD10</u>		Árbol seco <input checked="" type="checkbox"/> Árbol semieseco <input type="checkbox"/>															
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>																	
Altura (m): <u>7</u>		D.A.P. (cm): <u>30</u>															
Orientación de la inclinación:		Inclinación <input checked="" type="checkbox"/> SI / NO															
Hacia la calle: <input checked="" type="checkbox"/>		Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/>															
Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/>		Copa: Desbalanceada: <input type="checkbox"/>															
Descopado: <input type="checkbox"/>		Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>															
<b>FUSTE</b>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cavidades:</th> <th style="width: 30%;">Tamaño / Parte</th> <th style="width: 30%;">Basal</th> <th style="width: 30%;">Media</th> <th style="width: 30%;">Alta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Pequeñas</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Grandes</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </tbody> </table>			Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Pequeñas					Grandes				
Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta													
Pequeñas																	
Grandes																	
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____																	
Descortezamiento: <input type="checkbox"/> Fructificaciones fungicas: <input type="checkbox"/> Codominancias: <input type="checkbox"/> Chorrados: <input type="checkbox"/>																	
<b>RAÍCES</b> Expuestas: <input type="checkbox"/> Levanta vereda (m <sup>2</sup> ): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO																	
<b>RAMAS</b> Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/> Bajas: <input type="checkbox"/> Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/> Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/> Tocones: <input type="checkbox"/> Con cavidades, tumores o cancros: <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/> Codominantes: <input type="checkbox"/>																	
<b>HOJAS</b> Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: <input type="checkbox"/> Con manchas foliares: <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/> Signos de insectos: <input type="checkbox"/>																	
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>																	
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>																	
Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/> Regulación de estructura: <input type="checkbox"/>																	
<b>B: TIPOS DE PODA</b> Formación: <input type="checkbox"/> Limpieza: <input type="checkbox"/> Aclareo: <input type="checkbox"/> Refaldado: <input type="checkbox"/> Terciado: <input type="checkbox"/>																	
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b> Superficial: <input type="checkbox"/> Profundo: <input type="checkbox"/>																	
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b> <input type="checkbox"/> <b>E: TRASPLANTE</b> <input type="checkbox"/> <b>F: EXTRACCIÓN</b> <input checked="" type="checkbox"/>																	
<b>OBSERVACIONES</b>																	
<p><i>Ejemplar y jardín con fuste y cuello de raíz arrancado con peligro de colapso inminente.</i></p> <p><i>Se solicita extracción de emergencia ante la comarca.</i></p>																	
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b> 		Nombre y apellido: <u>Gallardo Mgrn.</u> D.N.I.: <u>33483027</u>  Firma															


Calle: DIAZ, ANA 5900 LD10

Informe N° 096 – FOTO INICIAL



Calle: DIAZ, ANA 5900 LD10

Informe N° 096 – FOTO FINAL



**BA Buenos Aires Ciudad**

**Planilla de Inspección de Árboles**

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL**

Calle: Av. Escalón Especie botánica: FRESNO  
Nº/Ref.: 3400 114 Árbol seco:  Árbol semiseco:

ARME: 16 / 5 / 2025  
Aviso: Oficio - Emergencias

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 40 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°:  Menor a 40°:   
Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  Hacia la propiedad:  Hacia el largo de la vereda:   
Copa: Desbalanceada:  Descopado:  Descopado y brotado:

**FUSTE**

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

Descortezamiento:  Fructificaciones fúngicas:   
Codominancias:  Chorreados:

**RAÍCES** Expuestas:  Levanta vereda (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas:  Excesivas / Cruzadas:  Bajas:   
Secas / Secas en los ápices:  Invasión de espacio aéreo:  Tocones:   
Con cavidades, tumores o cáncros:  Con mal ángulo de inserción:  Codominantes:

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal:  Con manchas foliares:   
Síntomas de enfermedades:  Signos de insectos:

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**  
Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura:

**B: TIPOS DE PODA** Formación:  Limpieza:  Aclareo:  Refaldado:  Terciado:

**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial:  Profundo:


**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO**  **E: TRASPLANTE**  **F: EXTRACCIÓN**

**OBSERVACIONES**

*Ejemplar seco colapsado en la  
má publica.  
Se solicita Extracción de emergencia*

**INSPECTOR DE ARBOLADO**  
Gallardo, M  
Nombre y apellido

3340582t D.N.I.

  
Firma

Calle: ESCALADA AV. 3400 LD4

Informe N° 097 – FOTO INICIAL



Calle: ESCALADA AV. 3400 LD4

Informe N° 097 – FOTO FINAL



**BA Buenos Aires Ciudad**

**Planilla de Inspección de Árboles**

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: AV. ESCOLADA Especie botánica: ACER NEGUNDO Fecha: 16 / 5 / 2025  
Nº Ref.: 3600LD1 Aviso: Oficio - EMERGENCIA ARME: \_\_\_\_\_

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 9 D.A.P (cm): 55 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°  Menor a 40°   
Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  Hacia la propiedad:  Hacia el largo de la vereda:   
Copa: Desbalanceada:  Descopado:  Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Pequeñas				<input type="checkbox"/>
	Grandes				<input type="checkbox"/>

Fructificaciones fungicas:   
Codominancias:   
Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

RAÍCES

Expuestas:  Levanta vereda (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas:  Excesivas / Cruzadas:  Bajas:   
Secas / Secas en los ápices:  Invasión de espacio aéreo:  Tocones:   
Con cavidades, tumores o cánceros:  Con mal ángulo de inserción:  Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal:  Con manchas foliares:   
Síntomas de enfermedades:  Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación:  Limpieza:  Aclareo:  Refaldado:  Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:  Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO  E: TRASPLANTE  F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

*Ejemplar c/ rama de gran porte caída sobre la peatonal. Presente fructificaciones en su totalidad. Pudoros enraizado.*

*Se solicita Extracción de emergencia.*

INSPECTOR DE ARBOLADO

Gallardo, Mar  
Nombre y apellido

33485824  
D.N.I.

Gallardo, Mar  
Firma

Calle: ESCALADA AV. 3600 LD1

Informe N° 098 – FOTO INICIAL



Calle: ESCALADA AV. 3600 LD1

Informe N° 098 – FOTO FINAL



**ESCALADA 3600 LD1 EXT S.O.S FF**

**BA Buenos Aires Ciudad**

**Planilla de Inspección de Árboles**

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL**

Fecha: 20 / 05 / 25  
 Aviso: \_\_\_\_\_  
 ARME: \_\_\_\_\_

Especie botánica: FREJO  
 Calle: AV. FERNANDEL DE LA CRUZ N°/Ref.: 5934 Árbol seco:  Árbol semiseco:

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 50 Inclinación: SI /  NO Mayor a 40°:  Menor a 40°:   
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  Hacia la propiedad:  Hacia el largo de la vereda:   
 Copa: Desbalanceada:  Descopado:  Descopado y brotado:

**FUSTE**

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento:   
 Fructificaciones fúngicas:   
 Codominancias:   
 Chorreos:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAÍCES** Expuestas:  Levanta vereda (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas:  Excesivas / Cruzadas:  Bajas:   
 Secas / Secas en los ápices:  Invasión de espacio aéreo:  Tocones:   
 Con cavidades, tumores o cancos:  Con mal ángulo de inserción:  Codominantes:

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal:  Con manchas foliares:   
 Síntomas de enfermedades:  Signos de insectos:

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**  
 Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura:   
**B: TIPOS DE PODA** Formación:  Limpieza:  Aclareo:  Refaldado:  Terciado:   
**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial:  Profundo:   
**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO**  **E: TRASPLANTE**  **F: EXTRACCIÓN**

**OBSERVACIONES**

**EMERGENCIA**

AL ÁRBOL SE LE REALIZÓ 2 PODAS Y Corte profundo de raíces. EL RÍA DE LA FERMA LAS MISMAS FUERON DE UN DIÁMETRO CONSIDERABLE, POR LO QUE NO PUEDE ASSEGUARSE SU ESTABILIDAD EN EL TIEMPO.

LUEGO DE SU EXTRACCIÓN CERRAR LA PLANTERA (FUERA DE LA YERNA) Y ABIR UNA NUEVA CERCANA AL CERÁN

**INSPECTOR DE ARBOLADO**

BARON UGARTE  
 Nombre y apellido

3534623  
 D.N.I.

  
 Firma

Calle: FERNANDEZ DE LA CRUZ, AV. 5934

Informe N° 099 – FOTO INICIAL



Calle: FERNANDEZ DE LA CRUZ, AV. 5934

Informe N° 099 – FOTO FINAL



**BA Buenos Aires Ciudad**

**Planilla de Inspección de Árboles**

Fecha: 29 / 4 / 2025  
Aviso: SOOS44203/25  
ARME: \_\_\_\_\_

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL**  
Especie botánica: FRENO  
Calle: ITAPUI N°/Ref: 2859 Árbol seco:  Árbol semiseco:

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 32 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°:  Menor a 40°:   
Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  Hacia la propiedad:  Hacia el largo de la vereda:   
Copa: Desbalanceada:  Descopado:  Descopado y brotado:

FUSTE		Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descorzamiento: <input type="checkbox"/>
Cavidades:	Pequeñas					Fructificaciones fúngicas: <input type="checkbox"/>
	Grandes				X	Codominancias: <input type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_ Chorreados:

**RAÍCES** Expuestas:  Levanta vereda (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas:  Excesivas / Cruzadas:  Bajas:   
Secas / Secas en los ápices:  Invasión de espacio aéreo:  Tocones:   
Con cavidades, tumores o cancos:  Con mal ángulo de inserción:  Codominantes:


**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal:  Con manchas foliares:   
Síntomas de enfermedades:  Signos de insectos:

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**  
Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura:   
**B: TIPOS DE PODA** Formación:  Limpieza:  Aclareo:  Refaldado:  Terciado:   
**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial:  Profundo:   
**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO**  **E: TRASPLANTE**  **F: EXTRACCIÓN**

**OBSERVACIONES**  
EMERGENCIA Por Riesgo de caída

**INSPECTOR DE ARBOLADO**

Nombre y apellido: Enrico Spinazzola D.N.I. 17605600 Firma: 

Calle: ITAQUI 2954

Informe N° 100 – FOTO INICIAL



Calle: ITAQUI 2954

## Informe N° 100 – FOTO FINAL



 <p>Buenos Aires Ciudad</p>		Fecha: <u>19</u> / <u>05</u> / <u>25</u> Aviso: <u>OFICIO</u>																		
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>																				
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>		Especie botánica: <u>ACER</u> Calle: <u>LARRAZA</u> N°/Ref.: <u>2853</u> Árbol seco: <input type="checkbox"/> Árbol semiseco: <input checked="" type="checkbox"/> <b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>																		
Altura (m): <u>6</u> D.A.P. (cm): <u>55</u> Inclinación: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input type="checkbox"/> Orientación de la inclinación: Hacia la calle: <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/> Copas: Desbalanceada: <input checked="" type="checkbox"/> Descopado: <input type="checkbox"/> Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>																				
<b>FUSTE</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Cavidades:</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Tamaño / Parte</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Basal</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Media</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Alta</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Descortezamiento:</td> </tr> <tr> <td>Pequeñas</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Grandes</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____			Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:	Pequeñas	<input type="checkbox"/>	Grandes	<input type="checkbox"/>								
Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:															
Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
<b>RAÍCES</b> Expuestas: <input type="checkbox"/> Levanta vereda (m <sup>2</sup> ): <u>—</u> Fisuras en el frente de la propiedad: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <b>RAMAS</b> Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/> Bajas: <input type="checkbox"/> Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/> Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/> Tocones: <input type="checkbox"/> Con cavidades, tumores o cancros: <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/> Codominantes: <input type="checkbox"/>																				
<b>HOJAS</b> Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: <input type="checkbox"/> Con manchas foliares: <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/> Signos de insectos: <input type="checkbox"/>																				
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>																				
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b> Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/> Regulación de estructura: <input type="checkbox"/>																				
<b>B: TIPOS DE PODA</b> Formación: <input type="checkbox"/> Limpieza: <input type="checkbox"/> Aclareo: <input type="checkbox"/> Refaldado: <input type="checkbox"/> Terciado: <input type="checkbox"/>																				
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b> Superficial: <input type="checkbox"/> Profundo: <input type="checkbox"/>																				
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b> <input type="checkbox"/> <b>E: TRASPLANTE</b> <input type="checkbox"/> <b>F: EXTRACCIÓN</b> <input type="checkbox"/>																				
<b>OBSERVACIONES</b> <u>ENERGÉNICA</u> <u>ÁRBOL SENSIBILIZADO CON UNA RAMA QUEBRADA COLGANDO</u> <u>SEN. VEREDA</u>																				
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>																				
<u>BASTIEN HERMAN</u> Nombre y apellido		<u>3134623</u> D.N.I.																		

Calle: LARRAYA 2853

Informe N° 101 – FOTO INICIAL



Calle: LARRAYA 2853

Informe N° 101 – FOTO FINAL



**BA Buenos Aires Ciudad**

**Planilla de Inspección de Árboles**

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL**

Calle: MURGLIANDA Especie botánica: ROBINIA Fecha: 23 / 05 / 2025  
Nº/Ref: 3056 Aviso: EMERGENCIA ARME: \_\_\_\_\_

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 30 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°:  Menor a 40°:   
Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  Hacia la propiedad:  Hacia el largo de la vereda:   
Copa: Desbalanceada:  Descopado:  Descopado y brotado:

**FUSTE**

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_ Descortezamiento:   
Cavidades: \_\_\_\_\_ Fructificaciones fungicas:   
Chorreados:

**RAÍCES** Expuestas:  Levanta vereda (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas:  Excesivas / Cruzadas:  Bajas:   
Secas / Secas en los ápices:  Invasión de espacio aéreo:  Tocones:   
Con cavidades, tumores o cancos:  Con mal ángulo de inserción:  Codominantes:

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal:  Con manchas foliares:   
Síntomas de enfermedades:  Signos de insectos:

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura:   
**B: TIPOS DE PODA** Formación:  Limpieza:  Aclareo:  Refaldado:  Terciado:   
**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial:  Profundo:   
**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO**

**E: TRASPLANTE**  **F: EXTRACCIÓN**

**OBSERVACIONES**

ESTÁNDAR CON RAMIFICACIÓN PRINCIPAL DE GRAN PARTE DESPRENDIDA.

SE SOLICITA EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA

**INSPECTOR DE ARBOLADO**

Noelia MIRIN Nombre y apellido 33942815 D.N.I. Noelia M Firma

Calle: MURGUIONDO 3056

Informe N° 102 – FOTO INICIAL



Calle: MURGUIONDO 3056

Informe N° 102 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 10 / 10 / 2024  
Aviso: 50000019114  
ARME: \_\_\_\_\_

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL**  
Especie botánica: Tipz.  
Calle: AV RABANAL  
Nº/Ref.: 2967  
Árbol seco:  Árbol semieseco:

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura (m): 10.15 D.A.P. (cm): 90 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°:  Menor a 40°:   
Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  Hacia la propiedad:  Hacia el largo de la vereda:   
Copa: Desbalanceada:  Descopado:  Descopado y brotado:

FUSTE		Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAÍCES** Expuestas:  Levanta vereda (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas:  Excesivas / Cruzadas:  Bajas:   
Secas / Secas en los ápices:  Invasión de espacio aéreo:  Tocones:   
Con cavidades, tumores o cancos:  Con mal ángulo de inserción:  Codominantes:

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal:  Con manchas foliares:   
Síntomas de enfermedades:  Signos de insectos:

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**  
Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura:   
**B: TIPOS DE PODA** Formación:  Limpieza:  Aclareo:  Refaldado:  Terciado:   
**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial:  Profundo:   
**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO**

**E: TRASPLANTE**  **F: EXTRACCIÓN**

**OBSERVACIONES**

Árbol con descortezamiento en la base del fuste, y cabidad grande en el fuste. Se observa madera muerta. Descortezamiento y caminos en base de terrenos. Ppz6.

Se lleva a extracción de emergencia *M* 21-10-2024 *Ej. Excepc. pr. med. 2*

**INSPECTOR DE ARBOLADO**

**E. VILLAFRANCA**  
Nombre y apellido 36305700 D.N.I. González  
Firma


Calle: RABANAL AV. 2967

Informe N° 103 – FOTO INICIAL



Calle: RABANAL AV. 2967

Informe N° 103 – FOTO FINAL



**BA Buenos Aires Ciudad**

**Planilla de Inspección de Árboles**

Fecha: 1 / 11 / 2024  
Aviso: 530797660 / 24

ARME: \_\_\_\_\_

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL**

Especie botánica: Acer negundo  
Calle: FRUTUOSO RIVERA N°/Ref.: 6310 Árbol seco:  Árbol semiseco:

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 55 Inclinación:  SI / NO Mayor a 40°:  Menor a 40°:   
Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  Hacia la propiedad:  Hacia el largo de la vereda:   
Copas: Desbalanceada:  Descopado:  Descopado y brotado:

**FUSTE**

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas				<input checked="" type="checkbox"/>
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Descortezamiento:   
Fructificaciones fúngicas:   
Codominancias:   
Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAÍCES** Expuestas:  Levanta vereda (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas:  Excesivas / Cruzadas:  Bajas:   
Secas / Secas en los ápices:  Invasión de espacio aéreo:  Tocones:   
Con cavidades, tumores o cencros:  Con mal ángulo de inserción:  Codominantes:

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal:  Con manchas foliares:   
Síntomas de enfermedades:  Signos de insectos:

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**  
Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura:

**B: TIPOS DE PODA** Formación:  Limpieza:  Aclareo:  Refaldado:  Terciado:

**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial:  Profundo:

**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO**  **E: TRASPLANTE**  **F: EXTRACCIÓN**

**OBSERVACIONES**

*Corresponde a extracción de emergencia en F. Rivera 6318. Árbol con el fuste totalmente hueco, leve inclinación hacia la calle y descortezamiento en los troncos principales. Cuidados en ramas y ramas secas.*

*Extracción de emergencia*

**INSPECTOR DE ARBOLADO**

E. Villenave  
Nombre y apellido

36905700  
D.N.I.

Gra. 66 fm  
Firma

Calle: RIVERA, FRUCTUOSO GRAL. 6310

Informe N° 104 – FOTO INICIAL



Calle: RIVERA, FRUCTUOSO GRAL. 6310

Informe N° 104 – FOTO FINAL



**BA Buenos Aires Ciudad**

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: PERDIDO SECACIÁNIA Arme: \_\_\_\_\_

Fecha de relevamiento 08/05/2015

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica LIGUSTRO  
 Calle José León Suárez N° 5008  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 23 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

**FUSTE** Descortezamiento: Cavidades  Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados  

basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_  
 Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: \_\_\_\_\_

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO
	<input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/> Profunda

**OBSERVACIONES** Prioridad: MUY ALTA  ALTA  MEDIA  BAJA  MUY BAJA   
 PARTE AEREA DEL EJEMPLAR VITAL, DESCALZADO, CAÍDO Y APoyADO SOBRE EL FRENTE DEL DOMICILIO. AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN SE ENCONTRO LA VEREDA PARCIALMENTE DESMONTADA POR VÍAS PEATONALES, LO QUE PUDO HABER OCASIONADO EL DESCALCE DEL MISMO. SE SOLICITA EXTRACCIÓN DE URGENCIA.

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

Nombre y Apellido NOELIA MELIÑO Firma Noelia M DNI 33942811

Calle: SUAREZ, JOSE L. 5008

Informe N° 105 – FOTO INICIAL



Calle: SUAREZ, JOSE L. 5008

Informe N° 105 – FOTO FINAL





Detalles de ubicaciones y carga SAP:

ARME	CALLE	CHAPA
408180431	.27 DE FEBRERO	SIN NUMERO
408176165	ARGENTINA AV.	6057
408181095	BARROS PAZOS	3902
408180367	BATLLE Y ORDOÑEZ	5893
408176568	CAFAYATE	4170 LA
408176123	CAÑADA DE GOMEZ	5691 FRENTE LA1
408178888	CASCO, H. DR.	4520
408178829	CHILAVERT, MARTINIANO	2690
408170144	DELLEPIANE	4601 LA2
408177772	DEMIDDI	4502 FRENTE
408181254	DIAZ, ANA	5900 LD10
408177794	ESCALADA AV.	3400 LD4
408177794	ESCALADA AV.	3600 LD1
408178910	FERNANDEZ DE LA CRUZ	5934
408181334	ITAQUI	2954
408181130	LARRAYA	2853
408181245	MURGUIONDO	3056
408104777	RABANAL AV.	2967
408111954	RIVERA, FRUCTUOSO	6310
408180418	SUAREZ, J. L.	5008



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** ANEXO EMERG Planillas Insp y fotos MAYO 2025

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 62 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.12.02 11:01:30 -03:00