



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Arbolado Emergencias SEPTIEMBRE 2025

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263/2009 Arbolado Público Urbano y N° 1777/2005 Ley Orgánica de Comunas, el Decreto N° 166/GCABA/2013, la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, las Planillas de Inspección internas y/o de la contratista N° 138 a 166 y las fotografías previas y posteriores a la intervención de cada ejemplar, obrantes en el informe N° IF-2025-54142111-GCABA-COMUNA8, vinculado a la presente como archivo de trabajo, y;

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, se deberá tener en especial consideración y para su estricto cumplimiento, las pautas judiciales emanadas en los casos de Amparo Ambiental, garantizando el acceso público a la información respectiva.

Que, las pautas señaladas en el considerando precedente han emanado de la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado –MEPHU-, en concordancia con las directivas que le fueran comunicadas por la Procuración General.

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley N° 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección y fotografías previas de cada ejemplar, citados en el visto y a lo indicado por el sector comunal de Inspectores de Arbolado mediante las actas de inspección y fotografías del anexo, o las producidas por la contratista prestadora del servicio de mantenimiento del arbolado público –gestión de oficio ante riesgo inminente-, corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles **Araujo 3266, José Barros Pazos 3321 LD2, José Barros Pazos 3620 LD1, José P. T. Batlle y Ordóñez 5767, José P. T. Batlle y Ordóñez 5779, Bergantín Gral. Belgrano 6046 LA, Dr. Horacio Casco 4812, Av. Castaños 6580, Cnel. Martiniano Chilavert 5460, Dr. José De la Rosa 7204 LA5, Lisandro de la Torre 4372/70, Tte. Gral. Luis Dellepiane Sur 5440, Echeandía 6046, Fonrouge 4443 LA1, Timoteo Gordillo 5246, Guardia Nacional 2609, Itaquí 2792, Larraya 3065, Larraya 4010, Martiniano Leguizamón 4048 LD, Martiniano Leguizamón 4052, Martiniano Leguizamón 4328, Miralla 3379, Murguiondo 4685 LA1, Francisco Pizarro 2699 y Culpina, Fructuoso Rivera 2785 LD1, Santander 5512, Saraza 5616, Tabaré 6950,** en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N° 8

RESUELVE

Artículo 1°.- Convalídase las intervenciones correspondientes a extracciones, llevadas a cabo en los ejemplares arbóreos ubicados en **Araujo 3266, José Barros Pazos 3321 LD2, José Barros Pazos 3620 LD1, José P. T. Batlle y Ordóñez 5767, José P. T. Batlle y Ordóñez 5779, Bergantín Gral. Belgrano 6046 LA, Dr. Horacio Casco 4812, Av. Castaños 6580, Cnel. Martiniano Chilavert 5460, Dr. José De la Rosa 7204 LA5, Lisandro de la Torre 4372/70, Tte. Gral. Luis Dellepiane Sur 5440, Echeandía 6046, Fonrouge 4443 LA1, Timoteo Gordillo 5246, Guardia Nacional 2609, Itaquí 2792, Larraya 3065, Larraya 4010, Martiniano Leguizamón 4048 LD, Martiniano Leguizamón 4052, Martiniano Leguizamón 4328, Miralla 3379, Murguiondo 4685 LA1, Francisco Pizarro 2699 y Culpina, Fructuoso Rivera 2785 LD1, Santander 5512, Saraza 5616, Tabaré 6950,** en el mes de **SEPTIEMBRE** del año en curso, a la Empresa MIICA S.A. CUIT N° 30-60812520-1 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2°.- Se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.

Artículo 3°.- Se ha fijado un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informara sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la

autoridad competente.

Artículo 4°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-

Digitally signed by Lautaro Miguel EVINER
Date: 2025.12.16 11:50:39 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.12.16 11:50:43 -03:00

BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 27 / 06 / 25
Aviso: 0400
ARME:

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Especie botánica: LIMONERO
Calle: ARROYO N° Ref: 3266
Árbol seco ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 3 D.A.P. (cm): 20
Inclinación: ☒ SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☒
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☒
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE
Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Medio	Alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m): Expesor de la pared remanente (cm):
Descortezamiento: ☐
Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐
Chorreados: ☐

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO ☒

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Explosivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cáncers: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ E: TRASPLANTE ☐ F: EXTRACCIÓN ☒

OBSERVACIONES
ENERGENCIA
DESCORDA DURANTE LA PODA LINEAL
SIN VEREDA. APOYAR PLANTERO A 7,6 x 7,6 (6,70 m)

INSPECTOR DE ARBOLADO
BARTOLOMÉ HERNÁNDEZ
Nombre y apellido
33321623
D.N.I.
Firma

Calle: ARAUJO 3266

Informe N° 138 – FOTO INICIAL



Calle: ARAUJO 3266

Informe N° 138 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 2 / 6 / 25
 Aviso: OFICIO
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: ALAMO
 Calle: BARROS PAZOS N°/Ref: 3321 LD 2 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 60 Inclinação: ☒ SI / ☐ NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☒
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☒
 Copa: Desbalanceada: ☒ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☒

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☒
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expositas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / ☒ NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cáncers: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
EMERGENCIA
CERRAR PLANTERA (OLIVAR)

INSPECTOR DE ARBOLADO
GARCIA MENDOZA 3321623 LD
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: BARROS PAZOS 3321 LD2

Informe N° 139 – FOTO INICIAL



Calle: BARROS PAZOS 3321 LD2

Informe N° 139 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 3 / 6 / 2015
 Aviso: 4
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Freno
 Calle: Barrios Páez N°/Ref.: 3620 LD1 Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 20 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☒
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cáncros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

freno seco frente a la puerta de una escuela
Extracción urgente

INSPECTOR DE ARBOLADO

E. VILLAFORTE 36905700 G. M. L. M. L.
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: BARROS PAZOS 3620 LD1

Informe N° 140 – FOTO INICIAL



Calle: BARROS PAZOS 3620 LD1

Informe N° 140 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 18 / 8 / 2025
 Aviso: Oficio
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Sofora
 Calle: Batlle y Ordóñez N°/Ref.: 5767 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 10 D.A.P. (cm): 62 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes		X	

Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI ☒ NO ☐

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Corresponde extracción de EMERGENCIA.
Descopado en poda lineal.

INSPECTOR DE ARBOLADO
Julio Bogado 27592814 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: BATLLE Y ORDOÑEZ 5767

Informe N° 141 – FOTO INICIAL



Calle: BATLLE Y ORDOÑEZ 5767

Informe N° 141 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 18 / 8 / 2025
 Aviso: Oficio
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Sa. Form.
 Calle: Ba. Tlle y Ordaz N°/Ref.: 5779 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 61 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE
 Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes		<input checked="" type="checkbox"/>	

 Descortezamiento: ☒
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavity longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): — Fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☒

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Corresponde extracción de EMERGENCIA.
Descopado en poda lineal

INSPECTOR DE ARBOLADO
Julio Bogado 27592814 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: BATLLE Y ORDOÑEZ 5779

Informe N° 142 – FOTO INICIAL



Calle: BATLLE Y ORDOÑEZ 5779

Informe N° 142 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 7 / 9 / 25

Aviso: _____

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: ALCA

Calle: BERNARDIN BERNAL BELTRAND N°/Ref.: 6046 LA Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 60 Inclinação: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____

Cavidad longitudinal en el fuste (m): 2 Espesor de la pared remanente (cm): _____

Descortezamiento: ☐ Fructificaciones fúngicas: ☒ Codominancias: ☐ Chorreados: ☐

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI ☒ NO ☐

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐ Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐ Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐ Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Emergencia.

Presenta un brazo quebrado. Además tiene fructificaciones fúngicas y cavidad extensa en el fuste.

sin veredas.


INSPECTOR DE ARBOLADO

GASTON HERNANDEZ 35321623 [Firma]

Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: BERGANTIN GRAL. BELGRANO 6046 LA

Informe N° 143 – FOTO INICIAL



Calle: BERGANTIN GRAL. BELGRANO 6046 LA

Informe N° 143 – FOTO FINAL





Fecha: 16 / 9 / 2025

Aviso: Oficio

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ligustrum

Calle: Coscothrocio

N°/Ref.: 4012

Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 14 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cánceros: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐

Eliminar interferencias: ☐

Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐

Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☐

OBSERVACIONES

Se solicitó extracción de ejemplar seco, que presenta mo-
vimientos.

Extracción Emergencia

INSPECTOR DE ARBOLADO

Carolina Solange Pardo
Nombre y apellido

20001015
D.N.I.

[Firma]
Firma

Calle: CASCO, H. DR. 4812

Informe N° 144 – FOTO INICIAL



Calle: CASCO, H. DR. 4812

Informe N° 144 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 29 / 8 / 2025
 Aviso: 11010631
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Ficus
 Calle: CASTELLANOS N°/Ref.: 6580 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 38 Inclínación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas	X		
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Extracción de árbol por futura construcción en J11 18/21
Energuez

INSPECTOR DE ARBOLADO
E. VILLAFRUE 36905700 Energuez
 Nombre y apellido D.N.I. Firma


Calle: CASTAÑARES AV. 6580



Informe N° 145 – FOTO INICIAL



Calle: CASTAÑARES AV. 6580

Informe N° 145 – FOTO FINAL



 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
G.C.B.A.		FECHA DE RELEVAMIENTO:		26/8/2025	
AVISO:					
ARME					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE	Colegio J L Delpini		Chilavert	N°	5460
ESPECIE BOTANICA		Morera de Papel			
ARBOL SECO	X	ARBOL SEMISECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	11	INCLINACION: SI		Mayor a 45°	
				Menor a 45°	X
DAP (cm)	45	ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle	
				Hacia la propiedad	
				Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades		CODOMINANCIAS		
	basal	media	alta	CHORREADOS	
	pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	grandes			Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m2				
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones		
	Bajas		Que invaden espacio aéreo		
	Excesivas/ Cruzadas		Ancho Vereda Cod Baldosa		
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial		
	Con signos de insectos				
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracc	Troceo	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces	SUPEFRFICIAL
				Poda	PROFUNDA
Observaciones:					
Corte y troceo de Morera, no re realizo extraccion total para conservar camaras de desagüe cercanas al arbol					
Datos del Inspector/Verificador		 Firma		17605640 FM ó DNI	
Nombre y Apellido					

Calle: CHILAVERT, MARTINIANO 5460

Informe N° 146 – FOTO INICIAL



Calle: CHILAVERT, MARTINIANO 5460

Informe N° 146 – FOTO FINAL



CUADRILLA: Miguel Silvio PLANILLA N° 1

Comuna 8

FECHA: junio 25 de 2025

CALLE	N° CHAPA	REF	ESPECIE	DM	H°	PUNTUAL	VEREDA	TIPOS DE PODA			RETIRO			P401	REDUCTIVA	TROCEO	CLAVE MODELO	OBSERVACIONES	FOTOS			
								CORTE RAIZ/BC	1	2	3	DESC	EXT						CEPA	FI	FI	FF
1. <u>Guillermo de la Pardo</u>	<u>2202</u>	<u>646</u>	<u>Paviano</u>	<u>40</u>	<u>10</u>																	
2. <u>Guillermo de la Pardo</u>	<u>2204</u>	<u>645</u>	<u>Paviano</u>	<u>38</u>	<u>8</u>																	
3. <u>Alf. Bignardino</u>	<u>5990</u>		<u>Liquidambar</u>	<u>23</u>	<u>5</u>																	
4. <u>Foulouge</u>	<u>3413</u>		<u>Liquidambar</u>	<u>20</u>	<u>4</u>																	
5.																						
6.																						
7.																						
8.																						
9.																						
10.																						
11.																						
12.																						
13.																						
14.																						
15.																						
16.																						
17.																						
18.																						
19.																						
20.																						

FIRMA RESP. TRABAJOS EJECUTADOS: [Firma]


CLAVE MODELO EN LA PARTE DE ATRÁS

FIRMA INSPECTOR: _____

Observaciones manuscritas:
 2. sos. de clow.
 3. husos en la zona elga

Calle: DE LA ROSA, J.I. 7204 LA5

Informe N° 147 – FOTO INICIAL



Calle: DE LA ROSA, J.I. 7204 LA5

Informe N° 147 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 5 / 9 / 2005
 Anso: OPICLO
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: PA04150
 Calle: Luisa de Latorre N°/Ref: 4372 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 13 D.A.P. (cm): 90 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>		
Grandes		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared restante (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cáncers: ☒ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
EMERGENCIA
EXTRACCIÓN CAÍDA DE RAMAS PRINCIPALES

INSPECTOR DE ARBOLADO

OPINAZZOLA Nombre y apellido 17605640 D.N.I. [Firma] Firma

Calle: DE LA TORRE, LISANDRO 4372/70

Informe N° 148 – FOTO INICIAL



Calle: DE LA TORRE, LISANDRO 4372/70

Informe N° 148 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 22 / 9 / 2025
 Aviso: Suceso de Arbolado
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Alamo
 Calle: Av. Pellegrini N°/Ref.: 5440 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 52 Inclinação: Si ☒ NO ☐ Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☒
 Fructificaciones fúngicas: ☒
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cuidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): — Fisuras en el frente de la propiedad: Si ☒ NO ☐

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominancias: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Corresponde EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA.
Parte del fuste está quebrado y caído.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Julio Bogado 67596814 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: DELLEPIANE 5440 (SUR)

Informe N° 149 – FOTO INICIAL



Calle: DELLEPIANE 5440 (SUR)

Informe N° 149 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 15 / 9 / 2025
 Aviso: o.f.c.u.
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Fresno
 Calle: ECHENDDIA N°/Ref: 6046-10 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 33 Inclinación: Si / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☒ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☒
 Fructificaciones fungicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chomeados: ☐
 Cuidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m³): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: Si / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Retalado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Árbol totalmente hueco.
Graves lesiones en el tronco hacia la copa

Emergencia.

INSPECTOR DE ARBOLADO

E. VILLAFRANC 36905700 C. Villafra
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: ECHEANDIA 6046

Informe N° 150 – FOTO INICIAL



Calle: ECHEANDIA 6046

Informe N° 150 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 30 / 06 / 2025
Aviso: _____
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: PALO BORRACHO
Calle: FOURVILLE N°/Ref.: 4443 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 55 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descapado: ☐ Descapado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: ☐ Descortezamiento: ☐
Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐
Chorreados: ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☐

OBSERVACIONES
AL MOMENTO DEL CORTE DE RAÍCES, SE OBSERVA QUE DEBIDO A LA DISPOSICIÓN DE LAS MISMAS, SE VE COMPROMETIDO EL ANCHAS DEL EJEMPLAR, POR LO CUAL SE SOLICITA EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA.

INSPECTOR DE ARBOLADO
NOELIA MERINO 33942811 NOELIA
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: FONROUGE 4443 LA1

Informe N° 151 – FOTO INICIAL



Calle: FONROUGE 4443 LA1

Informe N° 151 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 27 / 08 / 2025
Aviso: EMERGENCIA
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Ficus Benjamin
Calle: Timoteo Gordillo N° Ref.: 5246 Arbol seco: ☐ Arbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 3 D.A.P. (cm): 40 Inclínación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☒ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Asta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: ☐ Descortezamiento: ☐
Fructificaciones fúngicas: ☒
Codominancias: ☐
Chorreados: ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Ejemplar suelto, sin raíces y no vitalidad.
se realiza extracción de Emergencia.

INSPECTOR DE ARBOLADO
Dorete Dazén 30915964
Nombre y apellido D.N.I. [Firma]

Calle: GORDILLO, TIMOTEO 5246

Informe N° 152 – FOTO INICIAL



Calle: GORDILLO, TIMOTEO 5246

Informe N° 152 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 27 / 08 / 2025
 Aviso: o FWO
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
 Calle: GUARDIA NACIONAL Especie botánica: _____
 N°/Ref.: 2609 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 10 Inclinación SI / NO Mayor a 40°: ☒ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☒ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☐

OBSERVACIONES
EJEMPLAR INCLINADO CON ANCLAJE COMPROMETIDO Y
MOVIMIENTO SE SOLICITA EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA

INSPECTOR DE ARBOLADO
Noelia Merino 33942811
 Nombre y apellido D.N.I.
Noelia Merino
 Firma

Calle: GUARDIA NACIONAL 2609

Informe N° 153 – FOTO INICIAL



Calle: GUARDIA NACIONAL 2609

Informe N° 153 – FOTO FINAL





Fecha: 12 / 9 / 2025
 Aviso: Oficio
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Liquidambar
 Calle: Itagim N°/Ref.: 2792 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 2 D.A.P. (cm): 15 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐ E: TRASPLANTE ☐ F: EXTRACCIÓN ☐

OBSERVACIONES

Ejemplo: que se encuentra el corte de la copa sobre la vereda,
obstruyendo el paso peatonal
Correspondiente

INSPECTOR DE ARBOLADO

Leandro Esteban... 26/09/25 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: ITAQUI 2792

Informe N° 154 – FOTO INICIAL



Calle: ITAQUI 2792

Informe N° 154 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 5 / 9 / 2025
Aviso: OFICIO
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: DURAZNO
Calle: LARRAYA N°/Ref.: 3065 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 35 Inclínación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☒ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			<u>2</u>
Grandes			<u>2</u>

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐
Chorreados: ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☒
Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cánceros: ☒ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR


A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
EXTRACCIÓN EMERGENCIA ÁRBOL CON MOVIMIENTO

INSPECTOR DE ARBOLADO
Emilio Spinazzola Aboslo Quispe
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: LARRAYA 3065

Informe N° 155 – FOTO INICIAL



Calle: LARRAYA 3065

Informe N° 155 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 17 / 09 / 2025
 Aviso: EMERGENCIA
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Ficus
 Calle: Leizte N°/Ref.: 4040 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 30 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Medio	Alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: ☐ Descortezamiento: ☒
 Fructificaciones fúngicas: ☒
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cáncers: ☒ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☐

OBSERVACIONES
Espectro con movilidad y riesgo alto de caída
Extracción Emergencia

INSPECTOR DE ARBOLADO
Doroteo Beniz 30915964 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: LARRAYA 4010

Informe N° 156 – FOTO INICIAL



Calle: LARRAYA 4010

Informe N° 156 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 8 / 8 / 2023
Aviso: OFICIO LINEAL
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: PARAISO
Calle: LEGUIZAMON M N°/Ref.: 4048LD Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 15 D.A.P. (cm): 95 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas			
	Grandes		<u>2</u>	<u>2</u>

Descortezamiento: ☐ Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐ Chorreados: ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cánceros: ☒ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
EXTRACCIÓN EMERGENCIA - Descopado en
LINEAL

INSPECTOR DE ARBOLADO
Spinazzola Emilio 11605640 [Firma]
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: LEGUIZAMON, M. 4048 LD

Informe N° 157 – FOTO INICIAL



Calle: LEGUIZAMON, M. 4048 LD

Informe N° 157 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 8 / 8 / 2025
 Aviso: OFICIO LINEAL
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: PARAISO
 Calle: LOQUIZANDU M N°/Ref.: 4052 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 15 D.A.P. (cm): 90 Inclínación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descapado: ☐ Descapado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes		<u>2</u>	<u>2</u>

Cavidades: ☐ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fungicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☒ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
EXT EMERGENCIA DESCAPADO EN LINEAL

INSPECTOR DE ARBOLADO
SPINAZZOLA ENRIQUE 1765610 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: LEGUIZAMON, M. 4052

Informe N° 158 – FOTO INICIAL



Calle: LEGUIZAMON, M. 4052

Informe N° 158 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 7 / 8 / 2025

Aviso: _____

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Sophora

Calle: LA LEGUIZAMON N°/Ref.: 4328 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 52 Inclínación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas		<u>✓</u>	<u>✓</u>
Grandes		<u>✓</u>	

Descortezamiento: ☒ Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐ Chorreados: ☐

Cavidades: _____ Cuidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cáncros: ☒ Con mal ángulo de inserción: ☒ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Sophora con toda la copa seca. Cavidad en la base de la copa.
ppal: Regresión de copa.
Brote epicor - cae que sale del fuste.

Emergencia

INSPECTOR DE ARBOLADO

E. VILLAFINE 3690.700 Emergencia

Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: LEGUIZAMON, M. 4328

Informe N° 159 – FOTO INICIAL



Calle: LEGUIZAMON, M. 4328

Informe N° 159 – FOTO FINAL





Fecha: 12 / 9 / 2023
Aviso: 500915454/23
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRESNO
Calle: Miraflores N°/Ref.: 3378 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 3 D.A.P. (cm): 30 Inclinação: ☒ SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☒
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☒ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descapado: ☒ Descapado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento: ☐
Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐
Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES

EXTRACCIÓN EMERGENCIA. ÁRBOL CON MOVIMIENTO

INSPECTOR DE ARBOLADO

Emilio Spinazzello 17605640
Nombre y apellido D.N.I.

[Firma]
Firma

Calle: MIRALLA 3379

Informe N° 160 – FOTO INICIAL



Calle: MIRALLA 3379

Informe N° 160 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 1, 7, 2025
 Aviso: Of. 112
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
 Especie botánica: Paraíso
 Calle: Murguiondo N°/Ref: 4685 LA1 Árbol seco ☐ Árbol semiseco ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 10 D.A.P. (cm): 65 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐
 Copa: Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes	X		

Cavidades: _____ Descoqueamiento: ☐
 Fructificaciones fungicas: ☒
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cuidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): — Fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☒

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclaro: ☐ Refaldado: ☐ Terclado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
EMERGENCIA
Sin reparación de vereda.

INSPECTOR DE ARBOLADO
Julio Bogado 27 592814 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: MURGUIONDO 4685 LA1

Informe N° 161 – FOTO INICIAL



Calle: MURGUIONDO 4685 LA1

Informe N° 161 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: OFICIO Arme: _____

Fecha de relevamiento: 13-8-25

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: ALAMO

Calle: Pizarro y Culpina N°: _____ ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 9 DAP (cm): 50 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento		Cavidades
	basal	media	
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____

Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial ☐ Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Adecuación al sitio ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Terciado

☐ Balanceo ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ E: TRASPLANTE ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial ☐ Profunda

OBSERVACIONES. Prioridad: ☐ MUY ALTA ☐ ALTA ☐ MEDIA ☐ BAJA ☐ MUY BAJA ☐

Sobre vereda uas EXTRACCIÓN de EMERGENCIA

Descopado en Liveel

INSPECTOR/VERIFICADOR

Op: Nazzari Emilio [Firma] 17606640

Nombre y Apellido _____ DNI _____

Calle: PIZARRO Y CULPINA 2699

Informe N° 162 – FOTO INICIAL



Calle: PIZARRO Y CULPINA 2699

Informe N° 162 – FOTO FINAL



PIZARRO ESQ CULPINA EXT FF

BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 22, 6, 2025
 Aviso: Oficio
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Bolus
 Calle: Fructuoso Rivera N° Ref.: 2405161 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 72 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			<input checked="" type="checkbox"/>

Descortezamiento: ☐ Fructificaciones fungicas: ☐
 Codominancias: ☐ Chorreados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cáncers: ☒ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Retalado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Árbol semiseco con brozo despojado.
Truncado por pudrición en la base de su brozo.
Descortezamiento con múltiples cavidades.
Se solicita extracción de emergencia.

Extracción emergencia

INSPECTOR DE ARBOLADO
Estelita Colina Zucchi [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: RIVERA, FRUCTUOSO 2785 LD1

Informe N° 163 – FOTO INICIAL



Calle: RIVERA, FRUCTUOSO 2785 LD1

Informe N° 163 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 23 / 9 / 2025
Aviso: OFICIO
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: FRESNO
Calle: SANTANDER N°/Ref.: 5512 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 3 D.A.P. (cm): 25 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes	<u>2</u>		

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐
Chorreados: ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cáncros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
EXTRACCIÓN EMERGENCIA CAVIDAD EN ZONA
radical
Agregar Plástico a 1,2 x 1,2 = 49 mL

INSPECTOR DE ARBOLADO
[Firma] 17665640 [Firma]
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: SANTANDER 5512

Informe N° 164 – FOTO INICIAL



Calle: SANTANDER 5512

Informe N° 164 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 18 / 9 / 2025
Aviso: 500.938.27 / 25
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRESNO
Calle: SARAZA N°/Ref.: 5616 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 11 D.A.P. (cm): 40 Inclinación: (SI) / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☒
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☒
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐
Chorreados: ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cáncers: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Retalado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Corresponde extracción de EMERGENCIA por encontrarse
descalzado y con peligro de caída.

INSPECTOR DE ARBOLADO
Julio Bogado 27592814 [Firma]
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: SARAZA 5616

Informe N° 165 – FOTO INICIAL



Calle: SARAZA 5616

Informe N° 165 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 22 / 09 / 2025
Aviso: EMERGENCIA
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Fresno
Calle: T262re N°/Ref.: 6950 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 18 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☒
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐
Chorreados: ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o canchros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominancias: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Ejemplar caído en vía pública sobre la vereda. Requiere trazo de vereda para desviar transitabilidad.

INSPECTOR DE ARBOLADO
Jose Denis 30915964 [Firma]
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: TABARE 6950

Informe N° 166 – FOTO INICIAL



Calle: TABARE 6950

Informe N° 166 – FOTO FINAL



Detalles de ubicaciones y carga SAP:

ARME	CALLE	CHAPA
408213558	ARAUJO	3266
408185186	BARROS PAZOS	3321 LD2
408185006	BARROS PAZOS	3620 LD1
408219435	BATLLE Y ORDOÑEZ	5767
408219437	BATLLE Y ORDOÑEZ	5779
408236773	BERGANTIN GRAL. BELGRANO	6046 LA
408236970	CASCO, H. DR.	4812
408226585	CASTAÑARES AV.	6580
408236678	CHILAVERT, MARTINIANO	5460
408237456	DE LA ROSA	7204 LA5
408228419	DE LA TORRE, LISANDRO	4372/70
408237324	DELLEPIANE	5440 (SUR)
408237201	ECHEANDIA	6046
408196206	FONROUGE	4443 LA1
408226589	GORDILLO, TIMOTEO	5246
408226591	GUARDIA NACIONAL	2609
408236966	ITAQUI	2792
408236943	LARRAYA	3065
408237207	LARRAYA	4010
408219312	LEGUIZAMON, M.	4048 LD
408219314	LEGUIZAMON, M.	4052
408221088	LEGUIZAMON, M.	4328
408237197	MIRALLA	3379
408203774	MURGUIONDO	4685 LA1
408219391	PIZARRO Y CULPINA	2699
408220818	RIVERA, FRUCTUOSO	2785 LD1

ARME	CALLE	CHAPA
408237290	SANTANDER	5512
408237212	SARAZA	5616
408237298	TABARE	6950



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ANEXO EMERG Planillas Insp y fotos SEPTIEMBRE 2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 89 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.12.16 11:29:44 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.12.16 11:29:45 -03:00