



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2026 - Año del 30º Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Convalidación Extracciones de Emergencia DICIEMBRE 2025

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 1.777, 3.263 (textos consolidados por la Ley N° 6.764) y 6.684, los Decretos Nros. 166-AJG/13, 110-AJG/20 y 387-AJG/23, el Expediente Electrónico N° 2025-00272340-GCABA-COMUNA5, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que según el artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764), concordante con lo establecido por el artículo 128 de la citada Constitución, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que mediante los Decretos N° 166-AJG/13 y su modificatorio N° 110-AJG/20, se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, las funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público (texto consolidado por Ley N° 6.764), a excepción de las prescriptas por el artículo 3º incisos a, b, e y f; los artículos 4º, 6º y 7º; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263 (texto consolidado por Ley N° 6.764) prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que atento a la transferencia de competencias efectuada por los Decretos mencionados, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3.263 (texto consolidado por la Ley 6.764), a excepción de los casos previstos en los incisos e) y f);

Que la Ley N° 6.684 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran conferidas por la citada normativa;

Que por Decreto N° 387-AJG/23, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a las Comunas, como organismos fuera de nivel que actúan bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano dependiente de la Jefatura de Gobierno;

Que por el expediente N° 26020004-GCABA-SECACGC/2023, trató la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 de etapa única, bajo la modalidad Orden de Compra Abierta, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 32, 33 y 41 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.764) y su Decreto Reglamentario N° 129/GCABA/23, para la contratación del servicio de "Mantenimiento Integral del Arbolado Público Lineal o Viario y Servicios Conexos con destino a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado"

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, se aprobó la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, adjudicándose en el Grupo N° 5 del servicio destinado a la Comuna N° 5, a la empresa INDALTEC SA (CUIT 30-65098860-0);

Que en virtud de la inspección realizada por personal técnico de esta Comuna N° 5, resultó necesario efectuar la extracción de emergencia de los ejemplares identificados en los Anexos de la presente Resolución, conforme las causales esgrimidas en sus respectivas Planillas Técnicas.

Por ello, en uso de las facultades conferidas por la normativa citada,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 5

RESUELVE:

Artículo 1°. – Convalidar las extracciones de emergencia realizadas respecto de los ejemplares indicados a continuación, conforme las causales esgrimidas en las Planillas Técnicas que como ANEXOS forman parte integrante de la presente:

I- YATAY 718 (IF-2025-54728531-GCABA-COMUNA5)

II- SANCHEZ DE LORIA 941 (IF-2025-53587694-GCABA-COMUNA5)

III- POTOS 3752 (IF-2025-55629081-GCABA-COMUNA5)

IV- ESTADOS UNIDOS 3436 (IF-2025-53007708-GCABA-COMUNA5)

V- CORRIENTES 3450 (IF-2025-54009330-GCABA-COMUNA5)

VI- CARLOS CALVO 3876 (IF-2025-53007963-GCABA-COMUNA5)

VII- TREINTA Y TRES ORIENTALES 204 (IF-2025-53107698-GCABA-COMUNA5)

Artículo 2º. – Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Planilla de Inspección de Árboles

| | | | | |
|--|--------------------------|---|---|--|
| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL | | Especie botánica: FRESNO AMERICANO (Fraxinus pennsylvanica) | | |
| Calle: YATAY | | Nº/Ref.: 718 | Árbol seco: | <input type="checkbox"/> |
| | | | Árbol semiseco: | <input type="checkbox"/> |
| PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL | | | | |
| Altura (m): 30 | D.A.P. (cm): 27 | Inclinación: SI | Mayor a 40°: | <input type="checkbox"/> |
| Orientación de la inclinación: | | Hacia la calle: <input checked="" type="checkbox"/> | Hacia la propiedad: | <input type="checkbox"/> |
| Copa: | | Desbalanceada: <input type="checkbox"/> | Descopado: | <input type="checkbox"/> |
| Descopado y brotado: | | | | |
| FUSTE | | | | |
| Cavidades: | Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
| | Pequeñas | | | |
| | Grandes | | | |
| Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ | | Espesor de la pared remanente (cm): _____ | | |
| RAÍCES | | | | |
| Expuestas: | <input type="checkbox"/> | Levanta vereda (m ²): 2 | Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO | |
| RAMAS | | | | |
| Quebradas / Fisuradas: | <input type="checkbox"/> | Excesivas / Cruzadas: | <input type="checkbox"/> | Bajas: <input type="checkbox"/> |
| Secas / Secas en los ápices: | <input type="checkbox"/> | Invasión de espacio aéreo: | <input type="checkbox"/> | Tocones: <input type="checkbox"/> |
| Con cavidades, tumores o cancros: | <input type="checkbox"/> | Con mal ángulo de inserción: | <input type="checkbox"/> | Codominantes: <input type="checkbox"/> |
| HOJAS | | | | |
| Defoliación: PARCIAL / TOTAL | | Coloración anormal: | <input type="checkbox"/> | Con manchas foliares: <input type="checkbox"/> |
| | | Síntomas de enfermedades: | <input type="checkbox"/> | Signos de insectos: <input type="checkbox"/> |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

.....EJEMPLAR CON RIESGO INMINENTE DE VUELCO. SE OBSERVA TRABAJO DE EMPRESA DE SERVICIOS A SU LADO. APARENTEMENTE FUE EMBESTIDO POR VEHÍCULO DE GRAN PORTE.

.....

.....

INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina
Nombre y apellido

816624
F.C.



Firma

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 18 / 12 / 2025

Aviso: _____

ARME:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: YATAY

N°/Ref.: 718



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 18 / 12 / 2025

Aviso: _____

ARME:





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. YATAY 718

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fresno

Calle: Sanchez de loria _____

Nº/Ref.: 941 _____

Árbol seco:

Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 15 Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°:

Menor a 40°:

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle:

Hacia la propiedad:

Hacia el largo de la vereda:

Copa:

Desbalanceada:

Descopado:

Descopado y brotado:

FUSTE

| | Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|------------|----------------|-------|-------|------|
| Cavidades: | Pequeñas | | | |
| | Grandes | | | |

Descortezamiento:

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas:

Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas:

Excesivas / Cruzadas:

Bajas:

Secas / Secas en los ápices:

Invasión de espacio aéreo:

Tocones:

Con cavidades, tumores o cancros:

Con mal ángulo de inserción:

Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal:

Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades:

Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación:

Limpieza:

Aclareo:

Refaldado:

Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN X

OBSERVACIONES

Extraer ejemplar seco.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INSPECTOR DE ARBOLADO

María Celeste Fernández

Nombre y apellido

34828759

D.N.I.

Firma

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 11 _____ / _____ 12/ 2025 _____

Aviso: _____

ARME: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: _____

N°/Ref.: _____





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Sanchez de loria 941

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------------------------------|---|---|------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|
| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL | | Especie botánica: FRESNO AMERICANO (Fraxinus pennsylvanica) | | | | | | | | | |
| Calle: POTOSI | Nº/Ref.: 3752 | Árbol seco: | <input type="checkbox"/> | Árbol semiseco: | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL | | | | | | | | | | | |
| Altura (m): 15 | D.A.P. (cm): 45 | Inclinación: NO | Mayor a 40°: | <input type="checkbox"/> | Menor a 40°: | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Orientación de la inclinación: | | Hacia la calle: | <input type="checkbox"/> | Hacia la propiedad: | <input type="checkbox"/> | Hacia el largo de la vereda: | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Copa: | Desbalanceada: | <input type="checkbox"/> | Descopado: | <input type="checkbox"/> | Descopado y brotado: | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| FUSTE | | | | | | Descortezamiento: | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Cavidades: | Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta | | | | | | | |
| | Pequeñas | | | | | | | | | | |
| | Grandes | | | | | | | | | | |
| Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ | | | | Espesor de la pared remanente (cm): _____ | | | | | | | |
| RAÍCES | | Expuestas: | <input type="checkbox"/> | Levanta vereda (m ²): _____ | Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO | | | | | | |
| RAMAS | | Quebradas / Fisuradas: | <input checked="" type="checkbox"/> | Excesivas / Cruzadas: | <input type="checkbox"/> | Bajas: | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | Secas / Secas en los ápices: | <input type="checkbox"/> | Invasión de espacio aéreo: | <input type="checkbox"/> | Tocones: | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | Con cavidades, tumores o cancros: | <input type="checkbox"/> | Con mal ángulo de inserción: | <input type="checkbox"/> | Codominantes: | <input type="checkbox"/> | | | | |
| HOJAS | | Defoliación: PARCIAL / TOTAL | | Coloración anormal: | <input type="checkbox"/> | Con manchas foliares: | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | Síntomas de enfermedades: | <input type="checkbox"/> | Signos de insectos: | <input type="checkbox"/> | | | | |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR | | | | | | | | | | | |
| A: OBJETIVOS DE LA PODA | | | | | | | | | | | |
| Reducción de riesgo: | | <input type="checkbox"/> | Eliminar interferencias: | <input type="checkbox"/> | Adecuación al sitio: | <input type="checkbox"/> | Regulación de estructura: | <input type="checkbox"/> | | | |
| B: TIPOS DE PODA | | Formación: | <input type="checkbox"/> | Limpieza: | <input type="checkbox"/> | Aclareo: | <input type="checkbox"/> | Refaldado: | <input type="checkbox"/> | Terciado: | <input type="checkbox"/> |
| C: CORTE DE RAÍCES | | Superficial: | <input type="checkbox"/> | Profundo: | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO | | <input type="checkbox"/> | E: TRASPLANTE | | <input type="checkbox"/> | F: EXTRACCIÓN | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

OBSERVACIONES

EJEMPLAR CON COPA QUEBRADA TRAS TEMPORAL. REEMPLAZAR

INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina

816624

Nombre y apellido

F.C.

Firma



Planilla de Inspección de Áboles

Fecha: 24 / 12 / 2025

Aviso: _____

ARME: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: POTOSI

N°/Ref.: 3752





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Potosí 3752

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer

Calle: Estados Unidos _____

Nº/Ref.: 3436 _____

Árbol seco:

Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 50 D.A.P. (cm): 9 Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°: _____

Menor a 40°:

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle:

Hacia la propiedad:

Hacia el largo de la vereda:

Copa:

Desbalanceada:

Descopado:

Descopado y brotado:

FUSTE

| | Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|------------|----------------|-------|-------|------|
| Cavidades: | Pequeñas | | | |
| | Grandes | | | |

Descortezamiento:

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas:

Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: _____

Excesivas / Cruzadas: _____

Bajas: _____

Secas / Secas en los ápices:

Invasión de espacio aéreo:

Tocones:

Con cavidades, tumores o cancros:

Con mal ángulo de inserción:

Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal:

Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades:

Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: _____

Eliminar interferencias: _____

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación:

Limpieza:

Aclareo:

Refaldado: _____

Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

Extraer ejemplar seco.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INSPECTOR DE ARBOLADO

María Celeste Fernández

Nombre y apellido

34828759

D.N.I.

Firma

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: _____

N°/Ref.: _____





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Estados Unidos 3436

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

| | | | |
|--|---|--|--|
| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL | | Especie botánica: PLATANO (Platanus x acerifolia) | |
| Calle: AV. CORRIENTES _____ | | N°/Ref.: 3450 _____ | |
| | | Árbol seco: <input type="checkbox"/> | Árbol semiseco: <input type="checkbox"/> |
| PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL | | | |
| Altura (m): 4.... | D.A.P. (cm): 7.... | Inclinación: SI | Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Orientación de la inclinación: | | Hacia la calle: <input checked="" type="checkbox"/> | Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/> |
| Copa: Desbalanceada: <input type="checkbox"/> | | Descopado: <input type="checkbox"/> | Descopado y brotado: <input type="checkbox"/> |
| FUSTE | | | |
| Cavidades: | Tamaño / Parte | Basal | Media |
| | Pequeñas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Grandes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ | | Espesor de la pared remanente (cm): _____ | |
| RAÍCES | | | |
| Expuestas: <input type="checkbox"/> | Levanta vereda (m ²): _____ | Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO | |
| RAMAS | | | |
| Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/> | Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/> | Bajas: <input type="checkbox"/> | |
| Secas / Secas en los ápices: <input checked="" type="checkbox"/> | Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/> | Tocones: <input type="checkbox"/> | |
| Con cavidades, tumores o cancros: <input type="checkbox"/> | Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/> | Codominantes: <input type="checkbox"/> | |
| HOJAS | | | |
| Defoliación: TOTAL | Coloración anormal: <input type="checkbox"/> | Con manchas foliares: <input type="checkbox"/> | |
| | Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/> | Signos de insectos: <input type="checkbox"/> | |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR | | | |
| A: OBJETIVOS DE LA PODA | | | |
| Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/> | Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/> | Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/> | Regulación de estructura: <input type="checkbox"/> |
| B: TIPOS DE PODA | | | |
| Formación: <input type="checkbox"/> | Limpieza: <input type="checkbox"/> | Aclareo: <input type="checkbox"/> | Refaldado: <input type="checkbox"/> |
| C: CORTE DE RAÍCES | | | |
| Superficial: <input type="checkbox"/> | Profundo: <input type="checkbox"/> | D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO <input type="checkbox"/> | |
| E: TRASPLANTE <input type="checkbox"/> | | F: EXTRACCIÓN <input checked="" type="checkbox"/> | |

OBSERVACIONES

.....EJEMPLAR SEMIVOLCADO HACIA LA CALLE. SECO. REEMPLAZAR

INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina
Nombre y apellido

816624
F.C.



Firma

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 15 / 12 / 2025

Aviso: _____


ARME:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: AV.CORRIENTES

N°/Ref.: 3450





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Av. Corrientes 3450

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer

Calle: Carlos Calvo _____

Nº/Ref.: 3876 _____

Árbol seco:

Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 50 D.A.P. (cm): 11 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:

Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

| | Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|------------|----------------|-------|-------|------|
| Cavidades: | Pequeñas | | | |
| | Grandes | | | |

Descortezamiento:

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:

Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:

Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

Extraer ejemplar seco.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INSPECTOR DE ARBOLADO

María Celeste Fernández

Nombre y apellido

34828759

D.N.I.

Firma

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 09 _____ / _____ 12/ 2025 _____

Aviso: _____

ARME: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: _____

N°/Ref.: _____





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Carlos Calvo 3876

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

| | | | |
|--|---|---|--|
| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL | | Especie botánica: ARCE (Hacer negundo) | |
| Calle: TREINTA Y TRES ORIENTALES | | N°/Ref.: 204 (LA) Árbol seco: <input type="checkbox"/> Árbol semiseco: <input type="checkbox"/> | |
| PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL | | | |
| Altura (m): 12 | D.A.P. (cm): 33 | Inclinación: SI | Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Orientación de la inclinación: | | Hacia la calle: <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/> | Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/> |
| Copa: | Desbalanceada: <input type="checkbox"/> | Descopado: <input type="checkbox"/> | Descopado y brotado: <input type="checkbox"/> |
| FUSTE | | | |
| Cavidades: | Tamaño / Parte | Basal | Media |
| | Pequeñas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Grandes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ | | Espesor de la pared remanente (cm): _____ | |
| Descortezaamiento: <input checked="" type="checkbox"/> | | Fructificaciones fúngicas: <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Codominancias: <input type="checkbox"/> | | Chorreados: <input type="checkbox"/> | |
| RAÍCES | | Expuestas: <input type="checkbox"/> | Levanta vereda (m ²): 14 |
| | | Fisuras en el frente de la propiedad: NO | |
| RAMAS | | Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/> | Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/> |
| | | Secas / Secas en los ápices: <input checked="" type="checkbox"/> | Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/> |
| | | Con cavidades, tumores o cancros: <input type="checkbox"/> | Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/> |
| | | Bajas: <input type="checkbox"/> | Tocones: <input type="checkbox"/> |
| | | Codominantes: <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| HOJAS | | Defoliación: TOTAL | Coloración anormal: <input type="checkbox"/> |
| | | | Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/> |
| | | | Con manchas foliares: <input type="checkbox"/> |
| | | | Signos de insectos: <input type="checkbox"/> |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR | | | |
| A: OBJETIVOS DE LA PODA | | | |
| Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/> | | Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/> | |
| | | Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/> | |
| | | Regulación de estructura: <input type="checkbox"/> | |
| B: TIPOS DE PODA | | Formación: <input type="checkbox"/> | Limpieza: <input type="checkbox"/> |
| | | Aclareo: <input type="checkbox"/> | Refaldado: <input type="checkbox"/> |
| | | | Terciado: <input type="checkbox"/> |
| C: CORTE DE RAÍCES | | Superficial: <input type="checkbox"/> | Profundo: <input type="checkbox"/> |
| D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO | | <input type="checkbox"/> | E: TRASPLANTE <input type="checkbox"/> |
| | | | F: EXTRACCIÓN <input checked="" type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

EJEMPLAR SECO, DESCORTEZADO, CON FRUCTIFICACIONES FUNGICAS EN LA COPA. REEMPLAZAR.

.....

.....

.....

INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina
Nombre y apellido

816624
F.C.



Firma

Planilla de Inspección de Áboles

Fecha: 9 / 12 / 2025

Aviso: _____

ARME: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: TREINTA Y TRES ORIENTALES

N°/Ref.: 204 (LA)



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 9 / 12 / 2025

Aviso: _____

ARME: _____



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 9 / 12 / 2025

Aviso: _____

ARME: _____





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Treinta y tres Orientales 204 (LA)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.