



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Extracciones (Emergencias)

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777 El Decreto N° 166/GCABA/2013 y Decreto 55/GCABA/2014, el expediente EX 2025-03696678-GCABA-COMUNA7 y,

**CONSIDERANDO:**

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. a) de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada por el Decreto N° 166/GCABA/2013, corresponde a las comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que, de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco o, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o, para garantizar la seguridad de las personas o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección, oportunamente realizados, obrantes en este expediente en el orden 79 según IF-2025-54450154-GCABA-COMUNA7, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad ALTA;

Que, recurriendo a la Ley de Arbolado Urbano N° 3263 incisos a), b) y c), resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10 días, tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada Ley;

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7° los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, atento a las normativas mencionadas, la Comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada MIICA SA (CUIT Nro 30-60812520-1), según lo establecido en los Pliegos de Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, RS-2023-36359994-GCABA-SECACGC;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección citados, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares cuyas inspecciones obran en el orden 79 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1777 y el Decreto N° 166/13,

**LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7**

**RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares inspeccionados según Anexo I IF-2025-54450154-GCABA-COMUNA7 obrante en orden 79 del expediente citado en el visto, ubicados en las siguientes direcciones:

- Balbastro 3399 LA
- \* Bogotá 2626
- \* Bolivia 1029 (1015)
- \* Bonifacio 2312 LD
- \* Del Comercio y Estrada
- \* Díaz avelino 1395
- \* Directorio Av. 340
- \* Eguía Manuel 1064
- \* Eguía Manuel 1096 LA
- \* Franklin 1949
- \* Martí José 765
- \* Portela 1621

**Artículo 2°.-** Encomiéndase a la empresa MIICA S.A. CUIT 30-60812520-1, la realización de tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

**Artículo 3° .-** Regístrese, cumplido archívese.

Digitally signed by IARA NAHIR SURT  
Date: 2025.12.17 16:01:20 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**BA** Buenos Aires Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: SOS LEMERGENIA Fecha de relevamiento: 13/11/2025

Arme: .....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: FAGNIO  
Calle: JOSÉ MARTÍ N°: 765  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m): 6 DAP (cm): 10 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

**FUSTE** Descortezaamiento: Cavidades  Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorrados  

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m): ..... Espesor de pared remanente (cm): .....

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: .....

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA  Reducción Riesgo  Eliminar Interferencias  Adecuación al sitio  Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA  Formación  Limpieza  Balanceo  C: EXTRACCIÓN  D: TRASPLANTE  E: TRASPLANTE  Terciado

F: CORTE DE RAÍCES  Superficial  Profunda

**OBSERVACIONES.** EJEMPLAR SE COMIENZA EN PIE CADUCA. REQUIERE EXTRACCION DE RAIZ PARA PODER PLANTAR.

**INSPECTOR/VERIFICADOR**  
Miguel Molina  
3160201



**José Martí 765**



Planilla de Inspección de Árboles  
Aviso EMERGENCIA SOS

Fecha de relevamiento 17/11/2015

Arme .....

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ACACIA BOLTA  
Calle DEL COMERCIO Y ESTRADA N° .....  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 35 Inclinación  SI  Mayor a 40°  Menor a 40°  
Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copia desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_

Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

■ RAIZ

Expuesta  Levanta vereda m2  Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

■ RAMAS

Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado
- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES EJEMPLAR CON RECIEN DESCORAJE DE UN PUNTO PRINCIPAL

CON IMPOSIBILIDAD DE VOLVER A COMPARTIMENTALIZAR LA HERIDA. CON

INCLINACIÓN MUY PROFUNDA HACIA LA VEREDA, DEBE SER EXTRADIDA.

SE ENCONTRABA EN OCHAUA POR LO QUE NO HAY PUE VOLVER

A REFORZAR OTRO.

INSPECTOR/VERIFICADOR

D. Miguel Müller  
376070M



**Del comercio y estrada  
inicio SOS**

**PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES**  
INSPECCIÓN N°

AVISO:	<b>EMERGENCIA</b>		FECHA DE RELEVAMIENTO:	17/11/2025	
ARME					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE	<b>FRANKLIN</b>		N°	1949	
ESPECIE BOTÁNICA	<b>LIRUSTO</b>				
ÁRBOL SECO			ÁRBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX. (m)	3	INCLINACIÓN: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm)	7	Menor a 45°	<input type="checkbox"/>		
		Hacia la calle	<input type="checkbox"/>		
		Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>		
		Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTAZO			
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			
	<b>Cavidades</b> basal media alta pequeñas grandes	CODOMINANCIAS			
		CHORREADOS			
RAIZ	Expuesta	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
		Espesor de pared remanente (cm)			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
		Codominancias			
		Con mal ángulo de inserción			
		Tocones			
		Que invaden espacio aéreo			
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades			
		Defoliación total / parcial			
<i>Recomendaciones del inspector:</i> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/> A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/Limpieza/Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/Terciado/Balanceo C: Extracción      D: Tratamiento sanitario      E: Trasplante      F: Corte de raíces Observaciones:					
ARBOLITO SE QUEBRO Y CAYO COMPLETO. Se SOLICITA RETIRAR RESTOS EN FRANKLIN 1949. Completar extracción y replantar. No es emergencia					
PRIORIDAD: Datos del Inspector: PONS      Obens Nombre y Apellido      Firma      DNI					



Buenos Aires Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles**

Fecha: 18 / 11 / 2025  
Aviso: 505  
ARME:

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL**

Calle: DIRECTORIO N°/Ref.: 340 Especie botánica: FRESNO Árbol seco  Árbol semiseco:

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura (m): 10 D.A.P. (cm): 35 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°:  Menor a 40°:   
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  Hacia la propiedad:  Hacia el largo de la vereda:   
 Copa: Desbalanceada:  Descopado:  Descopado y brotado:

FUSTE		Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas				
	Grandes				

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

Descorzamiento:   
 Fructificaciones fúngicas:   
 Codominancias:   
 Chorreados:

**RAÍCES** Expuestas:  Levanta vereda (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas:  Excesivas / Cruzadas:  Bajas:   
 Secas / Secas en los ápices:  Invasión de espacio aéreo:  Tocones:   
 Con cavidades, tumores o癌cos:  Con mal ángulo de inserción:  Codominantes:

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal:  Con manchas foliares:   
 Síntomas de enfermedades:  Signos de insectos:

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA  
 Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura:   
 B: TIPOS DE PODA Formación:  Limpieza:  Aclareo:  Refaldado:  Terciado:   
 C: CORTE DE RAÍCES Superficial:  Profundo:   
 D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO  E: TRASPLANTE  F: EXTRACCIÓN

**OBSERVACIONES**

Se observó un pie que presenta sonrisas, una de sus ramas principales se encuentra seca. Todo el ejemplar presenta fructificaciones fúngicas.

Se recomienda la extracción del mismo a fin de evitar daños a sierra y talco.

**INSPECTOR DE ARBOLADO**

Cristian Forre 35211750   
 Nombre y apellido D.N.I. Firma



Directorio 340  
F. I  
S.O.S



## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 17/11/2025

Aviso: Oficio

ARME: \_\_\_\_\_

## INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: fresno

Calle: Avelino diaz

Nº/Ref.: 1395

Árbol seco: Árbol semiseco: 

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 5	D.A.P. (cm): 45	Inclinación: Sí / NO	Mayora 40°: <input type="checkbox"/>	Menor 40°: <input type="checkbox"/>
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle: <input type="checkbox"/>	Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/>	Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/>	
Copa:	Desbalanceada: <input type="checkbox"/>	Descopado: <input type="checkbox"/>	Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>	

## FUSTE

Descortezaamiento: 

	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Grandes <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chomreados: 

Cavidad/glándula en fuste(m): Espesor de la pared remanente(cm):

RAÍCES	Expuestas: <input type="checkbox"/>	Lleva vereda(m²):	Fisuras en el frente de la propiedad: Sí / NO
--------	-------------------------------------	-------------------	---

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas: x <input checked="" type="checkbox"/>	Excesivas/ Cruzadas: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/>
	Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/>	Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>	Tocones: <input type="checkbox"/>
	Concavidades,tumores o cancos: <input type="checkbox"/>	Con malángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Codominantes: <input type="checkbox"/>

HOJAS	Defoliación: PARCIAL/ TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>	Comanches foliares: <input type="checkbox"/>
		Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Signos de insectos: <input type="checkbox"/>

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación:  Limpieza:  Adelante:  Refaldado:  Terciado: 

## C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo:  E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO  F: EXTRACCIÓN x

## OBSERVACIONES

En la inspección se observó un ejemplar al cual se le desgarró su única rama principal, producto del desgarro quedó una gran herida en el fuste que además presenta descortezaamiento, debido a estos defectos se recomienda la extracción del ejemplar

## INSPECTOR DE ARBOLADO

Cristian Ponce  
Nombre y apellido35211450  
D.N.I.  
Firma





Planilla de Inspección de Árboles  
Emergencia

Fecha de relevamiento 20/11/2025

Aviso \_\_\_\_\_ Arme \_\_\_\_\_

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRESNO  
Calle BOLIVIA N° 1029  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 20 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

■ FUSTE

Pequeñas	Descortezamiento: Cavidades			Fructificaciones fúngicas	Codominacias	Chorreados		
	basal	media	alto					
Grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)					
			Espesor de pared remanente (cm)					

■ RAÍZ

Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

■ RAMAS

Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo  
 Eliminar interferencias  
 Adecuación al sitio  
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación  
 Limpieza  
 Aclarado  
 Refaldado  
 Terciado

- Balanceo  
 C: EXTRACCIÓN  
 E: TRASPLANTE  
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

- F: CORTE DE RAÍCES  
 Superficial  
 Profunda

■ OBSERVACIONES .....

Ejemplar descopado por emergencia, debido al quiebre de su fuste y caída de su copa.

Se solicita su extracción y retirar restos (en 1015).  
Dejar plantera en condiciones para plantar un nuevo ejemplar según el plan maestro.

■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Daniela Insaurralde

33.824.337

Nombre y Apellido .....

Firma .....

DNI .....





## Planilla de Inspección de Árboles Emergencia

Fecha de relevamiento 20/11/2025

Aviso .....

Arme .....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica **FRESNO**Calle **BONIFACIO** N° **2312LD**  Árbol Seco  Árbol Semi Seco**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**Altura aprox. (m) **8** DAP (cm) **25** Inclinación: SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada**FUSTE**

Descortezaamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
basal	media	alto			
Pequeñas	Sí		Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes			Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ** Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO**RAMAS**

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

**HOJAS** De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR****A: OBJETIVOS DE LA PODA**

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

**B: TIPOS DE PODA**

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

**C: EXTRACCIÓN**

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

**F: CORTE DE RAÍCES**

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES** .....

Ejemplar con quiebre en rama principal, apoyada sobre la propiedad.

Alto índice de esbeltez y mala estructura.

Se solicita su extracción para evitar daños.

Dejar plantera en condiciones para plantar un nuevo ejemplar según el plan maestro.

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

Daniela Insaurralde

33.824.337

Nombre y Apellido .....

Firma .....

DNI .....



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES									
G.C.B.A.			INSPECCIÓN N°						
AVISO:	EMERGENCIA		FECHA DE RELEVAMIENTO: 5-12-2025						
ARME									
UBICACIÓN DEL ARBOL									
CALLE	EQUÍA		Nº	1064					
ESPECIE BOTÁNICA	FRESNO								
ÁRBOL SECO			ÁRBOL SEMISECO						
PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL									
ALTURA APROX. (m)	8	INCLINACIÓN: SI / NO	Mayor a 45°						
DAP (cm)	39	Menor a 45°							
		Hacia la calle							
		Hacia la propiedad							
		Hacia el largo de la vereda							
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO							
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS					
	Cavidades			CODOMINANCIAS					
	basal	media	alta	CHORREADOS					
pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)						
grandes			Espesor de pared remanente (cm)						
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO							
RAMAS	Levanta vereda: m <sup>2</sup>								
	Quebradas/Fisuradas			Codominancias					
	Secas/ Secas en las puntas			Con mal ángulo de inserción					
	Con cavidades/Tumores o Cancros			Tocones					
Bajas				Que invaden espacio aéreo					
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades						
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial						
	Con signos de insectos								
<b>Recomendaciones del Inspector:</b> A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interacciones/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción      D: Tratamiento sanitario      E: Trasplante      F: Corte de raíces <b>Observaciones:</b> ARBOL Seco - SE SOLICITA EXTRACCION URGENT EMERGENCIA									
PRIORIDAD: Datos del Inspector: Bns      Ober Nombre y Apellido      Firma      DNI <small>Impreso en la Imprenta del GCABA</small>									



Eguia 1064

SOS

**BA Buenos Aires Ciudad**

**Planilla de Inspección de Árboles**  
**EMERGENCIA**

Aviso: \_\_\_\_\_ Arme: \_\_\_\_\_ Fecha de relevamiento 5/11/2025

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica XX  
Calle: EQUILA N° 1096 LA.  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 21 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copia desbalanceada

**FUSTE**

	Descortezaamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas <input type="checkbox"/> Codominadas <input type="checkbox"/> Chorreados
Grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
	Espesor de pared remanente (cm) _____		

**RAÍZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Con mal ángulo de inserción  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Bajas  
 Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA  
 Reducción Riesgo  TIPOS DE PODA  
 Eliminar Interferencias  Formación  Balanceo  
 Adecuación al sitio  Limpieza  C: EXTRACCIÓN  
 Regulación de  Adareo  E: TRASPLANTE  Superficial  
 estructura  Refaldado  Terciado  D: TRATAMIENTO SANITARIO  Profunda

**OBSERVACIONES** ARBOL SECO, SE SOLICITA EXTRACCION  
 (Tiene movimiento)  
 RIESGO EMERGENCIA

**INSPECTOR/VERIFICADOR**  
 J. Lopez K. 2025



Eguia 1096 la  
emergencia

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES		INSPECCIÓN N°		
AVISO:	ESTEPDPCIA			
ARME				
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE	BALGASTRO			
ESPECIE BOTÁNICA	CRESPO			
ÁRBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/> ÁRBOL SEMISECO <input type="checkbox"/>			
PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX. (m)	23	INCLINACION: SI / NO		
DAP (cm)	5	<input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input checked="" type="checkbox"/> Menor a 45°		
		<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input checked="" type="checkbox"/> Hacia la propiedad		
		<input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda		
COPA DESBALANCEADA				
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	<input type="checkbox"/> DESCOPADO <input checked="" type="checkbox"/> DESCOPADO Y BROTADO		
	Cavidades			
	pequeñas	<input type="checkbox"/> basal	<input type="checkbox"/> media	<input type="checkbox"/> alta
RAIZ	Expuesta	Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)		
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	<input type="checkbox"/> Codominancias <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción <input type="checkbox"/> Tocones <input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo		
RAMAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades <input type="checkbox"/> Defoliación total / parcial		
	Recomendaciones del inspector:			
	<input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input checked="" type="checkbox"/> PROFUNDA			
A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces				
Observaciones:				
<i>ÁRBOL SECO - Se solicita EXTRACCIÓN - PRIORIDAD: EMERGENCIA</i>				
PRIORIDAD:				
Datos del Inspector:				
<i>Pons</i> Nombre y Apellido		<i>Pons</i> Firma		DNI
Impreso en la Imprenta del GCABA				



Balbastro 3399 la

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N° \_\_\_\_\_

FECHA DE RELEVAMIENTO: 12-12-2025

AVISO:	<u>EMERGENCIA</u>	
ARME:		
UBICACIÓN DEL ARBOL		
CALLE	<u>PORTELA</u>	Nº <u>1621</u>
ESPECIE BOTÁNICA	<u>LIGUSTRO</u>	
ÁRBOL SECO	ÁRBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL		
ALTURA APROX. (m)	<u>8</u>	INCLINACIÓN: SI / NO
DAP (cm)	<u>31</u>	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>
		Menor a 45° <input type="checkbox"/>
		Hacia la calle <input type="checkbox"/>
		Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>
		Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	<u>Cavidades</u>	CODOMINANCIAS
		CHORREADOS
pequeñas	<u>basal</u>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
grandes	<u>media</u>	Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones
	Bajas	Que invaden espacio aéreo
Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial
	Con signos de insectos	
Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>		
A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética		
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo		
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces		
Observaciones:		
<u>ÁRBOL DESCALZADO APoyADO contra poste.</u> <u>Se SOLICITA EXTRACCION URGENTE.</u> <u>PRIORIDAD EMERGENCIA</u> <u>QUEBRADO DEL FUSTE PODRIDO Y PARTIDO</u>		
PRIORIDAD:		
Datos del Inspector:		
<u>BOS</u>		<u>MAR</u>
Nombre y Apellido		Firma
		DNI

Impreso en la Imprenta del GCBA

(ver en DACK N/C pocket)

MADE IN CHINA

*Portela 1621*

SOS





## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso.

SOS

Fecha de relevamiento 16/12/25

Arme.

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica	Ficus
Calle	Boedo	Nº 2626
		<input type="checkbox"/> Árbol Seco <input type="checkbox"/> Árbol Semi Seco

## ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 16 DAP (cm) 50 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

■ FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
	Pequeñas			Espesor de pared remanente (cm)		
Grandes						

■ RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

■ RAMAS  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA  
 Reducción Riesgo  
 Eliminar Interferencias  
 Adecuación al sitio  
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA  
 Formación  
 Limpieza  
 Aclareo  
 Refaldado  
 Terciado

C: EXTRACCIÓN  
 Balanceo  
 E: TRASPLANTE  
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES  
 Superficial  
 Profunda

## ■ OBSERVACIONES

Se observa un ejemplar con 2 ramos principales cada uno tiene una fuerte quebradura y este obstruye la circulación vehicular.  
El resto de la copa tiene forma de abanico con ramos secundarios que quebraron su morro, dejando como producto Tocones, se recomienda el descopalaje del mismo a fin de evitar posibles riesgos y peligros.

*Alony (Cristian Porte - 3521450)*

INSPECTOR/VERIFICADOR



Bogota 2626 SOS antes



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Informes técnicos (Emergencias)

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 24 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.12.17 15:30:09 -03:00



## G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Extracciones (Mt Miica)

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 3263 y Nº 1777 El Decreto Nº 166/GCABA/2013 y Decreto 55/GCABA/2014, el expediente EX 2025-03696678-GCABA-COMUNA7 y,

**CONSIDERANDO:**

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. a) de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto Nº166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley Nº 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley Nº1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada por el Decreto Nº 166/GCABA/2013, corresponde a las comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que, de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco o, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o, para garantizar la seguridad de las personas o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección, oportunamente realizados, obrantes en este expediente en el orden 80, según IF-2025-54450503-GCABA-COMUNA7, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad ALTA;

Que, recurriendo a la Ley de Arbolado Urbano Nº 3263 incisos a), b) y c), resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10 días, tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada Ley;

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7° los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, atento a las normativas mencionadas, la Comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada MIICA SA (CUIT Nro 30-60812520-1), según lo establecido en los Pliegos de Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, RS-2023-36359994-GCABA-SECACGC;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección citados, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares cuyas inspecciones obran en el orden 80 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1777 y el Decreto N° 166/13,

**LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7**

**RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares inspeccionados según Anexo I IF-2025-54450503-GCABA-COMUNA7 obrante en orden 80 del expediente citado en el visto, ubicados en las siguientes direcciones:

• Artigas Gral José G. 540

• Cachimayo 1893

• Cachimayo 1913

• Craig 810

\* De las Ciencias 1073

\* Del Buen Orden 1015

\* Doblas 1103

\* Eguía Manuel 1066

\* Granaderos 430

\* Laferrere G. 2118

\* Martí José 31

\* Miró 1414

\* Nazca Av. 859

\* Rivera Indarte 1077

\* Somellera 1720

\* Terrada 470

**Artículo 2º.**- Encomiéndase a la empresa MIICA S.A. CUIT 30-60812520-1, la realización de tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

**Artículo 3º** .- Regístrese, cumplido archívese.

Digitally signed by IARA NAHIR SURT  
Date: 2025.12.18 13:23:33 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fecha: 01/12/2025

Aviso: 501291856/25

ARME: \_\_\_\_\_



### Planilla de Inspección de Árboles

#### INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: xx

Calle: Jose martí

Nº/Ref.: 31

Árbol seco:

Árbol semiseco:

#### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 3 D.A.P. (cm): 5 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°:  Menor a 40°:   
Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  Hacia la propiedad:  Hacia el largo de la vereda:

Copa: Desbalanceada:  Descopado:  Descopado y brotado:

#### FUSTE

Descortezaamiento:

Altitud (m)	Basal	Media	Alta
Cavidades: Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chomeados:

Calidad y grueso en fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES Expuestas:  Levantavereda (m²): Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas/ Fisuradas:  Excesivas/ Cruzadas:  Bajas:   
Secas / Secas en los ápices:  Invasión de espacio aéreo: Tocones:   
Concavidades, tumores o cancos:  Con malángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL/ TOTAL Coloración anormal:  Manchas foliares:   
Síntomas de enfermedades:  Signos de insectos:

#### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

##### A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación:  Limpieza:  Aclarado:  Refaldado:  Terciado:

##### C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:  Profundo:

##### D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

#### OBSERVACIONES

En la inspección se observó un ejemplar seco, se recomienda su extracción y la colocación de un ejemplar sano y vital según el plan maestro.

#### INSPECTOR DE ARBOLADO

Cristian Ponce  
Nombre y apellido

35211450  
D.N.I.

Firma



Jose marti 31



## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 2/12/2025

Aviso Oficio \_\_\_\_\_ Arme \_\_\_\_\_

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Fresno  
Calle Granaderos N° 430  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**  
Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 35 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

**FUSTE** Descorzamiento: Cavidades  Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados  

basal	media	alto
Pequeñas	X	
Grandes		X

  
Cavidad longitudinal en el fuste (m) 3 Espesor de pared remanente (cm)

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades Presencia de bicho taladro en todo el eje principal con oquedades

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	D: TRASPLANTE	E: TRATAMIENTO SANITARIO	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Terciado				

**OBSERVACIONES** Ejemplar con riesgo de caída requiere ser extraído por presencia de corde de brazo principal que lleva a pudrición de todo el eje principal en su largo con presencia de bicho taladro que lo debilita , riesgodo de caída y reemplazar en la posición una vez extraído por otro ejemplar

INSPECTOR/VERIFICADOR

nicolas muller  
Nombre y Apellido \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ 37607051 DNI \_\_\_\_\_



**Granaderos 430**

Fecha: 25/11/2025

Aviso: 501250651/25

ARME: \_\_\_\_\_



### Planilla de Inspección de Árboles

#### INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Robinia

Calle: Terrada

Nº/Ref.: 470

Árbol seco:

Árbol semiseco:

#### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 25

Inclinación: SI / NO

Mayora 40°:  Menora 40°:

Orientación de la inclinación: Hacia la calle:

Hacia la propiedad:

Hacia el largo de la vereda:

Copa:

Desbalanceada:

Descopada:

Descopada y brotada:

#### FUSTE

Descortezaamiento:

	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas		
	Grandes		

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreados:

Cavidad o grieta en fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

#### RAÍCES

Expuestas:  Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

#### RAMAS

Quebradas/ Fisuradas:

Excesivas/ Cruzadas:

Bajas:

Secas / Secas en los ápices:

Invasión de espacio aéreo:

Tocones:

Concavidades, tumores o cancos:

Compartimento de inserción:

Codominantes:

#### HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal:

Comanchas foliares:

Síntomas de enfermedades:

Signos de insectos:

#### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

##### A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias: Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

##### B: TIPOS DE PODA

Formación:

Limpieza:

Adareo:

Refaldado:

Terciado:

##### C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:

##### D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE:

F: EXTRACCIÓN:

#### OBSERVACIONES

En la inspección se observó un ejemplar semiárido, un gran porcentaje de su copa desfoliada, se recomienda la extracción del mismo a fin de evitar daños a bienes y terrenos a posterior realizar la plantación de un ejemplar según plan maestro

#### INSPECTOR DE ARBOLADO

Cristian Ponce  
Nombre y apellido

35211450  
D.N.I.

Firma



Terrada 470



## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 18/07/2025

Aviso: 500739864/25

ARME: \_\_\_\_\_

## INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: fresno

Calle: Artigas

Nº/Ref.: 540

Árbol seco: Árbol semieseco: 

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 11

D.A.P. (cm): 40

Inclinación: SI / NO

Mayora 40°:  Menora 40°: 

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda: 

Copas:

Desbalanceada: Descopada: Descopado y brotado: 

## FUSTE

Tamaño: Parv	Basal	Media	Alta
Cavidades: Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el tronco (m):

Espesor de la pared remanente (cm):

Descorceamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreos: 

## RAÍCES

Expuestas: 

Levantavereda (m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

## RAMAS

Quebradas/Fisuradas: Excesivas/ Cruzadas: Bajas: Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones: Concavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes: 

## HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: Comanchas foliares: Síntomas de enfermedades: Signos de insectos: 

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: 

## B: TIPOS DE PODA

Formación: Limpieza: Aclaro: Refaldado: Terciado: 

## C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo: 

## D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

## E: TRASPLANTE

## F: EXTRACCIÓN

## OBSERVACIONES

Ejemplar sano y vital en la parte aérea sin embargo se divisa descorceamiento y un avance de putrefacción en la base del fuste representando un riesgo para bienes y tercero se recomienda la extracción del ejemplar

## INSPECTOR DE ARBOLADO

Cristian Ponce  
Nombre y apellido:35211450  
D.N.I.  
Firma



Artigas 540



### Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. 501070155125

Fecha de relevamiento 28/11/2015

Arms.

#### ■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica NO IDENTIFICADA

Calle CRA 6 N° 810  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

#### ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 25 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copia desbalanceada

#### ■ FUSTE

Descorzamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
Pequeñas	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	Espesor de pared remanente (cm)
Grandes					

#### ■ RAÍZ

Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

#### ■ RAMAS

Tocones  Excesivas / Cruzadas  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Con mal ángulo de inserción  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Bajas  
 Que invaden espacio aéreo

#### ■ HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

#### ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

##### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

##### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Refaldado
- Terciado

##### D: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

##### G: TRATAMIENTO SANITARIO

#### ■ OBSERVACIONES. EXCEPTO PARA EXTRACCIÓN MUERTO EN RÍO

Y PARA SER REEMPLAZADO POR OTRO CUANDO LO SAQUEO.

#### ■ INSPECTOR/VERIFICADOR

D. M. Llorente  
37607051



Craig 810



## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 25/11/2025

Aviso: 501251565/25

ARME: \_\_\_\_\_

## INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: fresno

Calle: Nazca

Nº/Ref.: 859

Árbol seco:

Árbol semiseco:

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 25

Inclinación: SI / NO

Mayora 40°: Menora 40°: Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda: Copas: Desbalanceada:  Descopado: Descopado y brotado: 

## FUSTE

Descorteamiento: 

	Basal	Media	Alta
Cavidades: Pequeñas			
Grandes			

Cavidad o grieta en fuste(m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente(cm): \_\_\_\_\_

Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados: 

## RAÍCES

Expuestas: 

Levantavereda(m²): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

## RAMAS

Quebradas/ Fisuradas: Excesivas/ Cruzadas: Bajas: Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones: Concavidades, tumores o cancos: Comatángulos de inserción: Codominantes: 

## HOJAS

Defoliación: PARCIAL/ TOTAL

Coloración anormal: Comanchas foliares: Síntomas de enfermedades: Signos de insectos: 

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA. Formación:  Limpieza:  Adareo:  Refaldado:  Terciado: 

## C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo: 

## D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN 

## OBSERVACIONES

En la inspección se observó un ejemplar verde, el mismo fue colisionado en la base del fuste dejando una herida, se desprendió una raíz de sostén produciendo la inclinación del individuo, el mismo se encuentra sostenido en parte por el balón del edificio, se recomienda la extracción del mismo y posterior plantación de un ejemplar según el plan maestro

## INSPECTOR DE ARBOLADO

Cristian Ponce  
Nombre y apellido35211450  
D.N.I.  
Firma



Nazca 859

**PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES**

G.C.B.A.

AVISO:	50125617/25	INSPeCCIÓN N°	
ARME		FECHA DE RELEVAMIENTO:	26/11/2025
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	MANUEL EQUIA	N°	1066
ESPECIE BOTÁNICA	FRESNO		
ÁRBOL SECO	X	ÁRBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX. (m)	7	INCLINACIÓN: SI / NO	<input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45°
DAP (cm)	33	ORIENTACIÓN DE LA	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	pequeñas	basal	media
RAIZ	Cavidades		CHORREADOS
	grandes		
Quebradas/Fisuradas		Espesor de pared remanente (cm)	
RAMAS	Secas/Secas en las puntas		Codominancias
	Con cavidades/Tumores o Cancros		Con mal ángulo de inserción
Bajas		Tocones	
Excesivas/Cruzadas		Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial
Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Red. Riesgo / Eliminar interferencias / Red. sombra / resistencia al viento / mejorar la estética		SUPERFICIAL	PROFUNDA
B: Tipos de poda: Formación / Limpieza / Aclaro / Refaldado / Reducción de copa / Terciado / Balanceo			
C: Extracción X D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
Observaciones: ARBOL SECO - SE SOLICITA EXTRACCION RIESGO eleVADO			
PRIORIDAD:			
Datos del Inspector:			
Nombre y Apellido		Firma	
PONS		Holl	
DNI			

Impreso en la Imprenta del GCBA

(With back N/C pocket)

MADE IN CHINA



**PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES**

INSPECCIÓN N° 18/11/2025  
 FECHA DE RELEVAMIENTO: Extracción

G.C.B.A.	AVISO: <u>SDI 231 DBL/25</u>	ARME
UBICACIÓN DEL ARBOL	DE LAS CIENCIAS	N° <u>1073</u>
CALLE	PALTA	
ESPECIE BOTÁNICA	ÁRBOL SECO	ÁRBOL SEMISECO
PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL		
ALTURA APROX. (m)	<u>11</u>	INCLINACIÓN: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<u>41</u>	ORIENTACIÓN DE LA Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS
	Cavidades basal media alta	Cavidad longitudinal en el fuste (m) <u>1,5</u> Espesor de pared remanente (cm) <u>2,2</u>
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m <sup>2</sup>	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades Defoliación total / parcial
<b>Recomendaciones del Inspector:</b> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/> <b>A:</b> Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética <b>B:</b> Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo <b>C:</b> Extracción <input checked="" type="checkbox"/> <b>D:</b> Tratamiento sanitario <b>E:</b> Trasplante <b>F:</b> Corte de raíces <b>Observaciones:</b> ARBOL INCLINADO + de 45 CON CAVIDAD Y PUTREFACCION CERCANO AL CUELLO DE 1,5m X 40 cm, PROFUNDIDAD INDETERMINADA. RAYADURA ESPERALADA, MUY ELONGADO. <i>Se solicita descope y posterior extracción</i> <i>MOTIVO: REDUCCIÓN DE RIESGO</i> <i>RIESGO MUY ELEVADO</i> <i>Realizar a 1/4 brevedad.</i>		
PRIORIDAD:		
Datos del Inspector: <u>Jons</u>		
Nombre y Apellido		Firma
		DNI

Impreso en la Imprenta del GCBA

MADE IN CHINA



*De las ciencias 1073*

 <b>G.C.B.A.</b> GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°		
AVISO:	OFICIO			
ARME				
<b>UBICACION DEL ARBOL</b>				
CALLE	RIVERA INDARTE	N° 1077		
ESPECIE BOTANICA	FICUS			
ARBOL SECO	<input type="checkbox"/>			
ARBOL SEMISECO	<input checked="" type="checkbox"/> X			
<b>PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL</b>				
ALTURA APROX (m)	3	INCLINACION: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45°		
DAP (cm)	32	ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>		DESCOPADO <input type="checkbox"/>	DESCOPADO Y BROTADO <input checked="" type="checkbox"/>
<b>FUSTE</b>	DESCORTEZAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> X		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS <input type="checkbox"/>	
	Cavidades basal <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/>		CODOMINANCIAS <input type="checkbox"/> CHORREADOS <input type="checkbox"/>	
pequeñas <input type="checkbox"/> grandes <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cavidad longitudinal en el fuste (m) 1,60 Espesor de pared remanente (cm) <input type="checkbox"/>	
<b>RAIZ</b> Exuesta <input type="checkbox"/> Levanta vereda: m2 <input type="checkbox"/>			Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>RAMAS</b>	Quebradas/ Fisuradas <input type="checkbox"/> Secas/ Secas en las puntas <input type="checkbox"/>		Codominancias <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción <input type="checkbox"/>	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros <input type="checkbox"/> Bajas <input type="checkbox"/> Excesivas/ Cruzadas <input type="checkbox"/>		Tocones <input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo <input type="checkbox"/>	
<b>HOJAS</b>	De coloración anormal <input type="checkbox"/> Con manchas foliares <input type="checkbox"/> Con signos de insectos <input type="checkbox"/>	Síntomas de enfermedades <input type="checkbox"/> Defoliación total <input type="checkbox"/> parcial <input type="checkbox"/>		
<b>Recomendaciones del inspector:</b>				
<b>A:</b> Objetivos de poda: Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Reducir sombra <input type="checkbox"/> resistencia al viento <input type="checkbox"/> mejorar la estética <input type="checkbox"/> <b>B:</b> Tipos de poda: Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Reducción de copa <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanced <input type="checkbox"/> <b>C:</b> Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>				
<b>Observaciones:</b>				
Al momento de la inspección se observa un ejemplar parcialmente descopado con anterioridad, que presenta una gran cavidad en su fuste, provocando casi la totalidad de su descortezamiento, y quedando a la vista mader en estado de descomposición avanzada, se estima un remanente de pared no superior al 40% en el sector más comprometido. Se observan numerosos cortes de podas no compartmentalizados sobre ramas primarias y secundarias. Considerando que la situación es irreversible fitosanitariamente se sugiere su extracción prioritaria media (Ley 3263 art 15 inc b y d), ampliación de plantera y reposición de ejemplar de acuerdo a planificación.				
<b>Datos del Inspector/Verificador</b>				
LUCAS PEREZ	 Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez		31026617	
Nombre y Apellido	Firma		FM ó DNI	





## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 13/11/2025

Aviso S01202069/25

Arme \_\_\_\_\_

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica XX  
Calle DOBLAS N° 1103  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 32 Inclinación:  SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

**FUSTE** Descortezamiento: Cavidades  Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados  

basal	media	alto
Pequeñas	SI	
Grandes		

  
Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_  
Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades \_\_\_\_\_

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	D: TRATAMIENTO SANITARIO	E: CORTE DE RAÍCES
<input checked="" type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial	
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda	
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE		
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO		
	<input type="checkbox"/> Terciado			

**OBSERVACIONES** \_\_\_\_\_

Ejemplar completamente seco. Presenta descortezamiento y grietas en su fuste.

Se solicita su extracción, dejando plantera en condiciones para la plantación de un nuevo ejemplar según el plan maestro.

Prioridad Media-Alta

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

Daniela Insaurralde

33.824.337

Nombre y Apellido \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

DNI \_\_\_\_\_





## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. 500 6462 98/25

Fecha de relevamiento 18/6/2005

Arme.

## UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle M. No. 1414  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 25 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

## FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreos
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas	X	X	X			
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2  Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NORAMAS  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreoHOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades. *NO BROTA EN PRIMAVERA VERANO*

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
  - Limpieza
  - Aclareo
  - Refaldado
  - Terciado
- Balanceo
  - C: EXTRACCIÓN
  - E: TRASPLANTE
  - D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES. *Ejchan en multiples ane caminar a lo**LARGO DE JUESE PRIMARIAL. NO BROTA EN PRIMAVERA VERANO**Por lo que debe ser extraido y rechazado por otro**EXEMPLAR.*

INSPECTOR/VERIFICADOR

  
Nicolás Müller  
37607-51



Miro 1414



## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 10 / 11 / 2025

Aviso:

ARME:

### INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: *Cedrus atlantica glauca*Calle: Somellera N°/Ref.: 1720 Árbol seco:  Árbol semiseco: 

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 25 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°:  Menor a 40°: Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  Hacia la propiedad:  Hacia el largo de la vereda: Copa: Desbalanceada:  Descopado:  Descopado y brotado: 

### FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:	<input type="checkbox"/>
	pequeñas				Fructificaciones fúngicas:	<input type="checkbox"/>
	Grandes				Codominancias:	<input type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

Chorreos: 

### RAÍCES

Expuestas:  Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

### RAMAS

Quebradas / Fisuradas:  Excesivas / Cruzadas:  Bajas:   
Secas / Secas en los ápices:  Invasión de espacio aéreo:  Tocones:   
Con cavidades, tumores o cánceres:  Con mal ángulo de inserción:  Codominantes: 

### HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal:  Con manchas foliares:   
Síntomas de enfermedades:  Signos de insectos: 

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación:  Limpieza:  Aclareo:  Refaldado:  Terciado: C: CORTE DE RAÍCES Superficial:  Profundo: D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO  E: TRASPLANTE  F: EXTRACCIÓN 

### OBSERVACIONES

Ejemplar ubicado dentro de establecimiento educativo, en zona circulada por niños.

Al momento de la inspección se observa vital con intervención sobre las raíces que compromete su estabilidad.

Debido a la zona de alto tránsito donde se encuentra ubicado, para resguardar la seguridad de bienes y personas, se solicita su extracción y reemplazo por ejemplar que se adecue al sitio.

### INSPECTOR DE ARBOLOADO

Rodríguez Leandro E.

Nombre y apellido

37951339

D.N.I.





## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° \_\_\_\_\_

AVISO:	S01275155/25	FECHA DE RELEVAMIENTO: 27/11/2025
ARME		
UBICACION DEL ARBOL		
CALLE	CACHIMAYO	N° 1893
ESPECIE BOTANICA	NN	
ARBOL SECO	X	ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL		
ALTURA APROX (m)	5	INCLINACION: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	14	ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTAZO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	Cavidades	CODOMINANCIAS
		CHORREADOS
pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAIZ	Exuesta	provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	Levanta vereda: m2	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones
	Bajitas	Que invaden espacio aéreo
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas	
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares	Defoliación total <input type="checkbox"/> parcial <input type="checkbox"/>
Recomendaciones del inspector:		
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Reducir sombra <input type="checkbox"/> resistencia al viento <input type="checkbox"/> mejorar la estética <input type="checkbox"/>		
B: Tipos de poda: Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Reducción de copa <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo <input type="checkbox"/>		
C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raices <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>		
Observaciones:		
Ejemplar semi adulto totalmente seco y muerto en pie		
Se solicita su extraccion prioridad media		
Podria ser realizada por la cuadrilla de la comuna		
No se sugiere replantar en posicion ya que se encuentra por debajo de luminaria publica y proximo		
a ochava.		
Datos del Inspector/Verificador		
LUCAS PEREZ	Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez	31026617
Nombre y Apellido	Firma	FM ó DNI

**Cachimayo 1893**



**Buenos Aires Ciudad**

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso. 500-715680/15 Arme 011 Fecha de relevamiento 4/7/2025

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica PLATANO  
Calle CACHIMATO N° 1913  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**  
Altura aprox. (m) 16 DAP (cm) 110 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

**FUSTE** Descortezaamiento: Cavidades  Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreando  

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_  
Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defollación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defollación Parcial Síntomas de enfermedades \_\_\_\_\_

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**


A: OBJETIVOS DE LA PODA  Reducción Riesgo  Eliminar interferencias  Adecuación al sitio  Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA  Formación  Balanceo  
 Limpieza  EXTRACCIÓN  
 Aclareo  E: TRASPLANTE  
 Refaldado  D: TRATAMIENTO SANITARIO  
 Terciado

F: CORTE DE RAÍCES  Superficial  Profunda

**OBSERVACIONES.** ARBOL DE GRAN PONTE PRODUCE RAJADURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD Y PRODUCE RAJADURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD - NO HAY ESPACIO PARA PASEO POR LA VEREDA - NI SE PUEDEN CORTAR MAS LAS RAICES SIN PONER EN RIESGO LA ESTABILIDAD DEL ARBOL.  
 PLUVIAL INVULNERADO Y ESTA LEVANTANDO LA ENTRADA DE GAS CON EL RIESGO IMPLICADO  
 SOLICITO EXTRACCION RIESGO ELEVADO  
 LUEGO REALIZAR VEREDA 28 m<sup>2</sup> CON PLANTERA 1.20 x 1.20  
 CAMBIAR PLUVIAL - PLANTAR JACARANDA.

**INSPECTOR/VERIFICADOR**  
Pons Molina



Cachimayo 1913



## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso \_\_\_\_\_

Fecha de relevamiento 11/12/2025

Oficio \_\_\_\_\_

Arme \_\_\_\_\_

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Acer negundo  
Calle gregorio laferriere N° 2118  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**  
Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 30 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descorzamiento: Cavidades			<input checked="" type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas			X	Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes			X	Espesor de pared remanente (cm)				

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

- |   |                                    |  |                                    |   |                                      |
|---|------------------------------------|--|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| A: OBJETIVOS DE LA PODA                           | B: TIPOS DE PODA                   | C: EXTRACCIÓN                                | D: TRASPLANTE                      | E: TRATAMIENTO SANITARIO                          | F: CORTE DE RAÍCES                   |
| <input type="checkbox"/> Reducción Riesgo         | <input type="checkbox"/> Formación | <input checked="" type="checkbox"/> Balanceo | <input type="checkbox"/> Limpieza  | <input type="checkbox"/> Aclareo                  | <input type="checkbox"/> Superficial |
| <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias  | <input type="checkbox"/> Refaldado | <input type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN       | <input type="checkbox"/> Refaldado | <input type="checkbox"/> Terciado                 | <input type="checkbox"/> Profunda    |
| <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio      | <input type="checkbox"/> Terciado  | <input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE       | <input type="checkbox"/> Terciado  | <input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO |                                      |
| <input type="checkbox"/> Regulación de estructura |                                    |  |                                    |   |                                      |

**OBSERVACIONES**: Ejemplar para extracción con prioridad por estar completamente seco con ramas colgadas con eje principal rajado con presencia de bicho taladro que lo ponen en riesgo Reemplazar por otro ejemplar en la posición

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas Muller  
Nombre y Apellido

37607051

DNI





## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 5/12/2025

Aviso Oficio \_\_\_\_\_ Arme \_\_\_\_\_

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica fresno

Calle Del buen orden Nº 1015  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 43 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE	Descorzamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	5	
Pequeñas			X			
Grandes		X	X	Espesor de pared remanente (cm)	20	

RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

RAMAS <input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS <input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación Total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares
<input type="checkbox"/> Defoliación Parcial	Síntomas de enfermedades	regresión de copa 50 % de la copa seca	

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	D: TRASPLANTE	E: TRATAMIENTO SANITARIO	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo			
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C:	<input type="checkbox"/> TRASPLANTE		<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO		<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Terciado				

OBSERVACIONES Ejemplar riesgoso de caída con ahuecamiento a lo largo del eje principal de mas de 8 m en

profundidad hacia las raíces , por tener 50 % de la copa seca con una regresión de copa marcada

INSPECTOR/VERIFICADOR



Nombre y Apellido Nicolas muller

Firma

37607051

DNI



**Del buen orden 1015**





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Informes técnicos (Mt. Miica)

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 32 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.12.17 15:31:19 -03:00