Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	30/12/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S01448727/25
ARME	408270862

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	*Ficus benjamina*
	NOMBRE COMÚN	Laurel benjamín

ALTURA (m)	14
D.A.P. (cm)	60

UBICACIÓN	CALLE	Callao Av.		
	CHAPA	2065	REF	Ex.

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	


RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)


OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS	x		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO		

OBSERVACIONES	Extracción de ramas que invaden la propiedad privada.

ESPACIO PARA FOTOS







ORDEN NRO: 408270862	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 30.12.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: CALLAO AV. 2065-PODA-25	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.12.2025
			Fecha Fin: 31.12.2025

Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 01	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-03030-02001-IMP-CALLAO AV. 2001-2099 Acera Impar	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 12/2025

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2065	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FICUS	60.000	14.000		0
0020				2065	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	11048330
ARME	408267469

INSPECTOR	Lopardo Matias
DNI	36.904.106

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	Jacaranda mimosifolia
	NOMBRE COMÚN	Jacaranda

ALTURA (m)	4
D.A.P. (cm)	20

UBICACIÓN	**CALLE**	Cordoba Av.		
	CHAPA	1495	**REF**	EX

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	X
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	X
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**	X	**OTRO**			

OBSERVACIONES	Al momento de la inspección se observan ramas del ejemplar, interfiriendo con un semaforo peatonal. Se recomienda una poda para eliminar las ramas que interfieren con el mismo.

ESPACIO PARA FOTOS







ORDEN NRO: 408267469	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 18.12.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: Cordoba Av. 1495EX-PODA-25		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.12.2025
				Fecha Fin: 31.12.2025
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 01	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01401-IMP-CORDOBA AV. 1401-1499 Acera Impar		Equipo Cab:		
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 12/2025		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1495	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		JACARANDA	20.000	4.000		0
0020				1495	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	15/12/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S01372917/25
ARME	408267465

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	*Fraxinus pennsylvanica*
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	8
D.A.P. (cm)	40

UBICACIÓN	CALLE	Arenales		
	CHAPA	1908	REF	Ex.

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Extracción de ramas que invaden la propiedad privada.

ESPACIO PARA FOTOS







Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	15/12/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S01378123/25
ARME	408267465

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	*Fraxinus pennsylvanica*
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	10
D.A.P. (cm)	22

UBICACIÓN	**CALLE**	Arenales		
	CHAPA	1933	**REF**	Ex.

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	X	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	Extracción de ramas que intefieren con luminaria

ESPACIO PARA FOTOS





ORDEN NRO: 408267465	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 18.12.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: ARENALES 1908/1933-PODA-25		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.12.2025 Fecha Fin: 31.12.2025
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-01104-01901-PAR-ARENALES 1902-2000 Acera Par			Equipo Cab:	
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 12/2025	
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1908	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FRESNO	40.000	8.000		0
0020				1933	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FRESNO	22.000	10.000		0
0030				1908	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						
0040				1933	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	12/12/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S01363757/25
ARME	408267458

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Cinnamomum camphora
	NOMBRE COMÚN	Alcanforero

ALTURA (m)	12
D.A.P. (cm)	50

UBICACIÓN	CALLE	Galileo		
	CHAPA	2464	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Al momento de la inspección se observan ramas del ejemplar, invadiendo el balcon de la propiedad. Se recomienda una poda para eliminarlas.

ESPACIO PARA FOTOS







ORDEN NRO: 408267458	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 18.12.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: GALILEO 2464-PODA-25		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.12.2025 Fecha Fin: 31.12.2025
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-07013-02431-PAR-GALILEO 2432-2500 Acera Par			Equipo Cab:	
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 12/2025	
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2464	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		ALCANFORERO	50.000	12.000		0
0020				2464	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	1/12/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S01295493/25
ARME	408260694

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Ficus benjamina**
	NOMBRE COMÚN	**Ficus**

ALTURA (m)	**9**
D.A.P. (cm)	**16**

UBICACIÓN	**CALLE**	Riobamba		
	CHAPA	984	**REF**	EX

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	X	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**			**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**			
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	X	

OBSERVACIONES	Se requiere poda debido a que el ejemplar presenta interferencia con la propiedad





ORDEN NRO: 408260694	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 01.12.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: RIOBAMBA 984 EX-PODA-25		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.12.2025
				Fecha Fin: 31.12.2025
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-19036-00901-PAR-RIOBAMBA 902-1000 Acera Par			Equipo Cab:	
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 12/2025	
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				984	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FICUS	16.000	9.000		0
0020				984	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	27/11/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S01256804/25
ARME	408258420

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Platano

ALTURA (m)	20
D.A.P. (cm)	90

UBICACIÓN	CALLE	Rodriguez Peña	
	CHAPA	1149	REF EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Corresponde poda debido a que el ejemplar presenta interferencia con la propiedad.

ESPACIO PARA FOTOS





ORDEN NRO: 408258420	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 27.11.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: RODRIGUEZ PEÑA 1149-PODA-25	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.11.2025
			Fecha Fin: 30.11.2025

Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 01	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-19071-01101-IMP-RODRIGUEZ PEÑA 1101-1199 Acera Impar	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 11/2025

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1149	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		PLATANO	90.000	20.000		0
0020				1149	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	11/12/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S01359702/25
ARME	408267456

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	*Fraxinus pennsylvanica*
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	12/12
D.A.P. (cm)	40/55

UBICACIÓN	CALLE	Billinghurst		
	CHAPA	1078/1088	REF	Ex.

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)


OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			


OBSERVACIONES	Extracción de ramas que invaden la propiedad privada. Son 2 individuos

ESPACIO PARA FOTOS









ORDEN NRO: 408267456	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 18.12.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: BILLINGHURST 1088EX-PODA-25		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.12.2025
				Fecha Fin: 31.12.2025
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-02082-01001-PAR-BILLINGHURST 1002-1100 Acera Par			Equipo Cab:	
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 12/2025	
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1088	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FRESNO	55.000	12.000		0
0020				1088	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

ORDEN NRO: 408267456	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 18.12.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: BILLINGHURST 1088/1078 EX-PODA-25	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.12.2025
			Fecha Fin: 31.12.2025

Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-02082-01001-PAR-BILLINGHURST 1002-1100 Acera Par	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 12/2025

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1088	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FRESNO	55.000	12.000		0
0020				1088	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						
0030				1078	AR-PP02	Poda árbol complementario (hasta 2 por cada posición)	EX	1,0		FRESNO	40.000	12.000		0
0040				1078	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 23/11/2025

Arme 408164028

Aviso: S00367760/25 / S00765409/25

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Tipuana Tipu (Tipa blanca)

Calle: Billinghurst N° 2307 LD ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 25 DAP (cm) 65 Inclinación SI / NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☒ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
☒ Reducción Riesgo
☒ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA
☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☐ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

El ejemplar de Tipuana tipu presenta una inclinación pronunciada del fuste, con desplazamiento del eje estructural respecto de la vertical, generando un desbalance significativo de la copa y un incremento de las cargas mecánicas sobre el sistema radicular y los puntos de inserción de las ramas principales.Asimismo, se observa la presencia de una cavidad en el fuste, originada por impactos reiterados de vehículos, lo que provocó pérdida de tejido leñoso y una disminución de la resistencia estructural en dicho sector. Esta condición constituye un factor adicional de debilitamiento mecánico del ejemplar.No obstante lo anterior, se realizó una tomografía del fuste con el objeto de evaluar el estado interno de la madera, cuyos resultados indicaron que la madera interna se encuentra en buenas condiciones estructurales, sin evidencias de pudriciones significativas ni compromisos críticos de la sección resistente.En función de la inclinación existente y de las cargas que ejerce la copa sobre el eje del ejemplar, y a fin de disminuir el efecto palanca, reducir la exposición a esfuerzos de flexión y minimizar el riesgo de falla ante eventos de viento o precipitaciones intensas, se procedió a realizar una poda de reducción en altura.

INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT		95.871.470
Nombre y Apellido	Firma	DNI

Calle B i l l i n g h u r s t N° 2306 LD





ORDEN NRO: 408164028	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 07.04.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: BILLINGHURST 2307 LD-PODA-25		Status: ACEP-Medición Aceptada	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.12.2025 Fecha Fin: 31.12.2025
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-02082-02301-IMP-BILLINGHURST 2301-2399 Acera Impar		Equipo Cab:		
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 12/2025		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: AR3 - Certificacion		Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2307	AR-PP01	Poda primer árbol	LD	1,0		TIPA	65.000	25.000		0
0020				2307	AR-RP03	Poda árbol > 20 m de altura	LD	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

salvatori
SOCIEDAD ANONIMA DE PARQUES Y JARDINES

PiCUS©
Sonic Tomograph

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES MEDIANTE EMPLEO DE TOMÓGRAFO SÓNICO


DATOS GENERALES

FECHA:	20/11/2025	**EQUIPO DE MEDICION:**	Picus 3 Sonic Tomograph
ESPACIO:	Comuna 2	**LICITACION Nº**	230-1151-LPU23
UBICACIÓN:	Billinghurst 2307 LD (esq. Peña)	**DETALLE**	
LOCALIDAD:	CABA		

DATOS DEL EJEMPLAR

ESPECIE BOTANICA	Tipuana tipu	**ALTURA TOTAL (m)**	20
CIRCUNFERENCIA (cm)	230	**DAP (cm)**	73

TOMOGRAMA:



NOTA: LOS COLORES VERDE, MAGENTA Y AZUL INFIEREN DISTINTOS ESTADOS DE PUDRICION DE LA MADERA, MIENTRAS QUE LOS TONOS MARRONES INFIEREN ESTADOS DE MADERA SOLIDA. LINEAS AMARILLAS INFIEREN POSIBLES GRIETAS EN LA MADERA


RESULTADO TOMOGRAFIA

CINCUNFERENCIA DE TRONCO A TOMA (cm)	230	**MADERA SOLIDA* (%)**	76
CANTIDAD DE SENSORES	12	**MADERA CON PUDRICION* (%)**	4
ALTURA SOBRE BASE DE TRONCO A TOMA (cm)	170		

*VALORES ARROJADOS POR TOMOGRAFO

IMÁGENES





IMPORTANTE: Este es un informe de diagnóstico cuya interpretación puede ser utilizada como una herramienta de evaluación, pero no predice el comportamiento actual ni futuro del árbol. Árboles sin riesgos aparentes ni visibles pueden sufrir caída del individuo o caída de ramas en situaciones de vientos y tormentas fuertes, como así también verse modificada su situación estructural al ser expuestos a cortes de raíces, cambios en el entorno, u otras condiciones que generen un cambio estructural. La información aportada en este informe está sujeta a variaciones en función a la biología de los árboles.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	19/12/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S01427740/25
ARME	408268049

INSPECTOR	Lopardo Matias
DNI	36.904.106

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Tilia x moltkei / Tilia x moltkei
	NOMBRE COMÚN	Tilo / Tilo

ALTURA (m)	30 / 30
D.A.P. (cm)	10 / 8

UBICACIÓN	CALLE	Diaz, Cnel. Av.		
	CHAPA	2037 / 2045	REF	EX / EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)


OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO	X	OTRO			

OBSERVACIONES	Al momento se observan dos ejemplares, con ramas bajas y hacia las propiedades. Se recomienda una poda para eliminar ramas que esten invadiendo las propiedades y que interfieran con la circulacion peatonal.

ESPACIO PARA FOTOS







ORDEN NRO: 408268049	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 18.12.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: Diaz, Cnel. Av. 2037/2045EX-PODA-25	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.12.2025
			Fecha Fin: 31.12.2025

Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-04073-02001-DIAZ, CNEL. AV. 2001-2100	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 12/2025

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2037	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		TILO	30.000	10.000		0
0020				2045	AR-PP02	Poda árbol complementario (hasta 2 por cada posición)	EX	1,0		TILO	30.000	8.000		0
0030				2037	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						
0040				2045	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	23/12/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S1408880/25
ARME	408269270

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	*Jacaranda mimosifolia*
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá

ALTURA (m)	7
D.A.P. (cm)	15

UBICACIÓN	CALLE	Uriburu Jose E., Pres.		
	CHAPA	1595	REF	EX.

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Ramas interfieren y dificultan realización de obras de conservación de fachadas

ESPACIO PARA FOTOS







ORDEN NRO: 408269270	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 23.12.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: URIBURU JOSE E., PRES. 1595-PODA-25		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.12.2025
				Fecha Fin: 31.12.2025
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-22012-01501-IMP-URIBURU JOSE E., PRES. 1501-1599 Impar			Equipo Cab:	
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 12/2025	
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1595	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		JACARANDA	15.000	7.000		0
0020				1595	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	29/12/2025
EMPRESA	Salvatori		

AVISO	S01431039/25
ARME	408270371

INSPECTOR	Nicolás Frol
DNI	36.066.020

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Jacaranda mimosifolia**
	NOMBRE COMÚN	**Jacaranda**

ALTURA (m)	**6**
D.A.P. (cm)	**12**

UBICACIÓN	**CALLE**	Aguero		
	CHAPA	1955	**REF**	EX

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**			**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**			
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**	X	**OTRO**		

OBSERVACIONES	Jacaranda presenta ramas bajas que interfieren con el paso peatonal y el estacionamiento de autos hacia la calle. Se recomienda realizar poda de refaldados con el fin de evitar roturas de ramas.





ORDEN NRO: 408270371	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 29.12.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: AGUERO 1955-PODA-25		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.12.2025
				Fecha Fin: 31.12.2025
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-01022-01901-IMP-AGUERO 1901-1999 Acera Impar			Equipo Cab:	
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 12/2025	
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1955	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		JACARANDA	12.000	6.000		0
0020				1955	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	29/12/2025
EMPRESA	Salvatori		

AVISO	S01443389/25
ARME	408270313

INSPECTOR	Nicolás Frol
DNI	36.066.020

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Ficus benjamina**
	NOMBRE COMÚN	**Ficus**

ALTURA (m)	**12**
D.A.P. (cm)	**40**

UBICACIÓN	**CALLE**	Gallo		
	CHAPA	1663	**REF**	EX

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**	X	**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	X	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**			**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**			
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	X		

OBSERVACIONES	Ficus presenta ramas que ingresan en balcones y ventanas. Se recomienda realizar poda de despeje de propiedad con el fin de eliminar interferencias.





ORDEN NRO: 408270313	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 29.12.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: GALLO 1663EX-PODA-25	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.12.2025
			Fecha Fin: 31.12.2025

Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-07018-01601-IMP-GALLO 1601-1699 Acera Impar	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 12/2025

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1663	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FICUS	40.000	12.000		0
0020				1663	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	19/12/2025
EMPRESA	Salvatori		

AVISO	S01403151/25
ARME	408268371

INSPECTOR	Nicolás Frol
DNI	36.066.020

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus pennsylvanica**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**16**
D.A.P. (cm)	**46**

UBICACIÓN	**CALLE**	Juan Maria Gutierrez		
	CHAPA	2736	**REF**	EX

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	X	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**			**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**			
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**	X	**OTRO**		

OBSERVACIONES	Ficus de copa frondosa presenta ramas bajas hacia la calle que interfieren con el alumbrado público y ramas que interfieren con el balcón. Se recomienda realizar poda de refaldado para eliminar interferencias con luminaria en la vereda de enfrente y poda de despeje de propiedad.



ORDEN NRO: 408268371	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 19.12.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: GUTIERREZ, JUAN MARIA 2736-PODA-25	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.12.2025
			Fecha Fin: 31.12.2025

Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-07111-02701-PAR-GUTIERREZ, JUAN MARIA 2702-2800 Par	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 12/2025

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2736	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FICUS	20.000	10.000		0
0020				2736	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	13/11/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S01207594/25
ARME	408253222

INSPECTOR	Lopardo Matias
DNI	36.904.106

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Platano

ALTURA (m)	22
D.A.P. (cm)	48

UBICACIÓN	CALLE	Posadas		
	CHAPA	1583	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X	OTRO	X		

OBSERVACIONES	Al momento de la inspección, se observan ramas del ejemplar sobre la propiedad. Se recomienda una poda para eliminar estas interferencias.

ESPACIO PARA FOTOS







ORDEN NRO: 408253222	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 13.11.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: POSADAS 1583-PODA-25		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.11.2025 Fecha Fin: 30.11.2025
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-17114-01501-IMP-POSADAS 1501-1599 Acera Impar		Equipo Cab:		
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 11/2025		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1583	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		PLATANO	48.000	22.000		0
0020				1583	AR-RP03	Poda árbol > 20 m de altura	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	15/12/2025
EMPRESA	Salvatori		

AVISO	S01379493/25
ARME	408267461

INSPECTOR	Nicolás Frol
DNI	36.066.020

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Platanus x acerifolia**
	NOMBRE COMÚN	**Platano**

ALTURA (m)	**20**
D.A.P. (cm)	**120**

UBICACIÓN	**CALLE**	Av. Pueyrredon		
	CHAPA	1351	**REF**	EX

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**	X	**BAJAS**	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**			**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**			
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**	X	**OTRO**		

OBSERVACIONES	Platano presenta numerosos brotes basales que interfieren con el uso de la calle y el paso peatonal. Se recomienda realizar poda de brotes basales para eliminar las interferencias.





ORDEN NRO: 408267461	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 18.12.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: PUEYRREDON AV. 1351-PODA-25	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.12.2025
			Fecha Fin: 31.12.2025

Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-17132-01301-IMP-PUEYRREDON AV. 1301-1399 Acera Impar	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 12/2025

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1351	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		PLATANO	120.000	20.000		0
0020				1351	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1