Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	11/5/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00583093/26
ARME	408321246

INSPECTOR	Frol Nicolas
DNI	36.066.020

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	***Ficus benjamina***
	NOMBRE COMÚN	**Ficus**

ALTURA (m)	**11**
D.A.P. (cm)	**60**

UBICACIÓN	**CALLE**	Posadas		
	CHAPA	1380	**REF**	EX

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	X	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	X		

OBSERVACIONES	Se verifica ficus en buen estado con ramas que interfieren con ventanas y balcones. Se recomienda realizar poda de despeje de propiedad y balanceo.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	1/7/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	
ARME	408344129

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus elastica
	NOMBRE COMÚN	Gomero

ALTURA (m)	16
D.A.P. (cm)	82

UBICACIÓN	CALLE	Paraguay		
	CHAPA	2769	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se observa un ejemplar adulto de gomero de gran porte, con buen estado sanitario general y copa ampliamente desarrollada.

El mismo presenta un desarrollo lateral significativo de la copa, con ramas que invaden el espacio aéreo de la propiedad frentista y genera interferencia directa con la luminaria del alumbrado público. Se observa además, que ejerce dominancia sobre un ejemplar de Jacarandá contiguo.

Asimismo, se deja constancia de que el ejemplar fue intervenido durante el año 2024 en respuesta a un reclamo efectuado por un vecino, realizándose en esa oportunidad tareas de poda para atender interferencias similares (Aviso S00529683/24).

En función de lo expuesto, se recomienda la realización de una poda orientada a reducir las ramas que invaden la propiedad y aquellas que interfieren con la luminaria pública, restableciendo el correcto funcionamiento del sistema de alumbrado. Se propone también una reducción selectiva de la copa, disminuyendo su volumen y dominancia sobre el ejemplar de jacarandá contiguo, favoreciendo una distribución más equilibrada del espacio aéreo, una mejor disponibilidad de luz para ambas especies y una convivencia adecuada entre los ejemplares.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	1/7/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00757747/26
ARME	408344133

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	***Fraxinus pennsylvanica***
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano

ALTURA (m)	**10**
D.A.P. (cm)	**35**

UBICACIÓN	**CALLE**	Juncal		
	CHAPA	2368	**REF**	Ex

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	X	**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X	**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**	X		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**			
	ADECUACIÓN AL SITIO			**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**			
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	X	

OBSERVACIONES

Durante la inspección técnica, se observó una rama de segundo orden que se encuentra completamente seca y con una coloración anormal, evidenciando además la presencia de múltiples ahuecamientos que comprometen su resistencia estructural. Con el propósito de eliminar el riesgo latente de desprendimiento y resguardar la seguridad de transeúntes y conductores, se prescribe una poda de limpieza y saneamiento sobre la estructura afectada del ejemplar.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO





FIN





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	3/7/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00765738/26
ARME	408346065

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	***Ficus benjamina-Ficus benjamina***
	NOMBRE COMÚN	**Ficus-Ficus**

ALTURA (m)	**8-10**
D.A.P. (cm)	**35-44**

UBICACIÓN	**CALLE**	Alvear, Marcelo T. De		
	CHAPA	2442-2439	**REF**	EX-EX

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	X
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	X

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**	X		

OBSERVACIONES	Al momento de la inspeccion se observa un ejemplar con marcada invasion a propiedad, siendo necesaria su intervencion. Además, en la vereda de enfrente se observa un segundo ejemplar, presentando interferencias en la luminaria proxima. Se recomienda su intervención para eliminar dichas interferencias.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO 2442-2439





FIN 2442-2439





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	6/7/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00767426/26
ARME	408346503

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	***Nerium oleander***
	NOMBRE COMÚN	**Laurel de jardin**

ALTURA (m)	**6**
D.A.P. (cm)	**45**

UBICACIÓN	**CALLE**	Pacheco De Melo, Jose Andres		
	CHAPA	1846	**REF**	EX

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X	
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	X	
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**	X	**OTRO**			

OBSERVACIONES	Al momento de la inspección se observó un ejemplar de laurel que presenta ramas bajas sobre la vereda, generando interferencia con la circulación peatonal. En consecuencia, corresponde realizar una poda de refaldado.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	13/7/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00783169/26
ARME	408348884

INSPECTOR	Lopardo Matias
DNI	36.904.106

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	***Ficus benjamina - Jacaranda mimosifolia***
	NOMBRE COMÚN	**Ficus - Jacarandá**

ALTURA (m)	**12 - 10**
D.A.P. (cm)	**22 - 25**

UBICACIÓN	**CALLE**	Parana		
	CHAPA	1243 - 1249	**REF**	EX - EX

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**	X	**BAJAS**	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	X	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**			**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X			
	ADECUACIÓN AL SITIO			**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**				
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**	X	**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se observa un ejemplar de Ficus benjamina adulto presentando ramas que invaden los balcones de la propiedad frentista, generando interferencias.
Además, próximo al ficus, se encuentra un Jacaranda, con buen estado vegetativo general, cuya copa presenta un desarrollo que interfiere directamente con la luminaria del alumbrado público emplazada en su proximidad.

En función de lo expuesto, se justifica la realización de una poda de adecuación para el ficus, mediante la reducción selectiva de los sectores de copa que invaden la propiedad, restableciendo las distancias de seguridad con la edificación y evitando el contacto de las ramas con balcones y fachadas. Y se propone la ejecución de una poda de despeje de luminaria para el jacarandá, mediante la reducción y/o remoción selectiva de las ramas que interfieren con el artefacto de alumbrado público, respetando la arquitectura natural del ejemplar y realizando cortes técnicamente adecuados que favorezcan una correcta compartimentación.

ESPACIO PARA FOTOS

1243 EX INICIO



1243 EX FIN



1249 EX INICIO





1249 EX FIN





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	14/7/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00793882/26
ARME	408349305

INSPECTOR	Lopardo Matias
DNI	36.904.106

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	*Ficus benjamina*
	NOMBRE COMÚN	Ficus

ALTURA (m)	11
D.A.P. (cm)	30

UBICACIÓN	**CALLE**	Anchorena, Tomas Manuel De, Dr.		
	CHAPA	1529	**REF**	LD

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	X		

OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se observa un ejemplar de Ficus que presenta interferencias con la propiedad y ramas secas distribuidas en su copa.El mismo se encuentra próximo a una luminaria.
En función de lo expuesto, se recomienda realizar una poda, orientada a eliminar el material seco y reducir las ramas que invaden la propiedad y que podrían obstruir la luminaria, restableciendo el adecuado despeje y disminuyendo el riesgo de desprendimiento.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO





FIN





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	15/7/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00796279/26
ARME	408349847

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	***Fraxinus pennsylvanica***
	NOMBRE COMÚN	**Fresno Americano**

ALTURA (m)	**12 -14**
D.A.P. (cm)	**32 - 35**

UBICACIÓN	**CALLE**	French		
	CHAPA	2710	**REF**	EX - LA1

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA

REDUCCIÓN DE RIESGO	X	**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
ADECUACIÓN AL SITIO	X	**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA

FORMACIÓN		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**	X		

OBSERVACIONES

S00521300/26. Junín 2710 LA1: Al momento de la inspección, se constató ejemplar presentando un ligero desbalance estructural en su copa, destacándose una rama seca de primer orden (de aproximadamente 10 cm de diámetro y 4 m de largo) orientada hacia la calzada, la cual configura un riesgo inminente de desprendimiento sobre la vía pública. Asimismo, se detectó ramaje de menor diámetro directamente apoyado y suspendido sobre el tendido eléctrico, junto con ramificaciones sobreextendidas que generan fricción contra los balcones de la propiedad privada lindera. A fin de mitigar los riesgos asociados y ajustar la estructura del ejemplar con el entorno, se prescribe una poda de despeje y limpieza.

S00521301/26. Junín 2710 EX: Al momento de la inspección, se observó que el ejemplar presenta una copa con un desbalance leve y ramas secundarias apoyadas de forma directa sobre el cableado. Con el objeto de evitar interferencias operativas y prevenir fallos del tendido eléctrico, se prescribe una poda de despeje.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO 2710 EX



FIN 2710 EX



INICIO 2710 LA1



FIN 2710 LA1



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	15/7/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00798718/26
ARME	408349866

INSPECTOR	Frol Nicolas
DNI	36.066.020

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	*Tilia sp.*
	NOMBRE COMÚN	Tilo

ALTURA (m)	**10 - 11**
D.A.P. (cm)	**30 - 37**

UBICACIÓN	**CALLE**	Schiaffino, Eduardo		
	CHAPA	2175 - 2171	**REF**	EX - LA1

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**	X	**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	X	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	X		

OBSERVACIONES	Durante la inspección se constató que ambos ejemplares de tilo presentan ramas con avance sobre la propiedad lindera, generando interferencia con la misma. En consecuencia, corresponde realizar una poda de despeje en ambos ejemplares, a fin de restablecer las distancias adecuadas respecto de la edificación, preservando la estructura, el equilibrio y el estado sanitario de los árboles.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO 2175 EX



FIN 2175 EX



INICIO 2171 LA1



FIN 2171 LA1



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	16/7/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00800839/26
ARME	408350170

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	***Ficus benjamina***
	NOMBRE COMÚN	**Ficus**

ALTURA (m)	**11**
D.A.P. (cm)	**30**

UBICACIÓN	**CALLE**	Junin		
	CHAPA	1588	**REF**	EX

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X	
	ADECUACIÓN AL SITIO	X	**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**		
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	X		

OBSERVACIONES	Durante la inspección técnica, se constató un ejemplar de porte esbelto que presenta ramificaciones sobreextendidas con proyección directa sobre el balcón de la propiedad privada lindera. Con el propósito de mitigar la interferencia aérea del arbolado público con el espacio privado y resolver el conflicto con los linderos, se prescribe una poda de despeje y adecuación de copa.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	20/7/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	11100854
ARME	408351336

INSPECTOR	Frol Nicolas
DNI	36.066.020

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	*Jacaranda mimosifolia*
	NOMBRE COMÚN	Jacaranda

ALTURA (m)	4,5 / 10
D.A.P. (cm)	10 / 15

UBICACIÓN	**CALLE**	Del Libertador Av.		
	CHAPA	1400	**REF**	LA7 / LA8

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	X
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**			**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**			
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	X		

OBSERVACIONES	Durante la inspección técnica, se constató dos arbóreos cuyos ramajes presentan una extensión proyectada que obstaculiza la correcta visibilidad del cartel de señalización lumínica de tránsito. A fin de restituir la visibilidad de la cartelería vial y garantizar la seguridad del flujo vehicular, se prescribe una poda de despeje puntual y adecuación de copa sobre las ramas que generan la interferencia.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO **FIN**

1400 LA 7





1400 LA 8





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	20/7/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00811953/26
ARME	408351294

INSPECTOR	Lopardo Matias
DNI	36.904.106

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	***Tilia sp.***
	NOMBRE COMÚN	**Tilo**

ALTURA (m)	**8**
D.A.P. (cm)	**30**

UBICACIÓN	**CALLE**	French		
	CHAPA	2853	**REF**	EX

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	X
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**			**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**			
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	X		

OBSERVACIONES	Al momento de la inspección se observa un ejemplar de tilo que presenta una copa desbalanceada, con desarrollo predominante hacia uno de sus laterales y ramas que invaden el balcón de la propiedad frentista, generando interferencias con la misma. En función de lo expuesto, se recomienda realizar una poda de reducción y balanceo de copa, complementada con el despeje de la propiedad, a fin de restituir una estructura más equilibrada y mitigar las interferencias existentes.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	20/07/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	
ARME	408351362

INSPECTOR	Lopardo Matias
DNI	36.904.106

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	*Platanus x acerifolia*
	NOMBRE COMÚN	Platano

ALTURA (m)	22
D.A.P. (cm)	70

UBICACIÓN	CALLE	Paraguay		
	CHAPA	1948 FT	REF	ENS N°01 Roque Saenz Peña

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES


En respuesta al requerimiento efectuado por Defensa Civil y Bomberos, originado a partir de una solicitud del establecimiento educativo Escuela Normal N° 1 Presidente Roque Sáenz Peña, se inspeccionó el ejemplar, constatándose la presencia de un nido de grandes dimensiones en el sector superior de la copa. De acuerdo con lo informado, las aves que lo ocupan generan inconvenientes para el normal desarrollo de las actividades diarias del colegio.
Durante la inspección se verificó que el acceso al nido se encuentra obstruido por una rama de importante diametro, impidiendo a la maquinaria llegar hasta la zona de la copa que se necesita.
En función de lo expuesto, y siendo imposible acceder al nido desde el exterior, se recomienda el retiro puntual de dicha rama a fin de posibilitar el acceso seguro al nido para su posterior remoción, limitando la intervención al mínimo indispensable y preservando la arquitectura del ejemplar.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	23/7/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	
ARME	408353157

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	*Jacaranda mimosifolia*
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá

ALTURA (m)	9
D.A.P. (cm)	12

UBICACIÓN	CALLE	Del Libertador Av.		
	CHAPA	1400	REF	LA9

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO	X	REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Durante la inspección técnica, se constató un ejemplar arbóreo cuyos ramajes presentan una extensión proyectada que obstaculiza la correcta visibilidad del cartel de señalización lumínica de tránsito. A fin de restituir la visibilidad de la cartelería vial y garantizar la seguridad del flujo vehicular, se prescribe una poda de despeje puntual y adecuación de copa sobre las ramas que generan la interferencia.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	29/7/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	
ARME	408354942

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Platanus x acerifolia**
	NOMBRE COMÚN	**Platano**

ALTURA (m)	**28**
D.A.P. (cm)	**45**

UBICACIÓN	**CALLE**	Pueyrredon Av.		
	CHAPA	1548	**REF**	EX

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	X		

OBSERVACIONES	Durante la inspección se constató que el ejemplar de Platanus × acerifolia presenta ramas con avance sobre la propiedad lindera, generando interferencia con la misma. En consecuencia, corresponde realizar una poda de despeje, a fin de restablecer las distancias adecuadas respecto de la edificación, preservando la estructura, el equilibrio y el estado sanitario del ejemplar.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	28/7/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	
ARME	408354949

INSPECTOR	Frol Nicolas
DNI	36.066.020

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano

ALTURA (m)	5
D.A.P. (cm)	20

UBICACIÓN	CALLE	Paraguay		
	CHAPA	1949	REF	LD

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Se verifica fresno de pequeño porte con ramas que interfieren en maniobra de hidrogrua de Bomberos en tareas sobre otro ejemplar. Se recomienda nación de interferencias para evitar roturas por contacto con maquinaria que deriven en daños mayores al ejemplar.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN

