Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Platolino, Facundo
CALLE	Santa Fe Av.

FECHA	13/10/2025
DNI	38401439

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- ***Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
- ***Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
- ***Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA



PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	1954	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	12	RF, EI	
2	1920	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	15	8	RF	
3	1886	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	20	8	RF	
4	1854	EX	Platanus x acerifolia	Plátano	60	15	RF	
5	1692	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	20	12	EI	
6	1674	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	10	8	RF	
7	1668	LA	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	8	6	EI	
8	1656	LD	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	25	12	EI	
9	1638	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	8	7	RF	
10	1638	LD	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	8	8	RF	
11	1624	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	18	10	RF	
12	1622	LD	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	6	3	RF	
13	1606	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	20	10	RF	
14	1592	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	9	RF	
15	1582	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	18	8	EI	
16	1582	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	12	EI	
17	1570	LD	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	20	8	RF	
18	1512	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	10	6	EI	
19	1510	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	45	14	EI	
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

2000-1900



1900-1800



1700-1600




1600-1500



FOTO - CORREDOR DESPUES

2000-1900



1900-1800



1700-1600



1600-1500



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Lopardo, Matias
CALLE	Santa Fe Av.

FECHA	14/10/2025
DNI	36904106

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- ***Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
- ***Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
- ***Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA



PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	1494	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	18	7	RF	
2	1442	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	12	BC, EI	
3	1440	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	12	EI, BC	
4	1440	LD	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	25	10	EI, BC	
5	1415	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	28	9	EI, BC	
6	1415	LD	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	48	13	EI, BC	
7	1443	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	28	8	RF, EI	
8	1479	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	16	6	RF	
9	1493	EX	Tllia x moltkei	Tilo híbrido	35	10	EI, RF	
10	1509	EX	Tllia x moltkei	Tilo híbrido	35	12	EI, RF	
11	1515	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	45	13	EI, BC	
12	1531	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	12	EI, RF	
13	1543	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	15	6	EI	
14	1547	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	8	4	RF	
15	1557	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	15	5	EI	
16	1571	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	15	5	RF	
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

1400-1500



1500-1600



FOTO - CORREDOR DESPUES

1400-1500



1500-1600



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Platolino, Facundo
CALLE	Santa Fe Av.

FECHA	15/10/2025
DNI	38401439

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* ***Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
* ***Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
* ***Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA



PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	1613	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	16	7	RF	
2	1619	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	15	6	RF, EI	
3	1625	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	14	6	RF	
4	1651	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	12	5	E	
5	1661	EX	Ficus benjamina	Ficus	35	10	E	
6	1663	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	14	6	RF	
7	1669	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	14	6	L - RF	
8	1687	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	10	6	RF	
9	1707	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	15	7	E	
10	1725	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	10	6	E	
11	1735	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	15	6	EI - RF	
12	1765	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	10	6	EI - RF	
13	1767	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	6	4	RF	
14	1823	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	10	L - RF	
15	1825	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	L - B	
16	1845	EX	Platanus x acerifolia	Plátano	45	15	L - RF	
17	1875	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	17	7	L - RF	
18	1883	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	3	L- RF	
19	1915	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	7	6	RF	
20	1931	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	E	
21	1937	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	10	4	RF	
22	1955	EX	Platanus x acerifolia	Plátano	60	22	L - B	
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

1600-1700



1700-1800



1800-1900



1900-2000



FOTO - CORREDOR DESPUES

1600-1700



1700-1800



1800-1900



1900-2000



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Frol, Nicolas
CALLE	Agote, Luis Dr.

FECHA	16/10/2025
DNI	36066020

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* ***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* ***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA



PRESTACIONES			
	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	
	EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	
	BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	
	RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	
	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES	
	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO	
	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES	
	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN	

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	1401	LA2	Tipuana Tipu	Tipa blanca	65	13	RF	
2	1401	LA4	Tipuana Tipu	Tipa blanca	60	14	RF	
3	1401	LA5	Tipuana Tipu	Tipa blanca	85	15	RF	
4	1401	LA7	Tipuana Tipu	Tipa blanca	85	14	RF	
5	1401	LA10	Tipuana Tipu	Tipa blanca	100	16	RF	
6	1401	LA11	Tipuana Tipu	Tipa blanca	85	14	RF	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

1400-1500



FOTO - CORREDOR DESPUES

1400-1500



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Frol, Nicolas
CALLE	Agote, Luis Dr.

FECHA	16/10/2025
DNI	36066020

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* ***Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
* ***Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
* ***Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA



PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	2598	EX	Tipuana Tipu	Tipa blanca	62	9	EI	
2	2598	LD1	Tipuana Tipu	Tipa blanca	38	8	RF	
3	2598	LD2	Tipuana Tipu	Tipa blanca	42	9	RF	
4	2598	LD6	Tipuana Tipu	Tipa blanca	74	14	EI	
5	2598	LD7	Tipuana Tipu	Tipa blanca	58	12	RF	
6	2503	LA1	Tipuana Tipu	Tipa blanca	60	14	RF	
7	2503	LA2	Tipuana Tipu	Tipa blanca	60	13	RF	
8	2503	LA3	Tipuana Tipu	Tipa blanca	25	12	RF	
9	2503	LA4	Tipuana Tipu	Tipa blanca	65	13	EI	
10	2503	LA5	Tipuana Tipu	Tipa blanca	60	14	EI	
11	2503	LA6	Tipuana Tipu	Tipa blanca	15	8	RF	
12	2498	LD1	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	22	5	RF	
13	2498	LD2	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	26	6	B	
14	2495	LD	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	25	14	B	
15	2495	FTLD1	Tipuana Tipu	Tipa blanca	66	14	B y EI	
16	2491	FT	Tipuana Tipu	Tipa blanca	64	14	B y EI	
17	2489	FT	Tipuana Tipu	Tipa blanca	68	14	B y EI	
18	2481	FT	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	30	12	EI	
19	2477	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	25	14	RF	
20	2477	FT	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	30	8	RF	
21	2477	LA	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	18	12	RF	
22	2477	FTLD1	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	32	8	RF	
23	2469	EX	Tllia x moltkei	Tilo híbrido	15	13	EI	
24	2469	FT	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	24	10	EI	
25	2469	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	14	RF	
26	2461	Ft	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	26	6	EI	
27	2453	FT	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	34	7	RF	
28	2449	FT	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	32	6	EI	
29	2448	FT	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	24	6	RF	
30	2445	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	20	9	RF	
31	2437	EX	Peltophorum dubium	Ibirá pitá	28	16	RF, EI	
32	2427	EX	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	22	9	RF	
33	2419	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	32	14	EI, RF	
34	2419	FT	Acacia sp.	Acacia	60	8	EI	
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

2600-2500



2500-2400



*Fotos realizadas durante el relevamiento de intrevencion

FOTO - CORREDOR DESPUES

2600-2500



2500-2400



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Platolino, Facundo
CALLE	Agote, Luis Dr.

FECHA	17/10/2025
DNI	38401439

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* ***Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
* ***Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
* ***Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA



PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	2394	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	38	12	E	
2	2394	LA1	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	46	8	E	
3	2391	EX	Enterolobium contortisiliquum	Timbó	58	7	E	
4	2388	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	6	5	L, BC	
5	2383	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	45	13	EI	
6	2377	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	25	14	L, BC	
7	2376	EX	Ficus benjamina	Ficus	30	12	L, E	
8	2363	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	3	2	L, BC	
9	2352	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	6	5	E	
10	2343	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	10	5	E	
11	2340	EX	Acer sp.	Arce	38	6	L, E	
12	2332	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	34	6	L, E	
13	2327	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	20	9	L, RD, BC	
14	2323	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	42	14	L, RF	
15	2317	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	22	12	L, BC	
16	2315	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	25	9	E	
17	2280	FT LD	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	22	8	E	
18	2218	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	40	7	E	
19	2208	FTLA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	32	12	E	
20	2208	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	48	6	L, BC, EI	
21	2208	FT LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	28	12	L, BC	
22	2208	FT LD3	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	12	L, RF	
23	2208	FT LD4	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	5	E	
24	2208	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	42	9	E	
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

2400-2300



2300-2200



FOTO - CORREDOR DESPUES

2400-2300



2300-2200



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Platolino, Facundo
CALLE	Ortiz, Roberto M., Pres.

FECHA	20/10/2025
DNI	38401439

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- ***Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
- ***Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
- ***Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA



PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	1887	EX	Syagrus romanzoffiana	Palmera pindó	36	8	E	
2	1887	Fondo	Syagrus romanzoffiana	Palmera pindó	26	8	L, EI	
3	1868	EX	Ceiba sp.	Palo borracho	70	10	L, RF	
4	1863	EX	Ceiba sp.	Palo borracho	64	10	L, BC, RD	
5	1861	LD1	Ceiba sp.	Palo borracho	52	8	L, EI	
6	1835	Fondo 2	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	54	10	L	
7	1835	LA1	Ceiba sp.	Palo borracho	38	7	L, BC, RD	
8	1827	Fondo	Ficus benjamina	Ficus	52	10	L, BC	
9	1827	EX	Ceiba sp.	Palo borracho	30	6	EI.	
10	1821	EX	Ceiba sp.	Palo borracho	58	8	EI.	
11	1811	EX	Ceiba sp.	Palo borracho	38	10	EI.	
12	1811	LD1	Ceiba sp.	Palo borracho	36	8	EI.	
13	1811	LD2	Ceiba sp.	Palo borracho	68	10	EI.	
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

1800-1900



FOTO - CORREDOR DESPUES

1800-1900

