

Primera Planta Industrial Recicladora de Neumáticos de Argentina

Etapas del proceso

RECEPCIÓN Y ACOPIO

Los neumáticos se reciben de manera gratuita. Se pesan y se acopian a la espera de ingresar al proceso.

TRITURACIÓN

A través de una cinta transportadora los neumáticos ingresan al proceso y una trituradora los reduce a trozos de entre cinco y diez centímetros.

SEPARACIÓN DE ACERO

Mediante un sistema de imanes se separa gran parte del acero

Los neumáticos ingresan al proceso y una trituradora los reduce a trozos de entre cinco y diez centímetros. Mediante un sistema de imanes se separa gran parte del acero.

INDUSTRIA

GRANULADO

Los neumáticos ingresan al proceso y una trituradora los reduce a trozos de entre cinco y diez centímetros.

SEPARACIÓN DE ACERO

SEPARACIÓN DE NYLON

RESIDUO DEL PROCESO

El material vuelve a pasar por un sistema de imanes que terminan de extraer la totalidad del acero.
Aspiradores apartan el nylon que es más liviano y así se separa del caucho.

EMPAQUETADO

El caucho granulado se empaqueta en bolsas de 30 y 50 kilos y está listo para su comercialización.