Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	8/9/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00896782/25
ARME	408229065

INSPECTOR	Carrillo Carolina
DNI	35.072.278

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Ficus benjamina**
	NOMBRE COMÚN	**Ficus**

ALTURA (m)	**16**
D.A.P. (cm)	**28**

UBICACIÓN	**CALLE**	Arenales	
	CHAPA	3039	**REF** EX

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X	**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	X	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**	X	**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	Se recomienda la poda de limpieza de ramas secas y de invasón área hacia la propiedad.









ORDEN NRO: 408229065	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 15.09.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: ARENALES 3039-PODA-25	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.10.2025
			Fecha Fin: 31.10.2025

Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-01104-03001-IMP-003039-ARENALES 3039	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 10/2025

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				3039	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FICUS	28.000	16.000		0
0020				3039	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	22/10/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S01088729/25
ARME	408243381

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Ficus benjamina**
	NOMBRE COMÚN	**Ficus**

ALTURA (m)	**12**
D.A.P. (cm)	**35**

UBICACIÓN	**CALLE**	Laprida		
	CHAPA	1662	**REF**	EX

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	X	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	X		

OBSERVACIONES	Se recomienda poda del ejemplar ya que el mismo presenta interferencia a la propiedad.





ORDEN NRO: 408243381	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 22.10.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: LAPRIDA 1662-PODA-25		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.10.2025
				Fecha Fin: 31.10.2025
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-12056-01601-PAR-LAPRIDA 1602-1700 Acera Par			Equipo Cab:	
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 10/2025	
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1662	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FICUS	35.000	12.000		0
0020				1662	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	20/10/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S01074812/25
ARME	408242395

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano

ALTURA (m)	6
D.A.P. (cm)	30

UBICACIÓN	CALLE	Beruti		
	CHAPA	2550	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	X
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Se recomienda poda del ejemplar ya que el mismo interfiere en cartel de señalizacion de transito.





ORDEN NRO: 408242395	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 20.10.2025	Buenos Aires Ciudad

Descripción: BERUTI 2550-PODA-25		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.10.2025 Fecha Fin: 31.10.2025
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-02071-02501-PAR-BERUTI 2502-2600 Acera Par		Equipo Cab:		
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 10/2025		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2550	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FRESNO	30.000	6.000		0
0020				2550	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	31/10/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S01137315/25
ARME	408247134

INSPECTOR	Lopardo Matias
DNI	36.904.106

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus pennsylvanica**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno Americano**

ALTURA (m)	**13**
D.A.P. (cm)	**15**

UBICACIÓN	**CALLE**	Diaz, Cnel. Av.		
	CHAPA	1427	**REF**	EX

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X	**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**	X	**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**	X	**OTRO**			

OBSERVACIONES	El ejemplar presenta ramas bajas secas, que seria conveniente retirar.

ESPACIO PARA FOTOS







ORDEN NRO: 408247134	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 31.10.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: DIAZ, CNEL. AV. 1427 EX-PODA-25	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.10.2025
			Fecha Fin: 31.10.2025

Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-04073-01401-IMP-DIAZ, CNEL. AV. 1401-1499 Acera Impar	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 10/2025

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1427	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FRESNO	15.000	13.000		0
0020				1427	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	14/10/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S01045696/25
ARME	408240466

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano

ALTURA (m)	12
D.A.P. (cm)	55

UBICACIÓN	CALLE	Mansilla, Lucio Norberto, General	
	CHAPA	2808	REF EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Corresponde poda del ejemplar ya que el mismo interfiere en la luminaria.

ESPACIO PARA FOTOS





ORDEN NRO: 408240466	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 14.10.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: MANSILLA 2808 EX-PODA-25		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.10.2025 Fecha Fin: 31.10.2025
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-13025-02752-PAR-MANSILLA, LUCIO, 2752-2800 Par		Equipo Cab:		
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 10/2025		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2808	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FRESNO	55.000	12.000		0
0020				2808	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	23/9/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00950913/25
ARME	408232861

INSPECTOR	Carrillo Carolina
DNI	35.072.278

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Ficus benjamina**
	NOMBRE COMÚN	**Ficus**

ALTURA (m)	**7**
D.A.P. (cm)	**45**

UBICACIÓN	**CALLE**	Pueyrredon Av.	
	CHAPA	2289	**REF** EX

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X	**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	X	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**	X	**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	X

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	x	**REFALDADO**	X	**OTRO**			

OBSERVACIONES	Se recomienda la poda de ramas secas ,bajas y rama que va hacia la propiedad ,con el fin de eliminar interferencias.





ORDEN NRO: 408232861	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 23.09.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: PUEYRREDON AV. 2289 EX-PODA-25	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.10.2025
			Fecha Fin: 31.10.2025

Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-17132-02201-IMP-PUEYRREDON AV. 2201-2299 Acera Impar	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 10/2025

Puesto de Trabajo Responsable: ARB-I072 - Carrillo, Carolina Cecilia	Grupo Planificador: ARP - Arb. Poda Puntual	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2289	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FICUS	45.000	7.000		0
0020				2289	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	2/10/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00985038/25
ARME	408237164

INSPECTOR	Carrillo Carolina
DNI	35.072.278

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Ficus benjamina**
	NOMBRE COMÚN	**Ficus**

ALTURA (m)	**12**
D.A.P. (cm)	**35**

UBICACIÓN	**CALLE**	Las Heras General Av.	
	CHAPA	2273	**REF** EX

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	X	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	Se recomienda la poda de ramas debido a invasión área hacia la propiedad.





ORDEN NRO: 408237164	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 03.10.2025	Buenos Aires Ciudad

Descripción: LAS HERAS GENERAL AV. 2273EX-PODA-25		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.10.2025 Fecha Fin: 31.10.2025
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-12076-02251-IMP-002273-LAS HERAS GENERAL AV. 2273		Equipo Cab:		
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 10/2025		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2273	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FICUS	35.000	12.000		0
0020				2273	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	10/8/2025
EMPRESA	Salvatori		

AVISO	S01009953/25
ARME	408238992

INSPECTOR	Nicolás Frol
DNI	36.066.020

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Cinnamomum camphora**
	NOMBRE COMÚN	**Alcanforero**

ALTURA (m)	**17**
D.A.P. (cm)	**60 / 70**

UBICACIÓN	**CALLE**	Galileo		
	CHAPA	2465	**REF**	EX / LA

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X	
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**		
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**	X	**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	Dos alcanforeros presentan ramas que ingresan a balcones de frentistas. Se recomienda realizar poda de despeje de propiedad con el fin de eliminar las interferencias.





ORDEN NRO: 408238992	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 08.10.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: GALILEO 2465EX/LA-PODA-25	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.10.2025
			Fecha Fin: 31.10.2025

Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-07013-02431-IMP-GALILEO 2431-2499 Acera Impar	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 10/2025

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2465	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		ALCANFORERO	60.000	17.000		0
0020				2465	AR-PP02	Poda árbol complementario (hasta 2 por cada posición)	LA	1,0		ALCANFORERO	70.000	17.000		0
0030				2465	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	EX	1,0						
0040				2465	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	LA	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	10/15/2025
EMPRESA	Salvatori		

AVISO	S01052797/25
ARME	408240993

INSPECTOR	Nicolás Frol
DNI	36.066.020

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus pennsylvanica**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**15**
D.A.P. (cm)	**55**

UBICACIÓN	**CALLE**	Jean Jaures		
	CHAPA	1133	**REF**	LD

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	X
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**	X	**ELIMINAR INTERFERENCIAS**		
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**		

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	Fresno presenta ramas secas sueltas colgando en la copa y tocon de gran tamaño completamente seco. Se recomienda reaalizar poda de limpieza con el fin de eliminar ramas colgando.





ORDEN NRO: 408240993	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 15.10.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: JAURES, JEAN 1133 LD-PODA-25	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.10.2025
			Fecha Fin: 31.10.2025

Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-10006-01101-IMP-JAURES, JEAN 1101-1199 Acera Impar	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 10/2025

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1133	AR-PP01	Poda primer árbol	LD	1,0		FRESNO	55.000	15.000		0
0020				1133	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	LD	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	17/10/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S01061265/25
ARME	408242048

INSPECTOR	Lopardo Matias
DNI	36.904.106

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Syagrus romanzoffiana
	NOMBRE COMÚN	Pindo

ALTURA (m)	10
D.A.P. (cm)	30

UBICACIÓN	CALLE	Juncal	
	CHAPA	2864	REF EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X	ELIMINAR INTERFERENCIAS	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Se recomienda poda del ejemplar ya que el mismo presenta ramas secas e interferencia a la propiedad.

ESPACIO PARA FOTOS







Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	17/10/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S01061265/25
ARME	408242048

INSPECTOR	Lopardo Matias
DNI	36.904.106

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Syagrus romanzoffiana
	NOMBRE COMÚN	Pindo

ALTURA (m)	10
D.A.P. (cm)	40

UBICACIÓN	CALLE	Juncal	
	CHAPA	2862	REF EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X		ELIMINAR INTERFERENCIAS			
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Se recomienda poda del ejemplar ya que el mismo presenta ramas secas e interferencia a la propiedad.

ESPACIO PARA FOTOS



ORDEN NRO: 408242048	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 17.10.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: JUNCAL 2864/2862EX-PODA-25	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.10.2025
			Fecha Fin: 31.10.2025

Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-10014-02801-PAR-JUNCAL 2802-2900 Acera Par	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 10/2025

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2864	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		PINDO	30.000	10.000		0
0020				2864	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						
0030				2862	AR-PP02	Poda árbol complementario (hasta 2 por cada posición)	EX	1,0		PINDO	40.000	10.000		0
0040				2862	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	10/21/2025
EMPRESA	Salvatori		

AVISO	S01078281/25
ARME	408243008

INSPECTOR	Nicolás Frol
DNI	36.066.020

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Ficus benjamina**
	NOMBRE COMÚN	**Ficus**

ALTURA (m)	**16**
D.A.P. (cm)	**72**

UBICACIÓN	**CALLE**	Juncal		
	CHAPA	3088	**REF**	LD

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	X	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**			**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**			
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**	X	**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**		

OBSERVACIONES	Ficus presenta ramas que interfieren con balcones y ventanas. Se recomienda realizar poda de despeje de propiedad con el fin de eliminar las interferencias.





ORDEN NRO: 408243008	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 21.10.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: JUNCAL 3088LD-PODA-25		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.10.2025 Fecha Fin: 31.10.2025
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-10014-03001-PAR-JUNCAL 3002-3100 Acera Par		Equipo Cab:		
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 10/2025		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				3088	AR-PP01	Poda primer árbol	LD	1,0		FICUS	72.000	16.000		0
0020				3088	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	LD	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	15/9/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00923970/25
ARME	408229063

INSPECTOR	Carrillo Carolina
DNI	35.072.278

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Ficus benjamina**
	NOMBRE COMÚN	**Ficus**

ALTURA (m)	**14**
D.A.P. (cm)	**23**

UBICACIÓN	**CALLE**	Laprida	
	CHAPA	1877	**REF** EX

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X	**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	X	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	X

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	Se recomienda la poda de ramas debido a invasión área hacia la propiedad y balanceo hacia la calle para regular estructura.







ORDEN NRO: 408229063	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 15.09.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: LAPRIDA 1877-PODA-25	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.10.2025
			Fecha Fin: 31.10.2025

Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-12056-01801-IMP-001877-LAPRIDA 1877	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 10/2025

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1877	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FICUS	23.000	14.000		0
0020				1877	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	30/10/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S01128924/25
ARME	408246545

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano

ALTURA (m)	11
D.A.P. (cm)	35

UBICACIÓN	CALLE	Mansilla, Lucio Norberto, General	
	CHAPA	2932	REF EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	X	CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS			
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	X		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Se requiere poda de balanceo ya que al haberle realizado una poda ilegal al ejemplar quedo con la copa desbalanceada





ORDEN NRO: 408246545	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 30.10.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: MANSILLA GRAL 2932 EX-PODA-25	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.10.2025
			Fecha Fin: 31.10.2025

Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-13025-02901-PAR-MANSILLA, LUCIO, 2902-3000 Par	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 10/2025

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2932	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FRESNO	35.000	11.000		0
0020				2932	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles

COMUNA	2	FECHA	07/10/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00993939/25
ARME	408238763

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina
	NOMBRE COMÚN	(Ficus)

ALTURA (m)	16
D.A.P. (cm)	58

UBICACIÓN	CALLE	Riobamba		
	CHAPA	1050	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Corresponde poda del ejemplar debido a que presenta invasión de la propiedad

ESPACIO PARA FOTOS





ORDEN NRO: 408238763	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 07.10.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: RIOBAMBA 1050EX-PODA-25	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.10.2025
			Fecha Fin: 31.10.2025

Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-19036-01001-PAR-RIOBAMBA 1002-1100 Acera Par	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 10/2025

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1050	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FICUS	58.000	16.000		0
0020				1050	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	8/1/2025
EMPRESA	Salvatori		

AVISO	S00982154/25
ARME	408237168

INSPECTOR	Nicolás Frol
DNI	36.066.020

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Ficus benjamina**
	NOMBRE COMÚN	**Ficus**

ALTURA (m)	**13**
D.A.P. (cm)	**44**

UBICACIÓN	**CALLE**	Rodriguez Peña		
	CHAPA	2067	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	X	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**	X	**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X			
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**				
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**		

OBSERVACIONES	Ficus presenta ramas que ingresan al balcón del frentista. Se recomienda realizar poda de despeje de propiedad.





ORDEN NRO: 408237168	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 03.10.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: RODRIGUEZ PEÑA 2067-PODA-25	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.10.2025
			Fecha Fin: 31.10.2025

Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-19071-02001-IMP-002067-RODRIGUEZ PEÑA 2067	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 10/2025

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2067	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FICUS	44.000	13.000		0
0020				2067	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	7/10/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S01001489/25 S01001336/25
ARME	408238765/408238765

INSPECTOR	Carrillo Carolina
DNI	35.072.278

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**TIlia x moltkei**
	NOMBRE COMÚN	**Tilo**

ALTURA (m)	14/14
D.A.P. (cm)	50/50

UBICACIÓN	**CALLE**	Guido	
	CHAPA	2524	**REF** LA1/LA2

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	X	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	Se recomienda la poda de ramas debido a invasión área hacia la propiedad.







ORDEN NRO: 408238765	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 07.10.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: GUIDO 2524 LA1/LA2-PODA-25		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.10.2025
				Fecha Fin: 31.10.2025
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-07102-02501-PAR-GUIDO 2502-2600 Acera Par			Equipo Cab:	
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 10/2025	
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2524	AR-PP01	Poda primer árbol	LA1	1,0		TILO	50.000	14.000		0
0020				2524	AR-PP02	Poda árbol complementario (hasta 2 por cada posición)	LA2	1,0		TILO	50.000	14.000		0
0030				2524	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	LA1	1,0						
0040				2524	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	LA2	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	9/10/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S01018210/25
ARME	408239380

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina
	NOMBRE COMÚN	Ficus

ALTURA (m)	11
D.A.P. (cm)	65

UBICACIÓN	CALLE	Gutierrez, Juan Maria		
	CHAPA	2674	REF	LA

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Se recomienda poda del ejemplar ya que el mismo presenta interferencia a la propiedad correspondiente.





ORDEN NRO: 408239380	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 09.10.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: GUTIERREZ 2674 LA-PODA-25	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.10.2025
			Fecha Fin: 31.10.2025

Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-07111-02601-PAR-GUTIERREZ, JUAN MARIA 2602-2700 Par	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 10/2025

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2674	AR-PP01	Poda primer árbol	LA	1,0		FICUS	65.000	11.000		0
0020				2674	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	LA	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	30/9/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00975175/25
ARME	408235736

INSPECTOR	Carrillo Carolina
DNI	35.072.278

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Ficus benjamina**
	NOMBRE COMÚN	**Ficus**

ALTURA (m)	**5**
D.A.P. (cm)	**25**

UBICACIÓN	**CALLE**	Junin		
	CHAPA	1134	**REF**	EX

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	X	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**	X	**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	Se recomienda la poda de ramas debido a invasión área hacia la propiedad, del primer piso.





ORDEN NRO: 408235736	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 30.09.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: JUNIN 1134-PODA-25		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.10.2025 Fecha Fin: 01.10.2025
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-10015-01101-PAR-001134-JUNIN 1134		Equipo Cab:		
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 10/2025		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1134	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FICUS	25.000	5.000		0
0020				1134	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1