Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	4/11/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S01146625/25
ARME	408248200

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Platano

ALTURA (m)	15
D.A.P. (cm)	70

UBICACIÓN	CALLE	Aguero	
	CHAPA	1092	REF EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Se requiere poda del ejemplar ya que el mismo presenta interferencia a la propiedad y posee ramas excesivas

ESPACIO PARA FOTOS





ORDEN NRO: 408248200	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 04.11.2025	Buenos Aires Ciudad

Descripción: AGUERO 1092-PODA-25		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.11.2025 Fecha Fin: 30.11.2025
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-01022-01001-PAR-AGUERO 1002-1100 Acera Par		Equipo Cab:		
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 11/2025		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1092	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		PLATANO	70.000	15.000		0
0020				1092	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	4/11/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S01157512/25
ARME	408248446

INSPECTOR	Lopardo Matias
DNI	36.904.106

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Tilia sp.**
	NOMBRE COMÚN	**Tilo**

ALTURA (m)	**8**
D.A.P. (cm)	**50**

UBICACIÓN	**CALLE**	French		
	CHAPA	3051	**REF**	LD

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**	X	**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	X	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	


TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**	X	**OTRO**			

OBSERVACIONES	Al momento de la inspección se observa que el ejemplar presenta ramas con crecimiento sobrepasando la linea municipal e interfiriendo con el balcon de la propiedad. Se recomienda una poda que permita eliminar estas interferencias y adecuar el ejemplar al sitio.

ESPACIO PARA FOTOS







ORDEN NRO: 408248446	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 04.11.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: FRENCH 3051 LD-PODA-25	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.11.2025
			Fecha Fin: 30.11.2025

Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-06055-03001-IMP-FRENCH 3001-3099 Acera Impar	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 11/2025

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				3051	AR-PP01	Poda primer árbol	LD	1,0		TILO	50.000	8.000		0
0020				3051	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	LD	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	5/11/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S01164430/25
ARME	408249249

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina
	NOMBRE COMÚN	Ficus

ALTURA (m)	12
D.A.P. (cm)	42

UBICACIÓN	CALLE	Austria		
	CHAPA	2125	REF	LD1

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X	ELIMINAR INTERFERENCIAS	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Corresponde poda del ejemplar ya que el mismo presenta ramas con daños mecánicos qué requieren intervención.

ESPACIO P





ORDEN NRO: 408249249	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 05.11.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: AUSTRIA 2125 LD1-PODA-25	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.11.2025
			Fecha Fin: 30.11.2025

Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-01138-02101-PAR-AUSTRIA 2102-2200 Acera Par	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 11/2025

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2125	AR-PP01	Poda primer árbol	LD1	1,0		FICUS	42.000	12.000		0
0020				2125	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	LD1	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	14/11/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S01213664/25		
ARME	408253789		

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano

ALTURA (m)	7
D.A.P. (cm)	22

UBICACIÓN	CALLE	Las Heras General Av.	
	CHAPA	2966	REF EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Se requiere poda debido a que el ejemplar presenta interferencia con la propiedad.

ESPACIO PARA FOTOS





ORDEN NRO: 408253789	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 14.11.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: LAS HERAS GENERAL AV. 2966-PODA-25	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.11.2025
			Fecha Fin: 30.11.2025

Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-12076-02901-PAR-LAS HERAS GENERAL AV. 2902-3000 Par	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 11/2025

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2966	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FRESNO	22.000	7.000		0
0020				2966	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	18/11/2025
EMPRESA	Salvatori		

AVISO	S01232762/25
ARME	408255311

INSPECTOR	Nicolás Frol
DNI	36.066.020

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Platanus x acerifolia**
	NOMBRE COMÚN	**Platano**

ALTURA (m)	**27; 26**
D.A.P. (cm)	**55; 50**

UBICACIÓN	**CALLE**	Av. Gral. Las Heras		
	CHAPA	1877 1871	**REF**	EX

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	X	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**			**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**			
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**	X	**OTRO**	X		

OBSERVACIONES	Dos platanos presentan ramas interfiriendo con ventanas y ramas bajas cercanas al suelo. Se recomienda realizar poda de despeje de propiedad para eliminar las interferencias y de refaldado para eliminar ramas demasiado bajas.



ORDEN NRO: 408255311	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 18.11.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: LAS HERAS GENERAL AV. 1877/1871-PODA-25	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.11.2025
			Fecha Fin: 30.11.2025

Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-12076-01801-IMP-LAS HERAS GENERAL AV. 1801-1899 Impar	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 11/2025

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1877	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		PLATANO	55.000	27.000		0
0020				1877	AR-RP03	Poda árbol > 20 m de altura	EX	1,0						
0030				1871	AR-PP02	Poda árbol complementario (hasta 2 por cada posición)	EX	1,0		PLATANO	50.000	26.000		0
0040				1871	AR-RP03	Poda árbol > 20 m de altura	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	20/11/2025
EMPRESA	Salvatori		

AVISO	S01249524/25
ARME	408256279

INSPECTOR	Nicolás Frol
DNI	36.066.020

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus pennsylvanica**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**17**
D.A.P. (cm)	**35**

UBICACIÓN	**CALLE**	Av. Gral. Las Heras
	CHAPA	2914 **REF** EX

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	X	**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	X
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**			
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	Fresno presenta tocón por rotura de rama reciente. Se recomienda realizar poda para acomodar rotura.





ORDEN NRO: 408256279	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 20.11.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: LAS HERAS GENERAL AV. 2914 EX-PODA-25	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.11.2025
			Fecha Fin: 30.11.2025

Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-12076-02901-PAR-LAS HERAS GENERAL AV. 2902-3000 Par	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 11/2025

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2914	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FRESNO	35.000	17.000		0
0020				2914	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	13/11/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S01200262/25
ARME	408253163

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Platano

ALTURA (m)	5
D.A.P. (cm)	6

UBICACIÓN	CALLE	Pueyrredon Av.	
	CHAPA	2265	REF EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	X
TOCONES	
CODOMINANTES	


RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Se recomienda poda del ejemplar ya que el mismo interfiere en cartel de señalizacion de transito.





ORDEN NRO: 408253163	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 13.11.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: PUEYRREDON AV. 2265EX-PODA-25	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.11.2025
			Fecha Fin: 30.11.2025

Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-17132-02201-IMP-PUEYRREDON AV. 2201-2299 Acera Impar	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 11/2025

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2265	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		PLATANO	6.000	5.000		0
0020				2265	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	10/11/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S01183181/25
ARME	408251329

INSPECTOR	Lopardo Matias
DNI	36.904.106

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus sp**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**10**
D.A.P. (cm)	**50**

UBICACIÓN	**CALLE**	Beruti		
	CHAPA	2902	**REF**	LA

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	X
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	


RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	Al momento de la inspección se observan ramas del ejemplar, interfiriendo con la propiedad. La vecina comenta que los dias de tormenta, le han ocasionado daños en la red de protección que ha colocado en su balcon. Se recomienda realizar una poda para eliminar dichas interferencias.

ESPACIO PARA FOTOS



ORDEN NRO: 408251329	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 10.11.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: BERUTI 2902 LA-PODA-25		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.11.2025
				Fecha Fin: 30.11.2025
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-02071-02901-PAR-BERUTI 2902-3000 Acera Par		Equipo Cab:		
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 11/2025		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2902	AR-PP01	Poda primer árbol	LA	1,0		FRESNO	50.000	10.000		0
0020				2902	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	LA	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	27/11/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S01280961/25
ARME	408258436

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano

ALTURA (m)	55/5
D.A.P. (cm)	12/5

UBICACIÓN	CALLE	Billinghurst		
	CHAPA	1193/1187	REF	EX/EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	X
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	X

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN	X	ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Se recomienda poda, tanto de formacion para el fresno de la chapa 1187, y de interferencias al de 1193 debido a que presente la misma con la propiedad

ESPACIO PARA FOTOS







ORDEN NRO: 408258436	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 27.11.2025	Buenos Aires Ciudad

Descripción: BILLINGHURST 1193 EX/1187 EX-PODA-25	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.11.2025
			Fecha Fin: 30.11.2025

Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-02082-01101-IMP-BILLINGHURST 1101-1199 Acera Impar	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 11/2025

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1193	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FRESNO	55.000	12.000		0
0020				1187	AR-PP02	Poda árbol complementario (hasta 2 por cada posición)	EX	1,0		FRESNO	5.000	5.000		0
0030				1193	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						
0040				1187	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	11/11/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S01192730/25
ARME	408252000

INSPECTOR	Lopardo Matias
DNI	36.904.106

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Ficus benjamina**
	NOMBRE COMÚN	**Ficus**

ALTURA (m)	**12**
D.A.P. (cm)	**25**

UBICACIÓN	**CALLE**	Billinghurst		
	CHAPA	1850	**REF**	EX

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**	X	**BAJAS**	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	X	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**	X	**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**	X	**OTRO**			

OBSERVACIONES	Al momento de la inspección se observa un ejemplar sano, con crecimiento excesivo, que sobrepasa la linea municipal interfiriendo con ventanas y balcones, y algunas ramas bajas hacia la calle. Se recomienda una poda para eliminar las interferencias, y prevenir futuras roturas ocasionadas por el transito de la cuadra.

ESPACIO PARA FOTOS







ORDEN NRO: 408252000	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 11.11.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: BILLINGHURST 1850-PODA-25		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.11.2025
				Fecha Fin: 30.11.2025
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-02082-01801-PAR-BILLINGHURST 1802-1900 Acera Par			Equipo Cab:	
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 11/2025	
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1850	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FICUS	25.000	12.000		0
0020				1850	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	10/28/2025
EMPRESA	Salvatori		

AVISO	S01120139/25
ARME	408245488

INSPECTOR	Nicolás Frol
DNI	36.066.020

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxynus pennsylvanica**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**10**
D.A.P. (cm)	**34**

UBICACIÓN	**CALLE**	Billinghurst		
	CHAPA	2466	**REF**	EX

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	X	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**			**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**			
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**	X	**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**		

OBSERVACIONES	Fresno presenta ramas que interfieren con balcones y ventanas. Se recomienda realizar poda de despeje de propiedad con el fin de eliminar las interferencias.





ORDEN NRO: 408245488	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 28.10.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: BILLINGHURST 2466-PODA-25		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.10.2025
				Fecha Fin: 31.10.2025
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-02082-02401-PAR-BILLINGHURST 2402-2500 Acera Par			Equipo Cab:	
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 10/2025	
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2466	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FRESNO	34.000	10.000		0
0020				2466	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	17/11/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S01227248/25 - S01227684/25
ARME	408254225

INSPECTOR	Lopardo Matias
DNI	36.904.106

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Acacia sp.
	NOMBRE COMÚN	Acacia

ALTURA (m)	13
D.A.P. (cm)	17

UBICACIÓN	CALLE	Diaz, Cnel. Av.		
	CHAPA	1433	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	X
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	X
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)


OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X	OTRO			

OBSERVACIONES	Al momento de la inspección se observa un ejemplar con ramas bajas, hacia la propiedad y hacia la calle. Se recomienda realizar una poda para retirar dichas ramas y evitar interferencias y posibles daños al ejemplar.

ESPACIO PARA FOTOS





ORDEN NRO: 408254225	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 17.11.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: DIAZ, CNEL. AV. 1433-PODA-25	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.11.2025
			Fecha Fin: 30.11.2025

Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-04073-01401-IMP-DIAZ, CNEL. AV. 1401-1499 Acera Impar	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 11/2025

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1433	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		ACACIA	17.000	13.000		0
0020				1433	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	26/11/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S01276360/25
ARME	408258021

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina
	NOMBRE COMÚN	Ficus

ALTURA (m)	16
D.A.P. (cm)	68

UBICACIÓN	CALLE	Copernico		
	CHAPA	2358	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Se recomienda poda debido a que el ejemplar presenta interferencia con la propiedad

ESPACIO PARA FOTOS





ORDEN NRO: 408258021	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 26.11.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: COPERNICO 2358-PODA-25		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.11.2025 Fecha Fin: 30.11.2025
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03164-02301-PAR-COPERNICO 2302-2400 Acera Par		Equipo Cab:		
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 11/2025		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2358	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FICUS	68.000	16.000		0
0020				2358	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	10/11/2025
EMPRESA	Salvatori		

AVISO	S01183210/25
ARME	408251333

INSPECTOR	Nicolás Frol
DNI	36.066.020

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Tillia moltkei**
	NOMBRE COMÚN	**Tilo**

ALTURA (m)	**10**
D.A.P. (cm)	**22**

UBICACIÓN	**CALLE**	Guemes		
	CHAPA	3190	**REF**	EX

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	X	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**			**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**			
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	X		

OBSERVACIONES	Tilo presenta ramas que interfieren con balcones y ventanas. Se recomienda realizar poda de despeje de propiedad con el fin de eliminar las interferencias.





ORDEN NRO: 408251333	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 10.11.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: GUEMES 3190 EX-PODA-25	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.11.2025
			Fecha Fin: 30.11.2025

Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-07098-03102-PAR-GUEMES 3102-3200 Acera Par	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 11/2025

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				3190	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		TILO	22.000	10.000		0
0020				3190	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	27/10/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S01102858/25
ARME	408245022

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Ficus benjamina**
	NOMBRE COMÚN	**Ficus**

ALTURA (m)	**15**
D.A.P. (cm)	**55**


UBICACIÓN	**CALLE**	Pacheco De Melo, Jose Andres		
	CHAPA	2524	**REF**	EX

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	X	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**			**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**			
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	X	

OBSERVACIONES	Corresponde poda del ejemplar ya que el mismo presenta interferencia con la propiedad





ORDEN NRO: 408245022	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 27.10.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: PACHECO DE MELOS 2724EX-PODA-25	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.10.2025
			Fecha Fin: 31.10.2025

Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-17002-02701-PAR-PACHECO DE MELO, JOSE 2702-2800 Par	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 10/2025

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2724	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FICUS	55.000	15.000		0
0020				2724	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	20/11/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S01247517/25		
ARME	408256271		

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Lagerstroemia indica**
	NOMBRE COMÚN	**Crespon**

ALTURA (m)	**3**
D.A.P. (cm)	**6**

UBICACIÓN	**CALLE**	Sanchez De Bustamante		
	CHAPA	2239	**REF**	EX


RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X	**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**				
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	X			
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**	X	**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**		

OBSERVACIONES	Se recomienda poda de formacion y limpieza ya que el mismo presenta ramas secas

ESPACIO PARA FOTOS



ORDEN NRO: 408256271	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 20.11.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: SANCHEZ DE BUSTAMANTE 2239-PODA-25	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.11.2025
			Fecha Fin: 30.11.2025

Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-20029-02201-IMP-SANCHEZ DE BUSTAMANTE 2201-2299 Impar	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 11/2025

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2239	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		CRESPON	6.000	3.000		0
0020				2239	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1