Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	14/1/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00051592/26
ARME	408274528

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	*Morus* sp.
	NOMBRE COMÚN	Mora

ALTURA (m)	4
D.A.P. (cm)	10

UBICACIÓN	**CALLE**	French		
	CHAPA	2535	**REF**	EX

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**			**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x		
	ADECUACIÓN AL SITIO			**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**			
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**		

OBSERVACIONES	Extracción de ramas que obstaculizan el paso de peatones

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



ORDEN NRO: 408274528	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 14.01.2026

Buenos Aires Ciudad

Descripción: FRENCH 2535-PODA-26		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.01.2026 Fecha Fin: 31.01.2026
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-06055-02501-IMP-FRENCH 2501-2599 Acera Impar		Equipo Cab:		
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 01/2026		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2535	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		MORA	10.000	4.000		0
0020				2535	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	22/1/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00091205/26
ARME	408277404

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	*Jacaranda mimosifolia*
	NOMBRE COMÚN	Jacaranda

ALTURA (m)	15 / 12
D.A.P. (cm)	48 / 35

UBICACIÓN	CALLE	Aguero		
	CHAPA	2443	REF	LD1 / LD2

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X			
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Extracción de ramas que invaden propiedad privada y generan daño en balcón adyacente

ESPACIO PARA FOTOS

LD1 INICIO



LD1 FIN



LD2 INICIO



LD2 FIN



ORDEN NRO: 408277404	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 22.01.2026

Buenos Aires Ciudad

Descripción: AGUERO 2443LD/LD2-PODA-26	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.01.2026
			Fecha Fin: 31.01.2026

Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-01022-02401-IMP-AGUERO 2401-2499 Acera Impar	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 01/2026

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2443	AR-PP01	Poda primer árbol	LD	1,0		JACARANDA	48.000	15.000		0
0020				2443	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	LD	1,0						
0030				2443	AR-PP02	Poda árbol complementario (hasta 2 por cada posición)	LD2	1,0		JACARANDA	35.000	12.000		0
0040				243	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	LD2	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	22/1/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00091205/26
ARME	408277385

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	*Tipuana tipu*
	NOMBRE COMÚN	Tipa

ALTURA (m)	10
D.A.P. (cm)	20

UBICACIÓN	CALLE	Las Heras General Av.		
	CHAPA	3046	REF	Ex.

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Extracción de ramas que invaden propiedad privada y ramas bajas que obstaculizan paso de peatones y paso de vehículos

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



ORDEN NRO: 408277385	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 22.01.2026

Buenos Aires Ciudad

Descripción: LAS HERAS GENERAL AV. 3046-PODA-26	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.01.2026
			Fecha Fin: 31.01.2026

Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-12076-03001-PAR-LAS HERAS GENERAL AV. 3002-3100 Par	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 01/2026

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				3046	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		TIPA	20.000	10.000		0
0020				3046	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	8/1/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00027006/26		
ARME	408273360		

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano

ALTURA (m)	10-12
D.A.P. (cm)	30-40

UBICACIÓN	CALLE	Soler		
	CHAPA	3369-3373	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X			
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	X			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Se requiere poda del ejemplar debido a que el mismo necesita ser balanceado. El ejemplar complementario requiere un refaldado para despejar la luminaria proxima.

ESPACIO PARA FOTOS



Soler 3369 INICIO



SOLER 3369 FIN



SOLER 3373 INICIO



SOLER 3373 FIN

ORDEN NRO: 408273360	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 08.01.2026

Buenos Aires Ciudad

Descripción: SOLER 3369/3373EX-PODA-25		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.01.2026
				Fecha Fin: 31.01.2026
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-20104-03301-IMP-SOLER 3301-3385 Acera Impar			Equipo Cab:	
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 01/2026	
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				3369	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FRESNO	30.000	10.000		0
0020				3369	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						
0030				3373	AR-PP02	Poda árbol complementario (hasta 2 por cada posición)	EX	1,0		FRESNO	40.000	12.000		0
0040				3373	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	28/1/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00115046/26
ARME	408279377

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina
	NOMBRE COMÚN	Ficus

ALTURA (m)	6
D.A.P. (cm)	20

UBICACIÓN	CALLE	Ayacucho	
	CHAPA	1202	REF EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X	ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Se requiere poda debido a que el ejemplar sufrio una rotura en una de sus ramas con lo cual presenta riesgo de caida hacia la vereda.

ESPACIO PARA FOTOS



INICIO



FIN

ORDEN NRO: 408279377	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 28.01.2026

Buenos Aires Ciudad

Descripción: AYACUCHO 1202EX-PODA-26		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.01.2026 Fecha Fin: 31.01.2026
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-01143-01201-PAR-AYACUCHO 1202-1300 Acera Par		Equipo Cab:		
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 01/2026		
Puesto de Trabajo Responsable: ARB-I289 - Lopardo, Matías		Grupo Planificador: ARP - Arb. Poda Puntual		Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1202	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FICUS	20.000	6.000		0
0020				1202	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	19/1/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00073355/26
ARME	408275750

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	*Ficus benjamina*
	NOMBRE COMÚN	Laurel benjamin

ALTURA (m)	6
D.A.P. (cm)	20

UBICACIÓN	CALLE	Ayacucho		
	CHAPA	2171	REF	Ex.

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Extracción de ramas que invaden propiedad privada y dificultan tareas de mantenimiento y reparación de fachada.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



ORDEN NRO: 408275750	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 19.01.2026

Buenos Aires Ciudad

Descripción: AYACUCHO 2171-PODA-26	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.01.2026
			Fecha Fin: 31.01.2026

Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-01143-02101-IMP-AYACUCHO 2101-2199 Acera Impar	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 01/2026

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2171	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FICUS	20.000	6.000		0
0020				2171	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	2/1/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	11051208
ARME	408271521

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	*Fraxinus pennsylvanica*
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**8/7**
D.A.P. (cm)	**36/38**

UBICACIÓN	**CALLE**	Beruti		
	CHAPA	2602	**REF**	Ex./LD

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x	
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**		
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**			
OBSERVACIONES	Extracción de ramas que obstaculizan la visión de los semáforos				

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



ORDEN NRO: 408271521	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 02.01.2026

Buenos Aires Ciudad

Descripción: Beruti 2602 LD/2602EX-PODA-26		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.01.2026
				Fecha Fin: 31.01.2026
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-CR-01147-BERUTI - ECUADOR			Equipo Cab:	
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 01/2026	
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2602	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FRESNO	36.000	8.000		0
0020				2602	AR-PP02	Poda árbol complementario (hasta 2 por cada posición)	LD	1,0		FRESNO	38.000	7.000		0
0030				2602	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						
0040				2602	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	LD	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	28/1/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00114811/26
ARME	408279355

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano

ALTURA (m)	4
D.A.P. (cm)	14

UBICACIÓN	CALLE	Beruti		
	CHAPA	2902	REF	FT

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Se requiere poda debido a que el ejemplar presenta interfencia con cartel vial

ESPACIO PARA FOTOS



INICIO



FIN

ORDEN NRO: 408279355	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 28.01.2026

Buenos Aires Ciudad

Descripción: BERUTI 2902 FT-PODA-26		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.01.2026 Fecha Fin: 31.01.2026
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-02071-02801-PAR-BERUTI 2802-2900 Acera Par		Equipo Cab:		
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 01/2026		
Puesto de Trabajo Responsable: ARB-I289 - Lopardo, Matías		Grupo Planificador: ARP - Arb. Poda Puntual		Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2902	AR-PP01	Poda primer árbol	FT	1,0		FICUS	14.000	4.000		0
0020				2902	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	FT	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	23/1/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00096952/26
ARME	408277871

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	*Platanus x acerifolia*
	NOMBRE COMÚN	Plátano

ALTURA (m)	5
D.A.P. (cm)	8

UBICACIÓN	CALLE	Larrea		
	CHAPA	1551	REF	Ex.

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X			
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO		
OBSERVACIONES	Extracción de ramas bajas que obstaculizan paso de peatones						

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



ORDEN NRO: 408277871	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 23.01.2026

Buenos Aires Ciudad

Descripción: Larrea 1551 EX-PODA-26		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.01.2026
				Fecha Fin: 31.01.2026
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-12065-01501-IMP-LARREA 1501-1599 Acera Impar		Equipo Cab:		
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 01/2026		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1551	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		PLATANO	8.000	5.000		0
0020				1551	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	13/1/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00048344/26
ARME	408274133

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	*Jacaranda mimosifolia*
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá

ALTURA (m)	5
D.A.P. (cm)	15

UBICACIÓN	**CALLE**	Santa Fe Av.		
	CHAPA	2644	**REF**	Ex.

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	X	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**			**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**			
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**		

OBSERVACIONES	Extracción de rama que obstaculiza el paso de peatones

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



ORDEN NRO: 408274133	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 13.01.2026

Buenos Aires Ciudad

Descripción: SANTA FE AV. 2644-PODA-26	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.01.2026
			Fecha Fin: 31.01.2026

Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-20057-02601-PAR-SANTA FE AV. 2602-2700 Acera Par	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 01/2026

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2644	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		JACARANDA	15.000	5.000		0
0020				2644	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	15/1/2025
EMPRESA	Salvatori		

AVISO	S00058137/26
ARME	408274819

INSPECTOR	Nicolás Frol
DNI	36.066.020

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	Fraxinus pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno Americano

ALTURA (m)	12
D.A.P. (cm)	62

UBICACIÓN	**CALLE**	Aguero		
	CHAPA	2189	**REF**	LD

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**	X	**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	X	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**			**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**			
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	X	

OBSERVACIONES	Fresno presenta ramas que ingresan en balcones de dos edificios. Se recomienda realizar poda de despeje de propiedad para eliminar interferencias.



Inicio



Fin

ORDEN NRO: 408274819	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 15.01.2026

Buenos Aires Ciudad

Descripción: AGUERO 2189 LD-PODA-26		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.01.2026 Fecha Fin: 31.01.2026
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-01022-02101-IMP-AGUERO 2101-2199 Acera Impar		Equipo Cab:		
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 01/2026		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2189	AR-PP01	Poda primer árbol	LD	1,0		FRESNO	62.000	12.000		0
0020				2189	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	LD	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	6/1/2025
EMPRESA	Salvatori		

AVISO	S00017787/26
ARME	408272580

INSPECTOR	Nicolás Frol
DNI	36.066.020

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Syagrus romanzoffiana**
	NOMBRE COMÚN	**Pindo**

ALTURA (m)	**16/14**
D.A.P. (cm)	**30/40**

UBICACIÓN	**CALLE**	Juncal		
	CHAPA	2781	**REF**	EX / LA1

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**	X	**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	X	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X			
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**				
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x	

OBSERVACIONES	Pindo presenta hojas excesivas y de gran tamaño que ingresan en balcones. Se recomienda realizar poda de despeje de propiedad para eliminar interferencias y de limpieza de hojas secas.



Inicio



Fin

ORDEN NRO: 408272580	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 06.01.2026	Buenos Aires Ciudad

Descripción: JUNCAL 2781 EX/LA1-PODA-26	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.01.2026
			Fecha Fin: 31.01.2026

Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-10014-02701-IMP-JUNCAL 2701-2799 Acera Impar	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 01/2026

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2781	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		PINDO	30.000	16.000		0
0020				2781	AR-PP02	Poda árbol complementario (hasta 2 por cada posición)	LA1	1,0		PINDO	40.000	14.000		0
0030				2781	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	EX	1,0						
0040				2781	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	LA1	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	20/1/2025
EMPRESA	Salvatori		

AVISO	S00081015/26
ARME	408276127

INSPECTOR	Nicolás Frol
DNI	36.066.020

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno Americano

ALTURA (m)	10
D.A.P. (cm)	42

UBICACIÓN	CALLE	Juncal		
	CHAPA	2884	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	


RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X			
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Fresno presenta ramas que cubren luminaria de forma parcial. Se recomienda realizar poda de despeje de luminaria para eliminar interferencias.



Inicio



Fin

ORDEN NRO: 408276127	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 20.01.2026

Buenos Aires Ciudad

Descripción: JUNCAL 2884-PODA-26		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.01.2026 Fecha Fin: 31.01.2026
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-10014-02801-IMP-JUNCAL 2801-2899 Acera Impar		Equipo Cab:		
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 01/2026		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2884	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		FRESNO	42.000	10.000		0
0020				2884	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles

COMUNA	2	FECHA	21/1/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S01435314/25
ARME	408270316

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Platano

ALTURA (m)	22
D.A.P. (cm)	80

UBICACIÓN	CALLE	Santa Fe Av.		
	CHAPA	2320	REF	EX


RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Corresponde poda debido a que el ejemplar presenta interferencia con la propiedad

INICIO



FIN



ORDEN NRO: 408270316	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 29.12.2025	Buenos Aires Ciudad

Descripción: SANTA FE AV. 2320EX-PODA-25	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.01.2026
			Fecha Fin: 31.01.2026

Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-20057-02302-PAR-SANTA FE AV. 2302-2400 Acera Par	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 01/2026

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2320	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		PLATANO	80.000	22.000		0
0020				2320	AR-RP03	Poda árbol > 20 m de altura	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	21/1/2025
EMPRESA	Salvatori		

AVISO	S00085054/26
ARME	408276508

INSPECTOR	Nicolás Frol
DNI	36.066.020

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Liquidambar styraciflua
	NOMBRE COMÚN	Liquidambar

ALTURA (m)	11
D.A.P. (cm)	20

UBICACIÓN	CALLE	Soler		
	CHAPA	3561	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X			
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X	

OBSERVACIONES	Liquidambar presenta ramas que cubren luminaria e ingresan en balcones. Se recomienda realizar poda de despeje de luminaria y despeje de propiedad para eliminar interferencias.



Inicio



Fin

ORDEN NRO: 408276508	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 21.01.2026

Buenos Aires Ciudad

Descripción: SOLER 3561-PODA-26	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.01.2026
			Fecha Fin: 31.01.2026

Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-20104-03531-IMP-SOLER 3531-3599 Acera Impar	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 01/2026

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				3561	AR-PP01	Poda primer árbol	EX	1,0		LIQUIDAMBAR	20.000	11.000		0
0020				3561	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	6/1/2025
EMPRESA	Salvatori		

AVISO	
ARME	408274166

INSPECTOR	Nicolás Frol
DNI	36.066.020

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ceiba sp. - Fraxinus pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Palo borracho - Fresno Americano

ALTURA (m)	16 - 15
D.A.P. (cm)	110 - 30

UBICACIÓN	CALLE	Juncal		
	CHAPA	2597 - 2552	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X		ELIMINAR INTERFERENCIAS			
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO		

OBSERVACIONES	Palo borracho presenta rama de gran tamaño seca con riesgo de caída. Se recomienda realizar poda de limpieza con el fin de reducir riesgo de caída y evitar daños a peatones y/o bienes. El fresno requería un refaldado, de ramas que invadían propiedad.

2597 Inicio



2597 Fin



2552 Inicio



2552 Fin



ORDEN NRO: 408274166	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 13.01.2026

Buenos Aires Ciudad

Descripción: Juncal 2597EX/2552EX-PODA MANT-26	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.01.2026
			Fecha Fin: 31.01.2026

Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-10014-02501-JUNCAL 2501-2600	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 01/2026

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2597	AR-P110	Poda árbol > 12 m. hasta 16 m. de h. (Limpieza + 1 tipo de poda)	EX	1,0		PALO BORRACHO	110.000	16.000		0
0020				2597	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	EX	1,0						
0030				2552	AR-P110	Poda árbol > 12 m. hasta 16 m. de h. (Limpieza + 1 tipo de poda)	EX	1,0		FRESNO	30.000	15.000		0
0040				2552	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles

COMUNA	2	FECHA	15/1/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	
ARME	408282082

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Photinia x fraseri
	NOMBRE COMÚN	Fotinia

ALTURA (m)	5
D.A.P. (cm)	15

UBICACIÓN	CALLE	Paraguay	
	CHAPA	2232	REF LA1

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	X	EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X		ELIMINAR INTERFERENCIAS			
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Corresponde poda debido a que el ejemplar presentaba ramas quebradas con riesgo de caida

ESPACIO PARA FOTOS





ORDEN NRO: 408282082	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 30.01.2026

Buenos Aires Ciudad

Descripción: Paraguay 2232 LA1-PODA MANT-26	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.01.2026
			Fecha Fin: 31.01.2026

Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-17017-02201-PARAGUAY 2201-2300	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 01/2026

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2232	AR-P108	Poda árbol > 4 m. hasta 8 m. de h. (Limpieza + 1 tipo de poda)	LA1	1,0		FOTINIA	15.000	5.000		0
0020				2232	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	LA1	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles

COMUNA	2	**FECHA**	21/1/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	
ARME	408276500

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus pennsylvanica**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno americano**

ALTURA (m)	**8**
D.A.P. (cm)	**42**

UBICACIÓN	**CALLE**	Santa Fe Av.		
	CHAPA	2530	**REF**	EX

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	X
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	X		

OBSERVACIONES	Corresponde poda debido a que el ejemplar presenta ramas bajas

INICIO



FIN



ORDEN NRO: 408276500	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 20.01.2026

Buenos Aires Ciudad

Descripción: Santa Fe Av. 2530 EX-PODA MANT-26	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.01.2026
			Fecha Fin: 31.01.2026

Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-20057-02501-SANTA FE AV. 2501-2600	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 01/2026

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2530	AR-P108	Poda árbol > 4 m. hasta 8 m. de h. (Limpieza + 1 tipo de poda)	EX	1,0		FRESNO	42.000	8.000		0
0020				2530	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	23/1/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00091205/26
ARME	

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	*Jacaranda mimosifolia*
	NOMBRE COMÚN	Jacaranda

ALTURA (m)	6
D.A.P. (cm)	15

UBICACIÓN	CALLE	Aguero		
	CHAPA	2443	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Extracción de ramas bajeras que rozan techo de autos

ESPACIO PARA FOTOS



INICIO



FIN

ORDEN NRO: 408277818	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 23.01.2026

Buenos Aires Ciudad

Descripción: Aguero 2443 EX-PODA MANT-26	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.01.2026
			Fecha Fin: 31.01.2026

Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-01022-02401-IMP-AGUERO 2401-2499 Acera Impar	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 01/2026

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2443	AR-P108	Poda árbol > 4 m. hasta 8 m. de h. (Limpieza + 1 tipo de poda)	EX	1,0		JACARANDA	15.000	6.000		0
0020				2443	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles

COMUNA	2	**FECHA**	3/2/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO			
ARME	408282084		

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus pennsylvanica**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**8**
D.A.P. (cm)	**46**

UBICACIÓN	**CALLE**	Juncal		
	CHAPA	1821	**REF**	LA


RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X	**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**	X		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**			
	ADECUACIÓN AL SITIO			**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**			
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**		

OBSERVACIONES	Corresponde poda debido a que el ejemplar presenta ramas quebradizas con riesgo de caida

ESPACIO PARA FOTOS





ORDEN NRO: 408282084	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 30.01.2026

Buenos Aires Ciudad

Descripción: Juncal 1821 LA-PODA MANT-26	Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.01.2026
			Fecha Fin: 31.01.2026

Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta	Zona:

Ubicación Técnica Cab: B-VP-10014-01801-JUNCAL 1801-1900	Equipo Cab:
Calle y Número:	Campo de Clasificación: 01/2026

Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02	Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB	Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1821	AR-P108	Poda árbol > 4 m. hasta 8 m. de h. (Limpieza + 1 tipo de poda)	LA	1,0		FRESNO	46.000	8.000		0
0020				1821	AR-RP01	Poda árbol hasta 12 m. de h.	LA	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	6/1/2025
EMPRESA	Salvatori		

AVISO	
ARME	408272582

INSPECTOR	Nicolás Frol
DNI	36.066.020

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Syagrus romanzoffiana
	NOMBRE COMÚN	Pindo

ALTURA (m)	14
D.A.P. (cm)	25

UBICACIÓN	CALLE	Juncal		
	CHAPA	2781	REF	LA2

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	X
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X			
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Pindo presenta hojas excesivas y de gran tamaño que ingresan en balcones. Se recomienda realizar poda de despeje de propiedad para eliminar interferencias y de limpieza de hojas secas.



Inicio



Fin

ORDEN NRO: 408272582	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 06.01.2026

Buenos Aires Ciudad

Descripción: JUNCAL 2781 LA2-PODA MANT-26		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.01.2026 Fecha Fin: 31.01.2026
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-10014-02701-IMP-JUNCAL 2701-2799 Acera Impar		Equipo Cab:		
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 01/2026		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2781	AR-P110	Poda árbol > 12 m. hasta 16 m. de h. (Limpieza + 1 tipo de poda)	LA2	1,0		PINDO	25.000	14.000		0
0020				2781	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	LA2	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	19/12/2025
EMPRESA	Salvatori		

AVISO	
ARME	408269976

INSPECTOR	Nicolás Frol
DNI	36.066.020

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ceiba speciosa
	NOMBRE COMÚN	Palo borracho

ALTURA (m)	16
D.A.P. (cm)	86

UBICACIÓN	CALLE	Larrea		
	CHAPA	940	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X	ELIMINAR INTERFERENCIAS				
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Palo borracho presenta ramas secas y quebradas de tamaño mediano con riesgo de caída. Se recomienda realizar poda de limpieza para eliminar material seco y preveer daños por caída de ramas.



Inicio



Fin

ORDEN NRO: 408269976	CLASE DE ORDEN: ARME -	FECHA DE ENTRADA: 26.12.2025

Buenos Aires Ciudad

Descripción: Larrea 940 EX-PODA MANT-25		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.12.2025 Fecha Fin: 31.12.2025
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-12065-00901-LARREA 901-950			Equipo Cab:	
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 12/2025	
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				940	AR-P110	Poda árbol > 12 m. hasta 16 m. de h. (Limpieza + 1 tipo de poda)	EX	1,0		PALO BORRACHO	86.000	16.000		0
0020				940	AR-RP02	Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.	EX	1,0						

Observaciones:

Firma Constratista	Firma Inspector	Página 1 de 1