Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	2/2/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00135627/26
ARME	408282624

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	*Fraxinus pennsylvanica*
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano

ALTURA (m)	14
D.A.P. (cm)	45

UBICACIÓN	CALLE	Arenales		
	CHAPA	2131	REF	Ex

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X	ELIMINAR INTERFERENCIAS	X	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Despeje de ramas que invaden propiedad privada y balanceo

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO





FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	2/2/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00135222/26
ARME	408282646

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	*Ficus benjamina / Fraxinus pennsylvanica*
	NOMBRE COMÚN	Ficus, Fresno

ALTURA (m)	10/12
D.A.P. (cm)	50/40

UBICACIÓN	CALLE	Anchorena, Tomas Manuel De, Dr.		
	CHAPA	1670/80	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS			
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Ramas interfiriendo luminarias

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO 1670 EX





FIN 1670 EX



INICIO 1680 EX





FIN 1680 EX



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	2/2/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00135927/26
ARME	408282767

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	38.401.439

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	*Fraxinus pennsylvanica*
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano

ALTURA (m)	25
D.A.P. (cm)	6

UBICACIÓN	CALLE	Sanchez De Bustamante		
	CHAPA	1129	REF	LD

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Ramas que invaden propiedad privada

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO





FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	5/2/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00149705/26
ARME	408283592

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Syagrus romanzoffiana
	NOMBRE COMÚN	Pindo

ALTURA (m)	9
D.A.P. (cm)	46

UBICACIÓN	CALLE	Laprida		
	CHAPA	2030	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X			
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Corresponde poda debido a que el ejemplar presenta hojas secas e interferencia con la propiedad.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	6/2/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00163240/26
ARME	408285503

INSPECTOR	Frol Nicolas
DNI	36.066.020

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina
	NOMBRE COMÚN	Ficus

ALTURA (m)	12
D.A.P. (cm)	48

UBICACIÓN	CALLE	Charcas		
	CHAPA	2754	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Ficus presenta ramas que interfieren con la propiedad. Se recomienda realizar poda de despeje de propiedad para eliminar interferencias.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	9/2/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00168114/26
ARME	408286125

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano

ALTURA (m)	14
D.A.P. (cm)	35

UBICACIÓN	CALLE	French	
	CHAPA	2710	REF LA

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X	ELIMINAR INTERFERENCIAS	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Corresponde poda debido a que el ejemplar presenta ramas quebradas con riesgo de caida hacia la vereda.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	9/2/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00171505/26
ARME	408286167

INSPECTOR	Lopardo Matias
DNI	36.904.106

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	Fraxinus pennsylvanica - Ligustrum lucidum
	NOMBRE COMÚN	Fresno Americano - Ligustro

ALTURA (m)	20 - 4
D.A.P. (cm)	42 - 20

UBICACIÓN	**CALLE**	Sanchez De Bustamante		
	CHAPA	2574 - 2560	**REF**	FT - FT LA

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**	X	**BAJAS**		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	X	**TOCONES**		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**			**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**			
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**	X	**OTRO**		

OBSERVACIONES	Se requiere la poda de dos ejemplares para eliminar interferencias con luminaria y con cartel de vialidad.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO 2574 FT



FIN 2574 FT



INICIO 2560 FT LA



FIN 2560 FT LA



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	9/2/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00173191/26
ARME	408286562

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Populus alba
	NOMBRE COMÚN	Alamo plateado

ALTURA (m)	7	
D.A.P. (cm)	30	

UBICACIÓN	CALLE	Ayacucho		
	CHAPA	1890	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS	X			
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Corresponde poda de despeje debido a que el ejemplar interfiere con cartelera vial

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	11/2/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00176342/26
ARME	408286604

INSPECTOR	Frol Nicolas
DNI	36.066.020

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina
	NOMBRE COMÚN	Ficus

ALTURA (m)	15
D.A.P. (cm)	38

UBICACIÓN	CALLE	Larrea		
	CHAPA	1058	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X			
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Ficus presenta ramas que interfieren con la propiedad. Se recomienda realizar poda de despeje de propiedad para eliminar interferencias.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	10/2/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00181292/26
ARME	408286613

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	*Fraxinus pennsylvanica*
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano

ALTURA (m)	13
D.A.P. (cm)	40

UBICACIÓN	CALLE	Juncal		
	CHAPA	2659	REF	Ex

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X			
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Ramas altas causando interferencia con luminarias

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	6/2/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00186610/26
ARME	408286902

INSPECTOR	Frol Nicolas
DNI	36.066.020

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano

ALTURA (m)	14
D.A.P. (cm)	28

UBICACIÓN	CALLE	Arenales		
	CHAPA	2117	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	X
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X		ELIMINAR INTERFERENCIAS			
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Fresno presenta copa desbalanceada por ramas de gran tamaño. Se recomienda realizar poda de balanceo para favorecer arquitectura, balanceo de peso y evitar posibles roturas.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	13/2/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00195492/26
ARME	408287976

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA	

GNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	*Fraxinus pennsylvanica*
	NOMBRE COMÚN	Fresno amernica

ALTURA (m)	12
D.A.P. (cm)	28

CALLE	Quirno Costa, Norberto, Dr.		
CHAPA	1274	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

PECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X	ELIMINAR INTERFERENCIAS	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	X

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Árbol con fuste inclinado y copa desbalanceada, corresponde poda de balanceo para disminución de riesgos

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	18/2/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00203072/26
ARME	408288590

INSPECTOR	Lopardo Matias
DNI	36.904.106

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia / Jacaranda mimosifolia
	NOMBRE COMÚN	Jacaranda / Jacaranda

ALTURA (m)	16 / 9
D.A.P. (cm)	48 / 30

UBICACIÓN	CALLE	Guido		
	CHAPA	1849 / 1845	REF	EX / EX

RAMAS		
	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	X

BAJAS	X
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	X	
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO	X	OTRO			

OBSERVACIONES	Al momento de la inspección se observan dos ejemplares de jacarandá, ambos con ramas bajas que es conveniente retirar para evitar daños mecánicos por el paso vehicular. Además, el ejemplar ubicado presenta en la chapa 1849 presenta invasión a la propiedad y algunas ramas quebradas y secas que corresponde retirar.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO 1849 EX



FIN 1849 EX



INICIO 1845 EX



FIN 1845 EX



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	19/2/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00218281/26
ARME	408288852

INSPECTOR	Lopardo Matias
DNI	36.904.106

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Platano

ALTURA (m)	16
D.A.P. (cm)	70

UBICACIÓN	CALLE	Las Heras General Av.		
	CHAPA	2514	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	X
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	X
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO	X	OTRO			

OBSERVACIONES	Se recomienda la intervención del ejemplar, ya que presenta ramas bajas que interfieren con la propiedad.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	23/2/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00230794/26
ARME	408290123

INSPECTOR	Lopardo Matias
DNI	36.904.106

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	*Ficus benjamina*
	NOMBRE COMÚN	Ficus

ALTURA (m)	10
D.A.P. (cm)	40

UBICACIÓN	CALLE	Laprida		
	CHAPA	1190	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO	X	REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Al momento de la inspección se observa un ejemplar con ramas que interfieren con la propiedad. Además el ejemplar presenta cierto desbalance en su copa. Por estos motivos se recomienda una poda.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	23/2/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00234945/26
ARME	408290145

INSPECTOR	Lopardo Matias
DNI	36.904.106

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	*Tilia x moltkei - Ficus benjamina*
	NOMBRE COMÚN	Tilo - Ficus

ALTURA (m)	15 - 15
D.A.P. (cm)	40 - 55

UBICACIÓN	CALLE	Pacheco De Melo, Jose Andres		
	CHAPA	2718 - 2724	REF	EX - EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	x	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Al momento de la inspección se observa que el ejemplar de tilo presenta interferencia con las propiedades, y con la luminaria proxima. Ambos ejemplares se observan con copa desbalanceada hacia la calle.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO PACHECO DE MELO 2718 EX



FIN PACHECO DE MELO 2718 EX



INICIO PACHECO DE MELO 2724 EX



FIN PACHECO DE MELO 2724 EX



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	24/2/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00238733/26
ARME	408290493

INSPECTOR	Frol Nicolas
DNI	36.066.020

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno Americano

ALTURA (m)	11
D.A.P. (cm)	25

UBICACIÓN	CALLE	Aguero		
	CHAPA	1118	REF	LD

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X	ELIMINAR INTERFERENCIAS	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Fresno presenta ramas quebradas y ramas secas. Se recomienda realizar poda de limpieza para eliminar material seco y ramas quebradas con riesgo de caída.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	24/2/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00243345/26
ARME	408290495

INSPECTOR	Frol Nicolas
DNI	36.066.020

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia
	NOMBRE COMÚN	Jacaranda

ALTURA (m)	6
D.A.P. (cm)	10

UBICACIÓN	CALLE	Guido		
	CHAPA	1866	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	X
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X	ELIMINAR INTERFERENCIAS	X	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X	OTRO			

OBSERVACIONES	Jacaranda presenta roturas por tormenta y ramas bajas con quebradura parcial. Se recomienda poda de ramas quebradas y bajas con el fin de eliminar riesgo.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	24/2/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00243080/26
ARME	408290497

INSPECTOR	Frol Nicolas
DNI	36.066.020

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia
	NOMBRE COMÚN	Jacaranda

ALTURA (m)	9
D.A.P. (cm)	34

UBICACIÓN	CALLE	Parana		
	CHAPA	1190	REF	LD

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	X
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS				
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Jacaranda presenta roturas por tormenta y ramas bajas con quebradura parcial. Se recomienda poda de ramas quebradas y bajas con el fin de eliminar riesgo.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	26/2/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00251964/26
ARME	408291380

INSPECTOR	Lopardo Matias
DNI	36.904.106

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina - Ficus benjamina
	NOMBRE COMÚN	Ficus - Ficus

ALTURA (m)	11 - 12
D.A.P. (cm)	40 - 30

UBICACIÓN	CALLE	Callao Av.		
	CHAPA	1523 - 1521	REF	EX - EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	X
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Corresponde poda de despeje de propiedad y balanceo de ambos ejemplares.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO 1523 EX



FIN 1523 EX



INICIO 1521 EX



FIN 1521 EX



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	27/2/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00250346/26
ARME	408292531

INSPECTOR	Lopardo Matias
DNI	36.904.106

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Tilia sp - Tilia sp
	NOMBRE COMÚN	Tilo - Tilo

ALTURA (m)	12 - 12
D.A.P. (cm)	30 - 30

UBICACIÓN	CALLE	Quintana, Manuel, Pres.		
	CHAPA	260	REF	EX - LD

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS				
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Al momento de la inspeccion se observa ambos ejemplares con ramas interfiriendo la propiedad. Se requiere retirarlas, y en consecuencia, balancearlos.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO 260 EX



FIN 260 EX



INICIO 260 LD



FIN 260 LD



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	27/2/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00262135/26
ARME	408292752

INSPECTOR	Frol Nicolas
DNI	36.066.020

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Tilia sp - Tilia sp
	NOMBRE COMÚN	Tilo - Tilo

ALTURA (m)	14 - 15
D.A.P. (cm)	40 - 40

UBICACIÓN	CALLE	Quintana, Manuel, Pres.	
	CHAPA	288 - 296	REF EX - EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Al momento de la inspeccion se observa ambos ejemplares con ramas interfiriendo la propiedad. Se requiere retirarlas, y en consecuencia, balancearlos.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO 284 EX



FIN 284 EX



INICIO 296 EX



FIN 296 EX



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	27/2/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	
ARME	408295323

INSPECTOR	Lopardo Matias
DNI	36.904.106

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Tilia sp.
	NOMBRE COMÚN	Tilo

ALTURA (m)	10
D.A.P. (cm)	40

UBICACIÓN	CALLE	Quintana, Manuel, Pres.		
	CHAPA	260	REF	LD2

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	X
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	El ejemplar presenta ramas secas e invasion a propiedad. Se recomienda una poda para retirarlas

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	26/2/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	
ARME	408295322

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	*Fraxinus pennsylvanica*
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano

ALTURA (m)	3
D.A.P. (cm)	8

UBICACIÓN	CALLE	Larrea	
	CHAPA	958	REF EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	X
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X	
	ADECUACIÓN AL SITIO	X	REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN	X	ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO			
OBSERVACIONES	Árbol con inclinación profunda hacía la calle rozando con vehículos. Ejecutar poda de formación							

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	25/2/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	
ARME	408295321

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	*Fraxinus pennsylvanica*
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	14
D.A.P. (cm)	25

UBICACIÓN	CALLE	Billinghurst		
	CHAPA	1653	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	X

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X	ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Árbol con rama desgarrada de gran envergadura generando emergencia, alto riesgo. Ejemplar desbalanceado, corresponde despunte, equilibrar copa

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO





FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	24/2/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	
ARME	408295320

INSPECTOR	Frol Nicolas
DNI	36.066.020

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia
	NOMBRE COMÚN	Jacaranda

ALTURA (m)	12
D.A.P. (cm)	62

UBICACIÓN	CALLE	Guido		
	CHAPA	1982	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X	ELIMINAR INTERFERENCIAS	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Se requiere retirar del ejemplar ramas quebradas por tormenta y emparejar roturas en fuste principal.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	24/2/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	
ARME	408295319

INSPECTOR	Lopardo Matias
DNI	36.904.106

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Tecoma stans
	NOMBRE COMÚN	Guaran Amarillo

ALTURA (m)	4
D.A.P. (cm)	16

UBICACIÓN	CALLE	Aguero		
	CHAPA	1337	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X			
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Ej ejemplar presentaba ramas con fallas que fue conveniente retirar.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	**FECHA**	12/2/2026
EMPRESA	Salvatori		

AVISO	
ARME	408288165

INSPECTOR	Nicolás Frol
DNI	36.066.020

FIRMA		

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	Fraxinus pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	7
D.A.P. (cm)	10

UBICACIÓN	**CALLE**	Uriburu		
	CHAPA	1013	**REF**	LD

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	X	**EXCESIVAS**		**BAJAS**	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X	**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**			**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**			
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**	X	**OTRO**		

OBSERVACIONES	Fresno afectado por obra presenta ramas bajas y ramas quebradas. Se recomienda realizar poda de limpieza y refaldado con el fin de eliminar ramas quebradas e interferencias.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	6/2/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	
ARME	408288163

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	*Ficus benjamina*
	NOMBRE COMÚN	Ficus

ALTURA (m)	14
D.A.P. (cm)	40

UBICACIÓN	CALLE	Junin		
	CHAPA	1655	REF	LA

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	X		
OBSERVACIONES	Ramas que interfieren con propiedad privada e interfieren con luminaria							

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	6/2/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	
ARME	408288163

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	*Ficus benjamina*
	NOMBRE COMÚN	Ficus

ALTURA (m)	19
D.A.P. (cm)	48

UBICACIÓN	CALLE	Junin		
	CHAPA	1566	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X			
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Ramas que interfieren con propiedad privada

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	9/2/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	
ARME	408285912

INSPECTOR	Lopardo Matias
DNI	36.904.106

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia
	NOMBRE COMÚN	Jacaranda

ALTURA (m)	7
D.A.P. (cm)	20

UBICACIÓN	CALLE	Sanchez De Bustamante		
	CHAPA	1695	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	X
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X		ELIMINAR INTERFERENCIAS			
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO	X	OTRO			

OBSERVACIONES	Se requiere la intervención del ejemplar por ramas secas y bajas que es conveniente retirar.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	5/2/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	
ARME	408284466

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano

ALTURA (m)	6
D.A.P. (cm)	15

UBICACIÓN	CALLE	Montevideo		
	CHAPA	989	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X	ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Se requiere poda de emergencia debido a que el ejemplar sufrio una rotura en una de sus ramas principales.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	3/2/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	
ARME	408283527

INSPECTOR	Lopardo Matias
DNI	36.904.106

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Platano

ALTURA (m)	25
D.A.P. (cm)	85

UBICACIÓN	CALLE	Sanchez De Bustamante		
	CHAPA	1699	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X		ELIMINAR INTERFERENCIAS			
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Se requiere la intervención del ejemplar por una de sus ramas principales, la cual se encuentra seca y es conveniente retirar.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	6/2/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	
ARME	408282652

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	*Fraxinus pennsylvanica*
	NOMBRE COMÚN	Freesno

ALTURA (m)	19
D.A.P. (cm)	48

UBICACIÓN	CALLE	Anchorena, Tomas Manuel De, Dr.		
	CHAPA	1691	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			
OBSERVACIONES	Ramas interfiriendo luminarias							

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN

