Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	10/7/25
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35.732.005

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	12
D.A.P. (cm)A10:Q2	38

UBICACIÓN	CALLE	Adolfo Alsina	
	CHAPA	3026	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES

REPROGRAMADO/ NO Se pudo realizar ninguna intervención debido a que habia vehiculos estacionados junto al ejemplar y no se encontro a sus propietarios. Se dejo cartel para realizar dicha intervención el dia 11/07/25 a primera hora.

ESPACIO PARA FOTOS





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	7/4/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda
DNI	39105865

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Liquidambar styraciflua**
	NOMBRE COMÚN	**Liquidambar**

ALTURA (m)	**14**
D.A.P. (cm)	**42**

UBICACIÓN	**CALLE**	Anchorena		
	CHAPA	395	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	
	ADECUACIÓN AL SITIO	x	**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x		

OBSERVACIONES	PODA PUNTUAL 04/07/2025. Se realizó el DESPEJE de la ventana del segundo y tercer piso.

ESPACIO PARA FOTOS





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	10/7/25	AVISO	
EMPRESA	Ecologia urbana			ARME	
INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez			FIRMA	
DNI	35.732.005				

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus Benjamina	ALTURA (m)	15	UBICACIÓN	CALLE	Av. Belgrano
	NOMBRE COMÚN	Ficus	D.A.P. (cm)A10:Q2	50		CHAPA	3252 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES

Poda puntual 10/07/25. Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas que interferian con el balcón de la propiedad y se realizo la limpieza de ramas secas.

ESPACIO PARA FOTOS

ANTES





DESPUÉS

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	10/7/25	AVISO	
EMPRESA	Ecologia urbana			ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez	FIRMA	
DNI	35.732.005		

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia	ALTURA (m)	11	UBICACIÓN	CALLE	Av. Entre Rios	
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá	D.A.P. (cm)A10:Q2	30		CHAPA	131	REF LD

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO				ELIMINAR INTERFERENCIAS	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Poda puntual 10/07/25// (OFICIO). Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas que interferian con la correcta visualización de las camaras de seguridad.

ESPACIO PARA FOTOS

ANTES





DESPUÉS

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	10/7/25	AVISO	
EMPRESA	Ecologia urbana			ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35.732.005

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá

ALTURA (m)	9
D.A.P. (cm)A10:Q2	25

UBICACIÓN	CALLE	Av. Entre Ríos		
	CHAPA	131	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Poda puntual 10/07/25// (OFICIO). Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas que interferian con la correcta visualización de las camaras de seguridad.

ESPACIO PARA FOTOS

ANTES





DESPUÉS

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	10/7/25	AVISO	
EMPRESA	Ecologia urbana			ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez	FIRMA	
DNI	35.732.005		

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Tilia x moltkei	ALTURA (m)	7	UBICACIÓN	CALLE	Av. Entre Ríos	
	NOMBRE COMÚN	Tilo	D.A.P. (cm)A10:Q2	25		CHAPA	149	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO				ELIMINAR INTERFERENCIAS	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		
OBSERVACIONES	Poda puntual 10/07/25. Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas que interferian con la correcta visualización de las camaras de seguridad.							

ESPACIO PARA FOTOS

ANTES





DESPUÉS

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	10/7/25	AVISO	
EMPRESA	Ecología urbana			ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez	FIRMA	
DNI	35.732.005		

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior	ALTURA (m)	11	UBICACIÓN	CALLE	Av. Rivadavia	
	NOMBRE COMÚN	Fresno común	D.A.P. (cm)A10:Q2	43		CHAPA	2258	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO				ELIMINAR INTERFERENCIAS	X			
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO		
	LIMPIEZA	X	REFALDADO	X	OTRO				

OBSERVACIONES	Poda puntual 10/07/25. Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas bajas que interferian la marquesina del edificio y el cableado aéreo.

ESPACIO PARA FOTOS

ANTES





DESPUÉS

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	10/7/25	AVISO	
EMPRESA	Ecologia urbana			ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez	FIRMA	
DNI	35.732.005		

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Av. Rivadavia	
	NOMBRE COMÚN	Fresno común	D.A.P. (cm)A10:Q2	30		CHAPA	2282	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS	X				
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA					
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO		
	LIMPIEZA	X	REFALDADO	X	OTRO				

OBSERVACIONES	la puntual 10/07/25. (INIC. 2284)/ Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas bajas que interferian con la circulación de vehiculos altos y el camión recolector de resid

ESPACIO PARA FOTOS

ANTES





DESPUÉS

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	10/7/25	AVISO	
EMPRESA	Ecologia urbana			ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez	FIRMA	
DNI	35.732.005		

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanico	ALTURA (m)	7	UBICACIÓN	CALLE	Av. Rivadavia	
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano	D.A.P. (cm)A10:Q2	20		CHAPA	2725	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO				ELIMINAR INTERFERENCIAS	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO	X	OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 10/07/25. Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas bajas que interferian con la circulación del transporte público y la circulación peatonal.

ESPACIO PARA FOTOS

ANTES





DESPUÉS

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	7/21/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda
DNI	39105865

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus sp.**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**12**
D.A.P. (cm)	**45**

UBICACIÓN	**CALLE**	Barcala		
	CHAPA	3063	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**	x	**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	x	**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	PODA PUNTUAL 21/07/2025. Se realizó poda de limpieza y eliminación de ramas excesivas.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	22-07-25
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Noelia Grisel Noriega
DNI	30.067.417

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus pennsylvanica**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**9**
D.A.P. (cm)	**45**

UBICACIÓN	**CALLE**	Cochabamba		
	CHAPA	2370	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	X		

OBSERVACIONES	Al ejemplar se le realizó poda de despeje de vivienda. El reclamo fue realizado por Cochabamba 2366

ESPACIO PARA FOTOS **antes**



después



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	22-07-25
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Noelia Grisel Noriega
DNI	30.067.417

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Lagerstroemia indica**
	NOMBRE COMÚN	**Crespón**

ALTURA (m)	**6**
D.A.P. (cm)	**12**

UBICACIÓN	**CALLE**	Cochabamba		
	CHAPA	3149	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**	X	**ELIMINAR INTERFERENCIAS**		
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**		

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	El ejemplar presentaba rama de mediano porte quebrada, se le realizó poda de limpieza.

ESPACIO PARA FOTOS **antes**



después



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	22-07-25
EMPRESA	Ecología Urbana		

INSPECTOR	Noelia Grisel Noriega
DNI	30.067.417

AVISO	
ARME	

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus pennsylvanica**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**12**
D.A.P. (cm)	**60**

UBICACIÓN	**CALLE**	Cochabamba		
	CHAPA	3152	**REF**	Fte

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	X		

OBSERVACIONES	Al ejemplar se le realizó poda de despeje de vivienda

ESPACIO PARA FOTOS **antes**



después



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha:	3/7/2025

Calle	CONSTITUCION	Chapa	2807	Referencia	

Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspeccion	C03-9223	D.A.P. (Cm):	40	Altura Aprox. (m):	18

Ubicacion de la plantera	Regular
Inclinación	Menor a 45º
Orientacion de la inclinación	Hacia la calle

Enfermedades	Plagas

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes., Mantener y conservar el arbolado público.

Observaciones y conclusiones

El dia 02/07/2025 se realizó una poda de limpieza en el ejemplar ubicado en dicha direccion.

Datos del inspector

Alonso, Solana Abril		37870374
Nombre completo	Firma	DNI


SPINELLI
PROPIEDADES


SPINELLI
PROPIEDADES
4931-4008

S.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION VISUAL BÁSICA

Fecha: 3/7/2025

Calle	CONSTITUCION	Chapa	2807	Referencia	

Especie nombre	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección	039-9022	D.A.P. (cm)	48	Altura aprox. (m)	18

Ubicación de la manzana	Regular	Enfermedades	Plagas
Inclinación	Menor a 45°		
Orientación de la inclinación	Hacia la calle		

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes., Mantener y conservar el arbolado público.

Observaciones y conclusiones

El día 02/07/2025 se realizó una poda de limpieza en el ejemplar ubicado en dicha dirección.

Datos del Inspector

Alonso, Solana Abril		27970374
Nombre completo	Firma	DNI





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	3/7/2025
EMPRESA			

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariela Samarella
DNI	31507121

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	***Ligustrum lucidum***
	NOMBRE COMÚN	**Ligustro**

ALTURA (m)	**8**
D.A.P. (cm)	**25**

UBICACIÓN	**CALLE**	Dean Funes		
	CHAPA	342	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	Se realizó poda de despeje de propiedad y limpieza de ramas secas.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Garcia De Biase, Federico Javier
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus sp.**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**12**
D.A.P. (cm)	**70**

UBICACIÓN	**CALLE**	Dean Funes	
	CHAPA	841	**REF**

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x		

OBSERVACIONES	Poda puntual 14/7/2025. Se realizó despeje de ramas que interferian con la luminaria





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	7/7/25
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35.732.005

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	13
D.A.P. (cm)	40

UBICACIÓN	CALLE	Gral. Urquiza		
	CHAPA	1111	REF	LA 1

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X	ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES

oda puntual 07/07/2025/ (INIC. 1117). Al momento de la inspección se realizo la poda de una rama que se encontraba apoyada en la pared de la propiedad y generando daños a su estructura e invadiendo la terraza de la propieda

ESPACIO PARA FOTOS

ANTES





DESPUÉS

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	3/7/2025
EMPRESA			

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariela Samarella
DNI	31507121

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	*Ficus elástica*
	NOMBRE COMÚN	Gomero

ALTURA (m)	16
D.A.P. (cm)	90

UBICACIÓN	**CALLE**	Jean Jaures		
	CHAPA	843	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	Se realizó poda de despeje de propiedad.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	10/7/25	AVISO	
EMPRESA	Ecologia urbana			ARME	
INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez			FIRMA	
DNI	35.732.005				

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	La Rioja
	NOMBRE COMÚN	Fresno común	D.A.P. (cm)A10:Q2	25		CHAPA	293 REF LD

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Poda puntual 10/07/25. Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas que interferían con la luminaria pública ubicada frente al ejemplar.

ESPACIO PARA FOTOS

ANTES





DESPUÉS

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	7/4/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda
DNI	39105865

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Ficus benjamina**
	NOMBRE COMÚN	**Ficus**

ALTURA (m)	**10**
D.A.P. (cm)	**30**

UBICACIÓN	**CALLE**	La Rioja	
	CHAPA	293	**REF**

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	
	ADECUACIÓN AL SITIO	x	**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x		

OBSERVACIONES	PODA PUNTUAL 04/07/2025. Se realizó el DESPEJE de balcón del primer piso.

ESPACIO PARA FOTOS





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	7/7/25	AVISO	
EMPRESA	Ecologia urbana			ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35.732.005

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Bauhinia Forficata
	NOMBRE COMÚN	Pezuña de buey

ALTURA (m)	10
D.A.P. (cm)	20

UBICACIÓN	CALLE	La Rioja	
	CHAPA	575	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	X	EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	X
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X	ELIMINAR INTERFERENCIAS	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES

Poda puntual 07/07/2025/ (OFICIO). Al momento de la inspección se realizo la poda de una rama que se encontraba quebrada sobre el ejemplar y la poda de un tocón seco.

ESPACIO PARA FOTOS



ANTES



DESPUÉS

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	7/7/25	AVISO	
EMPRESA	Ecologia urbana			ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35.732.005

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus Benjamina
	NOMBRE COMÚN	Ficus

ALTURA (m)	10
D.A.P. (cm)	35

UBICACIÓN	CALLE	La Rioja		
	CHAPA	579	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Poda puntual 07/07/2025/ (INIC. 577). Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas en el ejemplar que interferian con las ventanas de la propiedad lindera.

ESPACIO PARA FOTOS



ANTES



DESPUÉS

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Garcia De Biase, Federico Javier
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Tilia sp.**
	NOMBRE COMÚN	**Tilo**

ALTURA (m)	**8**
D.A.P. (cm)	**35**

UBICACIÓN	**CALLE**	México	
	CHAPA	2225	**REF**

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	x	**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	Poda puntual 14/7/2025. Se realizó despeje de ramas bajas.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	17/7/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Vazquez Pablo
DNI	27.286.633

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Ligustrum lucidum**
	NOMBRE COMÚN	Ligustro

ALTURA (m)	6
D.A.P. (cm)	15

UBICACIÓN	**CALLE**	Pasteur	
	CHAPA	556	**REF** LA

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	X	**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**	X	**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	Se intervino la emergencia





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Garcia De Biase, Federico Javier
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Tilia sp.**
	NOMBRE COMÚN	**Tilo**

ALTURA (m)	**9**
D.A.P. (cm)	**32**

UBICACIÓN	**CALLE**	Pasteur		
	CHAPA	754	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x		

OBSERVACIONES	Poda puntual 14/7/2025. Se realizó despeje de ramas que interferian con el balcón y vidrio de un estacionamiento.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	22-07-25
EMPRESA	Ecología Urbana		

INSPECTOR	Noelia Grisel Noriega
DNI	30.067.417

AVISO	
ARME	

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Jacaranda mimosifolia**
	NOMBRE COMÚN	**Jacarandá**

ALTURA (m)	**10**
D.A.P. (cm)	**50**

UBICACIÓN	**CALLE**	Pavón		
	CHAPA	1930	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	X	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	X		

OBSERVACIONES	Al ejemplar se le realizó poda de despeje

ESPACIO PARA FOTOS **antes**



después



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	22-07-25
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Noelia Grisel Noriega
DNI	30.067.417

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus pennsylvanica**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**10**
D.A.P. (cm)	**18**

UBICACIÓN	**CALLE**	Pavón		
	CHAPA	1955	**REF**	LA

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	Al ejemplar se le realizó poda de limpieza

ESPACIO PARA FOTOS **antes**



después



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	22-07-25
EMPRESA	Ecología Urbana		

INSPECTOR	Noelia Grisel Noriega
DNI	30.067.417

AVISO	
ARME	

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Tilia x moltkei**
	NOMBRE COMÚN	**Tilo**

ALTURA (m)	**10**
D.A.P. (cm)	**40**

UBICACIÓN	**CALLE**	Pavón		
	CHAPA	1955	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X			
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**				
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	X		

OBSERVACIONES	Al ejemplar se le realizó poda de despeje

ESPACIO PARA FOTOS

antes



después



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	22-07-25
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Noelia Grisel Noriega
DNI	30.067.417

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Nerium oleander**
	NOMBRE COMÚN	**Laurel de jardín**

ALTURA (m)	**5**
D.A.P. (cm)	**30**

UBICACIÓN	**CALLE**	Pavón		
	CHAPA	2244	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	X		

OBSERVACIONES	Al ejemplar se le realizó poda de despeje de vivienda

ESPACIO PARA FOTOS **antes**



después



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	7/21/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda
DNI	39105865

AVISO	
ARME	

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus sp.**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**10**
D.A.P. (cm)	**25**

UBICACIÓN	**CALLE**	Pavón		
	CHAPA	3038	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	PODA PUNTUAL 21/07/2025. Se realizó la poda de una rama de mediano porte quebrada con riesgo de caer sobre auto estacionado. No se encontró al dueño del vehículo. Se realizó la extracción con extremo cuidado. Se limpió la zona.



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	3/7/2025
EMPRESA			

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariela Samarella
DNI	31507121

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	*Fraxinus pennsylvanica*
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**12**
D.A.P. (cm)	**60**

UBICACIÓN	**CALLE**	Rincón		
	CHAPA	603	**REF**	Fte.

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	Se realizó poda de despeje de luminaria.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	3/7/2025
EMPRESA			

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariela Samarella
DNI	31507121

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	*Fraxinus pennsylvanica*
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	10
D.A.P. (cm)	25

UBICACIÓN	**CALLE**	Rincón		
	CHAPA	603	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	Se realizó poda de despeje de luminaria.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	3/7/2025
EMPRESA			

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariela Samarella
DNI	31507121

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	*Fraxinus pennsylvanica*
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	12
D.A.P. (cm)	40

UBICACIÓN	CALLE	Rincón		
	CHAPA	613	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X	ELIMINAR INTERFERENCIAS	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Se realizó poda de limpieza por rama quebrada.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Garcia De Biase, Federico Javier
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus sp.**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**8**
D.A.P. (cm)	**30**

UBICACIÓN	**CALLE**	San luis	
	CHAPA	2756	**REF**

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x	

OBSERVACIONES	Poda puntual 14/7/2025. Se realizó despeje de ramas que interferian con el cartel.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	10/7/25	AVISO	
EMPRESA	Ecologia urbana			ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez	FIRMA	
DNI	35.732.005		

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus Benjamina	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	San Luis	
	NOMBRE COMÚN	Ficus	D.A.P. (cm)A10:Q2	35		CHAPA	3214	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X				
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA					
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Poda puntual 10/07/25. Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas que interferian con la terraza de la propiedad.

ESPACIO PARA FOTOS

ANTES





DESPUÉS

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	10/7/25	AVISO	
EMPRESA	Ecologia urbana			ARME	

		FIRMA	
INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez		
DNI	35.732.005		

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	11
D.A.P. (cm)	35

UBICACIÓN	CALLE	San Luis		
	CHAPA	3216	REF	LA

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	X
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO	X	OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 10/07/25. Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas bajas y de ramas que interferian con la luminaria pública.

ESPACIO PARA FOTOS

ANTES





DESPUÉS

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	10/7/25	AVISO	
EMPRESA	Ecologia urbana			ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez	FIRMA	
DNI	35.732.005		

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus Benjamina	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	San Luis	
	NOMBRE COMÚN	Ficus	D.A.P. (cm)A10:Q2	40		CHAPA	3216	REF LD

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO				ELIMINAR INTERFERENCIAS	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Poda puntual 10/07/25. Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas que invadian e interferian con la terraza de la propiedad.

ESPACIO PARA FOTOS

ANTES





DESPUÉS

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	10/7/25	AVISO	
EMPRESA	Ecologia urbana			ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez	FIRMA	
DNI	35.732.005		

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus Benjamina	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Tucuman	
	NOMBRE COMÚN	Ficus	D.A.P. (cm)A10:Q1	45		CHAPA	1916	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	X	EXCESIVAS		BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X			ELIMINAR INTERFERENCIAS			
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 10/07/2025. Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas secas y quebradas en el ejemplar.

ESPACIO PARA FOTOS

ANTES





DESPUÉS

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	10/7/25	AVISO	
EMPRESA	Ecología urbana			ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez	FIRMA	
DNI	35.732.005		

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus Benjamina	ALTURA (m)	13	UBICACIÓN	CALLE	Tucuman	
	NOMBRE COMÚN	Ficus	D.A.P. (cm)A10:Q	45		CHAPA	1918	REF Exacto

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	X	EXCESIVAS		BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X			ELIMINAR INTERFERENCIAS			
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 10/07/2025. Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas secas y quebradas que se encontraban en el ejemplar.

ESPACIO PARA FOTOS

ANTES





DESPUÉS

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	10/7/25	AVISO	
EMPRESA	Ecologia urbana			ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez	FIRMA	
DNI	35.732.005		

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus Benjamina	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Tucuman	
	NOMBRE COMÚN	Ficus	D.A.P. (cm)A10:Q2	40		CHAPA	1918	REF LA

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X			ELIMINAR INTERFERENCIAS			
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 10/07/2025. Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas secas en el ejemplar.

ESPACIO PARA FOTOS

ANTES





DESPUÉS

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	3/7/2025
EMPRESA			

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariela Samarella
DNI	31507121

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	*Morus alba*
	NOMBRE COMÚN	Mora

ALTURA (m)	9
D.A.P. (cm)	30

UBICACIÓN	CALLE	Uriburu		
	CHAPA	50	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Se realizó poda de despeje de vivienda.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	3/7/2025
EMPRESA			

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariela Samarella
DNI	31507121

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	*Fraxinus pennsylvanica*
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**12**
D.A.P. (cm)	**40**

UBICACIÓN	**CALLE**	V. Gómez		
	CHAPA	3317	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	Se realizó poda de despeje de propiedad. El ejemplar no posee inclinación y no se observó ahuecamiento en la raíz.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	7/25/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Garcia De Biase, Federico Javier
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Ligustrum sp.**
	NOMBRE COMÚN	**Ligustro**

ALTURA (m)	**10**
D.A.P. (cm)	**7**

UBICACIÓN	**CALLE**	24 de noviembre	
	CHAPA	1251	**REF**

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	x
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x		

OBSERVACIONES	Poda puntual 25/7/2025. Se realizó despeje de ramas bajas que interferían con la luminaria.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	7/25/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Garcia De Biase, Federico Javier
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Ligustrum sp.**
	NOMBRE COMÚN	**Ligustro**

ALTURA (m)	**8**
D.A.P. (cm)	**25**

UBICACIÓN	**CALLE**	24 de noviembre	
	CHAPA	1253	**REF**

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	x
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x		

OBSERVACIONES	Poda puntual 25/7/2025. Se realizó despeje de ramas bajas que interferían con la luminaria.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	7/25/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Garcia De Biase, Federico Javier
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Ficus sp**
	NOMBRE COMÚN	**Ficus**

ALTURA (m)	**12**
D.A.P. (cm)	**40**

UBICACIÓN	**CALLE**	Alberti	
	CHAPA	1553	**REF**

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	x
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x		

OBSERVACIONES	Poda puntual 25/7/2025. Se realizó despeje de ramas bajas y secas.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	7/25/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Garcia De Biase, Federico Javier
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus sp.**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**9**
D.A.P. (cm)	**40**

UBICACIÓN	**CALLE**	Alberti	
	CHAPA	1571	**REF**

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	x
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x		

OBSERVACIONES	Poda puntual 25/7/2025. Se realizó despeje de ramas bajas y secas.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	7/25/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Garcia De Biase, Federico Javier
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus sp.**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**9**
D.A.P. (cm)	**34**

UBICACIÓN	**CALLE**	Alberti		
	CHAPA	1581	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	x
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x		

OBSERVACIONES	Poda puntual 25/7/2025. Se realizó despeje de ramas bajas que golpeaban con los vehículos.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	7/25/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Garcia De Biase, Federico Javier
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Ficus sp.**
	NOMBRE COMÚN	**Ficus sp.**

ALTURA (m)	**9**
D.A.P. (cm)	**25**

UBICACIÓN	**CALLE**	Combate de los pozos	
	CHAPA	1511	**REF**

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	x
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x		

OBSERVACIONES	Poda puntual 25/7/2025. Se realizó despeje de ramas bajas que golpeaban con los vehículos.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	7/25/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Garcia De Biase, Federico Javier
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus sp.**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**7**
D.A.P. (cm)	**12**

UBICACIÓN	**CALLE**	Estados unidos	
	CHAPA	2401	**REF**

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	x
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x		

OBSERVACIONES	Poda puntual 25/7/2025. Se realizó despeje de ramas que interferían con la luminaria.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	7/25/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Garcia De Biase, Federico Javier
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Bauhinia sp.**
	NOMBRE COMÚN	**Bauhinia**

ALTURA (m)	**6**
D.A.P. (cm)	**13**

UBICACIÓN	**CALLE**	Estados unidos	
	CHAPA	2461	**REF**

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	x
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x		

OBSERVACIONES	Poda puntual 25/7/2025. Se realizó despeje de ramas que interferían con la luminaria, la circulación de peatones y la propiedad.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	7/25/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Garcia De Biase, Federico Javier
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Ficus sp.**
	NOMBRE COMÚN	**Ficus sp.**

ALTURA (m)	**10**
D.A.P. (cm)	**27**

UBICACIÓN	**CALLE**	Humberto 1°	
	CHAPA	1839	**REF**

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**	x	**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	x

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x	

OBSERVACIONES	Poda puntual 25/7/2025. Se realizó despeje de ramas con el objetivo de balancear su estructura.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	7/25/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Garcia De Biase, Federico Javier
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus sp.**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**10**
D.A.P. (cm)	**32**

UBICACIÓN	**CALLE**	Humberto 1°	
	CHAPA	2120	**REF**

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	x
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x		

OBSERVACIONES	Poda puntual 25/7/2025. Se realizó despeje de ramas que interferían con el balcón.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	7/25/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Garcia De Biase, Federico Javier
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus sp.**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**9**
D.A.P. (cm)	**24**

UBICACIÓN	**CALLE**	Independencia		
	CHAPA	2750	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	x
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x		

OBSERVACIONES	Poda puntual 25/7/2025. Se realizó despeje de ramas bajas que interferían con el balcón y la luminaria.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	7/25/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Garcia De Biase, Federico Javier
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus sp.**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**9**
D.A.P. (cm)	**20**

UBICACIÓN	**CALLE**	Matheu		
	CHAPA	1280	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x		

OBSERVACIONES	Poda puntual 25/7/2025. Se realizó despeje de ramas que interferían con la luminaria.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	7/25/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

INSPECTOR	Garcia De Biase, Federico Javier
DNI	35969018

AVISO	
ARME	

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus sp.**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**7**
D.A.P. (cm)	**20**

UBICACIÓN	**CALLE**	Oruro	
	CHAPA	1252	**REF**

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	x
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x		

OBSERVACIONES	Poda puntual 25/7/2025. Se realizó despeje de ramas bajas que interferían con el balcón.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	7/25/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

INSPECTOR	Garcia De Biase, Federico Javier
DNI	35969018

AVISO	
ARME	

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus sp.**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**9**
D.A.P. (cm)	**32**

UBICACIÓN	**CALLE**	Oruro		
	CHAPA	1254	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	x
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x		

OBSERVACIONES	Poda puntual 25/7/2025. Se realizó despeje de ramas bajas que interferían con la luminaria.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	7/25/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

INSPECTOR	Garcia De Biase, Federico Javier
DNI	35969018

AVISO	
ARME	

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus sp.**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**33**
D.A.P. (cm)	**8**

UBICACIÓN	**CALLE**	Pavón		
	CHAPA	3150	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	x
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x		

OBSERVACIONES	Poda puntual 25/7/2025. Se realizó despeje de ramas bajas que interferían con la propiedad.



