Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	11/12/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda
DNI	39105865

AVISO	
ARME	

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Pittosporum tobira
	NOMBRE COMÚN	AZARERO

ALTURA (m)	6
D.A.P. (cm)	9

UBICACIÓN	CALLE	Agrelo	
	CHAPA	3231	REF

PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO		INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO	
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO	
OBSERVACIONES		Vigoroso/ Sin inclinación				HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTADO	

FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA
	PEQUEÑAS			
	GRANDES			

DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)	
FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS			
CODOMINANCIAS		ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)	
CHORREADOS			

RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS						
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA						
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO	
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL		PROFUNDO						
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN	x			

OBSERVACIONES	En el día de la fecha, en la Esc. Primaria Común Nro 12 "República del Paraguay", se realizó la extracción de 2 ejemplares juveniles de Azareno lindantes a la medianera, que debido al pequeño diametro se contabilizaron como un solo ejemplar.







Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	11/12/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda
DNI	39105865

AVISO	
ARME	

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus sp.**
	NOMBRE COMÚN	**FRESNO**

ALTURA (m)	**10**
D.A.P. (cm)	**35**

UBICACIÓN	**CALLE**	Agrelo		
	CHAPA	3231	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	
	ADECUACIÓN AL SITIO	X	**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**	X	**OTRO**			

OBSERVACIONES	PODA PUNTUAL 12/11/2025. En la Esc. Primaria Común Nro 12 "República del Paraguay" se llevó a cabo la poda de un ejemplar de Fresno. Se realizó un refaldado de ramas bajas.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	11/12/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda
DNI	39105865

AVISO	
ARME	

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Tecoma stans**
	NOMBRE COMÚN	**GUARÁN AMARILLO**

ALTURA (m)	**9**
D.A.P. (cm)	**34**

UBICACIÓN	**CALLE**	Agrelo		
	CHAPA	3231	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	X	**EXCESIVAS**		**BAJAS**	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**	X	**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	
	ADECUACIÓN AL SITIO	X	**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**	X	**OTRO**	X		

OBSERVACIONES	PODA PUNTUAL 12/11/2025. En la Esc. Primaria Común Nro 12 "República del Paraguay" se llevó a cabo la poda de un ejemplar de Guaran amarillo. Se realizó un refaldado de ramas bajas y se quitó una rama de gran porte quebrada que daba hacia un jardín interno y cerrado de la institución.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/27/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pensylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	9
D.A.P. (cm)	33

UBICACIÓN	CALLE	Alberti	
	CHAPA	468	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Se despejó luminaria.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	24/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina
	NOMBRE COMÚN	Ficus

ALTURA (m)	11
D.A.P. (cm)	38

UBICACIÓN	CALLE	Alberti	
	CHAPA	477	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	X	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES

Poda puntual 20/11/25 // (INIC. 475).Al momento de la inspección se realizo la poda de una rama por encima del techo de la propiedad. La vecina solicita de forma reiterada la poda excesiva del ejemplar por invasión de mosquitos. Las ramas/follaje del mismo se encuentran alejadas de las ventanas y puertas de la propiedad.

.

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/14/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pensylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	8
D.A.P. (cm)	15

UBICACIÓN	CALLE	Alberti	
	CHAPA	599	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Poda puntual: Se despejó semáforo.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/17/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pensylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	8
D.A.P. (cm)	30

UBICACIÓN	CALLE	Alsina		
	CHAPA	2023	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	x	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Se despejaron ramas secas.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	9/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Ficus benjamina**
	NOMBRE COMÚN	**Ficus**

ALTURA (m)	**15**
D.A.P. (cm)	**50**

UBICACIÓN	**CALLE**	Adolfo Alsina		
	CHAPA	2088	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**	X		

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 06/11/25 //(OFICIO) Se realizo la poda de ramas que interferian con el balcón de la propiedad.

.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	9/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina
	NOMBRE COMÚN	Ficus

ALTURA (m)	8
D.A.P. (cm)	25

UBICACIÓN	CALLE	Adolfo Alsina		
	CHAPA	2092	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X			
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	X	

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 06/11/25 //Se realizo la poda de ramas que interferian con el balcón de la propiedad.

.



INICIO



FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/17/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pensylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	9
D.A.P. (cm)	32

UBICACIÓN	CALLE	Alsina	
	CHAPA	2499	REF ld2

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES

Se despejaron ramas bajas.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/17/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pensylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	8
D.A.P. (cm)	30

UBICACIÓN	CALLE	Alsina		
	CHAPA	2499	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Se despejaron ramas bajas.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/27/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina
	NOMBRE COMÚN	Ficus

ALTURA (m)	9
D.A.P. (cm)	25

UBICACIÓN	CALLE	Ayacucho	
	CHAPA	664	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Se despejó el balcón.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/14/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pensylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	9
D.A.P. (cm)	38

UBICACIÓN	CALLE	Belgrano	
	CHAPA	3198	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Poda puntual: Se despejó semáforo.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	9/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Tilia x moltkei
	NOMBRE COMÚN	Tilo

ALTURA (m)	12
D.A.P. (cm)	40

UBICACIÓN	CALLE	Boulogne sur mer	
	CHAPA	570	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Poda puntual 07/11/25 // Se realizo la poda de ramas que interferían con la terraza de la propiedad.

.



INICIO



FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	9/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina
	NOMBRE COMÚN	Ficus

ALTURA (m)	8
D.A.P. (cm)	40

UBICACIÓN	CALLE	Boulogne sur mer	
	CHAPA	606	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Poda puntual 07/11/25 // Se realizo la poda de ramas que interferían con la luminaría pública y las ventanas de la propiedad.

.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	18/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Tilia X Moltkei**
	NOMBRE COMÚN	**Tilo**

ALTURA (m)	**15**
D.A.P. (cm)	**40**

UBICACIÓN	**CALLE**	Boulogne sur mer		
	CHAPA	658	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	X
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**	X	**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**	x	**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	x	**REFALDADO**		**OTRO**	X		

OBSERVACIONES

Poda puntual **10/11/25** //Se realizo la poda de ramas que invadían el balcón de la propiedad y poda de balanceo. El ejemplar presenta una rama de gran diámetro con heridas en su corteza generadas por el roce con vehiculos altos, la cual a simple vista no presenta rasgos de quebradura o riesgo de caída.

.

INICIO







FIN





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	7/12/25
EMPRESA			

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Bauhinia forficata
	NOMBRE COMÚN	Pezuña de buey

ALTURA (m)	15
D.A.P. (cm)	8

UBICACIÓN	CALLE	Carlos calvo	
	CHAPA	1918	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	X
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X	ELIMINAR INTERFERENCIAS	X	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 28/11/25 //(OFICIO). Se realizo la poda de ramas secas y limpieza en el ejemplar.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	18/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Plátano

ALTURA (m)	**20**
D.A.P. (cm)	**95**

UBICACIÓN	**CALLE**	Carlos Calvo		
	CHAPA	2202	**REF**	FTE

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIO+A18:Q42NES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**	X	**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**	X	**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	Poda puntual **10/11/25** // Se realizo la poda de ramas que interferían con la ventana del edificio.

.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	18/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina
	NOMBRE COMÚN	Ficus

ALTURA (m)	12
D.A.P. (cm)	35

UBICACIÓN	CALLE	Carlos Calvo	
	CHAPA	2795	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	X
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	X	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 11/**11**/25// Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas que invadían la terraza de la propiedad y poda de balanceo.

.

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	11/4/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

INSPECTOR	Garcia De Biase, Federico Javier
DNI	35969018

AVISO	
ARME	

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus pensylvanica**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**10**
D.A.P. (cm)	**40**

UBICACIÓN	**CALLE**	Carlos calvo		
	CHAPA	3212	**REF**	la 1

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x		

OBSERVACIONES	Poda 4/11/2025: Se realizó despeje de luminaria.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	11/4/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Garcia De Biase, Federico Javier
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Jacaranda mimosifolia**
	NOMBRE COMÚN	**Jacaranda**

ALTURA (m)	**6**
D.A.P. (cm)	**15**

UBICACIÓN	**CALLE**	Carlos calvo		
	CHAPA	3212	**REF**	la 2

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x		

OBSERVACIONES	Poda 4/11/2025: Se realizó despeje de luminaria.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/17/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pensylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	7
D.A.P. (cm)	14

UBICACIÓN	CALLE	Catamarca		
	CHAPA	295	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS	x		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Se despejó ventana.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/18/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pensylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	10
D.A.P. (cm)	35

UBICACIÓN	CALLE	Catamarca		
	CHAPA	421	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	x	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Se despejaron ramas secas.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/14/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pensylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	9
D.A.P. (cm)	35

UBICACIÓN	CALLE	Catamarca		
	CHAPA	443	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Poda puntual: Se despejó ramas bajas.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/14/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pensylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	9
D.A.P. (cm)	24

UBICACIÓN	CALLE	Catamarca		
	CHAPA	483	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Poda puntual: Se despejó balcón.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	11/4/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

INSPECTOR	Garcia De Biase, Federico Javier
DNI	35969018

AVISO	
ARME	

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus pensylvanica**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**9**
D.A.P. (cm)	**30**

UBICACIÓN	**CALLE**	Catamarca		
	CHAPA	730	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x		

OBSERVACIONES	Poda 4/11/2025: Se realizó despeje de balcón.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/14/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina
	NOMBRE COMÚN	Ficus

ALTURA (m)	9
D.A.P. (cm)	38

UBICACIÓN	CALLE	Chiclana	
	CHAPA	2824	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES

Poda puntual: Se despejó el semáforo.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/18/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pensylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	7
D.A.P. (cm)	28

UBICACIÓN	CALLE	Chile		
	CHAPA	1833	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	x
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Se despejó luminaria.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	7/12/25
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxininus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	12
D.A.P. (cm)	55

UBICACIÓN	CALLE	Chile	
	CHAPA	1853	REF LD

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	X	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 28/11/25 //Se realizo la poda de ramas que interferian con la luminaria pública.

inicio





fin

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	7/12/25
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxininus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	9
D.A.P. (cm)	40

UBICACIÓN	CALLE	Chile	
	CHAPA	1856	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	X
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X	OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 28/11/25 //Se realizo la poda de ramas bajas que interferian con la luminaria.

inicio





fin

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	7/12/25
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxininus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	11
D.A.P. (cm)	45

UBICACIÓN	CALLE	Chile	
	CHAPA	1869	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	X
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	X	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X	OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 28/11/25 //(INIC. 1875) Se realizo la poda de ramas bajas y el despeje de luminaria pública.

inicio





fin

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	9/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Platanus x acerifolia**
	NOMBRE COMÚN	**Plátano**

ALTURA (m)	**20**
D.A.P. (cm)	**60**

UBICACIÓN	**CALLE**	Chile		
	CHAPA	2909	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	X	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**			**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**			
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**	X	

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 06/11/25 // Se realizo la poda de ramas que interferian la terraza de la propiedad.

.



INICIO



FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	11/17/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda
DNI	39105865

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Trachycarpus fortunei**
	NOMBRE COMÚN	**PALMERA CHINA DE ABANICO**

ALTURA (m)	**8**
D.A.P. (cm)	**18**

UBICACIÓN	**CALLE**	Hipólito Yrigoyen		
	CHAPA	1849	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	x	**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**			
	ADECUACIÓN AL SITIO	X	**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**			
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	x	**REFALDADO**		**OTRO**		

OBSERVACIONES	PODA PUNTUAL 17/11/2025. En el Congreso de la Nación, más específicamente en el Senado de la Nación se llevó a cabo la poda de un ejemplar de Palmera China de abanico. Se realizó una poda de limpieza de hojas secas o inclinadas. El retiro de residuos quedó a cargo del personal del Senado de la Nación.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	11/17/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda
DNI	39105865

AVISO	
ARME	

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Syagrus romanzoffiana**
	NOMBRE COMÚN	**PALMERA PINDÓ**

ALTURA (m)	**8**
D.A.P. (cm)	**27**

UBICACIÓN	**CALLE**	Hipólito Yrigoyen		
	CHAPA	1849	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	x	**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**			
	ADECUACIÓN AL SITIO	X	**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**			
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	x	**REFALDADO**		**OTRO**		

OBSERVACIONES	PODA PUNTUAL 17/11/2025. En el Congreso de la Nación, más específicamente en el Senado de la Nación se llevó a cabo la poda de un ejemplar de palmera PINDÓ. Se realizó una poda de limpieza de hojas secas o inclinadas. El retiro de residuos quedó a cargo del personal del Senado de la Nación.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	11/17/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda
DNI	39105865

AVISO	
ARME	

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Syagrus romanzoffiana**
	NOMBRE COMÚN	**PALMERA PINDÓ**

ALTURA (m)	**8**
D.A.P. (cm)	**26**

UBICACIÓN	**CALLE**	Hipólito Yrigoyen		
	CHAPA	1849	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	x	**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	
	ADECUACIÓN AL SITIO	X	**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	x	**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	PODA PUNTUAL 17/11/2025. En el Congreso de la Nación, más específicamente en el Senado de la Nación se llevó a cabo la poda de un ejemplar de palmera PINDÓ. Se realizó una poda de limpieza de hojas secas o inclinadas. El retiro de residuos quedó a cargo del personal del Senado de la Nación.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	24/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	6
D.A.P. (cm)	20

UBICACIÓN	CALLE	Cochabamba		
	CHAPA	1880	REF	FTE

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	X
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X	ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	X	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO	X	OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 20/11/25 //(OFICIO). Al mometo de la inspección se realizo la poda de ramas quebradas que se encontraban bajas del lado de la vereda.

.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/14/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pensylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	8
D.A.P. (cm)	32

UBICACIÓN	CALLE	Cochabamba	
	CHAPA	2501	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Poda puntual: Se despejó el semáforo.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	18/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus excelsior**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno común**

ALTURA (m)	**10**
D.A.P. (cm)	**35**

UBICACIÓN	**CALLE**	Constitución	
	CHAPA	3101	**REF**

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**	X	**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	Poda puntual 11/**11**/25// Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas que invadían la terraza de la propiedad.

.

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	11/5/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

INSPECTOR	Garcia De Biase, Federico Javier
DNI	35969018

AVISO	
ARME	

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Platanus x acerifolia**
	NOMBRE COMÚN	**Platano**

ALTURA (m)	**13**
D.A.P. (cm)	**55**

UBICACIÓN	**CALLE**	Corrientes	
	CHAPA	1966	**REF**

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x		

OBSERVACIONES

Poda 5/11/2025: Se realizó despeje de terraza.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	18/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Plátano

ALTURA (m)	13
D.A.P. (cm)	55

UBICACIÓN	CALLE	Dean Funes	
	CHAPA	909	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIO+A18:Q42NES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	X	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 11/11/25 // (OFICIO).Se realizo la poda de ramas que invadían con la terraza de la propiedad.

.



INICIO



FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	18/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Plátano

ALTURA (m)	13
D.A.P. (cm)	65

UBICACIÓN	CALLE	Dean Funes		
	CHAPA	915	REF	LA

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIO+A18:Q42NES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	X	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 11/11/25 // Se realizo la poda de ramas que invadían con la terraza de la propiedad.

.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	18/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Plátano

ALTURA (m)	**15**
D.A.P. (cm)	**65**

UBICACIÓN	**CALLE**	Dean Funes		
	CHAPA	915	**REF**	LD

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIO+A18:Q42NES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**	X	**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	Poda puntual 11/11/25 // Se realizo la poda de ramas que invadían con la terraza de la propiedad.

.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	18/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	**8**
D.A.P. (cm)	**20**

UBICACIÓN	**CALLE**	Dean Funes	
	CHAPA	1047	**REF**

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	X
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIO+A18:Q42NES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**	X	**OTRO**			

OBSERVACIONES	Poda puntual 11/11/25 // (Inic. 1045). Se realizo la poda de ramas bajas que se encontraban secas.

.



INICIO



FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	11/4/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Garcia De Biase, Federico Javier
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus pensylvanica**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**8**
D.A.P. (cm)	**32**

UBICACIÓN	**CALLE**	Entre rios		
	CHAPA	495	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	x	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x		

OBSERVACIONES	Poda 4/11/2025: Se realizó despeje de cartel.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/18/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pensylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	8
D.A.P. (cm)	20

UBICACIÓN	CALLE	Entre rios		
	CHAPA	779	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	x	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Se despejó semáforo.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	11/4/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

INSPECTOR	Garcia De Biase, Federico Javier
DNI	35969018

AVISO	
ARME	

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus pensylvanica**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**6**
D.A.P. (cm)	**11**

UBICACIÓN	**CALLE**	Entre rios		
	CHAPA	1133	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x		

OBSERVACIONES	Poda 4/11/2025: Se realizó despeje de cartel.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	9/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Plátano

ALTURA (m)	17
D.A.P. (cm)	65

UBICACIÓN	CALLE	Esparza		
	CHAPA	59	REF	LD

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 06/11/25 //Se realizo la poda de ramas que invadían la terraza de la propiedad.

.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	9/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Plátano

ALTURA (m)	17
D.A.P. (cm)	60

UBICACIÓN	CALLE	Esparza		
	CHAPA	59	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 06/11/25 //Se realizo la poda de ramas que invadían la terraza de la propiedad.

.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

NOMBRE?

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	18/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	11
D.A.P. (cm)	38

UBICACIÓN	CALLE	Estados unidos		38+A1:Q20
	CHAPA	2584	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	X
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIO+A18:Q42NES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X	ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO	X	OTRO			

OBSERVACIONES

Poda puntual 11/11/25 // (Inic. 2523). Se realizo la poda de rama baja de gran diámetro semisaco por su herida en la corteza y la poda de tocón seco.

Queda pendiente la poda de otro tocón seco de gran tamaño ya que el mismo se encontraba bajo un vehiculo estacionado.

.



INICIO







FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	18/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ligustrum lucidum
	NOMBRE COMÚN	Ligustro

ALTURA (m)	10
D.A.P. (cm)	30

UBICACIÓN	CALLE	Av. Juan de Garay		
	CHAPA	2981	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	X	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			


OBSERVACIONES	Poda puntual 11/**11**/25. (Inic. 2973). Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas que interferían con la luminaria pública.

.

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/5/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus elastica
	NOMBRE COMÚN	Gomero

ALTURA (m)	15
D.A.P. (cm)	250

UBICACIÓN	CALLE	Av. Córdoba	
	CHAPA	3120	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO	x	OTRO			

OBSERVACIONES

Poda con hidrogrúa Hospital Ameghino 5/11/2025. Ejemplar 1. Refaldado y eliminacion de interferencias.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/5/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Platano

ALTURA (m)	4
D.A.P. (cm)	6

UBICACIÓN	CALLE	Av. Córdoba	
	CHAPA	3120	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO	x	OTRO			

OBSERVACIONES	Poda con hidrogrúa Hospital Ameghino 5/11/2025. Ejemplar 2. Refaldado y limpieza.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	11/5/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Platanus x acerifolia**
	NOMBRE COMÚN	**Platano**

ALTURA (m)	**6**
D.A.P. (cm)	**6**

UBICACIÓN	**CALLE**	Av. Córdoba	
	CHAPA	3120	**REF**

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**
	LIMPIEZA	x	**REFALDADO**	x	**OTRO**		

OBSERVACIONES	Poda con hidrogrúa Hospital Ameghino 5/11/2025. Ejemplar 3. Refaldado y limpieza.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/5/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Platano

ALTURA (m)	5
D.A.P. (cm)	6

UBICACIÓN	CALLE	Av. Córdoba	
	CHAPA	3120	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO	x	OTRO			

OBSERVACIONES	Poda con hidrogrúa Hospital Ameghino 5/11/2025. Ejemplar 4. Refaldado y limpieza.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/5/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Platano

ALTURA (m)	15
D.A.P. (cm)	38

UBICACIÓN	CALLE	Av. Córdoba	
	CHAPA	3120	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO	x	OTRO			

OBSERVACIONES

Poda con hidrogrúa Hospital Ameghino 5/11/2025. Ejemplar 5. Refaldado y limpieza.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/5/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Platano

ALTURA (m)	16
D.A.P. (cm)	50

UBICACIÓN	CALLE	Av. Córdoba	
	CHAPA	3120	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO	x	OTRO			

OBSERVACIONES	Poda con hidrogrúa Hospital Ameghino 5/11/2025. Ejemplar 6. Refaldado y limpieza.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/5/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Platano

ALTURA (m)	14
D.A.P. (cm)	37

UBICACIÓN	CALLE	Av. Córdoba	
	CHAPA	3120	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO	x	OTRO			

OBSERVACIONES

Poda con hidrogrúa Hospital Ameghino 5/11/2025. Ejemplar 7. Refaldado y limpieza.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/5/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia	ALTURA (m)	13	UBICACIÓN	CALLE	Av. Córdoba	
	NOMBRE COMÚN	Platano	D.A.P. (cm)	32		CHAPA	3120	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	x
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO				ELIMINAR INTERFERENCIAS			
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO	x	OTRO			

OBSERVACIONES	Poda con hidrogrúa Hospital Ameghino 5/11/2025. Ejemplar 8. Refaldado, aclareo y limpieza.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/5/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Platano

ALTURA (m)	11
D.A.P. (cm)	35

UBICACIÓN	CALLE	Av. Córdoba	
	CHAPA	3120	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO	x	OTRO			

OBSERVACIONES	Poda con hidrogrúa Hospital Ameghino 5/11/2025. Ejemplar 9. Refaldado y limpieza.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/5/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Platano

ALTURA (m)	13
D.A.P. (cm)	34

UBICACIÓN	CALLE	Av. Córdoba	
	CHAPA	3120	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO	x	OTRO			

OBSERVACIONES	Poda con hidrogrúa Hospital Ameghino 5/11/2025. Ejemplar 10. Refaldado y limpieza.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/5/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Platano

ALTURA (m)	13
D.A.P. (cm)	50

UBICACIÓN	CALLE	Av. Córdoba	
	CHAPA	3120	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO	x	OTRO			

OBSERVACIONES

Poda con hidrogrúa Hospital Ameghino 5/11/2025. Ejemplar 11. Refaldado, aclareo, eliminación de interferencias y limpieza.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/5/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Platano

ALTURA (m)	10
D.A.P. (cm)	52

UBICACIÓN	CALLE	Av. Córdoba	
	CHAPA	3120	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO	x	OTRO			

OBSERVACIONES	Poda con hidrogrúa Hospital Ameghino 5/11/2025. Ejemplar 12. Refaldado, aclareo, eliminación de interferencias y limpieza.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	11/5/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Platanus x acerifolia**
	NOMBRE COMÚN	**Platano**

ALTURA (m)	**15**
D.A.P. (cm)	**50**

UBICACIÓN	**CALLE**	Av. Córdoba	
	CHAPA	3120	**REF**

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**
	LIMPIEZA	x	**REFALDADO**	x	**OTRO**		

OBSERVACIONES

Poda con hidrogrúa Hospital Ameghino 5/11/2025. Ejemplar 13. Refaldado y limpieza.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/5/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Platano

ALTURA (m)	13
D.A.P. (cm)	48

UBICACIÓN	CALLE	Av. Córdoba	
	CHAPA	3120	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO	x	OTRO			

OBSERVACIONES	Poda con hidrogrúa Hospital Ameghino 5/11/2025. Ejemplar 14. Refaldado y limpieza.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/5/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Platano

ALTURA (m)	14
D.A.P. (cm)	49

UBICACIÓN	CALLE	Av. Córdoba	
	CHAPA	3120	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO	x	OTRO			

OBSERVACIONES	Poda con hidrogrúa Hospital Ameghino 5/11/2025. Ejemplar 15. Refaldado y limpieza.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	11/5/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Platanus x acerifolia**
	NOMBRE COMÚN	**Platano**

ALTURA (m)	**13**
D.A.P. (cm)	**50**

UBICACIÓN	**CALLE**	Av. Córdoba	
	CHAPA	3120	**REF**

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**
	LIMPIEZA	x	**REFALDADO**	x	**OTRO**		

OBSERVACIONES	Poda con hidrogrúa Hospital Ameghino 5/11/2025. Ejemplar 16. Refaldado y limpieza.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/5/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus elastica
	NOMBRE COMÚN	Gomero

ALTURA (m)	13
D.A.P. (cm)	310

UBICACIÓN	CALLE	Av. Córdoba	
	CHAPA	3120	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO	x	OTRO			

OBSERVACIONES

Poda con hidrogrúa Hospital Ameghino 5/11/2025. Ejemplar 17. Refaldado y eliminacion de interferencias.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/5/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pensylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	6
D.A.P. (cm)	10

UBICACIÓN	CALLE	Av. Córdoba	
	CHAPA	3120	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO	x	OTRO			

OBSERVACIONES

Poda con hidrogrúa Hospital Ameghino 5/11/2025. Ejemplar 18. Refaldado y eliminacion de interferencias.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/5/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Cedrus sp.
	NOMBRE COMÚN	Cedro

ALTURA (m)	14
D.A.P. (cm)	40

UBICACIÓN	CALLE	Av. Córdoba		
	CHAPA	3120	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	x
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO	x	OTRO			

OBSERVACIONES	Poda con hidrogrúa Hospital Ameghino 5/11/2025. Ejemplar 19. Refaldado y eliminacion de interferencias.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/5/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Cedrus sp.
	NOMBRE COMÚN	Cedro

ALTURA (m)	14
D.A.P. (cm)	38

UBICACIÓN	CALLE	Av. Córdoba	
	CHAPA	3120	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	x
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO	x	OTRO			

OBSERVACIONES	Poda con hidrogrúa Hospital Ameghino 5/11/2025. Ejemplar 20. Refaldado y eliminacion de interferencias.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	18/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno Americano

ALTURA (m)	11
D.A.P. (cm)	45

UBICACIÓN	CALLE	Valentin Gomez	
	CHAPA	3154	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	X	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 10/11/25 //(Inic. 3136). Se realizo la poda de ramas que interferían con la luminaria pública.

.



INICIO



FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	18/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	**10**
D.A.P. (cm)	**30**

UBICACIÓN	**CALLE**	Pavón	
	CHAPA	2011	**REF**

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIO+A18:Q42NES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**	X	**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**	X	**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	Poda puntual 10/11/25 // (OFICIO). Se realizo la poda de ramas que interferían con la luminaria pública.

.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	24/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus excelsior**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno común**

ALTURA (m)	**10**
D.A.P. (cm)	**20**

UBICACIÓN	**CALLE**	Av. Pueyrredón		
	CHAPA	390	**REF**	LD2

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**	X	**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**	X	

OBSERVACIONES	Poda puntual 20/11/25 // (OFICIO). Al momento de la inspección se realizo la poda de una rama quebrada del lado de la calzada.

.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	24/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Plátano

ALTURA (m)	5
D.A.P. (cm)	10

UBICACIÓN	CALLE	Av. Pueyrredón		
	CHAPA	430	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X	ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 20/11/25 // (OFICIO). Al momento de la inspección se realizo la poda de una rama quebrada y colgando del ejemplar del lado de la vereda

.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	9/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	10
D.A.P. (cm)	30

UBICACIÓN	CALLE	Av. Pueyrredón		
	CHAPA	973	REF	LA

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Poda puntual 07/11/25 //(OFICIO) Se realizo la poda de ramas que interferían con la visibilidad del semáforo.

.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	9/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus excelsior**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno común**

ALTURA (m)	**11**
D.A.P. (cm)	**35**

UBICACIÓN	**CALLE**	Av. Pueyrredón		
	CHAPA	980	**REF**	LA

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	X
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**	X	**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**	X	**OTRO**			

OBSERVACIONES	Poda puntual 07/11/25 // Se realizo la poda de ramas bajas que tapaban la fachada de la entrada al subte.

.



INICIO



FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	18/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Enterolobium contortisiliquum
	NOMBRE COMÚN	Timbó

ALTURA (m)	13
D.A.P. (cm)	50

UBICACIÓN	CALLE	Av Pueyrredón		
	CHAPA	411	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	X
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X	ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	X	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual **10/11/25** //(Inc. Av Pueyrredón y Valentín Gomez). Se realizo la poda de ramas que interferían con el semáforo y la poda de tocones secos.

.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	9/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	7
D.A.P. (cm)	40

UBICACIÓN	CALLE	Av. Rivadavia	
	CHAPA	1960	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X	ELIMINAR INTERFERENCIAS	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 06/11/25 //(OFICIO). Se realizo la poda de ramas secas de gran tamaño en el ejemplar. El podador no escucho correctamente las instrucciones del inspector, cortando ramas de forma excesiva y generando así el descope del ejemplar.

.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	9/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus Pensylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno Americano

ALTURA (m)	10
D.A.P. (cm)	35

UBICACIÓN	CALLE	Av. Rivadavia	
	CHAPA	1976	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	X
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO	X	OTRO	X		

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 06/11/25 //(Inic. 1984). Se realizo la poda de ramas que interferian con el balcón y poda de ramas bajas.

.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	18/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	Fraxinus pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	**10**
D.A.P. (cm)	**38**

UBICACIÓN	**CALLE**	Av. Rivadavia		
	CHAPA	2349	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**			**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**			
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**	X	**OTRO**		

OBSERVACIONES	Poda puntual **10/11/25** //(Inc. 2362). Se realizo la poda de ramas bajas que interferían la circulación peatonal.

.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	18/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Acacia Visco
	NOMBRE COMÚN	Acacia

ALTURA (m)	6
D.A.P. (cm)	28

UBICACIÓN	CALLE	Av. Rivadavia		
	CHAPA	2349	REF	LA

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIO+A18:Q42NES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO	X	OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 10/11/25 //(Inc. 2362). Se realizo la poda de ramas bajas que interferían la circulación peatonal.

.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	26/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Plátano

ALTURA (m)	11
D.A.P. (cm)	40

UBICACIÓN	CALLE	Av. Rivadavia	
	CHAPA	3385	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	X	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 10/11/25// Se realizo la poda de ramas que interferian con la luminaria pública.

.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	7/12/25
EMPRESA	Ecologia urbana		

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

AVISO	
ARME	

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus excelsior**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno americano**

ALTURA (m)	**10**
D.A.P. (cm)	**35**

UBICACIÓN	**CALLE**	Humberto 1º		
	CHAPA	2141	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**	X	**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	Poda puntual 28/11/25 // (Inic. 2163). Se realizo la poda de ramas que interferian con la luminaria pública.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	18/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	Fraxinus Pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno Americano

ALTURA (m)	**11**
D.A.P. (cm)	**42**

UBICACIÓN	**CALLE**	Gral. Urquiza		
	CHAPA	1435	**REF**	LA

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	X	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIO+A18:Q42NES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**	X	**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**	X	**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	Poda puntual **10/11/25** // Se realizo la poda de ramas que invadían con la terraza de la propiedad.

.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	7/12/25
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Ficus benjamina**
	NOMBRE COMÚN	**Ficus**

ALTURA (m)	**10**
D.A.P. (cm)	**50**

UBICACIÓN	**CALLE**	Humberto 1º		
	CHAPA	2327	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	X	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**			**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**			
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**	X	**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**		

OBSERVACIONES	Poda puntual 28/11/25 // (OFICIO). Se realizo la poda de ramas que interferian con la luminaria pública.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	18/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	Fraxinus pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano

ALTURA (m)	**11**
D.A.P. (cm)	**30**

UBICACIÓN	**CALLE**	Humberto 1º		
	CHAPA	2638	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	X	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIO+A18:Q42NES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**	X	**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	Poda puntuales 11/11/25. (Inic 2638). Se realizo la poda de ramas que interferían con la luminaria pública.

.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

NOMBRE3

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	18/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus elastica
	NOMBRE COMÚN	Gomero

ALTURA (m)	12
D.A.P. (cm)	70

UBICACIÓN	CALLE	Humberto 1º	
	CHAPA	2671	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	X
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIO+A18:Q42NES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X	ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO	X	OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntuales 11/11/25. Se realizo la poda de ramas secas y bajas en el ejemplar

.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	18/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno Americano

ALTURA (m)	12
D.A.P. (cm)	38

UBICACIÓN	CALLE	Jean jaures		
	CHAPA	628	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X	ELIMINAR INTERFERENCIAS	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 10/11/25 //(Inic. Jean Jaures y Lavalle). Se realizo la poda de ramas secas sobre el ejemplar.

.



INICIO



FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	11/4/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Garcia De Biase, Federico Javier
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus pensylvanica**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**10**
D.A.P. (cm)	**40**

UBICACIÓN	**CALLE**	Jean Jaures		
	CHAPA	708	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x		

OBSERVACIONES	Poda 4/11/2025: Se realizó despeje de luminaria.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	24/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina
	NOMBRE COMÚN	Ficus

ALTURA (m)	13
D.A.P. (cm)	50

UBICACIÓN	CALLE	Jean Jaures		
	CHAPA	758	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Poda puntual 20/11/25 // Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas para el despeje de ventanas.

Se solicito la presencia de personal policial ya que un vecino del edificio lindero comenzo a gritar e insultar a los podadores para que no realicén sus tareas.

.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	9/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	13
D.A.P. (cm)	25

UBICACIÓN	CALLE	La Rioja		
	CHAPA	379	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 06/11/25 //Se realizo la poda de ramas que invadían la terraza de la propiedad.

.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/14/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pensylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	10
D.A.P. (cm)	40

UBICACIÓN	CALLE	La rioja	
	CHAPA	719	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES

Poda puntual: Se despejó ramas bajas.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/17/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pensylvanica	ALTURA (m)	7	UBICACIÓN	CALLE	Matheu	
	NOMBRE COMÚN	Fresno	D.A.P. (cm)	20		CHAPA	20	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO				ELIMINAR INTERFERENCIAS	x	
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x	

OBSERVACIONES	Se despejaron ramas bajas.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	11/5/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

INSPECTOR	Garcia De Biase, Federico Javier
DNI	35969018

AVISO	
ARME	

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus pensylvanica**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**10**
D.A.P. (cm)	**34**

UBICACIÓN	**CALLE**	Matheu	
	CHAPA	34	**REF**

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x		

OBSERVACIONES

Poda 5/11/2025: Se realizó despeje de terraza.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/18/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina
	NOMBRE COMÚN	Ficus

ALTURA (m)	8
D.A.P. (cm)	38

UBICACIÓN	CALLE	Matheu	
	CHAPA	864	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Se despejaron ramas que invadía el balcón.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/18/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pensylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	8
D.A.P. (cm)	32

UBICACIÓN	CALLE	México	
	CHAPA	1954	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	x
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES

Se despejaron ramas bajas.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/27/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pensylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	7
D.A.P. (cm)	15

UBICACIÓN	CALLE	Mexico	
	CHAPA	1967	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES

Se despejó el techo.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	24/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	13
D.A.P. (cm)	25

UBICACIÓN	CALLE	Mexico		
	CHAPA	1969	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	X	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 20/11/25 // Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas que interferían con la terraza de la propiedad.

.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	24/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	11
D.A.P. (cm)	25

UBICACIÓN	CALLE	Mexico	
	CHAPA	2061	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	X	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 20/11/25 // (Inic. Rincón y Mexico). Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas que interferian con la luminaría pública.

.

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/27/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pensylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	8
D.A.P. (cm)	22

UBICACIÓN	CALLE	Mexico		
	CHAPA	2134	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	x
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Se despejaron ramas bajas.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/14/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pensylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	8
D.A.P. (cm)	15

UBICACIÓN	CALLE	Mexico		
	CHAPA	2153	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Poda puntual: Se despejó cableado.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	11/18/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus pensylvanica**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**12**
D.A.P. (cm)	**35**

UBICACIÓN	**CALLE**	Moreno	
	CHAPA	2277	**REF**

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	x
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x		

OBSERVACIONES

Se despejó rama quebrada.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	18/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Melia Azedarach
	NOMBRE COMÚN	Paraíso

ALTURA (m)	12
D.A.P. (cm)	42

UBICACIÓN	CALLE	Moreno	
	CHAPA	2904	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIO+A18:Q42NES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	X	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual **10/11/25** //(Inc. Valentín gomez y Av. Puerredón). Se realizo la poda de ramas que interferían con el semáforo.

.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	18/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Plátano

ALTURA (m)	13
D.A.P. (cm)	55

UBICACIÓN	CALLE	Moreno		
	CHAPA	3007	REF	FTE

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIO+A18:Q42NES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X	ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	X	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual **10/11/25** //(Inc. Valentín gomez y Av. Puerredón). Se realizo la poda de ramas que interferían con el semáforo y el retiro de rama seca colgada en los cables aéreos.

.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	18/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	10
D.A.P. (cm)	28

UBICACIÓN	CALLE	Oruro		
	CHAPA	1437	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	X	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 11/**11**/25// (Inic. 1429). Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas que invadían el balcón de la propiedad.

.

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	18/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus excelsior**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno común**

ALTURA (m)	**11**
D.A.P. (cm)	**40**

UBICACIÓN	**CALLE**	Oruro	
	CHAPA	1565	**REF**

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)


OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**	X	**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	Poda puntual 11/**11**/25. Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas que invadían la terraza de la propiedad.

.

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	24/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Acer negundo
	NOMBRE COMÚN	Acer

ALTURA (m)	10
D.A.P. (cm)	45

UBICACIÓN	CALLE	Pasco		
	CHAPA	124	REF	FTE

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	X
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X	ELIMINAR INTERFERENCIAS	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 20/11/25 //Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas secas de gran diámetro que se encontraban sobre la vereda y la calzada.

.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	24/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE		
	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	6
D.A.P. (cm)	20

UBICACIÓN				
	CALLE	Pasco		
	CHAPA	128	REF	FTE

RAMAS							
	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA				
	REDUCCIÓN DE RIESGO	X	ELIMINAR INTERFERENCIAS	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA								
	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	
	Poda puntual 20/11/25 //(OFICIO). Al momento de la inspección se realizo la poda de rama seca sobre el ejemplar.

.



INICIO



FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/14/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pensylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	9
D.A.P. (cm)	33

UBICACIÓN	CALLE	Pasco	
	CHAPA	1397	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Poda puntual: Se despejó la luminaria.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/17/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pensylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	10
D.A.P. (cm)	50

UBICACIÓN	CALLE	Paso	
	CHAPA	669	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Se despejaron ramas bajas.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	11/4/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

INSPECTOR	Garcia De Biase, Federico Javier
DNI	35969018

AVISO	
ARME	

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Myrsine sp.**
	NOMBRE COMÚN	**Canelon**

ALTURA (m)	**6**
D.A.P. (cm)	**6**

UBICACIÓN	**CALLE**	Pasteur	
	CHAPA	156	**REF**

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x		

OBSERVACIONES	Poda 4/11/2025: Se realizó despeje de vereda.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	9/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Tila x moltkei
	NOMBRE COMÚN	Tilo

ALTURA (m)	16
D.A.P. (cm)	38

UBICACIÓN	CALLE	Pasteur		
	CHAPA	758	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Poda puntual 07/11/25 //(Inic. 754). Se realizo la poda de ramas que interferían con el balcón de la propiedad.

.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	18/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	13
D.A.P. (cm)	40

UBICACIÓN	CALLE	Pavón	
	CHAPA	2010	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	X
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIO+A18:Q42NES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X	ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	X	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO	X	OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual **10/11/25** // Se realizo la poda de ramas que invadían con la terraza de la propiedad y poda de ramas bajas.

.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	18/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno Americano

ALTURA (m)	10
D.A.P. (cm)	32

UBICACIÓN	CALLE	Pavón		
	CHAPA	2336	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	X
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO	X	OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 11/**11**/25. // Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas bajas y de tocones secos.

.

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/18/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pensylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	10
D.A.P. (cm)	30

UBICACIÓN	CALLE	Perón	
	CHAPA	2019	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	x	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Se despejó luminaria.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/18/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Bauhinia sp.
	NOMBRE COMÚN	Bauhinia

ALTURA (m)	7
D.A.P. (cm)	28

UBICACIÓN	CALLE	Sanchez de loria	
	CHAPA	295	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	x	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Se despejó cámara de seguridad.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	7/12/25
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	13
D.A.P. (cm)	70

UBICACIÓN	CALLE	Pichincha	
	CHAPA	765	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	X	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 28/11/25 // Se realizo la poda de ramas que interferian con la terraza de la propiedad.

.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	7/12/25
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	12
D.A.P. (cm)	40

UBICACIÓN	CALLE	Pichincha	
	CHAPA	773	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	X	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 28/11/25 // Se realizo la poda de ramas que interferian con la terraza de la propiedad.

.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/14/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pensylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	8
D.A.P. (cm)	30

UBICACIÓN	CALLE	Pichincha	
	CHAPA	1108	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x	

OBSERVACIONES	Poda puntual: Se corrigió desgarro.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	11/4/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Garcia De Biase, Federico Javier
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus pensylvanica**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**8**
D.A.P. (cm)	**35**

UBICACIÓN	**CALLE**	Pueyrredon		
	CHAPA	225	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	x	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x		

OBSERVACIONES	Poda 4/11/2025: Se realizó despeje de parada de colectivos.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	11/27/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus pensylvanica**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**9**
D.A.P. (cm)	**37**

UBICACIÓN	**CALLE**	Pueyrredon	
	CHAPA	362	**REF**

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x		

OBSERVACIONES

Se despejó la parada de colectivos.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	24/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Acer negundo**
	NOMBRE COMÚN	**Acer**

ALTURA (m)	**13**
D.A.P. (cm)	**33**

UBICACIÓN	**CALLE**	Rincón		
	CHAPA	147	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	X	**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**	X	**ELIMINAR INTERFERENCIAS**				
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**				
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**		

OBSERVACIONES	Poda puntual 20/11/25 //(OFICIO). Retiro de rama quebrada colgada sobre los cables.

.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/27/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pensylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	9
D.A.P. (cm)	32

UBICACIÓN	CALLE	Rincon	
	CHAPA	302	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Se despejó el semáforo.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	9/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina
	NOMBRE COMÚN	Ficus

ALTURA (m)	11
D.A.P. (cm)	43

UBICACIÓN	CALLE	Rincón		
	CHAPA	691	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	X
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO	X	OTRO	X		

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 06/11/25 //Se realizo la poda de ramas que interferian con la terraza de la propiedad y la poda de ramas bajas.

.



INICIO



FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	7/12/25
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	17
D.A.P. (cm)	80

UBICACIÓN	CALLE	Rincón	
	CHAPA	872	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	X	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 28/11/25 // Se realizo la poda de ramas que interferian con la fachada de la propiedad.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/27/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pensylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	6
D.A.P. (cm)	12

UBICACIÓN	CALLE	Riobamba	
	CHAPA	292	REF F

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Se despejaron ramas bajas.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/27/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pensylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	8
D.A.P. (cm)	18

UBICACIÓN	CALLE	Riobamba		
	CHAPA	775	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Se despejó ventanal.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/27/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá

ALTURA (m)	8
D.A.P. (cm)	35

UBICACIÓN	CALLE	Rivadavia	
	CHAPA	2499	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Se despejó esquina de banco.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/27/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pensylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	6
D.A.P. (cm)	12

UBICACIÓN	CALLE	Rivadavia	
	CHAPA	2515	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Se despejaron ramas bajas.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/27/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pensylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	7
D.A.P. (cm)	18

UBICACIÓN	CALLE	Rivadavia	
	CHAPA	2517	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Se despejó luminaria.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/17/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá

ALTURA (m)	8
D.A.P. (cm)	22

UBICACIÓN	CALLE	Rivadavia		
	CHAPA	2735	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS	x		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Se despejó vereda.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	11/12/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda
DNI	39105865

AVISO	
ARME	

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Pittosporum tobira**
	NOMBRE COMÚN	**AZARERO**

ALTURA (m)	**4.5**
D.A.P. (cm)	**55**

UBICACIÓN	**CALLE**	Gral. Urquiza		
	CHAPA	609	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	x	**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	
	ADECUACIÓN AL SITIO	x	**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	X

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	x	**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	PODA PUNTUAL 12/11/2025. En el jardín de invierno del Hospital Ramos Mejía se llevó a cabo la poda de un ejemplar de Azarero. Se realizó una poda de limpieza de ramas muertas.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	11/12/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda
DNI	39105865

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Pittosporum tobira**
	NOMBRE COMÚN	**AZARERO**

ALTURA (m)	**4**
D.A.P. (cm)	**30**

UBICACIÓN	**CALLE**	Gral. Urquiza		
	CHAPA	609	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	x
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	


BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	
	ADECUACIÓN AL SITIO	x	**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	X

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	x	**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	PODA PUNTUAL 12/11/2025. En el jardín de invierno del Hospital Ramos Mejía se llevó a cabo la poda de un ejemplar de Azarero. Se realizó una poda de limpieza de ramas muertas.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	11/12/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda
DNI	39105865

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Cupressus sempervirens**
	NOMBRE COMÚN	**CIPRES**

ALTURA (m)	**18**
D.A.P. (cm)	**80**

UBICACIÓN	**CALLE**	Gral. Urquiza		
	CHAPA	609	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	x	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**	X		

OBSERVACIONES	PODA PUNTUAL 12/11/2025. En el jardín de invierno del Hospital Ramos Mejía se llevó a cabo la poda de un ejemplar de Ciprés. Se realizó una poda de despeje, quitando la invasión que daba con el techo de la dirección del hospital, y una poda de limpieza de ramas muertas.






Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	11/12/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda
DNI	39105865

AVISO	
ARME	

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Plerandra elegantissima**
	NOMBRE COMÚN	**FALSA ARALIA**

ALTURA (m)	**10**
D.A.P. (cm)	**45**

UBICACIÓN	**CALLE**	Gral. Urquiza		
	CHAPA	609	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	x	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO	x	**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	X		

OBSERVACIONES	PODA PUNTUAL 12/11/2025. En el jardín de invierno del Hospital Ramos Mejía se llevó a cabo la poda de un ejemplar de Falsa aralia adulta. Se realizó una poda de despeje, quitando las ramas que daban con parte de los corredores exteriores del primer piso.







Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	11/12/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda
DNI	39105865

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Ficus benjamina**
	NOMBRE COMÚN	**Ficus**

ALTURA (m)	**18**
D.A.P. (cm)	**104**

UBICACIÓN	**CALLE**	Gral. Urquiza	
	CHAPA	609	**REF**

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	x
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO	x	**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	x	**REFALDADO**		**OTRO**	x		

OBSERVACIONES	PODA PUNTUAL 12/11/2025. En el patio interno del Hospital Ramos Mejía se llevó a cabo la poda de un ejemplar de Ficus. Se realizó la limpieza de ramas muertas y el despeje de ramas que interferían con el techo de la capilla y aquellas que iban hacía parte de los pasillos exteriores y aires acondicionados.








Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	11/12/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda
DNI	39105865

AVISO	
ARME	

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Persea americana**
	NOMBRE COMÚN	**PALTA**

ALTURA (m)	**12**
D.A.P. (cm)	**40**

UBICACIÓN	**CALLE**	Gral. Urquiza		
	CHAPA	609	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X
	ADECUACIÓN AL SITIO	x	**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**	X	**OTRO**	X		

OBSERVACIONES	PODA PUNTUAL 12/11/2025. En el jardín de invierno del Hospital Ramos Mejía se llevó a cabo la poda de un ejemplar de Palta. Se realizó un refaldado, elevando la copa, y despeje de ramas que daban hacia una ventana.







Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	9/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	15
D.A.P. (cm)	55

UBICACIÓN	CALLE	Saavedra		
	CHAPA	360	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	X
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X	ELIMINAR INTERFERENCIAS	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 06/11/25 //(Inic. 348). Se realizo la poda de ramas secas y balanceo de la copa del árbol.

.



INICIO



FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	9/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Persea americana
	NOMBRE COMÚN	Palta

ALTURA (m)	10
D.A.P. (cm)	30

UBICACIÓN	CALLE	Saavedra		
	CHAPA	977	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X	ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	X	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 06/11/25 // Se realizo la poda de ramas que invadían la terraza de la propiedad y de rama que dañaba la fachada de la propiedad.

.

INICIO





FIN





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	9/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pensylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno Americano

ALTURA (m)	10
D.A.P. (cm)	55

UBICACIÓN	CALLE	Saavedra		
	CHAPA	980	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 06/11/25 // Se realizo la poda de ramas que invadían la terraza de la propiedad.

.

INICIO





FIN

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	18/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Eriobotrya japonica
	NOMBRE COMÚN	Nispero

ALTURA (m)	5
D.A.P. (cm)	10

UBICACIÓN	CALLE	Saavedra		
	CHAPA	1007	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	X	ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO	X	OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 11/**11**/25// (OFICIO). Al momento de la inspección se realizo la poda de una rama quebrada sobre el ejemplar ubicada del lado de la vereda.

.

INICIO





FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/14/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pensylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	9
D.A.P. (cm)	40

UBICACIÓN	CALLE	Saavedra		
	CHAPA	1291	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Poda puntual: Se despejó la terraza.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/4/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

INSPECTOR	Garcia De Biase, Federico Javier
DNI	35969018

AVISO	
ARME	
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia
	NOMBRE COMÚN	Jacaranda

ALTURA (m)	11
D.A.P. (cm)	38

UBICACIÓN	CALLE	San luis		
	CHAPA	2444	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS	x		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Poda 4/11/2025: Se realizó despeje de ramas secas y bajas con hidro.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/18/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Bauhinia sp.
	NOMBRE COMÚN	Bauhinia

ALTURA (m)	7
D.A.P. (cm)	28

UBICACIÓN	CALLE	Sanchez de loria	
	CHAPA	278	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Se despejó la cámara.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	24/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano

ALTURA (m)	10
D.A.P. (cm)	22

UBICACIÓN	CALLE	Sarandí		
	CHAPA	616	REF	LA

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	X	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 20/11/25 // Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas que interferian con el balcón y los cables aéreos.

.

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	24/11/25
EMPRESA	Ecología urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano

ALTURA (m)	12
D.A.P. (cm)	25

UBICACIÓN	CALLE	Sarandí		
	CHAPA	616	REF	LD

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	X	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 20/11/25 // Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas que interferian con el balcón y los cables aéreos.

.

INICIO



FIN



Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	7/12/25
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxininus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	6
D.A.P. (cm)	15

UBICACIÓN	CALLE	Sarandí	
	CHAPA	922	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO	X	OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 28/11/25 //Se realizo la poda de ramas bajas que interferian con la circulación vehicular.

inicio





fin

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	7/12/25
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxininus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	6
D.A.P. (cm)	15

UBICACIÓN	CALLE	Sarandí	
	CHAPA	944	REF LD

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO	X	OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 28/11/25 //(INIC. 922) Se realizo la poda de ramas bajas que interferian con la circulación vehicular.

inicio





fin

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	11/5/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

INSPECTOR	Garcia De Biase, Federico Javier
DNI	35969018

AVISO	
ARME	

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Platanus x acerifolia**
	NOMBRE COMÚN	**Platano**

ALTURA (m)	**14**
D.A.P. (cm)	**50**

UBICACIÓN	**CALLE**	Sarmiento	
	CHAPA	2088	**REF**

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x		

OBSERVACIONES

Poda 5/11/2025: Se realizó despeje de terraza.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/27/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinum pensylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	5
D.A.P. (cm)	7

UBICACIÓN	CALLE	Tucuman	
	CHAPA	1990	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Se despejó la ciclovía.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/27/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ligustrum sp.
	NOMBRE COMÚN	Ligustro

ALTURA (m)	8
D.A.P. (cm)	30

UBICACIÓN	CALLE	Uriburu	
	CHAPA	388	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Se despejó la ciclovía.





j

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	11/4/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Garcia De Biase, Federico Javier
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus pensylvanica**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno**

ALTURA (m)	**8**
D.A.P. (cm)	**25**

UBICACIÓN	**CALLE**	Urquiza		
	CHAPA	264	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	x	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	x		

OBSERVACIONES	Poda 4/11/2025: Se realizó despeje de luminaria.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	11/14/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Federico Garcia
DNI	35969018

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pensylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	7
D.A.P. (cm)	12

UBICACIÓN	CALLE	Venezuela		
	CHAPA	2295	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Poda puntual: Se despejó luminaria.





j