



PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

SERVICIO DE REPARACIÓN INTEGRAL DE EQUIPOS

Servicio: Anatomía patológica

1. LISTADO DE EQUIPOS

Renglón	Equipo	Marca y Modelo	N° de Serie
1	Centro de inclusión de parafina	Leica arcadiaC/ArcadiaH	17292081
2	Microtomo	Leica RM 2125 UV	9588/09.2006
3	Microtomo	Leica RM 2125 UV	9589/09.2006
4	Microtomo	Leica RM 2125 UV	20622/05.2014
5	Procesador automático de tejidos	Leica TP1020	2857/09
6	Criostato	Leica CM1850	N0604/10

2. SOBRE LA REPARACIÓN

Renglón 2, 3 y 4. MICRÓTOMOS

- 2.1. Cambio del tensores del porta-cuchillas
- 2.2. Desarme y limpieza del sistema mecánico.
- 2.3. Ajuste y lubricación de las guías de deslizamiento.
- 2.4. Ajuste, limpieza y lubricación del porta-cuchillas.
- 2.5. Desarme del porta muestras y ajuste del tornillo interno de sujeción.
- 2.6. Centrado y posicionamiento del porta-cuchillas.
- 2.7. Rectificación de la tapa de ajuste de la navaja.
- 2.8. Lubricación de todos los movimientos.
- 2.9. Prueba y control general del funcionamiento.

Renglón 5. PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS

- 2.10 Ajuste y engrase del sistema mecánico de elevación y giro
- 2.11 Lubricación de todos los sistemas mecánicos
- 2.12 Verificación de correa dentada original
- 2.13 Desarme y limpieza de los baños de parafina
- 2.14 Control de los termostatos electrónicos de los vasos
- 2.15 Verificación de las funciones de trabajo



- 2.16 Limpieza integral del equipo
- 2.17 Control general.

Renglón 6: CRIOSTATO

- 2.18 Desarme del micrótomó
- 2.19 Ajustes de los movimientos mecánicos.
- 2.20 Lubricación con aceite para criostatos
- 2.21 Control general del micrótomó
- 2.22 Limpieza del radiador del sistema de refrigeración
- 2.23 Verificación de la aislación térmica
- 2.24 Verificación de aislación de las tuberías de alta y baja presión
- 2.25 Control de temperaturas
- 2.26 Control válvula defrost.
- 2.27 Verificación general del sistema y reseteo del contador horario para próximo servicio técnico.

Renglón 1: CENTRO DE INCLUSION DE PARAFINA

- 2.28 Limpieza y lubricación del sistema de refrigeración
- 2.29 Limpieza de la parafina
- 2.30 Control de temperatura del recipiente de la parafina
- 2.31 Control de temperatura de las cubetas
- 2.32 Control de placa peltiere
- 2.33 Presión del grifo de la parafina
- 2.34 Control de la pantalla táctil
- 2.35 Limpieza de filtros
- 2.36 Revisión de luz led
- 2.37 Control general

Las empresas oferentes deberán acreditar según corresponda la provisión de repuestos de fábrica, nuevos, sin uso.

3. REPUESTOS

Todos los repuestos necesarios para la realización de las tareas correctivas correrán por cuenta y cargo del adjudicatario.

Todos los repuestos incluidos en esta contratación deberán ser originales, nuevos y sin uso.

Todos los repuestos deberán contar con una garantía mínima de 6 (seis) meses.

El adjudicatario deberá presentar la documentación de fábrica que permita reconocer que el repuesto es nuevo.

4. RETIRO DE EQUIPOS



Los equipos deberán ser reparados en el Servicio Médico previa planificación con el Hospital.

Si LA EMPRESA adjudicataria determinase que las reparaciones y/o las tareas no pueden ser realizadas dentro del Servicio Médico, podrá retirar el equipamiento asumiendo los gastos de transporte y/o fletes que se requieran. Asimismo, deberá dejar **comunicado** y **registrado** su retiro previa autorización del Jefe del Servicio de Bioingeniería del hospital.

5. DEL ADJUDICATARIO:

Deberá presentar la documentación que acredite que es proveedor oficial de Servicio Técnico de LEICA (excluyente).

6. REQUISITO DEL ADJUDICATARIO

Luego de realizado las tareas de Reparación la Empresa deberá confeccionar un informe técnico en el cual detallará las tareas realizadas, el estado final del equipo y de sus piezas o partes principales, especificando el número de serie de los repuestos provistos. Este reporte deberá ser entregado a Bioingeniería firmado por el Ingeniero/Técnico de la Empresa.

7. GARANTÍA TÉCNICA

La Garantía se extenderá por 6 (seis) meses desde la fecha de firma del remito correspondiente a los trabajos realizados por la presente licitación, lo que ocurrirá una vez probado el funcionamiento fehaciente del equipo objeto de la misma.

EL OFERENTE DEBERA CARGAR AL SISTEMA BAC TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA JUNTAMENTE CON LA OFERTA. LA NO PRESENTACIÓN DE LA MISMA SERÁ CAUSAL DE DESESTIMACIÓN.

PLIEGO SIN VALOR



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Particulares ANAT PATOLOG

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.