

Empresa: OCAMPO JOEL

Fecha: 03/06/2024

## Planilla de Poda PUNTUAL

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	J.A TERRY	320	EX	ACACIA	40	15		
2	J.A TERRY	313	LD	FICUS	80	16		AGREGADO
3	MIRO	579	EX	FRESNO	40	7		
4	MIRO	587	LA1	FRESNO	40	12		
5	MIRO	572	EX	FRESNO	50	18	1	RAMA QUEBRADA COLGANDO – PODA SOS
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: OCAMPO JOEL

Fecha:03/06/2024

## **Planilla de Poda PUNTUAL**

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



Buenos  
Aires  
Ciudad

## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Empresa: ARANDA

Fecha: 03/06/2024

## Planilla de Poda PUNTUAL

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	EDUARDO ACEVEDO	372	E	COTONEASTER	15	3	1	
2	EDUARDO ACEVEDO	384	E	FICUS	50	11	2	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: ARANDA

Fecha:03/06/2024

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## **Planilla de Poda PUNTUAL**

## PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



Buenos  
Aires  
Ciudad

## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Empresa: BRANDAN PABLO

Fecha: 06/06/2024

## Planilla de Poda PUNTUAL

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BEAUCHEF	320		TILO	20	7		PEDIDO CON LA CHAPA 322
2	JOSE MARIA MORENO	114	LD	FRESNO	30	5		NO REQUIERE PODA
3	AREN GREEN	682	LA	PARAISO	60	12		
4	AREN GREEN	678		FICUS	40	8		AGREGADO
5	AREN GREEN	657		FRESNO	40	12		
6	AV. AVELLANEDA	894		PLATANO	75	21		
7	AV. AVELLANEDA	766		FICUS	40	10		
8	NEUQUEN	706		BAUHINIA	50	8		
9	DEL BARCO CENTENERA	549		FRESNO	70	12		
10	ANTONINO M FERRARI	901		FRESNO	35	10		
11	ANTONINO M FERRARI	961		FRESNO	55	12		
12	ANTONINO M FERRARI	971		FRESNO	30	10		AGREGADO
13	DEL BARCO CENTENERA	590		JACARANDA	20	10		AGREGADO AL PEDIDO DEL 549 CENTENERA
14	VALLE	1035		FRESNO	40	11		PEDIDO CON LA CHAPA 1033
15	ANTONINO FERRARI	1075		FRESNO	35	10		
16	ANTONINO FERRARI	1080		FRESNO	35	10		AGREGADO
17	ANTONINO FERRARI	1074		FRESNO	40	12		AGREGADO
18								
19								
20								

## PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: BRANDAN PABLO

Fecha: 06/06/2024

## **Planilla de Poda PUNTUAL**

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## **PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



Buenos  
Aires  
Ciudad

## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Empresa: OCAMPO JOEL

Fecha: 07/06/2024

## Planilla de Poda PUNTUAL

Inspector: PABLO FERNANDEZ

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PUAN	189	EX	TILO	30	10		
2	PUAN	183	EX	FRESNO	28	8		AGREGADO
3	AV. ALBERDI	1405	EX	FRESNO	40	12		
4	AV. RIVADAVIA	6003	EX	FICUS	40	10		
5	AV. RIVADAVIA	6099	EX	FRESNO	30	10		
6	MORELOS	25	-	-	-	-		PENDIENTE POR AUTO
7	R. FALCON	1698	FTE	FRESNO	40	10		
8	R. FALCON	1624	LD1	TILO	40	12		
9	R. FALCON	1606	EX	FRESNO	40	12		AGREGADO
10	PUAN	235	EX	FRESNO	40	12		
11	VALLE	1423	-	-	-	-		PENDIENTE POR AUTO
12	VALLE	1323	EX	FRESNO	40	15		PEDIDO COMO VALLE 1315
13	BONIFACIO	1539	EX	FRESNO	40	15		
14	BONIFACIO	1603	EX	FRESNO	45	15		
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



**Empresa:** OCAMPO JOEL

Fecha:07/06/2024

## **Planilla de Poda PUNTUAL**

Inspector: PABLO FERNANDEZ

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## **PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLARERO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



Buenos  
Aires  
Ciudad

## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Empresa: OCAMPO JOEL

Fecha: 10/06/2024

## Planilla de Poda PUNTUAL

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	V. VIRASORO	1086	LA1	FICUS	60	13		
2	V. VIRASORO	1086	LA2	FICUS	50	12		
3	AVELLANEDA	961	-	-	-	-		NO REQUIERE PODA
4	BOGOTA	921	EX	TILO	40	9		
5	N. OROÑO	818	EX	FRESNO	30	8		
6	N. OROÑO	815	EX	JACARANDA	30	8		AGREGADO
7	ARANGUREN	1436	EX	CEDRO M	70	20		
8	ARANGUREN	1424	EX	FICUS	40	9		AGREGADO
9	SEGUI	1315	EX	-	-	-		ARBOL YA PODADO
10	ESPINOSA	1423	-	-	-	-		NO REQUIERE PODA
11	N. OROÑO	1232	EX	FRESNO	35	9		
12	AV. A. GALLARDO	810	LD	FICUS	25	7		
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: OCAMPO JOEL

Fecha:10/06/2024

## **Planilla de Poda PUNTUAL**

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## **PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



Buenos  
Aires  
Ciudad

## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Empresa: BRANDAN PABLOFecha: 11/06/2024

## Planilla de Poda PUNTUAL

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	LUIS VIALE	915		FRESNO	35	12		
2	ESPINOSA	1314		FICUS	60	12		
3	NICASIO OROÑO	1154		FRESNO	35	9		
4	NICASIO OROÑO	1124		FRESNO	35	12		
5	NICASIO OROÑO	1126		LIQUIDAMBAR	35	13		
6	PLAZA IRLANDA			PALO BORRACHO	75	14		CALESITA DE LA PLAZA
7	RAMOS MEJIA	644		FICUS	90	14		PEDIDO CON LA CHAPA 636
8	NUMANCIA	461		CRESPON	15	5		
9	NUMANCIA	461	LD	NARANJO	10	4		
10	ARANGUREN	135		FRESNO	40	13		
11	ARANGUREN	188		FRESNO	40	13		
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: BRANDAN PABLO

Fecha:11/06/2024

## **Planilla de Poda PUNTUAL**

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## **PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



Buenos  
Aires  
Ciudad

## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Empresa: ARANDA

Fecha: 12/06/2024

## Planilla de Poda PUNTUAL

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	AREN GREEN	748		FICUS	40	9		
2	AREN GREEN	743	LA2	PARAISO	40	10		
3	PLANES	868		FRESNO	20	9		
4	GAINZA	903		-				PENDIENTE POR AUTOS
5	ARANGUREN	1102		FRESNO	35	13		
6	ARANGUREN	1579		PALMERA	20	9	1	SOS
7	ARANGUREN	1573		LIQUIDAMBAR FORMOSANA	20	8		
8	ARANGUREN	1570		PALMERA	30	9		
9	ARANGUREN	1599		LIQUIDAMBAR FORMOSANA	30	12		
10	NICASIO OROÑO	447		FRESNO	40	9		
11	NICASIO OROÑO	440	LD2	FRESNO	40	10		
12	AVELLANEDA	1261		FICUS	50	10		PEDIDO COMO 1255
13	ESPINOSA	513		TECOMA	50	9		
14	ESPINOSA	691		FRESNO	20	10		
15	ESPINOSA	658		JACARANDA	20	9		
16	ESPINOSA	878		CRESPON	10	6		
17	ESPINOSA	887		TILO	20	8		
18	PAYSANDU	912		FRESNO	25	12		
19	PAYSANDU	914	LA1	NO IDENTIFICADO	40	10		
20	PAYSANDU	914		TILO	45	12		

## PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: ARANDA

Fecha:12/06/2024

## **Planilla de Poda PUNTUAL**

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



Buenos  
Aires  
Ciudad

## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Empresa: ARANDAFecha: 14/06/2024

## Planilla de Poda PUNTUAL

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	VENANCIO FLORES	89	FTE	GOMERO	80	16		
2	JUAN BAUTISTA ALBERDI	56	EX	PALMERA	40	12		
3	GASPAR CAMPOS	462	EX	FRESNO	45	12		
4	GUAYAQUIL	134	EX	MORA	25	7		
5	VIEL	252	EX	FRESNO	40	16		
6	JUAN BAUTISTA ALBERDI	441	EX	FICUS	50	16		
7	BEAUCHEF	591	EX	FRESNO	45	14		
8	BONIFACIO JOSE	208	EX	FRESNO	40	15		PEDIDO COMO DOBLAS 805
9	BONIFACIO JOSE	228	EX	FRESNO	50	15		PEDIDO COMO 234
10	BONIFACIO JOSE	236	EX	FRESNO	45	12		
11	BONIFACIO JOSE	347	EX	FRESNO	30	8		
12	LA MAR	133	EX	FRESNO	30	12		
13	LA MAR	151	EX	FRESNO	30	11		NO REQUIERE PODA
14	CENTENARIO	120	EX	FICUS	25	7		
15	CENTENARIO	165	EX	FRESNO	55	13		RAMA QUEBRADA EMERGENCIA
16	AVELLANEDA	1235	EX	PLATANO	80	18		
17	AVELLANEDA	1235	LD	PLATANO	80	20		
18	MARTIN DE GAINZA	556	EX	PARAISO	60	12		RAMA QUEBRADA EMERGENCIA
19								
20								

## PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: ARANDA

Fecha:14/06/2024

## **Planilla de Poda PUNTUAL**

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## **PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



Buenos  
Aires  
Ciudad

## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Empresa: ARANDAFecha: 14/06/2024

## Planilla de Poda PUNTUAL

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ANTONINO M. FERRARI	1063	E	FRESNO	30	11		
2	ANTONINO M. FERRARI	1070	E	FRESNO	32	10		
3	ANTONINO M. FERRARI	1034	E	FRESNO	40	12		
4	VALLE	1032	E	JACARANDA	35	12		
5	LA NAVE	1062	E	TILO	40	11		1060/1062
6	LA NAVE	1067	E	FRESNO	28	10		
7	LA NAVE	1070	E	FRESNO	20	11		
8	S. JOSE DE CALASANZ	305	E	FICUS	27	10		
9	S. JOSE DE CALASANZ	305	LA1	FRESNO	32	12		PENDIENTE POR AUTOS
10	JOSE BONIFACIO	532	E	ACER	20	11		
11	EPUYEN	521	E	FICUS	48	15		
12	ARANGUREN	46	E	FRESNO	38	12		
13	ARANGUREN	37	E	TECOMA	38	12		
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: ARANDA

Fecha: 14/06/2024

## **Planilla de Poda PUNTUAL**

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## **PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



Buenos  
Aires  
Ciudad

## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Empresa: ARANDAFecha: 18/06/2024

## Planilla de Poda PUNTUAL

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MARTIN DE GAINZA	903	EX	PARAISO	80	10		
2	MARTIN DE GAINZA	495	EX	PARAISO	50	10		SOS
3	MENDEZ DE ANDES	1370	EX	TILO	40	14		
4	FRAGATA SARMIENTO	587	EX	FRESNO	40	13		
5	FRAGATA SARMIENTO	587	LA1	FRESNO	35	13		
6	ARENGREEN	1454	EX	FRESNO	20	10		
7	ARENGREEN	1478	EX	FRESNO	10	7		
8	FELIPE VALLESE	1125	EX	ACACIA	50	12		
9	FELIPE VALLESE	1135	EX	FRESNO	50	11		
10	NEUQUEN	1073	EX	PALMERA	30	11		
11	NICASIO OROÑO	1223	LD1	LIGUSTRO	20	9		
12	ROJAS	1021		FRESNO	65	15		
13	ROJAS	1025		FRESNO	40	10		
14	ROJAS	1017		FICUS	20	6		
15	REPETTO	672	LD1	PARAISO	60	12		
16	REPETTO	672	LA1	FRESNO	25	11		
17								
18								
19								
20								

## PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: ARANDA

Fecha:18/06/2024

## **Planilla de Poda PUNTUAL**

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## **PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



Buenos  
Aires  
Ciudad

## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Empresa: ARANDAFecha: 19/06/2024

## Planilla de Poda PUNTUAL

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ID 7671 PARRAL	210	E	FICUS	50	15		PEDIDO COMO PARRAL 236
2	ID 7669 PARRAL	210	LD2	FICUS	40	13		
3	SAN JOSE DE CALASANZ	305	LA1	FRESNO	30	9		ID 5913
4	HUALFIN	862	E	-	-	-		PENDIENTE POR AUTOS(CON CARTEL)
5	BERTRES	476	E	FRESNO	60	20		PEDIDO COMO 478
6	BERTRES	483	E	FRESNO	35	15		PEDIDO COMO 481 ID 6729
7	AV. PEDRO GOYENA	1374	E	BRAQUIQUITO	30	10		PEDIDO COMO 1368
8	EDUARDO ACEVEDO	83	E	JACARANDA	15	11		PEDIDO COMO E A 77
9	BACACAY	1025	E	TILO	30	13		
10	BACACAY	1025	LD1	TILO	30	12		
11	BACACAY	1025	LD2	TILO	30	12		
12	BACACAY	1025	LD3	TILO	30	12		
13	DR. N. REPETTO	321	LD3	FRESNO	70	15		
14	BOGOTA	899	E	PALTO	55	12		
15	PORTUGAL	510	LD1	FRESNO	30	11		PEDIDO COMO PORTUGAL Y ARANGUREN
16	PORTUGAL	510	LD2	FRESNO	28	10		
17								
18								
19								
20								

## PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: ARANDA

Fecha:19/06/2024

## **Planilla de Poda PUNTUAL**

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
  - A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
  - RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
  - RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda PUNTUAL

Inspector: \_\_\_\_\_ D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	AREN GREEN	895	EXT	FRESNO	40	10		
2	ROJAS	670	EXT	FRESNO	25	8		
3	SAN SEBASTIAN	481	EXT	FRESNO	55	15		
4	DIAZ VELEZ	5581	EXT	FICUS	25	9		
5	ESPINOSA	1448	EXT	PARAISO	40	12		
6	ESPINOSA	1442	EXT	FRESNO	40	10		
7	ESPINOSA	1491	EXT	LAUREL	60	7		
8	TRES ARROYOS	1377	EXT	FRESNO	40	12		
9	TRES ARROYOS	1385	EXT	FRESNO	45	12		
10	ESPINOSA	1110	EXT	LIGUSTRO	20	7		
11	SEGUI	1315	EXT	FRESNO	40	10		
12	SEGUI	1324	EXT	SANTA RITA	50	6		
13	N. OROÑO	1638	EXT	FRESNO	45	12		
14	COLPAYO	386	LA1	JACARANDA	25	9	1	EMERGENCIA
15	F. VALLESE	1490	EXT	FRESNO	45	15		
16								
17								
18								
19								
20								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: ARANDA

Fecha: 25/06/2024

## **Planilla de Poda PUNTUAL**

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## **PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
  - A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
  - RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
  - RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda PUNTUAL

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	HONORIO PUEYREDON	1063		FICUS	30	4		
2	DIAZ VELEZ	5600	EX	FICUS	20	4		
3	DIAZ VELEZ	5600	LA1	FICUS	20	4		
4	DIAZ VELEZ	5600	LA2	FICUS	30	4		
5	ISIDORO DEMARIA	954		FRESNO	40	11		
6	ISIDORO DEMARIA	957		FRESNO	30	12		
7	ISIDORO DEMARIA	963		FRESNO	35	12		
8	MACIEL	916	EX	FRESNO	35	12		
9	MACIEL	916	LD1	FRESNO	30	12		
10	MACIEL	917		FRESNO	40	12		PEDIDO COMO 919
11	FELIX LORA	50		JACARANDA	10	9		
12	ORTEGA	1077		LIQUIDAMBAR	20	10		
13	FELIPE VALLESE	1333		FRESNO	45	9		
14	SEGUI	515		FRESNO	60	10		
15	SEGUI	507	EX	FRESNO	20	10		
16	SEGUI	507	LD1	FRESNO	30	9		
17	CUCHA CUCHA	805		JACARANDA	40	13		LOS VECINOS SE NEGARON A PODAR
18	CUCHA CUCHA	779	LA1	PLATANO	50	16		
19	CUCHA CUCHA	779	EX	PLATANO	50	18		
20								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: ARANDA

Fecha:26/06/2024

## **Planilla de Poda PUNTUAL**

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## **PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES**
  - **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO**
  - **RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES**
  - **RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN**

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: 27/06/2024

## Planilla de Poda PUNTUAL

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PEDRO GOYENA	51	EX	FRESNO	50	16		PEDIDO COMO GOYENA 59
2	VIEL	733	EX	FRESNO	20	9		
3	VIEL	826	EX	FRESNO	45	15		
4	VIEL	832	EX	JACARANDA	40	16		AGREGADO
5	SAN IRINEO	154	EX	HIBISCUS	15	5		
6	SAN IRINEO	154	LA1	HIBISCUS	15	6		
7	SAN IRINEO	154	LA2	HIBISCUS	25	4		RAMA QUEBRADA SOS
8	SAN IRINEO	154	LA6	HIBISCUS	20	3		RAMA QUEBRADA SOS
9	SAN IRINEO	154	LA5	HIBISCUS	15	5		
10	VALLE	715	EX	FRESNO	70	17		
11	VALLE	721	EX	FRESNO	45	10		
12	ACOYTE	266	EX	FRESNO	45	16		
13	ARANGUREN	652	EX	FICUS	50	11		
14	ARANGUREN	693	LA2	STYPHNOLOBIUM	70	10		
15	ARANGUREN	674	EX	GOMERO	45	11		PEDIDO COMO 678
16	AVELLANEDA	755	EX	FICUS	55	11		
17								
18								
19								
20								

## PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha:27/06/2024

## **Planilla de Poda PUNTUAL**

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
  - A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
  - RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
  - RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Planilla de Poda PUNTUAL

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	COLPAYO	853	EX	PLATANO	80	18		PEDIDO COMO 869
2	FRAGATA SARMIENTO	610	EX	FRESNO	60	12		
3	FRAGATA SARMIENTO	610	LA	FRESNO	50	12		
4	FRAGATA SARMIENTO	611	EX	FRESNO	50	13		
5	CUCHA CUCHA	747	LD1	PLATANO	50	16		
6	CUCHA CUCHA	747	LD2	PLATANO	70	16		
7	CUCHA CUCHA	747	LD3	FICUS	40	9		
8	CUCHA CUCHA	747	LD4	LIQUIDAMBAR	15	8		
9	CUCHA CUCHA	747	LD5	LIQUIDAMBAR	35	10		
10	ARENGREEN	1272	EX	FICUS	40	9		
11	ARENGREEN	1262	EX	FRESNO	12	6		
12	ARENGREEN	1222	EX	JACARANDA	15	6		
13	ARENGREEN	1175	EX	FRESNO	40	13		
14	ARENGREEN	1167	EX	FRESNO	40	13		
15	DIAZ VELEZ	5005	EX	FICUS	20	3		
16	DIAZ VELEZ	5005	LA2	FICUS	20	3		
17	DIAZ VELEZ	5005	LA3	FICUS	20	3		
18	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	1385	FTE	JACARANDA	18	6		PEDIDO COMO 1396
19								
20								

**PRESTACIONES**

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: \_\_\_\_\_



Empresa: ARANDA

Fecha:28/06/2024

## **Planilla de Poda PUNTUAL**

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

## **PRESTACIONES**

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
  - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
  - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
  - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
  - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
  - A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
  - RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
  - RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

**ANTES**

**DESPUÉS**



## Planilla de Poda por Corredores

Empresa: \_\_\_\_\_

Inspector: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D.N.I.: \_\_\_\_\_

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PODAS PUNTUALES JUNIO 2024

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 60 pagina/s.