



LICITACIÓN PÚBLICA 217/18

OBRAS DE ADECUACIÓN DE ACCESOS EN LA RED DE SUBTE

Estación Plaza de Mayo (Línea A) – Est. Retiro (Línea C)

CIRCULAR CON CONSULTA N° 10

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018

Se pone en conocimiento de los interesados en participar de la licitación las respuestas a las consultas recibidas:

1. Consulta 8 Punto 14: Retiro de solado de escalera

“ITEM - AC-EPM-01.1.14 - Retiro de solado de escalera con procedimiento de Patrimonio Urbano. El solado es un porcellanato estándar de hace pocos años y no hay manera de sacarlo entero. Solicitamos se indique si este este piso al que se refieren y en caso afirmativo consultamos que procedimiento quieren que se utilice.”

RESPUESTA: El solado de la escalera puede ser removido con un procedimiento estándar.

2. Consulta 9 Punto 03: Retiro de solado de escalera

“SECTOR 01 - ACCESO AC03 (OESTE) EN LÍNEA A - ESTACIÓN PLAZA DE MAYO - Escaleras

a. Demoliciones: el ítem AC-EPM-01.1.14 - Retiro de solado de escalera con procedimiento de Patrimonio Urbano. La escalera existente tiene un revestimiento de porcellanato gris antideslizante con un perfil metálico como protección de las narices. Solicitamos confirmar si esto requiere “procedimiento de Patrimonio histórico”.

b. Solados: AC-EPM-01.10.4 - Renovación de todo el revestimiento de escaleras en Alzada y Pedadas Alzada granito nacional grano grueso flameado espesor 20 mm (Tipo G). Consultamos si se debe reemplazar la totalidad de los solados existentes por Alzadas y pedadas de granito nacional.”

RESPUESTA: Se remite a la respuesta del punto anterior.

3. Consulta 9 Punto 04: Revestimiento escaleras

“SECTOR 01 - ACCESO AC03 (OESTE) EN LÍNEA A - ESTACIÓN PLAZA DE MAYO – Patrimonio histórico: ítem AC-EPM-01.1.10 - Retiro, guarda y reposición parcial (lado sur) de revestimientos existentes de escaleras, frentes de boleterías según procedimiento de Patrimonio Histórico. Según lo observado en la visita de obra, el frente de boleterías es de acero inoxidable. Solicitamos confirmar si corresponde el “procedimiento de Patrimonio Histórico.”

RESPUESTA: El frente de la Boletería deberá ser readecuado según proyecto, para lo cual deberá ser retirado de manera cuidadosa. No corresponde el método de Patrimonio Histórico.

4. Consulta 10 Punto 10: Procedimiento para el retiro de revestimiento

“SECTOR 1 - Tratamientos según procedimientos APH. Definir y especificar procedimiento.”

RESPUESTA: Se adjunta el procedimiento elaborado por la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico para el retiro del revestimiento cerámico del acceso a la estación Plaza de Mayo. (IF-2017-28880050-+++ -DGPMYCH)

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.



Gabriel Gallo
Coordinador de Licitaciones
Gerencia de Compras y Contrataciones
Subterráneas de Buenos Aires S.E.