



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2025-49334839-GCABA-COMUNA7

Buenos Aires, Viernes 14 de Noviembre de 2025

Referencia: Extracciones (Emergencias)

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777 El Decreto N° 166/GCABA/2013 y Decreto 55/GCABA/2014, el expediente EX 2025-03696678-GCABA-COMUNA7 y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. a) de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada por el Decreto N° 166/GCABA/2013, corresponde a las comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que, de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco o, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o, para garantizar la seguridad de las personas o bienes, o cuando se encuentre fuera de la linea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección, oportunamente realizados, obrantes en este expediente en los órdenes 74 y según IF-2025-49230974 y 49329401-GCABA-COMUNA7, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad ALTA;

Que, recurriendo a la Ley de Arbolado Urbano N° 3263 incisos a), b) y c), resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10 días, tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada Ley;

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, atento a las normativas mencionadas, la Comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encendió a la empresa tercierizada MIICA SA (CUIT Nro 30-60812520-1), según lo establecido en los Pliegos de Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, RS-2023-36359994-GCABA-SECACGC;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección citados, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares cuyas inspecciones obran en los órdenes 74 y 75 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1777 y el Decreto N° 166/13,

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7

RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizase a la realización de las extracciones de los ejemplares inspeccionados según Anexos IF-2025-49230974 y 49329401-GCABA-COMUNA7 obrante en los órdenes 74 y 75 del expediente citado en el visto, ubicados en las siguientes direcciones:

- Albarracín 2090 LA 3
- Albarracín 1423/1411
- * Martinez V. 1779 LA 1 (1793)
- Curapaligue 315
- Santander 2316 LA
- Bogotá 2552
- * Carabobo 1024
- * Senillosa 989 LA
- * Rivadavia Av. 7018/7002
- * Fray Cayetano Rodríguez 945
- * Beauchef 1416 F I
- * Recuero 2959

Artículo 2º.- Encomiéndase a la empresa MIICA S.A. CUIT 30-60812520-1, la realización de tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3º .- Registrese, cumplido archívese.

Digitally signed by IARA NAHIR SURT
Date: 2025.11.14 10:19:55 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

IARA NAHIR SURT
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 7
AREA JEFE DE GOBIERNO



Planilla de Inspección de Árboles
OFICIO SOS EMERGENCIA

Fecha de relevamiento 7/10/2025

Aviso _____ Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica acer

Calle Albarracín Nº 2090 LA3 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezeamiento: Cavidades			<input checked="" type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas					Cavidad longitudinal en el fuste (m) <u>1</u>	
Grandes					Espesor de pared remanente (cm) <u>0</u>	

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

D: CORTE DE RAÍCES

- Balanceo
- EXTRACCIÓN
- TRASPLANTE
- TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES. Ejemplar con riesgo de caída por no poseer pared remanente suficiente como para mantenerse en pie

oquedad de gran tamaño en profundidad en el eje principal lo que lo debilita completamente , con movimiento de tronco sin estabilidad

ejemplar para extraer urgente y reemplazar por otro ejemplar en la posición que corresponda con el plan maestro de la caba

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas Muller
Nombre y Apellido



Firma

37607051

DNI



Albarracín 2090 LA 3

SOS



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 9/10/2025

Aviso S01006814/25 SOS EMERGENCIA

Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica tilo

Calle Víctor martinez Nº 1779 LA1(1793) Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 0.1 DAP (cm) 5 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descorzamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN



- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES. Para extracción de cepa, cayó el ejemplar y hay que extraer la cepa para poder replantar en la posición

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nombre y Apellido Nicolas Muller



Firma

37607051

DNI



Victor martinez 1779

LA 1



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 9/10/2025

Aviso OFICIO SOS

Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acer negundoCalle Curapalique Nº 315 Árbol Seco Árbol Semi Seco**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 55 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezeamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO**RAMAS** Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo**HOJAS** De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR****A: OBJETIVOS DE LA PODA**

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO**F: CORTE DE RAÍCES**

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES. Ejemplar riesgoso de caída inminente por poseer ahuecado todo el eje principal

del arbol , estar todo seco y poseer ramas en altura por quebrar secas

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nombre y Apellido Nicolas Muller



Firma _____

37607051

DNI _____



Curapaligue 315



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: **EMERGENCIA**FECHA DE RELEVAMIENTO: **9-10-2025**

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE **SANTANDER** N° **2316 LA**ESPECIE BOTÁNICA **FRESNO**ÁRBOL SECO ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO Mayor a 45° Menor a 45° ALTURA APROX. (m) **6**DAP (cm) **19**

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda COPA DESBALANCEADA DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADODESCORTEZAMIENTO FUSTE **Cavidades**basal media alta pequeñas grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos Síntomas de enfermedades Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones: **ARBOL VITAL EN MEDIO DE 2 POSTES CON INCLINACION + DE 45° - RIESGO EMERGENCIA SE SOLICITA EXTRACCION**

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

Pons
Nombre y ApellidoIbez
Firma14809428
DNI

Impreso en la Imprenta del GCABA

WICH BACK NEW

MADE IN CHINA



Santander 2316 la



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 9/10/2025
Aviso: EMERGENCIA
ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL		Especie botánica: <u>PLATANO</u>	Árbol seco: <input type="checkbox"/>	Árbol semiseco: <input type="checkbox"/>																								
Calle: <u>Bogotá</u>		Nº/Ref.: <u>2552</u>																										
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL <table border="1"> <tr> <td>Altura (m): <u>21</u></td> <td>D.A.P. (cm): <u>85</u></td> <td>Inclinación: SI / NO</td> <td>Mayor a 40°: <input type="checkbox"/></td> <td>Menor a 40°: <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Orientación de la inclinación:</td> <td>Hacia la calle: <input type="checkbox"/></td> <td>Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/></td> <td colspan="2">Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Copa:</td> <td>Desbalanceada: <input type="checkbox"/></td> <td>Descopado: <input type="checkbox"/></td> <td colspan="2">Descopado y brotado: <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>					Altura (m): <u>21</u>	D.A.P. (cm): <u>85</u>	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°: <input type="checkbox"/>	Menor a 40°: <input checked="" type="checkbox"/>	Orientación de la inclinación:	Hacia la calle: <input type="checkbox"/>	Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/>	Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/>		Copa:	Desbalanceada: <input type="checkbox"/>	Descopado: <input type="checkbox"/>	Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>										
Altura (m): <u>21</u>	D.A.P. (cm): <u>85</u>	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°: <input type="checkbox"/>	Menor a 40°: <input checked="" type="checkbox"/>																								
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle: <input type="checkbox"/>	Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/>	Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/>																									
Copa:	Desbalanceada: <input type="checkbox"/>	Descopado: <input type="checkbox"/>	Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>																									
FUSTE <table border="1"> <tr> <th>Cavidades:</th> <th>Tamaño / Parte</th> <th>Basal</th> <th>Media</th> <th>Alta</th> </tr> <tr> <td>Pequeñas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grandes</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>					Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Pequeñas					Grandes	X	X	X										
Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta																								
Pequeñas																												
Grandes	X	X	X																									
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____ <table border="1"> <tr> <td>RAÍCES</td> <td>Expuestas: <input type="checkbox"/></td> <td>Levanta vereda (m²): _____</td> <td>Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO</td> </tr> <tr> <td>RAMAS</td> <td>Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/></td> <td>Excésivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/></td> <td>Bajas: <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/></td> <td>Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/></td> <td>Tocones: <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Con cavidades, tumores o canceros: <input type="checkbox"/></td> <td>Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/></td> <td>Codominantes: <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>HOJAS</td> <td>Defoliación: PARCIAL / TOTAL</td> <td>Coloración anormal: <input type="checkbox"/></td> <td>Con manchas foliares: <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/></td> <td>Signos de insectos: <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>					RAÍCES	Expuestas: <input type="checkbox"/>	Levanta vereda (m ²): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	RAMAS	Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/>	Excésivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/>		Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/>	Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>	Tocones: <input type="checkbox"/>		Con cavidades, tumores o canceros: <input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Codominantes: <input type="checkbox"/>	HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>			Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Signos de insectos: <input type="checkbox"/>
RAÍCES	Expuestas: <input type="checkbox"/>	Levanta vereda (m ²): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO																									
RAMAS	Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/>	Excésivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/>																									
	Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/>	Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>	Tocones: <input type="checkbox"/>																									
	Con cavidades, tumores o canceros: <input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Codominantes: <input type="checkbox"/>																									
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>																									
		Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Signos de insectos: <input type="checkbox"/>																									
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR <table border="1"> <tr> <td>A: OBJETIVOS DE LA PODA</td> <td>Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/></td> <td>Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/></td> <td>Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/></td> <td>Regulación de estructura: <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>B: TIPOS DE PODA</td> <td>Formación: <input type="checkbox"/></td> <td>Limpieza: <input type="checkbox"/></td> <td>Aclareo: <input type="checkbox"/></td> <td>Refaldado: <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C: CORTE DE RAÍCES</td> <td>Superficial: <input type="checkbox"/></td> <td>Profundo: <input type="checkbox"/></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>E: TRASPLANTE</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>F: EXTRACCIÓN <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>					A: OBJETIVOS DE LA PODA	Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/>	Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/>	Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/>	Regulación de estructura: <input type="checkbox"/>	B: TIPOS DE PODA	Formación: <input type="checkbox"/>	Limpieza: <input type="checkbox"/>	Aclareo: <input type="checkbox"/>	Refaldado: <input type="checkbox"/>	C: CORTE DE RAÍCES	Superficial: <input type="checkbox"/>	Profundo: <input type="checkbox"/>			D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO	<input type="checkbox"/>	E: TRASPLANTE	<input type="checkbox"/>	F: EXTRACCIÓN <input checked="" type="checkbox"/>				
A: OBJETIVOS DE LA PODA	Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/>	Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/>	Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/>	Regulación de estructura: <input type="checkbox"/>																								
B: TIPOS DE PODA	Formación: <input type="checkbox"/>	Limpieza: <input type="checkbox"/>	Aclareo: <input type="checkbox"/>	Refaldado: <input type="checkbox"/>																								
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial: <input type="checkbox"/>	Profundo: <input type="checkbox"/>																										
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO	<input type="checkbox"/>	E: TRASPLANTE	<input type="checkbox"/>	F: EXTRACCIÓN <input checked="" type="checkbox"/>																								
OBSERVACIONES <p>ÁRBOL CON 1/2 del fuste SECO con gran RAJADURA VERTICAL / NO se puede estimar su profundidad - de 8 m ALTO X 1,60 m ANCHO LOCADO refiere que hubo un incendio hace 3 años ESTÁ INCLINANDOSE hacia LA PARTE SECA Se SOLICITA DESCOPAR URGENTE (EMERGENCIA) y EXTRACCION posterior</p>																												
INSPECTOR DE ARBOLADO <p>Pons</p> <p>Nombre y apellido _____ D.N.I. _____ Firma _____</p> <p>MADE IN CHINA</p>																												

Bogotá 2552

Emergencia





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 20/10/2025

Aviso . SOS emergencia

Arme .

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica fresnoCalle Carabobo Nº 1024 Árbol Seco Árbol Semi Seco**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 20 Inclinación: SI X Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezaamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO**RAMAS** Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo**HOJAS** De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR****A: OBJETIVOS DE LA PODA**

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo**C: EXTRACCIÓN****E: TRASPLANTE****D: TRATAMIENTO SANITARIO****F: CORTE DE RAÍCES**

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES. Ejemplar muerto en pie con riesgo de caída por tener movimiento descortezado

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas Muller
Nombre y Apellido

Firma

37607051

DNI



Carabobo 1024 SOS



Planilla de Inspección de Árboles
SOS OFICIO EMERGENCIA

Fecha de relevamiento 22/10/2025

Aviso Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica fresno
Calle Senillosa Nº 989 LA Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 45 Inclinación: SI Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreos

basal	media	alto
Pequeñas		X
Grandes		X

Cavidad longitudinal en el fuste (m) 3 Espesor de pared remanente (cm) 15

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
 E: TRASPLANTE

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
 Profunda

D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES ejemplar con fuste principal partido al medio en altura con riesgo de resquebrajar por completo

ya cayeron brazos que resquebrajaron , dejar fresno chico con el que comparte la plantera y sacar el grande con riesgo de caída

INSPECTOR/VERIFICADOR



Nicolas Muller
Nombre y Apellido

Firma

37607051
DNI



Senillosa 989 LA



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 24-3-2024

Aviso ... 90000 6 E + II

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Robinia sp.

Calle ... RIVADAVIA N° 4018 (7002) Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) ... 4 DAP (cm) ... 20 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE	Descortezaamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
	Pequeñas			Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros		

HOJAS	<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación Total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares
<input type="checkbox"/> Defoliación Parcial	Síntomas de enfermedades			

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

- TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

E:

OBSERVACIONES

NO SE ENCUENTRA CHAPA "7002". EXEMPLAR MÁS PRXIMO EN "7018".

SE OBSERVAN HUNDIMIENTOS EN VEREDA POR CAUSAS AENAS AL ARBOLADO.

EN CASO DE REQUERIR CORTE DE RAÍZ SOLO REALIZARLO

• NO MENOS DE 60 M DEL FUSTE.

SE RECOMIENDA MONITOREO DEL EXEMPLAR EN 4 MESES.

D. INSURRALDE

INSPECTOR/VERIFICADOR





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 23 / 10 / 2021Aviso: OK - SOS

ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: F. C. RODRIGUEZ Especie botánica: SAUCE
 N°/Ref.: 945 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 16 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:

Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: <input checked="" type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/>
Secas / Secas en los ápices: <input checked="" type="checkbox"/>	Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>	Tocones: <input type="checkbox"/>
Con cavidades, tumores o cancros: <input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Codominantes: <input type="checkbox"/>

HOJAS

Defoliación: PARCIAL TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>
	Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Signos de insectos: <input type="checkbox"/>

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

EXEMPLAR ADULTO DE VIEJEDAD MODERADA EN MONTEJO
 DE LA INSPECCIÓN SE HALLA DESCALZADO, OBSEQUIOSA
 EN LA ESTACIÓN RAMA 2 DE SOSTENIDA ALTA PREDOMINANTE.
 SE SUGIEN TE EXTRACCION COMPLETA
 DEJARLA EN ESCENA.
 Y REALIZAR NUEVA PLANTACIÓN SEGUN PLANIFICACIÓN.

INSPECTOR DE ARBOLADO

WLS Peña

Nombre y apellido

31026617

D.N.I.

Firma

F c rodriguez 945

Sos





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 27, 10, 25

Aviso: _____

ARME: SOS

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: X
 Calle: Albina Cn N°/Ref.: 1423/1411 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 3 D.A.P. (cm): 22 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:

Copa: Desbalanceada: Descorado: Descorado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			
	Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados:

RAÍCES

Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/>
Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/>	Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>	Tocones: <input type="checkbox"/>
Con cavidades, tumores o cancros: <input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Codominantes: <input type="checkbox"/>

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>
	Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Signos de insectos: <input type="checkbox"/>

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

Se observó que se descapó

ya no muy respo

Se llevó Extracción Tocon al 22x3

Trabajo como 1425. Correspondiente 1423/1411

INSPECTOR DE ARBOLADO

Giacomone C

Nombre y apellido

3259505+

D.N.I.

Firma





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 30/10/25

Aviso:

ARME: S01121005/25

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Schafffle Ma.Calle: BesuchetNº/Ref.: 1486Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 4 D.A.P. (cm): 50Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°: Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda: Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreos:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas:

Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas: Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones: Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: Con manchas foliares: Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

Ejemplar descompuesto. No hay fos. a lo largo de la corteza. Por extracción.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Circonona G

Nombre y apellido

32515054

D.N.I.

CH

Firma





Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Recuero

Espeie botánica:

Nº/Ref.:

Fecha: 12/11/2025
Aviso: OFICIO FA

ARMS:

Expediente:

x Anticarcas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

