



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Arbolado Emergencias AGOSTO 2025

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263/2009 Arbolado Público Urbano y N° 1777/2005 Ley Orgánica de Comunas, el Decreto N° 166/GCABA/2013, la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, las Planillas de Inspección internas y/o de la contratista N° 122 a 137 y las fotografías previas y posteriores a la intervención de cada ejemplar, obrantes en el informe N° IF-2025-54133662-GCABA-COMUNA8, vinculado a la presente como archivo de trabajo, y;

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, se deberá tener en especial consideración y para su estricto cumplimiento, las pautas judiciales emanadas en los casos de Amparo Ambiental, garantizando el acceso público a la información respectiva.

Que, las pautas señaladas en el considerando precedente han emanado de la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado –MEPHU-, en concordancia con las directivas que le fueran comunicadas por la Procuración General.

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley N° 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección y fotografías previas de cada ejemplar, citados en el visto y a lo indicado por el sector comunal de Inspectores de Arbolado mediante las actas de inspección y fotografías del anexo, o las producidas por la contratista prestadora del servicio de mantenimiento del arbolado público –gestión de oficio ante riesgo inminente-, corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles **Crisóstomo Álvarez 5760, José P. T. Batlle y Ordoñez 4951 LD, José P. T. Batlle y Ordoñez 6017, José P. T. Batlle y Ordoñez 6210 LD1, José P. T. Batlle y Ordoñez 6210 LD2, José P. T. Batlle y Ordoñez 6560, Castaño 3424, Lucio Correa Morales 2665, Tte. Gral. Luis Dellepiane 6415 FRENTE y Río Negro, Fonrouge 4119 LD, Martiniano Leguizamón 3374, Martiniano Leguizamón 4316 EXACTA, Martiniano Leguizamón 4316 LA1, Montiel 4862, Av. Rivera Indarte 2808 LD2, José Ignacio Rucci 3210 LD1**, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N° 8

RESUELVE


Artículo 1°.- Convalídase las intervenciones correspondientes a extracciones, llevadas a cabo en los ejemplares arbóreos ubicados en **Crisóstomo Álvarez 5760, José P. T. Batlle y Ordoñez 4951 LD, José P. T. Batlle y Ordoñez 6017, José P. T. Batlle y Ordoñez 6210 LD1, José P. T. Batlle y Ordoñez 6210 LD2, José P. T. Batlle y Ordoñez 6560, Castaño 3424, Lucio Correa Morales 2665, Tte. Gral. Luis Dellepiane 6415 FRENTE y Río Negro, Fonrouge 4119 LD, Martiniano Leguizamón 3374, Martiniano Leguizamón 4316 EXACTA, Martiniano Leguizamón 4316 LA1, Montiel 4862, Av. Rivera Indarte 2808 LD2, José Ignacio Rucci 3210 LD1**, en el mes de AGOSTO del año en curso, a la Empresa MIICA S.A. CUIT N° 30-60812520-1 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2°.- Se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.

Artículo 3°.- Se ha fijado un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informara sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-

Digitally signed by Lautaro Miguel EVINER
Date: 2025.12.16 11:50:22 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 <p>Buenos Aires Ciudad</p>		<p>Fecha: <u>14 / 08 / 2025</u> Aviso: <u>EMERGENCIA</u> ARME: _____</p>															
<p>Planilla de Inspección de Árboles</p>																	
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: <u>FRESNO</u> Calle: <u>CALLE 52 EST - NO. MUEBLE</u> N°Ref. <u>5760</u>		<input type="checkbox"/> Árbol seco <input type="checkbox"/> Árbol semiescoto															
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL <table border="1"> <tr> <td>Altura (m): <u>11</u></td> <td>D.A.P. (cm): <u>40</u></td> <td>Inclinación: <u>SÍ / NO</u></td> <td>Mayor a 40°: <input type="checkbox"/></td> <td>Menor a 40°: <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Orientación de la inclinación:</td> <td>Hacia la calle: <input type="checkbox"/></td> <td>Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/></td> <td colspan="2">Hacia el largo de la vereda: <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Copa:</td> <td>Desbalanceada: <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Descopado: <input type="checkbox"/></td> <td colspan="2">Descopado y brotado: <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			Altura (m): <u>11</u>	D.A.P. (cm): <u>40</u>	Inclinación: <u>SÍ / NO</u>	Mayor a 40°: <input type="checkbox"/>	Menor a 40°: <input checked="" type="checkbox"/>	Orientación de la inclinación:	Hacia la calle: <input type="checkbox"/>	Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/>	Hacia el largo de la vereda: <input checked="" type="checkbox"/>		Copa:	Desbalanceada: <input checked="" type="checkbox"/>	Descopado: <input type="checkbox"/>	Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>	
Altura (m): <u>11</u>	D.A.P. (cm): <u>40</u>	Inclinación: <u>SÍ / NO</u>	Mayor a 40°: <input type="checkbox"/>	Menor a 40°: <input checked="" type="checkbox"/>													
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle: <input type="checkbox"/>	Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/>	Hacia el largo de la vereda: <input checked="" type="checkbox"/>														
Copa:	Desbalanceada: <input checked="" type="checkbox"/>	Descopado: <input type="checkbox"/>	Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>														
FUSTE <table border="1"> <tr> <th>Cavidades:</th> <th>Tamaño / Parte</th> <th>Basal</th> <th>Media</th> <th>Alta</th> </tr> <tr> <td>Pequeñas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grandes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Pequeñas					Grandes					<input type="checkbox"/> Descortezamiento: <input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas: <input type="checkbox"/> Codominancias: <input type="checkbox"/> Chorreados:
Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta													
Pequeñas																	
Grandes																	
Cantidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____																	
RAÍCES Expuestas: <input checked="" type="checkbox"/>		Levanta vereda (m ²): <u>2</u> Fisuras en el frente de la propiedad: Si / No															
RAMAS Quebradas / Fisuradas: <input checked="" type="checkbox"/>		Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/> Secas / Secas en los ápices: <input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades, tumores o cánceres: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/> Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Tocones: <input type="checkbox"/> Codominantes: <input type="checkbox"/>													
HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL		Coloración anormal: <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/> Signos de insectos: <input type="checkbox"/>														
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR																	
A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: <input checked="" type="checkbox"/> Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/> Regulación de estructura: <input type="checkbox"/>																	
B: TIPOS DE PODA Formación: <input type="checkbox"/> Limpieza: <input type="checkbox"/> Aclaro: <input type="checkbox"/> Retallado: <input type="checkbox"/> Terciado: <input type="checkbox"/>																	
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: <input type="checkbox"/> Profundo: <input type="checkbox"/>																	
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO <input type="checkbox"/>		E: TRASPLANTE <input type="checkbox"/>		F: EXTRACCIÓN <input checked="" type="checkbox"/>													
OBSERVACIONES <p><i>Se debe realizar extirpación para resguardar el sitio de planteo y eliminar peligro de malezas y peces. Peces y mal ubicados.</i></p>																	
INSPECTOR DE ARBOLADO																	
Dpto. 7 Demian Nombre y apellido		<u>30915964</u> D.N.I.		 Firma													

Calle: ALVAREZ, CRISOSTOMO 5760

Informe N° 122 – FOTO INICIAL



Calle: ALVAREZ, CRISOSTOMO 5760

Informe N° 122 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad		Fecha: <u>21 / 8 / 2025</u>					
Planilla de Inspección de Árboles		Aviso: _____					
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL		Especie botánica: <u>Alamo</u>					
Calle: <u>BATLLÉ Y ORTEZ</u>		Nº Ref.: <u>4051 13</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Árbol seco	<input type="checkbox"/> Árbol semiseco			
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL							
Altura (m): <u>13</u>	D.A.P. (cm): <u>45</u>	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°: <input type="checkbox"/>	Menor a 40°: <input type="checkbox"/>			
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle: <input type="checkbox"/>	Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/>	Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/>				
Copa:	Desbalanceada: <input type="checkbox"/>	Descopado: <input type="checkbox"/>	Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>				
FUSTE							
Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta			
	Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		Espesor de la pared remanente (mm): _____					
RAÍCES		Expostas: <input type="checkbox"/>	Levanta veredas (m²): _____			Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS		Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/>			
Secas / Secas en los ápices: <input checked="" type="checkbox"/>		Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>	Tocones: <input type="checkbox"/>				
Con cavidades, tumores o canceros: <input type="checkbox"/>		Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Codominantes: <input type="checkbox"/>				
HOJAS		Defoliación: PARCIAL / TOTAL >	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>			
		Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Signos de insectos: <input type="checkbox"/>				
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR							
A: OBJETIVOS DE LA PODA							
Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/> Regulación de estructura: <input type="checkbox"/>							
B: TIPOS DE PODA							
Formación: <input type="checkbox"/> Limpieza: <input type="checkbox"/> Aclarado: <input type="checkbox"/> Refaldado: <input type="checkbox"/> Terciado: <input type="checkbox"/>							
C: CORTE DE RAÍCES							
Superficial: <input type="checkbox"/> Profundo: <input type="checkbox"/>							
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO <input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE <input type="checkbox"/> F: EXTRACCIÓN <input checked="" type="checkbox"/>							
OBSERVACIONES							
<p>Árbol <u>seco</u>, con todo el fuste descanterizado y fructificaciones <u>fugaces</u>.</p> <p><u>36905700</u> D.N.I.</p> <p><u>Sgt. Mafac</u> Firma</p>							
INSPECTOR DE ARBOLADO <u>E. VILLEGAS</u> Nombre y apellido							

Calle: BATLLE Y ORDOÑEZ 4951 LD


Informe N° 123 – FOTO INICIAL



Calle: BATLLE Y ORDOÑEZ 4951 LD


Informe N° 123 – FOTO FINAL



<p>Planilla de Inspección de Árboles</p>		Fecha: <u>18 / 8 / 2025</u> Aviso: <u>Oficio</u> ARME: _____																	
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: <u>LIMONERO</u> Calle: <u>Batlle y Ordóñez</u> N°/Ref.: <u>6017</u> Árbol seco: <input type="checkbox"/> Árbol semiseco: <input checked="" type="checkbox"/> PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL Altura (m): <u>5</u> D.A.P. (cm): <u>70</u> Inclinación: <input checked="" type="checkbox"/> SI / NO Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input checked="" type="checkbox"/> Orientación de la inclinación: Hacia la calle: <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda: <input checked="" type="checkbox"/> Copa: Desbalanceada: <input type="checkbox"/> Descopado: <input type="checkbox"/> Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>																			
FUSTE <table border="1"> <tr> <th>Cavidades:</th> <th>Tamaño / Parte</th> <th>Basal</th> <th>Media</th> <th>Alta</th> <th>Descortezamiento:</th> </tr> <tr> <td rowspan="2"></td> <td>Pequeñas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Grandes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____ Fructificaciones fungicas: <input type="checkbox"/> Chorreos: <input type="checkbox"/> RAÍCES Expuestas: <input type="checkbox"/> Levanta vereda (m ²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO <input checked="" type="checkbox"/> RAMAS Quebradas / Fisuradas: <input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/> Bajas: <input type="checkbox"/> Secas / Secas en los ápices: <input checked="" type="checkbox"/> Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/> Tocones: <input type="checkbox"/> Con cavidades, tumores o cáncros: <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/> Codominantes: <input type="checkbox"/> HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: <input type="checkbox"/> Con manchas foliares: <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/> Signos de insectos: <input type="checkbox"/>			Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:		Pequeñas				<input type="checkbox"/>	Grandes				<input type="checkbox"/>
Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:														
	Pequeñas				<input type="checkbox"/>														
	Grandes				<input type="checkbox"/>														
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/> Regulación de estructura: <input type="checkbox"/> B: TIPOS DE PODA Formación: <input type="checkbox"/> Limpieza: <input type="checkbox"/> Adarceo: <input type="checkbox"/> Refaldado: <input type="checkbox"/> Terciado: <input type="checkbox"/> C: CORTE DE RAÍCES Superficial: <input type="checkbox"/> Profundo: <input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO <input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE <input type="checkbox"/> F: EXTRACCIÓN <input checked="" type="checkbox"/> OBSERVACIONES <u>Presenta movimiento. Corresponde extracción de emergencia. Despoblado en poda ligeras.</u>																			
INSPECTOR DE ARBOLADO <u>Julio Bogado</u> Nombre y apellido <u>27592814</u> D.N.I.  Firma																			

Calle: BATLLE Y ORDOÑEZ 6017

Informe N° 124– FOTO INICIAL



Calle: BATLLE Y ORDOÑEZ 6017

Informe N° 124 – FOTO FINAL



 Planilla de Inspección de Árboles		Fecha: <u>18 / 8 / 2025</u> Aviso: <u>OFICIO</u> ARME: _____															
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: <u>Negro</u> Calle: <u>Batlle y Ordóñez</u> N°/Ref: <u>C210 LM1</u> Árbol seco: <input type="checkbox"/> Árbol semiseco: <input checked="" type="checkbox"/>																	
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL Altura (m): <u>8</u> D.A.P. (cm): <u>36</u> Inclinación: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input type="checkbox"/> Orientación de la inclinación: Hacia la calle: <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/> Copas: Desbalanceada: <input type="checkbox"/> Descopada: <input type="checkbox"/> Descopada y brotado: <input type="checkbox"/>																	
FUSTE <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cavidades:</th> <th>Tamaño / Parte</th> <th>Basal</th> <th>Media</th> <th>Alta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pequeñas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Grandes</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Descortezamiento: <input checked="" type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas: <input type="checkbox"/> Codominancias: <input type="checkbox"/> Chorrados: <input type="checkbox"/> Cavidad longitudinal en el fuste (m): <u>3</u> Espesor de la pared remanente (mm): _____			Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Pequeñas				<input checked="" type="checkbox"/>	Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta													
Pequeñas				<input checked="" type="checkbox"/>													
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
RAÍCES Expuestas: <input type="checkbox"/> Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> RAMAS Quebradas / Fisuradas: <input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/> Bajas: <input type="checkbox"/> Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/> Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/> Tocones: <input type="checkbox"/> Con cavidades, tumores o cancos: <input checked="" type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/> Codominantes: <input type="checkbox"/>																	
HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: <input type="checkbox"/> Con manchas foliares: <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/> Signos de insectos: <input type="checkbox"/>																	
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/> Regulación de estructura: <input type="checkbox"/> B: TIPOS DE PODA Formación: <input type="checkbox"/> Limpieza: <input type="checkbox"/> Aclarado: <input type="checkbox"/> Refaldado: <input type="checkbox"/> Terciado: <input type="checkbox"/> C: CORTE DE RAÍCES Superficial: <input type="checkbox"/> Profundo: <input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO <input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE <input type="checkbox"/> F: EXTRACCIÓN <input checked="" type="checkbox"/> OBSERVACIONES <u>Corresponde extracción de EMERGENCIA</u> <u>Descopeado en poda linear</u>																	
INSPECTOR DE ARBOLADO <u>Julio Bujardo</u> Nombre y apellido <u>27592814</u> D.N.I. Firma																	

Calle: BATLLE Y ORDOÑEZ 6210 LD1

Informe N° 125 – FOTO INICIAL



Calle: BATLLE Y ORDOÑEZ 6210 LD1

Informe N° 125 – FOTO FINAL



<p>Planilla de Inspección de Árboles</p>		Fecha: <u>18</u> , <u>8</u> , <u>2025</u> Aviso: <u>Oficio</u> ARME: _____														
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Calle: <u>Batlle y Ordóñez</u> N°/Ref.: <u>6210 LNC</u>		Especie botánica: <u>Sífora</u> Árbol seco: <input type="checkbox"/> Árbol semiseco: <input checked="" type="checkbox"/>														
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL																
Altura (m): <u>10</u> D.A.P. (cm): <u>60</u> Orientación de la inclinación: Hacia la calle: <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/> Copa: Desbalanceada: <input type="checkbox"/> Descopado: <input type="checkbox"/> Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>		Inclinación: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/>														
FUSTE <table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Cavidades:</td> <td>Tamaño / Parte</td> <td>Basal</td> <td>Media</td> <td>Alta</td> <td rowspan="3">Descortezamiento: <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Pequeñas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grandes</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: <input checked="" type="checkbox"/>	Pequeñas				Grandes	X		
Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal		Media	Alta	Descortezamiento: <input checked="" type="checkbox"/>										
	Pequeñas															
	Grandes	X														
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____ RAÍCES Expuestas: <input type="checkbox"/> Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>																
RAMAS Quebradas / Fisuradas: <input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/> Bajas: <input type="checkbox"/> Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/> Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/> Tocones: <input type="checkbox"/> Con cavidades, tumores o cánceros: <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/> Codominantes: <input type="checkbox"/>																
HOJAS Defollación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: <input type="checkbox"/> Con manchas foliares: <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/> Signos de insectos: <input type="checkbox"/>																
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR																
A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/> Regulación de estructura: <input type="checkbox"/>																
B: TIPOS DE PODA Formación: <input type="checkbox"/> Limpieza: <input type="checkbox"/> Aclaro: <input type="checkbox"/> Refaldado: <input type="checkbox"/> Terciado: <input type="checkbox"/>																
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: <input type="checkbox"/> Profundo: <input type="checkbox"/>																
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO <input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE <input type="checkbox"/> F: EXTRACCIÓN <input checked="" type="checkbox"/>																
OBSERVACIONES <u>Corresponde extracción de EMERGENCIA.</u> <u>DESCOPADO EN PODA LINEAL.</u>																
INSPECTOR DE ARBOLADO <u>Julio Bogado</u> Nombre y apellido																
<u>27392814</u> D.N.I.																
Firma																


Calle: BATLLE Y ORDOÑEZ 6210 LD2

Informe N° 126 – FOTO INICIAL



Calle: BATLLE Y ORDOÑEZ 6210 LD2

Informe N° 126 – FOTO FINAL



INFORMACIÓN DEL ÁRBOL		Espece botánica: <i>Persea</i>		Fecha: <u>14 / 8 / 2025</u>	Aviso: <u>Oficio</u>	ARME:
Calle: <u>Balile y Ordóñez</u>	Nº/Ref: <u>550</u>	D.A.P. (cm): <u>54</u>	Altura (m): <u>6</u>	Inclinación: SI <input checked="" type="checkbox"/>	Mayor a 40°: <input type="checkbox"/>	Menor a 40°: <input type="checkbox"/>
Orientación de la inclinación: <input type="checkbox"/>	Hacia la calle: <input type="checkbox"/>	Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/>	Copa: Desbalanceada: <input type="checkbox"/>	Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/>	Descopado: <input type="checkbox"/>	Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>
FUSTE		Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Décortezamiento: <input checked="" type="checkbox"/>
Cavidades:		Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fructificaciones fungicas: <input type="checkbox"/>
		Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Codominancias: <input type="checkbox"/>
Cavidad longitudinal en el fuste (m): <u>1</u>		Espesor de la pared remanente (cm): _____		Chorreados: <input type="checkbox"/>		
RAÍCES	Expostas: <input type="checkbox"/>	Levanta vereda (m ²): _____		Fisuras en el frente de la propiedad: SI <input checked="" type="checkbox"/>		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>		Bajas: <input type="checkbox"/>	Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>	Tocones: <input type="checkbox"/>
	Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>		Con codominancias: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>	Codominantes: <input type="checkbox"/>
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>		Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Signos de insectos: <input type="checkbox"/>	
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR						
A: OBJETIVOS DE LA PODA						
Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/>	Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/>	Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/>	Regulación de estructura: <input type="checkbox"/>			
B: TIPOS DE PODA	Formación: <input type="checkbox"/>	Limpieza: <input type="checkbox"/>	Aclaro: <input type="checkbox"/>	Refaldado: <input type="checkbox"/>	Terciado: <input type="checkbox"/>	
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial: <input type="checkbox"/>	Profundo: <input type="checkbox"/>				
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO <input type="checkbox"/>	E: TRASPLANTE <input type="checkbox"/>		F: EXTRACCIÓN <input checked="" type="checkbox"/>			
OBSERVACIONES						
<i>Corresponde extracción de EMERGENCIA</i>						
<i>Desrregado en punto lineal</i>						
INSPECTOR DE ARBOLADO						
Julio Bozano		275928M				
Nombre y apellido		D.N.I.		Firma		

Calle: BATLLE Y ORDOÑEZ 6560

Informe N° 127 – FOTO INICIAL



Calle: BATLLE Y ORDOÑEZ 6560

Informe N° 127 – FOTO FINAL





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 5 / 8 / 2025

Aviso: Emergencias

ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Costanera Especie botánica: Ficus Nro.: 3474 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 50 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
 Copas: Desbalanceada: Descopada: Descopada y brotada:

FUSTE

Cavidades:	Tamano / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas	-		
	Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

Descorceamiento:

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreados:

RAÍCES

Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclarado: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

Ejemplo semiseco, con raíces descabezadas y desprendido sobre frente de lo propiedad.

Extracción Emergencia

INSPECTOR DE ARBOLADO

Laura Cebrio

Nombre y apellido

Z6001195

D.N.I.

Firma

Calle: CASTAÑON 3424

Informe N° 128 – FOTO INICIAL



Calle: CASTAÑON 3424

Informe N° 128 – FOTO FINAL



Buenos Aires Ciudad		Fecha: 27 / 08 / 2025			
Planilla de Inspección de Árboles		Aviso: Emergencia			
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL		ARME:			
Nombre: Lucio Caselli M.		Espece botánica:			
Nº Ref.: 2665		Árbol seco: <input checked="" type="checkbox"/> Árbol semiseco: <input type="checkbox"/>			
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 8	D.A.P. (cm): 25	Inclinación: S/I ND Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input type="checkbox"/>			
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle: <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/>	Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/>			
Copa: Desbalanceada: <input type="checkbox"/> Desorcada: <input type="checkbox"/>	Desorcada y brotada: <input type="checkbox"/>				
FUSTE					
Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: <input type="checkbox"/>
	Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fructificaciones fúngicas: <input type="checkbox"/>
	Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Codominancias: <input type="checkbox"/>
Cavidad longitudinal en el fuste (m):		Espesor de la pared remanente (mm):			Chorreados: <input type="checkbox"/>
RAÍCES	Expuestas: <input type="checkbox"/>	Levanta vereda (m²):	Floras en el frente de la propiedad: Si / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/>		
	Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/>	Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>	Tocadas: <input type="checkbox"/>		
	Con cavidades, tumores o canceros: <input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Codominantes: <input type="checkbox"/>		
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>		
		Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Signos de insectos: <input type="checkbox"/>		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/>	Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/>	Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/>	Regulación de estructura: <input type="checkbox"/>		
B: TIPOS DE PODA	Formación: <input type="checkbox"/>	Limpieza: <input type="checkbox"/>	Aclarado: <input type="checkbox"/>	Retañado: <input type="checkbox"/>	Terciado: <input type="checkbox"/>
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial: <input type="checkbox"/>	Profundo: <input type="checkbox"/>			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO	<input type="checkbox"/>	E: TRASPLANTE	<input type="checkbox"/>	F: EXTRACCIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES					
Explotar 2 nudos ceder, desbalanceado y sin raíces					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
D.B.O.S.E Deniz			30915969	Firma	
Nombre y apellido			D.N.I.		

Calle: CORREA MORALES, LUCIO 2665

Informe N° 129 – FOTO INICIAL



Calle: CORREA MORALES, LUCIO 2665

Informe N° 129 – FOTO FINAL





Buenos
Aires
Ciudad

Planilla / Informe N° 130

JUNIO 2010							REVISIÓN							FOTOS					
CALLE	Nº CHAPA	REF.	ESPECIE	DM	#	PUNTADA	VEREDA	TIPOS DE PODA	RETIRO	RASO	CLAVE MOD. C	CLAVE MOD. E	CLAVE MOD. F	CLAVE MOD. G	CLAVE MOD. H	OBSERVACIONES	T1	T2	T3
Alfonso Pérez	Plaza de Mayo	gomez	80-14				CIERRE PAÍO BC	1	2	3						X			

Calle: DELLEPIANE 6415 FRENTE (y Río Negro)

Informe N° 130 – FOTO INICIAL



Calle: DELLEPIANE 6415 FRENTE (y Río Negro)

Informe N° 130 – FOTO FINAL



		Planilla de Inspección de Árboles										
Aviso: <u>OFICIO</u>		Fecha de relevamiento: <u>30/7/25</u>										
		Arme:										
UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: <u>GINKGO</u> Calle: <u>FONDRUGO</u> Nº <u>4119 LD</u> <input checked="" type="checkbox"/> Árbol Seco <input type="checkbox"/> Árbol Semi Seco												
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL												
Altura aprox. (m) <u>8</u>		DAP (cm) <u>20</u>	Indinación: SI / NO <input type="checkbox"/> Mayor a 40° <input type="checkbox"/> Menor a 40°									
Orientación de la inclinación		<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/> Descopado <input type="checkbox"/> Descopado y brotado <input type="checkbox"/> Copia desbalanceada										
FUSTE Descortezeamiento: Cavidades												
<table border="1"> <tr> <th>Pequeñas</th> <th>media</th> <th>alto</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Pequeñas	media	alto							<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas <input type="checkbox"/> Codominacias <input type="checkbox"/> Chorreados Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Pequeñas	media	alto										
Espesor de pared remanente (cm)												
RAIZ <input type="checkbox"/> Expuesta <input type="checkbox"/> Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO												
RAMAS <input type="checkbox"/> Tocones <input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción <input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas <input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas <input type="checkbox"/> Bajas <input type="checkbox"/> Codominancias <input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros <input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo												
HOJAS <input type="checkbox"/> De coloración anormal <input type="checkbox"/> Defoliación Total <input type="checkbox"/> Con signos de insectos <input type="checkbox"/> Con manchas foliares <input type="checkbox"/> Defoliación Pcial Síntomas de enfermedades												
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR												
A: OBJETIVOS DE LA PODA		B: TIPOS DE PODA										
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Balanceo <input type="checkbox"/> Eliminar Interferencias <input type="checkbox"/> Limpieza <input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio <input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE <input type="checkbox"/> Regulación de <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO estruutra <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Superficial <input type="checkbox"/> Profunda										
OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA <input type="checkbox"/> ALTA <input type="checkbox"/> MEDIA <input type="checkbox"/> BAJA <input type="checkbox"/> MUY BAJA <input type="checkbox"/> <p><i>EXTRACCION de Emergencia en Lineal se dejó copa de 20 cm para preservar árbol contíplo</i></p> <p><i>(yo EXTRADÍO)</i></p>												
INSPECTOR/VERIFICADOR Nombre y Apellido: <u>S. Nardella</u> En: <u>160</u> Firma: <u>J. Gutiérrez</u> DNI: <u>17605640</u>												

Calle: FONROUGE 4119 LD

Informe N° 131 – FOTO INICIAL



Calle: FONROUGE 4119 LD

Informe N° 131 – FOTO FINAL



 Planilla de Inspección de Árboles		Fecha: <u>01 / 08 / 2025</u> Asunto: <u>EMERGENCIA</u> ARME: _____													
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Calle: <u>Nº 16171 AMO</u> Especie botánica: <u>JACARANDÁ</u> N°/Ref.: <u>3374</u> Árbol seco: <input type="checkbox"/> Árbol semiseco: <input type="checkbox"/>															
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL Altura (m): <u>7</u> D.A.P. (cm): <u>35</u> Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input type="checkbox"/> Orientación de la inclinación: Hacia la calle: <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/> Copa: Desbalanceada: <input type="checkbox"/> Descopado: <input type="checkbox"/> Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>															
FUSTE <table border="1"> <tr> <th>Tamaño / Parte</th> <th>Basal</th> <th>Media</th> <th>Alta</th> </tr> <tr> <td>Pequeñas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grandes</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Desortezamiento: <input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas: <input type="checkbox"/> Codominancias: <input type="checkbox"/> Chorreados: <input type="checkbox"/>				Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Pequeñas				Grandes			
Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta												
Pequeñas															
Grandes															
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____ RAÍCES Expuestas: <input type="checkbox"/> Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO															
RAMAS Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/> Bajas: <input type="checkbox"/> Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/> Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/> Tocones: <input type="checkbox"/> Con cavidades, tumores o cánceres: <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/> Codominantes: <input type="checkbox"/>															
HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: <input type="checkbox"/> Con manchas foliares: <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/> Signos de insectos: <input type="checkbox"/>															
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR															
A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/> Regulación de estructura: <input type="checkbox"/>															
B: TIPOS DE PODA Formación: <input type="checkbox"/> Limpieza: <input type="checkbox"/> Aclareo: <input type="checkbox"/> Refaldado: <input type="checkbox"/> Terciado: <input type="checkbox"/>															
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: <input type="checkbox"/> Profundo: <input type="checkbox"/>															
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO <input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE <input type="checkbox"/> F: EXTRACCIÓN <input checked="" type="checkbox"/>															
OBSERVACIONES <i>Ejemplar de momento. Se observan golpes en tronco principales por comunes. Se solicita extracción en emergencia.</i>															
INSPECTOR DE ARBOLADO <u>Gallardo, Juan</u> Nombre y apellido		<u>3374/B27</u> D.N.I.	 Firma												

Calle: LEGUIZAMON, M. 3374

Informe N° 132 – FOTO INICIAL



Calle: LEGUIZAMON, M. 3374

Informe N° 132 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad		Fecha: <u>7 / 8 / 2025</u>																
		Aviso: <u>Oficio</u>																
Planilla de Inspección de Árboles INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Calle: <u>Leyziamon</u> Especie botánica: <u>SíFora x7</u> N°/Ref.: <u>4316 y 4316 LA1</u> Árbol seco: <input type="checkbox"/> Árbol semiseco: <input checked="" type="checkbox"/> PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL Altura (m): <u>10 / 10</u> D.A.P. (cm): <u>60 / 45</u> Inclinación: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input type="checkbox"/> Orientación de la inclinación: Hacia la calle: <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/> Copas: Desbalanceada: <input type="checkbox"/> Descopado: <input type="checkbox"/> Descopado y brotado: <input type="checkbox"/> FUSTE <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tamaño / Parte</th> <th>Basal</th> <th>Media</th> <th>Alta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cavidades:</td> <td>Pequeñas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grandes</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Descortezamiento: <input checked="" type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas: <input checked="" type="checkbox"/> Codominancias: <input type="checkbox"/> Chorreando: <input type="checkbox"/> Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____ RAÍCES Expuestas: <input type="checkbox"/> Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI <input checked="" type="checkbox"/> RAMAS Quebradas / Fisuradas: <input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/> Bajas: <input type="checkbox"/> Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/> Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/> Tocones: <input type="checkbox"/> Con cavidades, tumores o cancros: <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/> Codominantes: <input type="checkbox"/> HOJAS Defoliación: <u>PARCIAL</u> / TOTAL Coloración anormal: <input type="checkbox"/> Con manchas foliares: <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/> Signos de insectos: <input type="checkbox"/> RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/> Regulación de estructura: <input type="checkbox"/> B: TIPOS DE PODA Formación: <input type="checkbox"/> Limpieza: <input type="checkbox"/> Aclareo: <input type="checkbox"/> Refaldado: <input type="checkbox"/> Terciado: <input type="checkbox"/> C: CORTE DE RAÍCES Superficial: <input type="checkbox"/> Profundo: <input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO <input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE <input type="checkbox"/> F: EXTRACCIÓN <input checked="" type="checkbox"/> OBSERVACIONES <u>Extracción de EMERGENCIA</u> <u>Leyziamon 4316 y 4316 LA1</u>			Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Cavidades:	Pequeñas				X	X			Grandes		
Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta															
Cavidades:	Pequeñas																	
	X	X																
	Grandes																	
INSPECTOR DE ARBOLADO <u>Julio Bogaño</u> Nombre y apellido																		
<u>27577814</u> D.N.I.																		
Firma																		

Calle: LEGUIZAMON, M. 4316 EXACTA

Informe N° 133 – FOTO INICIAL



Calle: LEGUIZAMON, M. 4316 EXACTA

Informe N° 133 – FOTO FINAL



<p>Planilla de Inspección de Árboles</p>		<p>Fecha: <u>7 / 8 / 2025</u> Aviso: <u>Oficio</u> ARME: _____</p>																					
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL <table border="0"> <tr> <td>Calle: <u>Leyziamon</u></td> <td>Especie botánica: <u>SíFora x?</u></td> </tr> <tr> <td>Nº/Ref.: <u>4316 y 4316 LA1</u></td> <td>Árbol seco: <input type="checkbox"/> Árbol semieseco: <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>			Calle: <u>Leyziamon</u>	Especie botánica: <u>SíFora x?</u>	Nº/Ref.: <u>4316 y 4316 LA1</u>	Árbol seco: <input type="checkbox"/> Árbol semieseco: <input checked="" type="checkbox"/>																	
Calle: <u>Leyziamon</u>	Especie botánica: <u>SíFora x?</u>																						
Nº/Ref.: <u>4316 y 4316 LA1</u>	Árbol seco: <input type="checkbox"/> Árbol semieseco: <input checked="" type="checkbox"/>																						
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL <table border="0"> <tr> <td>Altura (m): <u>10 / 10</u></td> <td>D.A.P. (cm): <u>60 / 45</u></td> <td>Inclinación: SI <input checked="" type="checkbox"/> Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Orientación de la inclinación:</td> <td>Hacia la calle: <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Copa:</td> <td>Desbalanceada: <input type="checkbox"/> Descopado: <input type="checkbox"/> Descopado y brotado: <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>			Altura (m): <u>10 / 10</u>	D.A.P. (cm): <u>60 / 45</u>	Inclinación: SI <input checked="" type="checkbox"/> Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input type="checkbox"/>	Orientación de la inclinación:	Hacia la calle: <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/>		Copa:	Desbalanceada: <input type="checkbox"/> Descopado: <input type="checkbox"/> Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>													
Altura (m): <u>10 / 10</u>	D.A.P. (cm): <u>60 / 45</u>	Inclinación: SI <input checked="" type="checkbox"/> Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input type="checkbox"/>																					
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle: <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/>																						
Copa:	Desbalanceada: <input type="checkbox"/> Descopado: <input type="checkbox"/> Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>																						
FUSTE <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tamaño / Parte</th> <th>Basal</th> <th>Media</th> <th>Alta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cavidades:</td> <td>Pequeñas</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grandes</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Descortezamiento: <input checked="" type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas: <input checked="" type="checkbox"/> Codominancias: <input type="checkbox"/> Chorreando: <input type="checkbox"/></p> <p>Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____</p>			Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Cavidades:	Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									
Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta																				
Cavidades:	Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																				
	Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																				
RAÍCES <table border="0"> <tr> <td>Expuestas: <input type="checkbox"/></td> <td>Levanta vereda (m²): <u>—</u></td> <td>Fisuras en el frente de la propiedad: SI <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>			Expuestas: <input type="checkbox"/>	Levanta vereda (m²): <u>—</u>	Fisuras en el frente de la propiedad: SI <input checked="" type="checkbox"/>																		
Expuestas: <input type="checkbox"/>	Levanta vereda (m²): <u>—</u>	Fisuras en el frente de la propiedad: SI <input checked="" type="checkbox"/>																					
RAMAS <table border="0"> <tr> <td>Quebradas / Fisuradas: <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/></td> <td>Bajas: <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/></td> <td>Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/></td> <td>Tocones: <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Con cavidades, tumores o cancros: <input type="checkbox"/></td> <td>Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/></td> <td>Codominantes: <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			Quebradas / Fisuradas: <input checked="" type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/>	Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/>	Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>	Tocones: <input type="checkbox"/>	Con cavidades, tumores o cancros: <input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Codominantes: <input type="checkbox"/>												
Quebradas / Fisuradas: <input checked="" type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/>																					
Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/>	Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>	Tocones: <input type="checkbox"/>																					
Con cavidades, tumores o cancros: <input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Codominantes: <input type="checkbox"/>																					
HOJAS <table border="0"> <tr> <td>Defoliación: <u>PARCIAL</u> / TOTAL</td> <td>Coloración anormal: <input type="checkbox"/></td> <td>Con manchas foliares: <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/></td> <td>Signos de insectos: <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			Defoliación: <u>PARCIAL</u> / TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>		Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Signos de insectos: <input type="checkbox"/>															
Defoliación: <u>PARCIAL</u> / TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>																					
	Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Signos de insectos: <input type="checkbox"/>																					
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR <table border="0"> <tr> <td>A: OBJETIVOS DE LA PODA</td> <td>Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/></td> <td>Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/></td> <td>Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/></td> <td>Regulación de estructura: <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>B: TIPOS DE PODA</td> <td>Formación: <input type="checkbox"/></td> <td>Limpieza: <input type="checkbox"/></td> <td>Aclareo: <input type="checkbox"/></td> <td>Refaldado: <input type="checkbox"/></td> <td>Terciado: <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C: CORTE DE RAÍCES</td> <td>Superficial: <input type="checkbox"/></td> <td>Profundo: <input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>E: TRASPLANTE <input type="checkbox"/></td> <td>F: EXTRACCIÓN <input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>			A: OBJETIVOS DE LA PODA	Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/>	Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/>	Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/>	Regulación de estructura: <input type="checkbox"/>	B: TIPOS DE PODA	Formación: <input type="checkbox"/>	Limpieza: <input type="checkbox"/>	Aclareo: <input type="checkbox"/>	Refaldado: <input type="checkbox"/>	Terciado: <input type="checkbox"/>	C: CORTE DE RAÍCES	Superficial: <input type="checkbox"/>	Profundo: <input type="checkbox"/>			D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO	<input type="checkbox"/>	E: TRASPLANTE <input type="checkbox"/>	F: EXTRACCIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	
A: OBJETIVOS DE LA PODA	Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/>	Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/>	Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/>	Regulación de estructura: <input type="checkbox"/>																			
B: TIPOS DE PODA	Formación: <input type="checkbox"/>	Limpieza: <input type="checkbox"/>	Aclareo: <input type="checkbox"/>	Refaldado: <input type="checkbox"/>	Terciado: <input type="checkbox"/>																		
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial: <input type="checkbox"/>	Profundo: <input type="checkbox"/>																					
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO	<input type="checkbox"/>	E: TRASPLANTE <input type="checkbox"/>	F: EXTRACCIÓN <input checked="" type="checkbox"/>																				
OBSERVACIONES <p><u>Extracción de EMERGENCIA</u></p> <p><u>Leyziamon 4316 y 4316 LA1</u></p>																							
INSPECTOR DE ARBOLADO <p><u>Julio Boggado</u> Nombre y apellido</p>		<p><u>27577814</u> D.N.I.</p> <p> Firma</p>																					

Calle: LEGUIZAMON, M. 4316 LA1

Informe N° 134 – FOTO INICIAL



Calle: LEGUIZAMON, M. 4316 LA1

Informe N° 134 – FOTO FINAL





Planilla / Informe N° 135

Calle: MONTIEL 4862

Informe N° 135 – FOTO INICIAL



Calle: MONTIEL 4862

Informe N° 135 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad		Fecha: <u>12 / 08 / 2025</u>			
		Aviso: <u>0 FAVIO / EMERGENCIA</u>			
Planilla de Inspección de Árboles					
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL		Especie botánica: <u>PARAISO</u>			
Calle: <u>RIVIOLA INDUSTRIAL</u>		Nº/Ref.: <u>2808 L72</u>			
		Árbol seco <input checked="" type="checkbox"/> Árbol semieseco: <input type="checkbox"/>			
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): <u>7</u>	D.A.P. (cm): <u>32</u>	Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input type="checkbox"/>			
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle: <input type="checkbox"/>	Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/>			
Copa: Desbalanceada: <input type="checkbox"/>	Descopeado: <input type="checkbox"/>	Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>			
FUSTE					
Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	
	Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		Espesor de la pared remanente (cm): _____	Descortezamiento: <input type="checkbox"/>		
RAÍCES	Expuestas: <input type="checkbox"/>	Levanta vereda (m ²): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/>		
	Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/>	Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>	Tocones: <input type="checkbox"/>		
	Con cavidades, tumores o cancos: <input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Codominantes: <input type="checkbox"/>		
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>		
		Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Signos de insectos: <input type="checkbox"/>		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/>	Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/>	Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/>	Regulación de estructura: <input type="checkbox"/>		
B: TIPOS DE PODA	Formación: <input type="checkbox"/>	Limpieza: <input type="checkbox"/>	Aclarado: <input type="checkbox"/>	Refaldado: <input type="checkbox"/>	Terciado: <input type="checkbox"/>
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial: <input type="checkbox"/>	Profundo: <input type="checkbox"/>			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO <input type="checkbox"/>	E: TRASPLANTE <input type="checkbox"/>		F: EXTRACCIÓN <input checked="" type="checkbox"/>		
OBSERVACIONES					
<p>Ejemplar seco. Se realiza extracción de emergencia en bordes de poda.</p> <p>Se extrae dejando cepa pl no afectar ancho de los 2 árboles y los pl' comporta plantera.</p>					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
<u>G. Matto, Mano</u>		33485827	<u>gallardo man</u>		
Nombre y apellido		D.N.I.	Firma		

Calle: RIVERA INDARTE 2808 LD2

Informe N° 136 – FOTO INICIAL



Calle: RIVERA INDARTE 2808 LD2

Informe N° 136 – FOTO FINAL



 <p>Buenos Aires Ciudad</p>		<p>Fecha: <u>1 / 8 / 2025</u></p> <p>Aviso: _____</p> <p>ARME: _____</p>																		
<p>Planilla de Inspección de Árboles</p>																				
<p>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</p>		<p>Especie botánica: <u>Wistaria</u></p>																		
<p>Calle: <u>Rucci</u></p>		<p>Nº/Ref. <u>3210 LDI</u></p>																		
<p>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</p>																				
<p>Altura (m): <u>5</u> D.A.P. (cm): <u>23</u></p>		<p>Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input type="checkbox"/></p>																		
<p>Orientación de la inclinación: Hacia la calle: <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/></p>																				
<p>Copa: Desbalanceada: <input type="checkbox"/> Descopado: <input type="checkbox"/></p>		<p>Descopado y brotado: <input type="checkbox"/></p>																		
<p>FUSTE</p> <table border="1"> <tr> <th>Cavidades:</th> <th>Tamaño / Parte</th> <th>Basal</th> <th>Media</th> <th>Alta</th> <th>Descortezamiento:</th> </tr> <tr> <td>Pequeñas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Grandes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:	Pequeñas					<input type="checkbox"/>	Grandes					<input type="checkbox"/>
Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:															
Pequeñas					<input type="checkbox"/>															
Grandes					<input type="checkbox"/>															
<p>Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____</p>		<p>Espesor de la pared remanente (cm): _____</p>																		
<p>RAÍCES Exuestas: <input type="checkbox"/></p>		<p>Llevanta vereda (m²): _____</p>																		
<p>RAMAS Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/></p>		<p>Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/></p>																		
<p>Secas / Secas en los ápices: <input checked="" type="checkbox"/></p>		<p>Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/></p>																		
<p>Con cavidades, tumores o canceros: <input type="checkbox"/></p>		<p>Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/></p>																		
<p>HOJAS Defoliación: PARCIAL <input type="checkbox"/> TOTAL <input checked="" type="checkbox"/></p>		<p>Coloración anormal: <input type="checkbox"/></p>																		
		<p>Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/></p>																		
		<p>Con manchas foliares: <input type="checkbox"/></p>																		
		<p>Signos de insectos: <input type="checkbox"/></p>																		
<p>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</p>																				
<p>A: OBJETIVOS DE LA PODA</p>																				
<p>Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/> Regulación de estructura: <input type="checkbox"/></p>																				
<p>B: TIPOS DE PODA Formación: <input type="checkbox"/> Limpieza: <input type="checkbox"/> Aclaro: <input type="checkbox"/> Refaldado: <input type="checkbox"/> Terciado: <input type="checkbox"/></p>																				
<p>C: CORTE DE RAÍCES Superficial: <input type="checkbox"/> Profundo: <input type="checkbox"/></p>																				
<p>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO <input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE <input type="checkbox"/> F: EXTRACCIÓN <input checked="" type="checkbox"/></p>																				
<p>OBSERVACIONES</p> <p><i>Árbol seco caído.</i></p> <p><i>Emergencia</i></p>																				
<p>INSPECTOR DE ARBOLADO</p>																				
<p><u>C. VILLAFRANCA</u> Nombre y apellido</p>		<p><u>36905700</u> D.N.I.</p>																		
		<p> Firma</p>																		

Calle: RUCCI, J. I. 3210 LD1

Informe N° 137 – FOTO INICIAL



Calle: RUCCI, J. I. 3210 LD1

Informe N° 137 – FOTO FINAL



Detalles de ubicaciones y carga SAP:

ARME	CALLE	CHAPA
408200152	ALVAREZ, CRISOSTOMO	5760
408220810	BATLLE Y ORDOÑEZ	4951 LD
408219439	BATLLE Y ORDOÑEZ	6017
408219481	BATLLE Y ORDOÑEZ	6210 LD1
408219481	BATLLE Y ORDOÑEZ	6210 LD2
408219483	BATLLE Y ORDOÑEZ	6560
408213453	CASTAÑON	3424
408220806	CORREA MORALES, LUCIO	2665
408224947	DELLEPIANE	6415 FRENTE (y Río Negro)
408213370	FONROUGE	4119 LD
408213416	LEGUIZAMON, M.	3374
408218593	LEGUIZAMON, M.	4316 EXACTA
408218593	LEGUIZAMON, M.	4316 LA1
408224952	MONTIEL	4862
408219372	RIVERA INDARTE	2808 LD2
408213401	RUCCI, J. I.	3210 LD1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ANEXO EMERG Planillas Insp y fotos AGOSTO 2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 49 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.12.16 11:10:29 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.12.16 11:10:31 -03:00