Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	20/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Jacaranda mimosifolia**
	NOMBRE COMÚN	**Jacaranda**

ALTURA (m)	**9**
D.A.P. (cm)	**40**

UBICACIÓN	**CALLE**	24 de Noviembre		
	CHAPA	740	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	x	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**			**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x		
	ADECUACIÓN AL SITIO			**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**			
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**	x	**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	x	**REFALDADO**		**OTRO**		

OBSERVACIONES	Poda puntual 16/07/26//Durante la inspección se realizo la poda de ramas para el despeje de balcón.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	3/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	11
D.A.P. (cm)	30

UBICACIÓN	CALLE	24 de Noviembre		
	CHAPA	911	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	x
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	x	ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 03/07/26. Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas que interferian las ventanas de la propiedad y la poda de ramas quebradas.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	21/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	13
D.A.P. (cm)	30

UBICACIÓN	CALLE	Adolfo Alsina		
	CHAPA	2639	REF	Exacto

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 21/07/26. Al momento de la inspección se realizo poda de despeje de balcones.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	21/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	13
D.A.P. (cm)	40

UBICACIÓN	CALLE	Adolfo Alsina		
	CHAPA	2639	REF	LD

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	x
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	x
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 21/07/26. Al momento de la inspección se realizo poda de despeje de balcones.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	27/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanico
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano

ALTURA (m)	8
D.A.P. (cm)	20

UBICACIÓN	CALLE	Agüero		
	CHAPA	940	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 23/07/26. Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas para el despeje de fachada y ramas bajas.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	21/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina
	NOMBRE COMÚN	Ficus

ALTURA (m)	13
D.A.P. (cm)	50

UBICACIÓN	CALLE	Alberti		
	CHAPA	477	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 21/07/26. (Inic. 469) Al momento de la inspección se realizo poda de despeje de terraza.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	27/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Ficus benjamina**
	NOMBRE COMÚN	**Ficus**

ALTURA (m)	**11**
D.A.P. (cm)	**35**

UBICACIÓN	**CALLE**	Alberti		
	CHAPA	745	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**	x	**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	x	**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	Poda puntual 23/07/26. Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas para el despeje de terraza y poda de ramas bajas.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	27/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Fraxinus excelsior**
	NOMBRE COMÚN	**Fresno común**

ALTURA (m)	**5**
D.A.P. (cm)	**10**

UBICACIÓN	**CALLE**	Alberti		
	CHAPA	1450	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**	x	**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	x	**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	Poda puntual 24/07/26. Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas para el despeje de contenedores de basura.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	21/07/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

INSPECTOR	Maria Josefina Gutierrez
DNI	32438358

AVISO	
ARME	
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina
	NOMBRE COMÚN	Ficus

ALTURA (m)	8
D.A.P. (cm)	40

UBICACIÓN	CALLE	Anchorena	
	CHAPA	889	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Poda puntuales 21/07/26. Al momento de la inspección se realizó poda de despeje de fachada.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	20/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Platanus x acerifolia**
	NOMBRE COMÚN	**Platano**

ALTURA (m)	**12**
D.A.P. (cm)	**60**

UBICACIÓN	**CALLE**	Av. Corrientes		
	CHAPA	3148	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	x
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	x
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	x
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**	x	**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	x	**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	Poda puntual 16/07/26//Durante la inspección se realizo el retiro de una rama quebrada, colgada sobre los cables y la poda de tocón seco.
	Dicha intervención fue pasado como "emergencia" el día 10/07/26, dibido a que el mismo no ameritaba dicha intervención como emergencia se paso para ejecutar como poda puntual.

q





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	2/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	16
D.A.P. (cm)	50

UBICACIÓN	CALLE	Av. Independencia		
	CHAPA	2207	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 02/07/26. Al momento de la inspección se realizo la poda de despeje de terraza y balcón.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	21/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanico
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano

ALTURA (m)	16
D.A.P. (cm)	55

UBICACIÓN	CALLE	Av. Independencia		
	CHAPA	2937	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 21/07/26. Al momento de la inspección se realizo poda de despeje de fachada y despeje de luminaria.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	27/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano

ALTURA (m)	13
D.A.P. (cm)	65

UBICACIÓN	CALLE	Av. Independencia		
	CHAPA	3118	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 24/07/26. Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas para el despeje de luminaria y cables aéreos.
	La vecina solicita la poda de unas ramas a gran altura cercanas al balcón pero se encuentran inaccesibles para el podador mediante el uso de escalera.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	2/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina
	NOMBRE COMÚN	Ficus

ALTURA (m)	13
D.A.P. (cm)	50

UBICACIÓN	CALLE	Ayacucho		
	CHAPA	214	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	x
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 02/07/26. (Inic. 208) Al momento de la inspección se realizo la poda de despeje de ventanas y ramas secas.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	13/07/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

INSPECTOR	Maria Josefina Gutierrez
DNI	32438358

AVISO	
ARME	
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	Jacaranda mimosifolia
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá

ALTURA (m)	6
D.A.P. (cm)	20

UBICACIÓN	**CALLE**	Callao	
	CHAPA	290	**REF**

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**			**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**			
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**	X	**OTRO**		

OBSERVACIONES	Poda puntuales 13/07/26. Al momento de la inspección se realizó una poda de despeje de ramas bajas que interferían con la fachada y la circulación peatonal.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	20/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Sophora japonica
	NOMBRE COMÚN	Sofora

ALTURA (m)	12
D.A.P. (cm)	70

UBICACIÓN	CALLE	Carlos calvo		
	CHAPA	2895	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 17/07/26//Durante la inspección se realizo la poda de ramas para el despeje de techo.

q





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	27/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	12
D.A.P. (cm)	35

UBICACIÓN	CALLE	Carlos calvo		
	CHAPA	2969	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 23/07/26. Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas para el despeje de balcón y fachada.
	La vecina solicita que se le pode una rama ubicada a gran altura, la cual era inaccesible por el podador mediante el uso de la escalera.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	21/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno Americano

ALTURA (m)	12
D.A.P. (cm)	40

UBICACIÓN	CALLE	Catamarca		
	CHAPA	490	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	x
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	x

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 21/07/26. Al momento de la inspección se realizo poda de despeje de luminaria y poda de balanceo.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	01/07/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

INSPECTOR	Maria Josefina Gutierrez
DNI	32438358

AVISO	
ARME	
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Citrus x aurantium
	NOMBRE COMÚN	Naranjo

ALTURA (m)	4
D.A.P. (cm)	15

UBICACIÓN	CALLE	Catamarca	
	CHAPA	631	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS			
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	X		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	X	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 01/07/26. Se intervino el ejemplar por medio de una poda de aclareo para permitir el paso de luz.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	20/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina
	NOMBRE COMÚN	Ficus

ALTURA (m)	8
D.A.P. (cm)	40

UBICACIÓN	CALLE	Catamarca		
	CHAPA	639	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	x
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 16/07/26//Durante la inspección se realizo la poda de ramas para el despeje de terraza y limpieza de ramas secas.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	4/8/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina
	NOMBRE COMÚN	Ficus

ALTURA (m)	12
D.A.P. (cm)	55

UBICACIÓN	CALLE	Chile		
	CHAPA	2446	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	x
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 30/07/26.Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas para el despeje de terraza y cables aéreos.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	15/07/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

INSPECTOR	Maria Josefina Gutierrez
DNI	32438358

AVISO	
ARME	
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Plátano

ALTURA (m)	20
D.A.P. (cm)	100

UBICACIÓN	CALLE	Chile
	CHAPA	2931
	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X			
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Podas puntuales 15/07/26 con hidrogrúa. Al momento de la inspección se realizó una poda de despeje de terraza.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	15/07/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

INSPECTOR	Maria Josefina Gutierrez
DNI	32438358

AVISO	
ARME	
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Plátano

ALTURA (m)	20
D.A.P. (cm)	80

UBICACIÓN	CALLE	Chile		
	CHAPA	2987	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO				ELIMINAR INTERFERENCIAS	X	
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X	

OBSERVACIONES	Podas puntuales 15/07/26 con hidrogrúa. (inic 2981) 2987.Al momento de la inspección se realizó una poda de despeje de terraza.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	13/07/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Maria Josefina Gutierrez
DNI	32438358

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Bauhinia forficata
	NOMBRE COMÚN	Pezuña de vaca

ALTURA (m)	4
D.A.P. (cm)	20

UBICACIÓN	CALLE	Combate de los pozos	
	CHAPA	703	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO				ELIMINAR INTERFERENCIAS	X	
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X	OTRO	X	

OBSERVACIONES	Poda puntuales 13/07/26. (Inic 714) 703. Al momento de la inspección se realizó una poda de despeje de fachada y ventanas, asi como de ramas bajas





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	27/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina
	NOMBRE COMÚN	Ficus

ALTURA (m)	12
D.A.P. (cm)	30

UBICACIÓN	CALLE	Combate de los pozos		
	CHAPA	347	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 23/07/26. Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas para el despeje de balcón.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	21/07/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

INSPECTOR	Maria Josefina Gutierrez
DNI	32438358

AVISO	
ARME	
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	12
D.A.P. (cm)	30

UBICACIÓN	CALLE	Ecuador	
	CHAPA	892	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Poda puntuales 21/07/26. (San Luis inic 2908) Ecuador 892. Al momento de la inspección se realizó poda de despeje de balcón.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	01/07/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

INSPECTOR	Maria Josefina Gutierrez
DNI	32438358

AVISO	
ARME	
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	4
D.A.P. (cm)	30

UBICACIÓN	CALLE	Estados unidos	
	CHAPA	2906	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X	

OBSERVACIONES	Poda puntual 01/07/26. (inic 2908) 2906. Se intervino el ejemplar por medio de una poda de despeje, para eliminar interferencia con fachada y ventanal





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	20/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Platano

ALTURA (m)	17
D.A.P. (cm)	65

UBICACIÓN	CALLE	Esparza		
	CHAPA	69	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 08/07/26. (Inic 67) Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas para el despeje de terraza.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	20/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	10
D.A.P. (cm)	35

UBICACIÓN	CALLE	Estados unidos		
	CHAPA	1927	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 17/07/26//Durante la inspección se realizo la poda de ramas para el despeje de techo.

q





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	15/07/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

INSPECTOR	Maria Josefina Gutierrez
DNI	32438358

AVISO	
ARME	
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	15
D.A.P. (cm)	50

UBICACIÓN	CALLE	Estados Unidos		
	CHAPA	2552	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Podas puntuales 15/07/26 con hidrogrúa. Al momento de la inspección se realizó poda de despeje de balcón y fachada.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	15/07/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

INSPECTOR	Maria Josefina Gutierrez
DNI	32438358

AVISO	
ARME	
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	15
D.A.P. (cm)	40

UBICACIÓN	CALLE	Estados Unidos		
	CHAPA	2574	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	X
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Podas puntuales 15/07/26 con hidrogrúa. Al momento de la inspección se realizó poda de limpieza de tocones y se despejo terraza.







Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	3/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina
	NOMBRE COMÚN	Ficus

ALTURA (m)	7
D.A.P. (cm)	20

UBICACIÓN	CALLE	Estados unidos		
	CHAPA	2776	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	x	OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 03/07/26. (Inic. 2774) Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas que interferian la ventana de la propiedad y la poda de ramas bajas.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	27/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Ficus benjamina**
	NOMBRE COMÚN	**Ficus**

ALTURA (m)	**13**
D.A.P. (cm)	**35**

UBICACIÓN	**CALLE**	Estados unidos		
	CHAPA	3019	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**	x	**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	x	**REFALDADO**		**OTRO**			

OBSERVACIONES	Poda puntual 24/07/26. Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas para el despeje de balcón.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	21/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Ftresno común

ALTURA (m)	10
D.A.P. (cm)	40

UBICACIÓN	CALLE	Gral. Urquiza		
	CHAPA	269	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	x
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	x
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 21/07/26. (Inic. 265) Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas para despeje de luminoria y poda de balanceo.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	15/07/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

INSPECTOR	Maria Josefina Gutierrez
DNI	32438358

AVISO	
ARME	
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Persea americana
	NOMBRE COMÚN	Palta

ALTURA (m)	10
D.A.P. (cm)	20

UBICACIÓN	CALLE	Hipolito Yrigoyen		
	CHAPA	1958	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO				ELIMINAR INTERFERENCIAS	X	
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X	

OBSERVACIONES	Poda puntuales 15/07/26 con hidrogrúa. Al momento de la inspección se realizó una poda de despeje de luminaria y balcon/ fachada.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	21/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Platano

ALTURA (m)	16
D.A.P. (cm)	90

UBICACIÓN	CALLE	Av. Hipolito Yrigoyen		
	CHAPA	3276	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	x
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	x
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 21/07/26. Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas para despeje de luminoria y terraza.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	20/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Bahuinia forficata**
	NOMBRE COMÚN	**Pezuña de vaca**

ALTURA (m)	**9**
D.A.P. (cm)	**25**

UBICACIÓN	**CALLE**	Humberto 1º		
	CHAPA	3016	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	x	**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**			**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x		
	ADECUACIÓN AL SITIO			**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**			
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**	x	**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	x	**REFALDADO**		**OTRO**		

OBSERVACIONES	Poda puntual 17/07/26//Durante la inspección se realizo la poda de ramas para el despeje de balcones.

q





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	4/8/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano

ALTURA (m)	9
D.A.P. (cm)	45

UBICACIÓN	CALLE	Humberto 1º		
	CHAPA	3224	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	x
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 30/07/26.Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas para el despeje de terraza y limpieza de enredadera sobre el árbol.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	20/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**Hacer negundo**
	NOMBRE COMÚN	**Acer**

ALTURA (m)	**5**
D.A.P. (cm)	**10**

UBICACIÓN	**CALLE**	Estados unidos		
	CHAPA	2090	**REF**	

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**	

TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA		**REFALDADO**	x	**OTRO**			

OBSERVACIONES	Poda puntual 17/07/26//Durante la inspección se realizo la poda de ramas bajas.

q





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	15/07/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

INSPECTOR	Maria Josefina Gutierrez
DNI	32438358

AVISO	
ARME	
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Tilia x moltkei
	NOMBRE COMÚN	Tilo

ALTURA (m)	35
D.A.P. (cm)	10

UBICACIÓN	CALLE	La Rioja	
	CHAPA	1294	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	X	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO				ELIMINAR INTERFERENCIAS	X	
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	X	

OBSERVACIONES	Podas puntuales 15/07/26 con hidrogrúa. Al momento de la inspección se realizó una poda de limpieza y de despeje de luminaria.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	13/07/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Maria Josefina Gutierrez
DNI	32438358

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Peltophorum dubium
	NOMBRE COMÚN	Ibirá pitá

ALTURA (m)	9
D.A.P. (cm)	30

UBICACIÓN	CALLE	Lavalle	
	CHAPA	2627	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS	X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X	OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntuales 13/07/26. Al momento de la inspección se realizó poda de despeje de ramas bajas que interferian con la circulación vehicular y peatonal





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	13/07/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Maria Josefina Gutierrez
DNI	32438358

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	Morus nigra
	NOMBRE COMÚN	Mora

ALTURA (m)	2
D.A.P. (cm)	10

UBICACIÓN	**CALLE**	Lavalle	
	CHAPA	2627	**REF**

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**		**TOCONES**	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**	X		**ELIMINAR INTERFERENCIAS**			
	ADECUACIÓN AL SITIO			**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**			
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
	LIMPIEZA	X	**REFALDADO**		**OTRO**		

OBSERVACIONES	Poda puntuales 13/07/26. Al momento de la inspección se observó una sobreocupación de la plantera. Se procedió a reducir el ejemplar, quedando la cepa por extraer.







Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	2/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	9
D.A.P. (cm)	45

UBICACIÓN	CALLE	Lavalle		
	CHAPA	3061	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	x
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	x
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	x	ELIMINAR INTERFERENCIAS	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	x

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO	x		

OBSERVACIONES	Poda puntual 02/07/26. (Inic. 3051) Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas secas y poda de balanceo.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	27/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Salix babylonica
	NOMBRE COMÚN	Sauce

ALTURA (m)	10
D.A.P. (cm)	30

UBICACIÓN	CALLE	M. Prudan		
	CHAPA	1315	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 24/07/26. (OFICIO) Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas para el despeje de ventanas.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	27/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Salix babylonica
	NOMBRE COMÚN	Sauce

ALTURA (m)	4
D.A.P. (cm)	5

UBICACIÓN	CALLE	M. Prudan		
	CHAPA	1327	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	x
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	x	OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 24/07/26.Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas bajas para el despeje de vereda.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	21/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Platano

ALTURA (m)	18
D.A.P. (cm)	60

UBICACIÓN	CALLE	Mexico		
	CHAPA	2526	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	x
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 21/07/26. Al momento de la inspección se realizo poda de despeje de terraza y limpieza de ramas secas.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	21/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Platano

ALTURA (m)	17
D.A.P. (cm)	65

UBICACIÓN	CALLE	Mexico		
	CHAPA	2768	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	x
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 21/07/26. Al momento de la inspección se realizo poda de despeje de terraza.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	**FECHA**	13/07/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Maria Josefina Gutierrez
DNI	32438358

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	**NOMBRE CIENTÍFICO**	Fraxinus pennsylvanica	**ALTURA (m)**	12	**UBICACIÓN**	**CALLE**	Misiones	
	NOMBRE COMÚN	Fresno	**D.A.P. (cm)**	30		**CHAPA**	328	**REF**

RAMAS	**QUEBRADIZAS / FISURADAS**		**EXCESIVAS**		**BAJAS**		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		**INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO**	X	**TOCONES**		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		**CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN**		**CODOMINANTES**		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	**REDUCCIÓN DE RIESGO**				**ELIMINAR INTERFERENCIAS**	X	
	ADECUACIÓN AL SITIO				**REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA**		
TIPOS DE PODA	**FORMACIÓN**		**ACLAREO**		**TERCIADO**		**TRATAMIENTO FITOSANITARIO**
	LIMPIEZA		**REFALDADO**		**OTRO**	X	

OBSERVACIONES	Poda puntuales 13/07/26. Al momento de la inspección se realizó una poda de despeje de terraza.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	20/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	14
D.A.P. (cm)	65

UBICACIÓN	CALLE	Misiones		
	CHAPA	354	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 16/07/26//Durante la inspección se realizo la poda de ramas para el despeje de ventanas y balcón.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	21/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	12
D.A.P. (cm)	55

UBICACIÓN	CALLE	Moreno		
	CHAPA	2135	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 21/07/26. Al momento de la inspección se realizo poda de despeje de terraza y luminaria.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	20/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Platano

ALTURA (m)	20
D.A.P. (cm)	80

UBICACIÓN	CALLE	Moreno		
	CHAPA	3259	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	x
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	x
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 08/07/26. Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas para despeje y limpieza de ramas





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	20/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Platano

ALTURA (m)	20
D.A.P. (cm)	70

UBICACIÓN	CALLE	Moreno		
	CHAPA	3272	REF	LA1

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	x
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	x
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 08/07/26. Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas para despeje y limpieza de ramas





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	20/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Platano

ALTURA (m)	25
D.A.P. (cm)	80

UBICACIÓN	CALLE	Moreno		
	CHAPA	3272	REF	LA2

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	x
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	x
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 08/07/26. Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas para despeje y limpieza de ramas





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	20/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Platano

ALTURA (m)	25
D.A.P. (cm)	80

UBICACIÓN	CALLE	Moreno		
	CHAPA	3272	REF	LA3

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	x
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	x
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 08/07/26. Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas para despeje y limpieza de ramas





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	20/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Platano

ALTURA (m)	22
D.A.P. (cm)	85

UBICACIÓN	CALLE	Moreno		
	CHAPA	3272	REF	LD

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	x
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	x
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 08/07/26. Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas para despeje y limpieza de ramas





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	20/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Platano

ALTURA (m)	20
D.A.P. (cm)	75

UBICACIÓN	CALLE	Moreno		
	CHAPA	3272	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	x
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	x
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 08/07/26. Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas para despeje y limpieza de ramas





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	15/07/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

INSPECTOR	Maria Josefina Gutierrez
DNI	32438358

AVISO	
ARME	
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Plátano

ALTURA (m)	20
D.A.P. (cm)	100

UBICACIÓN	CALLE	Moreno	
	CHAPA	3065	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO				ELIMINAR INTERFERENCIAS	X	
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X	

OBSERVACIONES	Poda puntuales 15/07/26 con hidrogrúa. (Inic 3059) 3065.Al momento de la inspección se realizó una poda de despeje de terraza.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	15/07/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Maria Josefina Gutierrez
DNI	32438358

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia
	NOMBRE COMÚN	Plátano

ALTURA (m)	20
D.A.P. (cm)	90

UBICACIÓN	CALLE	Moreno	
	CHAPA	3071	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	X

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Poda puntuales 15/07/26 con hidrogrúa. (Inic 3059) 3071.Al momento de la inspección se realizó una poda de despeje de terraza y balanceo.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	15/07/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

INSPECTOR	Maria Josefina Gutierrez
DNI	32438358

AVISO	
ARME	
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	15
D.A.P. (cm)	40

UBICACIÓN	CALLE	Pichincha		
	CHAPA	817	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Podas puntuales 15/07/26 con hidrogrúa. Al momento de la inspección se realizó poda de despeje de terraza y de balanceo





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	2/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	11
D.A.P. (cm)	35

UBICACIÓN	CALLE	San Luis		
	CHAPA	2908	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	x
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	x	ELIMINAR INTERFERENCIAS	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	x

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO	x	OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 02/07/26.Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas que interferian con el balcón y se realizo la poda de ramas bajas.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	20/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano

ALTURA (m)	15
D.A.P. (cm)	35

UBICACIÓN	CALLE	Sanchez de loria		
	CHAPA	42	REF	LA

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 08/07/26. Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas para el despeje y limpieza de ramas





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	20/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano

ALTURA (m)	9
D.A.P. (cm)	40

UBICACIÓN	CALLE	Sanchez de loria		
	CHAPA	42	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 08/07/26. (Inic 67) Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas para el despeje y limpieza de ramas





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	20/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus elastica
	NOMBRE COMÚN	Gomero

ALTURA (m)	12
D.A.P. (cm)	100

UBICACIÓN	CALLE	Sanchez de loria		
	CHAPA	313	REF	FTE

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 08/07/26. Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas para el despeje y limpieza de ramas





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	20/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	15
D.A.P. (cm)	55

UBICACIÓN	CALLE	Sanchez de loria		
	CHAPA	342	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 08/07/26. Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas para el despeje y limpieza de ramas





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	20/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	15
D.A.P. (cm)	35

UBICACIÓN	CALLE	Sanchez de loria		
	CHAPA	346	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 08/07/26. Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas para el despeje y limpieza de ramas





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	20/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	12
D.A.P. (cm)	30

UBICACIÓN	CALLE	Sanchez de loria		
	CHAPA	352	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 08/07/26. Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas para el despeje y limpieza de ramas





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	20/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	12
D.A.P. (cm)	30

UBICACIÓN	CALLE	Sanchez de loria		
	CHAPA	370	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 08/07/26. (OFICIO) Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas para el despeje y limpieza de ramas





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	20/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	15
D.A.P. (cm)	70

UBICACIÓN	CALLE	Sanchez de loria		
	CHAPA	372	REF	LA

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 08/07/26. Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas para el despeje y limpieza de ramas





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	20/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	12
D.A.P. (cm)	35

UBICACIÓN	CALLE	Sanchez de loria		
	CHAPA	372	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 08/07/26. Al momento de la inspección se realizo la poda de ramas para el despeje y limpieza de ramas





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	21/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Ftresno común

ALTURA (m)	14
D.A.P. (cm)	70

UBICACIÓN	CALLE	Sanchez de Loria		
	CHAPA	424	REF	Exacto

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	x
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	x
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 21/07/26. Al momento de la inspección se realizo poda de despeje y limpieza de ramas secas.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	21/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Ftresno común

ALTURA (m)	10
D.A.P. (cm)	40

UBICACIÓN	CALLE	Sanchez de Loria		
	CHAPA	424	REF	LA

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	x
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	x
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	X
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 21/07/26. Al momento de la inspección se realizo poda de despeje y limpieza de ramas secas.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	21/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno común

ALTURA (m)	14
D.A.P. (cm)	80

UBICACIÓN	CALLE	Sanchez de Loria		
	CHAPA	424	REF	LD

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	x
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	x
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	X
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual con hidrogrúa 21/07/26. Al momento de la inspección se realizo poda de despeje y limpieza de ramas secas.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	20/7/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Facundo Leandro Gomez
DNI	35732005

FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	11
D.A.P. (cm)	50

UBICACIÓN	CALLE	Sanchez de Loria		
	CHAPA	1378	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	x
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	x	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Poda puntual 16/07/26//Durante la inspección se realizo la poda de ramas para el despeje de terraza.





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	15/07/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

INSPECTOR	Maria Josefina Gutierrez
DNI	32438358

AVISO	
ARME	
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica
	NOMBRE COMÚN	Fresno

ALTURA (m)	15
D.A.P. (cm)	90

UBICACIÓN	CALLE	Sanchez de loria	
	CHAPA	1492	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	X

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Podas puntuales 15/07/26 con hidrogrúa. Al momento de la inspección se realizó poda de despeje de terraza y de balanceo





Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	15/07/26
EMPRESA	Ecologia urbana		

INSPECTOR	Maria Josefina Gutierrez
DNI	32438358

AVISO	
ARME	
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina
	NOMBRE COMÚN	Ficus

ALTURA (m)	15
D.A.P. (cm)	70

UBICACIÓN	CALLE	Sanchez de loria	
	CHAPA	REF	Aprox.1516

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	

EXCESIVAS	
INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X
CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	

BAJAS	
TOCONES	
CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Podas puntuales 15/07/26 con hidrogrúa. (esquina Constitucion, aprox. 1516) Al momento de la inspección se realizó poda de despeje de balcones y ventanas.



